



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DA BAHIA
8ª COORPIN - DELEGACIA TERRITORIAL
TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA
Tel. (73) 3291-4090

ocorrência nº 20- 4506

AUTO DE RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA Nº 133 /2020

Aos 10 dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte, na cidade de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia e no Cartório desta Delegacia, onde presente se achava o Delegado de Polícia Civil, Ricardo Amaral Magalhães comigo, Deiziane Araujo, Escrivã Ad-Hoc, ao final assinado, aqui presente **senhor CARLOS SEZAR SERVIDIO, Brasileiro, natural de Ribeirão Pires/SP, nascido aos 19/02/1973, RG 21612514 SSP/SP, FILHO DE Neusa da Silva Servidio e Luiz Carlos Servidio, residente na Rua Joana Folegatti, 12, Olaria, Vila Velha/ES, telefone 27999894632, representante da empresa M&C SERVIÇOS EM VEICULOS LTDA-ME, a quem a Autoridade determinou que fosse feita a entrega de: UM VEICULO AGILE, ODC1667 - Modelo: Chevrolet, Cor: Branco CHASSI 8AGCN48X0BR278465. E, seguindo o que preceitua o **Artigo 120 do Código de Processo Penal**, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pelo recebedor, pelas testemunhas e por mim. _____, Escrivão de Polícia que o digitei e subscrevo.**

Autoridade:

Ricardo Amaral Magalhães
Delegado de Polícia
Matrícula: 12.604.470-6
POLÍCIA CIVIL DA BAHIA

Recebedor:

Escrivã:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Departamento de Polícia Técnica
Diretoria do Interior
Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas



LAUDO DE EXAME PERICIAL N° 2020 08 PC 001757-01

Órgão Requisitante: Delegacia Circunscrição Teixeira de Freitas - Ba

Autoridade Requisitante: Bel. Julio César Telles

Guia/Ofício: 00463/16

Data Guia/Ofício: 16/08/2020

Ocorrência Policial: 4506/2020

Inquérito Policial: XXXX

OBJETIVO DA PERÍCIA: Proceder a exame pericial de Identificação de Veículo, a fim de constatar sua originalidade.

PREÂMBULO: O signatário perito desta Coordenadoria Regional de Polícia Técnica (CRPT), designado por seu Coordenador para atender à requisição da Autoridade, apresenta o resultado de seu trabalho.

HISTÓRICO: Às 16 horas e 40 minutos do dia 23/09/2020, o perito compareceu ao pátio desta CRPT, onde se encontrava o veículo a ser periciado.

EXAMES:

DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO: **Marca:** I/CHEVROLET; **Tipo:** Automóvel; **Modelo:** AGILE LTZ; **Cor Atual:** Branca; **Ano de Fabricação:** 2011; **Ano Modelo:** 2011; **Portando Placas de Identificação:** NZD2A59; **Categoria:** Particular; **Espécie:** Passageiro; **Número de Identificação do Veículo (VIN):** 8AGCN48X0BR262766; **Série do Motor:** U55136079; **Série de Identificação do Veículo (VIS) gravada nos vidros:** *BR262766*.



Imagens 01 e 02 – Vista frontal e traseira do automóvel.



Imagem 03 – Placa ostentada pelo veículo.



Imagens 04 e 05 – Vistas laterais do automóvel.

EXAMES:

DO VIN: Examinando o local onde comumente é gravado o Número de Identificação do Veículo (VIN), o Perito constatou que a sequência exibida, 8AGCN48X0BR262766, tratava-se de regravação espúria. Mesmo após a aplicação de técnicas forenses, não foi possível revelar o VIN original.




Imagem 06 – Gravação espúria do Número de Identificação do Veículo (VIN).

DA SÉRIE DO MOTOR: Examinando o local onde comumente é gravado o Número de Série do Motor U55136079, o Perito constatou que se tratava de regravação espúria. Mesmo após a aplicação de técnicas forenses, não foi possível revelar a sequência alfanumérica original.




Imagem 07 – Gravação espúria do número de série do motor.

DAS ETIQUETAS e PLAQUETAS METÁLICAS: As etiquetas destrutivas apresentavam a série VIN totalmente removida. Com a leitura do código QR, foi possível chegar à numeração de VIN 8AGCN48X0BR278465, divergente da gravada no veículo.



Imagem 08 – Plaqueta metálica e etiqueta destrutiva.

DOS VIDROS: Os vidros apresentavam a série VIS *BR262766* convergindo com a gravação espúria do VIN.



Imagem 09 – Gravação da VIS nos vidros.

DOS ELEMENTOS ADICIONAIS: Foi encontrada numeração 11687414 que, através da pesquisa INFOSEG, constatou-se ser relacionada ao VIN 8AGCN48X0BR278465 e número de motor U55144343.




Imagem 10 – Elemento adicional.

DA CONSULTA: Consultando dia 25/09/2020, às 18 horas e 55 minutos, a Base de Índice Nacional (BIN), através do Banco de Dados Oficial (INFOSEG), constatou-se que o veículo de VIN 8AGCN48X0BR278465 **está cadastrado para a placa ODC-1667**, licenciada em Linhares - ES, referente ao número de motor U55144343 **com alerta de roubo/furto**.

QUESITOS:

1º) Qual o estado geral do veículo?

Resp: Bom.

2º) Houve adulteração das numerações identificadoras do veículo? Como se processou?

Resp: POSITIVO. Regravação do VIN e Número do Motor.

3º) Qual a identificação do veículo?

Resp: Não foi possível revelar o número de chassi (VIN) e nem o número do motor originais.

4º) Pode o perito, à vista dos documentos apresentados, revelar a propriedade do veículo?

Resp: NEGATIVO. Vide quesito anterior.

CONCLUSÃO


Com base nos resultados dos exames efetuados, o perito conclui que o veículo apresentava vestígios de adulteração por regravação de caracteres da sequência alfanumérica do VIN e do número de série do motor. Apesar das sucessivas aplicações de técnicas forenses, não foi possível revelar a sequência de caracteres destes elementos identificadores. Foram encontrados elementos adicionais no veículo referentes ao VIN 8AGCN48X0BR278465 e número do motor U55144343, com pesquisa do INFOSEG **com alerta de roubo/furto**.

Em anexo: Chave do veículo.

A retirada e custódia, do veículo examinado, ficam a cargo do órgão responsável pelo recebimento deste Laudo Pericial.

E para constar, lavrou-se o presente Laudo, redigido em 04 (quatro) páginas, que segue assinado e rubricado pelo Perito abaixo mencionado.

Teixeira de Freitas, 28 de setembro de 2020.



Felipe West Conceição
Perito Criminal
Cadastro: 20.647.936-4