

Controle de Qualidade

**- APROVADO -**

<b>INMES</b> <b>INMES INDUSTRIAL Ltda.</b> Rod. SC 108 - Km315,5 - CEP 88750-000 Fone/Fax: +55 (0) 48 3651-2300 Braço do Norte - SC - Brasil CNPJ: 95.852.547/0001-21 <a href="http://www.inmes.com.br">www.inmes.com.br</a>	Registro CREA:
	036929-1
	Peso: Weight: 86 Kg
Modelo: Model:	IC-1000 PLUS ELECTRONIC
Série/Serial:	Ano/Año/Year:
3619/437	2022

**Suporte Técnico INMES**

**(48) 3651-2300**

**[www.inmes.com.br](http://www.inmes.com.br)**

04050384











**ATENÇÃO / ATENCIÓN / WARNING**

Antes de ligar o avanço certifique-se que a cola esteja totalmente derretida e na temperatura de trabalho. Caso contrário corre-se o risco de queimar o motor. Sempre observe a indicação do fabricante de cola.

Antes de prender el avance certifíquese que la goma esté totalmente derretida y en la temperatura de trabajo. De lo contrario hay el riesgo de dañar el motor. Siempre observe las recomendaciones del fabricante de la goma.

Before turning on the advance switch make sure the glue is completely melted and with correct working temperature. If this procedure is not followed there is a risk to burn the motor. Make sure to observe recommendation of glue manufacturer.

Somente regule a espessura da cola e ser aplicada quando atingir a temperatura de aplicação. Regule como tempo igual a aplicação. El ajuste debe ser hecho con el avance prendido.

The quantity of glue to be applied on the material must be adjusted only when the glue reaches the temperature of application. The adjustment has to be done when the advance roll is spinning.

Recomienda-se baixar a temperatura de aplicação pela mesada, caso ocorra parada da máquina superior a 15 minutos. Es recomendado bajar la temperatura de la mesada cuando al operador realizar paradas de trabajo por más de 15 minutos. Por ejemplo, si usted está trabajando a una temperatura de 100°C, se recomienda bajar la temperatura de la mesada a 80°C.

It is advisable to decrease the machine temperature when you are working at a temperature above 100°C, and need to stop for the time longer than 15 minutes. For example, if you are working at a temperature of 100°C, then we recommend you to decrease the machine temperature to 80°C only.

Para sua segurança, leia o manual de instruções.

For your safety, read the instruction manual.

Recomendamos que los materiales estén secos e isentos de polvo preferentemente entre 8-12%. A colagem pode ser influenciada por umidade entre 8-12%. El collage puede ser influenciado por humedad entre 8-12%. De esta forma recomendamos que los materiales que serán pegados, estén secos, sin polvo y acabe de ser preferentemente entre 8-12%. Consultar a los proveedores de los materiales utilizados.

It is recommended that the materials to be glued are dry and free of dust or oil. In wood, the humidity should be between 8-12%. The collage could be influenced by ambient temperature and humidity. Please, if its recommended to work at a range of 20°C.

Recomendamos que los materiales estén secos e isentos de polvo preferentemente entre 8-12%. Consultar a los proveedores de los materiales utilizados.