

ANEXO I - Ficha de Inspeção Veicular (FIV)

| FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----|---|-------------------------------------|------------------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|---|--|-----|-------------------------------------|
| UF: Rio de Janeiro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÁTIO ORIGEM: AV. BRASIL, 3001 | | | | | | DATA INSPEÇÃO: 21/08/2025 | | | | | | | | | | | |
| CHASSI: SALRA2BKXL2415178 | | | | RENAVAM: | | HODÔMETRO: | | | COMBUSTÍVEL: | | | | | | | | |
| MARCA: LAND ROVER | | MODELO/TIPO: Discovery TDG | | ANO FABRICAÇÃO: 2019/2020 | | COR: BRANCA | | PLACA: LTW 2J40 | | | | | | | | | |
| NOMENCLATURA | | | | ESTADO GERAL DO VEÍCULO | | | | CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| AV=AVARIADO | | F=FALTANDO | | OK=SEM AVARIA | | ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> | | BOM | | REGULAR | | SUCATA | | SIM <input checked="" type="checkbox"/> | | NÃO | |
| | | AV | F | OK | | | AV | F | OK | | | AV | F | OK | | | |
| 1 | PARACHOQUE DIANTEIRO | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 12 | PORTA TRASEIRA DIREITA | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 23 | MACACO | | | | | | |
| 2 | PARACHOQUE TRASEIRO | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 13 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 24 | TRIÂNGULO | | | | | | |
| 3 | FAROL DIREITO | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 14 | PORTA MALAS | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 25 | BANCOS DIANTEIROS | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | FAROL ESQUERDO | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 15 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 26 | BANCO TRASEIROS | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | PARABRISA DIANTEIRO | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 16 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 27 | FORRAÇÃO DO TETO | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | CAPÔ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 17 | VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 28 | FORRAÇÃO INTERNA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 7 | TETO | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 18 | VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 29 | PEDAIS | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | RETROVISOR DO LADO DIREITO | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 19 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 30 | VOLANTE | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | RETROVISOR DO LADO ESQUERDO | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 20 | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 31 | ALAVANCA DE MARCHAS | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | PORTA DIANTEIRA DIREITA | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 21 | PARABRISA TRASEIRO | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 32 | PAINEL DE INSTRUMENTOS | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 22 | CHAVE DE RODAS | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | MOTOR | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PNEUS | | | | FALTA | BOM | RUIM | RODAS | | | | FALTA | FERRO | LIGA | | | | |
| DIANTEIRO DIREITO | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | DIANTEIRO DIREITO | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | DIANTEIRO ESQUERDO | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| TRASEIRO DIREITO | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | TRASEIRO DIREITO | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | TRASEIRO ESQUERDO | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| ESTEPE | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | ESTEPE | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| QUANTIDADE DE CHAVES: | | 01 | | | | EXISTE CRV: | | | | CRLV (ANO): | | | | | | | |
| DATA: 21/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO | | | | | | | | | DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  JAYME DOS SANTOS 122 698 617-8 FIEL  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO | | | | | | | | |

- * Spoiler traseiro quebrado
- * Forração da mala faltando
- * Vidro lateral Traseiro quebrado