



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP – POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU
NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO**

LAUDO N° 1622/2023 – NUTEC/DPF/FIG/PR

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(VEÍCULOS)**

Em 06 de novembro de 2023, designado pelo Chefe do NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, o Perito Criminal Federal FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal Federal, no interesse do Inquérito Policial n° 2023.0088516-DPF/CAC/PR, a fim de atender ao contido no Ofício n° 4297367/2023-DPF/CAC/PR de 20/10/2023, encaminhado por meio do SEI sob o n° 08096.003623/2023-29, e registrado no SISCRIM sob o n° 4414/2023-NUTEC/DPF/FIG/PR, em 23/10/2023, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

- “1. O veículo sofreu adaptação de suas características originais que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias?
2. Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?
3. Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do(s) veículo(s) apresentado(s) a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?
4. Qual o estado de conservação do(s) veículo(s) examinado(s) e seu(s) respectivo(s) valor(es) comercial(is)?
5. Outros dados julgados úteis.”

I - HISTÓRICO

No dia 24/10/2023 foram realizados os exames no veículo, o qual se encontrava no pátio da Delegacia de Polícia Federal em Cascavel/PR. Finalizados os exames, o veículo permaneceu resguardado no referido local.



A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



Laudo 1622/23-NUTEC/FIG

II - VEÍCULO

Neste Laudo serão descritos os exames realizados no veículo marca/modelo **BMW/R1200 GS de placa AZR7A87 (BRASIL)**, mostrado a seguir:



Figura 1 - Veículo examinado.

III - OBJETIVO

Os exames ora realizados visam a fornecer informações que respondam aos quesitos propostos, caracterizar o veículo, suas identificações, se há indícios de adulteração destas, bem como acrescentar informações julgadas úteis.

IV - EXAME

Foram realizadas vistorias no veículo, consultas ao sítio da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Rede Infoseg)¹ para a obtenção dos dados do veículo através da numeração do número VIN, além de eventuais consultas a outros sítios especializados na Internet para demais informações.

No exame não são relatadas avarias de importe pouco significativo (riscos na pintura, pequenas mossas etc.) em relação ao valor comercial e ao estado de conservação observado. Também não são perscrutadas avarias mecânicas, hidráulicas e elétricas, pela impossibilidade técnica de realizar tal exame de forma célere.

¹ Disponível em <<http://www.infoseg.gov.br>>. Acesso na data do Laudo.



As tabelas e figuras apresentadas a seguir descrevem e ilustram as características observadas no veículo.

Tabela 1 - Características do veículo de placa **AZR7A87**.

<i>Tipo/ Espécie</i>	Motocicleta/Passageiro
<i>Marca/Modelo</i>	BMW/R1200 GS
<i>Ano Fabricação/Modelo</i>	2014/2015 (conforme Infoseg)
<i>Combustível</i>	Gasolina
<i>Cor</i>	Preta

Tabela 2 - Dados identificadores.

<i>Peça</i>	<i>Numeração localizada no veículo</i>	<i>Localização</i>
<i>Placas</i>	AZR7A87 (BRASIL)	A placa ao lado encontrava-se no veículo no momento dos exames.
<i>Chassi</i>	95V0A2107FZ311164	A numeração do chassi estava localizada no lado direito, na região do cabeçote da direção e não se encontrava adulterada . O número VIN corresponde ao esperado para o veículo BMW/R1200 GS de placa AZR7A87 (BRASIL) e, portanto, não se trata de veículo clonado . O veículo não possui ocorrência de roubo/furto no Infoseg.
<i>Motor</i>	2514X096	A numeração do motor estava localizada à direita da face posterior, não estava adulterada e confere com o esperado para o veículo examinado.

Tabela 3 - Itens adicionais observados.

<i>Hodômetro</i>	Não verificado
<i>Estado de conservação</i>	bom
<i>Avarias</i>	Não foram encontradas avarias significativas.
<i>Valor Comercial</i>	Estima-se um valor de aproximadamente R\$ 58.700,00 (cinquenta e oito mil e setecentos reais) para um veículo em bom estado de conservação.



Figura 2 - Placa traseira.



Figura 3 - Numeração do chassi.





Figura 4 - Numeração do motor.

V - RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. O veículo sofreu adaptação de suas características originais que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias?

No momento dos exames não foram encontrados locais preparados para a ocultação de mercadorias/drogas, seja através de compartimentos existentes na própria estrutura do veículo, seja através da adaptação de componentes, como os interiores dos para-choques, dos para-lamas, das forrações, do assoalho e do tanque de combustível, sendo que algumas peças e estruturas podem ser examinadas apenas por meio de sua destruição e/ou a partir de ferramentas e mão-de-obra especializada.

2. Foram encontrados vestígios de substância entorpecente no veículo?

Não foram encontrados vestígios de substâncias entorpecentes no veículo.

3. Há vestígios de adulteração no Número de Identificação Veicular (NIV) do(s) veículo(s) apresentado(s) a exame pericial? Em caso positivo, é possível determinar quais as numerações originais?

A numeração do chassi estava localizada no lado direito, na região do cabeçote da direção e não se encontrava adulterada. O número VIN corresponde ao esperado para o veículo BMW/R1200 GS de placa AZR7A87 (BRASIL) e, portanto, não se trata de veículo clonado. O veículo não possui ocorrência de roubo/furto no Infoseg. A numeração do motor estava localizada à direita da face posterior, não estava adulterada e confere com o esperado para o veículo examinado. Outros dados referentes ao veículo analisado são mostrados na seção IV.

4. Qual o estado de conservação do(s) veículo(s) examinado(s) e seu(s) respectivo(s) valor(es) comercial(is)?

O estado de conservação do veículo era bom e o valor comercial foi estimado em aproximadamente R\$ 58.700,00 (cinquenta e oito mil e setecentos reais) para um veículo em bom estado de conservação. Não foram encontradas avarias significativas.



5) Existe dispositivo de ocultação de placa de identificação do veículo? e 6) Outros dados julgados úteis.

Outros dados úteis encontram-se no corpo deste Laudo.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo que foi elaborado em cinco páginas e assinado eletronicamente por meio de certificado digital, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS
PERITO CRIMINAL FEDERAL

