



Nº do relatório: MP2026FEVEREIRO773

Horário de Início de atendimento: 26/02/2026 08:34

Horário final de atendimento: 26/02/2026 10:24

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DADOS DO CLIENTE

Cliente	ANGLO AMERICAN NÍQUEL
Endereço	Rua Maria Luiza Santiago Belo Horizonte

DADOS DO EQUIPAMENTO

Potência	460				
Quadro:	8610	H/F	291	Tensão	220
Gerador:	weg	Modelo do Gerador:	GTA		
Número do Gerador:	5809615				
Motor:	Scania	Modelo do Motor:	DC13072A		
Número do Motor:	8721358				

DADOS DO COLABORADOR

Colaborador	ANDERSON RODRIGUES
Colaborador	MAURILIO DOS SANTOS

Veiculo	TXW8C44 - HB20
---------	----------------

Painel de Controle				Motor e Gerador			
	Condições	Teste vazio	Teste carga		Condições	Teste vazio	Teste carga
Tensão	220	221		Radiador	OK	OK	N/A
Frequência	60	60		Intercambiador	N/A	OBS	N/A
Instrumentos	OK	OK	N/A	B. injetora	OK	OK	N/A
Lâmpadas	OK	OK	N/A	Bicos injetores	OK	OK	N/A
Alarme	OK	OK	N/A	Aftercooler	OK	OK	N/A
Escovas	N/A	OBS	N/A	Turbinas	OK	OK	N/A
Ponte retif.	OK	OK	N/A	Alternador	24	27.6	
Disjuntores	OK	OK	N/A	M. de partida	OK	OK	N/A
Conexões	OK	OK	N/A	Pré-aquecimento	OK	ok	
PLC	OK	OK	N/A	Pick-up	OK	OK	N/A
Verificações Gerais				Atuador	N/A	OBS	N/A
Saia gerador	OK	OK	N/A	Correias	OK	OK	N/A
Tanque diesel	OK	OK	60%	N. óleo cárter	OK	OK	N/A
Registro diesel	OK	OK	N/A	N. água radiador	OK	OK	N/A
BT0	OK	OK	N/A	Filtros	OK	OK	N/A
Operação	OK	OK	N/A	Mangueiras	OK	OK	OK
Automático	OK	OK	N/A	Temp. motor	OK	OK	
Rev	N/A	OBS	N/A	Pressão óleo	OK	OK	
Condições AVR	OK	OK	N/A	Partida/parada	OK	OK	N/A
Registro de Corrente no Teste com Carga				Proteções	OK	OK	N/A
Carga L1 - A				RPM	OK	OK	N/A
Carga L2 - A							
Carga L3 - A							
Baterias				Carregador			
Bat. 1 12.3				Corrente	.		
Bat. 2 12.34				Tensão		27.5	



OBSERVAÇÕES DO TÉCNICO

Foi realizada a manutenção preventiva e testes sem carga e o grupo gerador apresentou parâmetros positivos de funcionamento. Foi realizada a manutenção preventiva e testes sem carga e o grupo gerador apresentou parâmetros positivos de funcionamento.

ATS do 8 andar está com display queimado

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

DADOS DA PESSOA QUE ACOMPANHOU A PREVENTIVA

Nome	Marcone	RG:	Manutenção
28/02/2026 23:59:00			
Controle Andrômeda			
26/02/2026 10:24			
Data	Assinatura do técnico	Assinatura do cliente	

RELATÓRIO DE FOTOS



Lado direito do motor



Lado esquerdo do motor



Parte superior do motor



Alternador



Supervisão do motor (PLC)



Painel de transferência aberto



Excitatriz



Tanque de combustível

RELATÓRIO DE FOTO PENDÊNCIA



Foto pendência

Comentário das Pendências: ATS do 8 andar está com display queimado, recomendo a substituição em caráter corretivo por uma ATS DSE

RELATÓRIO DE FOTO EQUIPAMENTO



FOTO EQUIPAMENTO