



Relatório de Vistoria

Empresa ☐ Santander S/A ☐ Santander Leasing S/A ☐ PSA (CDC e Leasing) ☐ RCI (CDC e Leasing)

Filial ☐ Motivo da Vistoria ☒ Apreensão Judicial / reintegração de Posse ☐ Entrega Amigável ☐ Recompra

Cliente Fabiano Cruz Ferreira N° do Contrato

Marca chevrolet Modelo Cobalt Ano Fab. 2015 Quilometragem 375578 Chassi FB231361

Placa/Município KRF 9425 Cor amarela Tipo de Combustível ☒ G ☐ A ☐ D ☐ GNV ☒ C ☐ M ☐ V

Documentação do Veículo existe? ☐ Sim ☐ Não Veículo Financiado? ☒ Sim ☐ Não Avaliação(R\$)

Número do Motor Condição do Chassi ☒ Normal ☐ Remarcado ☐ Adulterado ☐ Corroído ☐ Pintado ☐ Não Localizado

Legenda **B** Bom **R** Regular **D** Danificado **S** Sem Teste **I** Inexistente

Interno		Mecânica		Traseira	
	B R D S I		B R D S I		B R D S I
Panel Consol	☒	Motor	☒	Tampa Traseira	☒
Relógio	☒	Ignição Eletrônica	☒	Maçaneta	☒
Air Bag	☒	Injeção Eletrônica	☒	Para-Choque	☒
Maçaneta	☒	Carburador	☒	Limpador Tras.	☒
Tapefies	☒	Bateria	☒	Lanternas	☒
Bancos ☐ Altos ☐ Baixos	☒	Bomba Injetora	☒	Vidros	☒
Revestimentos (Teto/Laterais)	☒	Radiador	☒	Escapamento	☒
Cinto de Segurança	☒	Motor de Arranque	☒	Sala	☒
Macaco	☒	Câmbio ☐ 4M ☐ 5M ☐ Aut	☒	Engate	☒
Chave de Roda	☒	Freios (Pé/Mão)	☒		
Triângulo	☒	Bomba - Ar Condicionado	☒		
Extintor	☒	Bomba - Dir. Hidráulica	☒		
Assento	☒	Bomba - Comb. Eletrônica	☒		
Acendedor	☒	Bobina	☒		
Retrovisor	☒	Bateria	☒		
Teto Solar	☒	Embreagem	☒		
Encosto de Cabeça	☒				

Equipamentos / Acessórios		Dianteira		Lado esquerdo		Lado Direita	
	B R D S I		B R D S I		B R D S I		B R D S I
Rádio ☐ Toca Fitas ☐ CD ☐	☒	Capô	☒	Pára-Lama Dianteiro	☒	Pára-Lama Dianteiro	☒
Marca <u>Vetor</u>	☒	Pára-Choque	☒	Pára-Lama traseiro	☒	Pára-Lama traseiro	☒
Modelo <u>Vetor</u>	☒	Limpadores Pára-Brisa	☒	Porta Dianteira	☒	Porta Dianteira	☒
Alto Falantes ☐ QT ☐ D ☐ T	☒	Pára-Brisa	☒	Porta Traseira	☒	Porta Traseira	☒
Antena ☐ Ext. ☐ Int. ☐	☒	Faróis	☒	Maçanetas	☒	Maçanetas	☒
Tampão	☒	Faróis Auxiliares	☒	Retrovisor ☐ M ☐ E	☒	Retrovisor ☐ M ☐ E	☒
Chave do Veículo	☒	Lanternas	☒	Vidros ☐ M ☐ E	☒	Vidros ☐ M ☐ E	☒
Módulo de Som	☒	Teto	☒	Frise	☒	Frise	☒
Kit Gás	☒	Sala	☒				
Buzina	☒	Grade	☒				
Alarme	☒						
Banco de Couro	☒						
Bagageiro de Teto	☒						
Pára-Sol	☒						
Tacógrafo	☒						

Quantidade de Eixo		Tipo de Carroceria		Rodas	
	B R D S I		B R D S I		B R D S I
Toco	☒	Baú Isotérmico	☒	Pneu D/Dir.	☒
Trucado	☒	Granelleira	☒	Pneu D/Esq.	☒
3° eixo Trucado	☒	Aberta	☒	Pneu T/Dir.	☒
Outros	☒	Baú Isotérmico	☒	Pneu T/Esq.	☒
		Caçamba	☒	Estepe(Marca)	☒
		Tanque	☒	Calotas	☒
				Liga Leve - Qtde	☒

Motos		Selas		Corrente	
	B R D S I		B R D S I		B R D S I
Carenagem	☒	Pedaleira	☒	Escapamento	☒
Guidão	☒	Freio Maneta/Pedaleira	☒	Lanterna Traseira	☒
Tanque	☒	Suporte de Descanso	☒	Faro	☒
Lateral	☒				

Tratores e Máquinas Agrícolas		Tipo		Elétrica	
	B R D S I		B R D S I		B R D S I
Pneus	☒	Direção Mecânica	☒	Barra de Tração	☒
Eixo Dianteiro 4X2	☒	Direção Hidráulica/Hidroestática	☒	Assento Operador	☒
Eixo Diferencial 4X4	☒	Freios ☐ Úmido ☐ Seco	☒	Cabine	☒
Embreagem	☒	Eixo Traseiro - Diferencial	☒	Para-Choque	☒
Câmbio	☒	Lataria	☒	Bracos Hidráulicos	☒
Motor	☒	Pintura	☒		

Observações

Veículo em regular estado de conservação, apresentando avarias de uso para toda lateral e avarias no retrovisor esquerdo e para-choque

Local da Guarda do Bem

Nome Legível do Guincheiro / Placa

Nome Legível do Vistoriador

Assinatura do Guincheiro

Rodolfo Vieira

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio

Entrada do Veículo no Pátio

Assinatura do Cliente

Data Horário Transportadora

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do banco. As Divergências se houverem, serão indicadas no campo Informações Complementares.

Assinatura do Gerente

Assinatura do responsável pelo Pátio

Motivo da Saída

Assinatura do Financiador (na devolução do Veículo)

☐ Venda Através de Leilão/Proposta Fechada
☐ Devolução do Veículo ao Financiador

Data Saída Veículo Transportadora

Diretoria Negócios de Recuperação
Área Responsável: DNRJ – Diretoria de Negócios de Recuperação – Judicial