

Relatório de Vistoria

Empresa ☐ Santander S/A ☐ Santander Leasing S/A ☐ PSA (CDC e Leasing) ☐ RCI (CDC e Leasing)
 Filial ☐ Motivo da Vistoria ☒ Apreensão Judicial / reintegração de Posse ☐ Entrega Amigável ☐ Recompra
 Cliente João Silva Pereira Nº do Contrato
 Marca Chevrolet Modelo CELTA Ano Fab 2009 Quilometragem 90624 Chassi 4810A6210666
 Placa/Município MSU 7B06 Cor PRATA Tipo de Combustível ☒ G ☐ A ☐ D ☐ GNV ☐ Nível de Combustível ☐ C ☐ M ☐ V Avaliação (R\$)
 Documentação do Veículo existe? ☐ Sim ☐ Não Veículo Financiado? ☐ Sim ☐ Não ☐ Sinistrado ☐ Sucata
 Número do Motor ☐ Condicion do Chassi ☒ Normal ☐ Remarcado ☐ Aduterado ☐ Corroído ☐ Pintado ☐ Não Localizado

Legenda B Bom R Regular D Danificado S Sem Teste I Inexistente

Interno

	B	R	D	S	I
Painel Consol					
Relógio					
Air Bag					
Maçaneta					
Tapetes					
Bancos ☐ Altos ☐ Baixos					
Revestimentos (Teto/Laterais)					
Cinto de Segurança					
Macaco					
Chave de Roda					
Triângulo					
Extintor					
Assolho					
Acendedor					
Retrovisor					
Teto Solar					
Encosto de Cabeça					

Mecânica

	B	R	D	S	I
Motor					
Ignição Eletrônica					
Injeção Eletrônica					
Carburador					
Bateria					
Bomba Injetora					
Radiador					
Motor de Arranque					
Câmbio ☐ 4M ☒ 5M ☐ Aut					
Freios (Pé/Mão)					
Bomba - Ar Condicionado					
Bomba - Dir. Hidráulica					
Bomba - Comb. Eletrônica					
Bobina					
Bateria					
Embreagem					

Traseira

	B	R	D	S	I
Tampa Traseira					
Maçaneta					
Para-Choque					
Limpador Tras.					
Lanternas					
Vidros					
Escapamento					
Saia					
Engate					

Equipamentos / Acessórios

	B	R	D	S	I
Rádio					
Marca <u>Carm</u>					
Modelo <u>...</u>					
Alto Falantes					
Antena					
☐ Ext ☐ Int					
Tampão					
Chave do Veículo					
Módulo de Som					
Kit Gás					
Buzina					
Alarme					
Banco de Couro					
Bagageiro de Teto					
Pára-Sol					
Tacógrafo					

Dianteira

	B	R	D	S	I
Capô					
Pára-Choque					
Limpadores Pára-Brisa					
Pára-Brisa					
Faróis					
Faróis Auxiliares					
Lanternas					
Teto					
Sala					
Grade					

Lado esquerdo

	B	R	D	S	I
Pára-Lama Dianteiro					
Pára-Lama traseiro					
Porta Dianteira					
Porta Traseira					
Maçanetas					
Retrovisor ☒ M ☐ E					
Vidros ☐ M ☒ E					
Friso					

Lado Direita

	B	R	D	S	I
Pára-Lama Dianteiro					
Pára-Lama traseiro					
Porta Dianteira					
Porta Traseira					
Maçanetas					
Retrovisor ☒ M ☐ E					
Vidros ☐ M ☒ E					
Friso					

Quantidade de Eixo

	B	R	D	S	I
Toco					
Trucado					
3 eixo Trucado					
Outros					

Tipo de Carroceria

	B	R	D	S	I
Bau Isotérmico					
Granelleira					
Aberta					
Bau Isotérmico					
Caçamba					
Tanque					

Rodas

	B	R	D	S	I
Pneu D/Dir.					
Pneu D/Esq.					
Pneu T/Dir					
Pneu T/Esq					
Estepe (Marca)					
Calotas					
Liga Leve - Qtde					

Motos

	B	R	D	S	I
Carroçagem					
Guidão					
Tanque					
Lateral					

	B	R	D	S	I
Setas					
Pedaleira					
Freio Manete/Pedaleira					
Suporte de Descanso					

	B	R	D	S	I
Corrente					
Escapamento					
Lanterna Traseira					
Farol					

Tratores e Máquinas Agrícolas

	B	R	D	S	I
Pneus					
Eixo Dianteiro 4X2					
Eixo Diferencial 4X4					
Embreagem					
Câmbio					
Motor					

Tipo

	B	R	D	S	I
Direção Mecânica					
Direção Hidráulica/Hidroestática					
Freios ☐ Umido ☐ Seco					
Eixo Traseiro - Diferencial					
Lataria					
Pintura					

	B	R	D	S	I
Elétrica					
Barra de Tração					
Assento Operador					
Cabine					
Para-Choque					
Braços Hidráulicos					

Observações

Veículo com diversos danos e avarias em
Toda sua estrutura.

Local da Guarda do Bem

Nome Legível do Guincheiro / Placa

Nome Legível do Vistoriador

Assinatura do Guincheiro

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio

Entrada do Veículo no Pátio

Assinatura do Cliente

Data

Horário

Transportadora

01/02

BONORA

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do banco. As Divergências se houverem, serão indicadas no campo informações Complementares.

Assinatura do Gerente

Assinatura do responsável pelo Pátio

Motivo da Saída

☐ Venda Através de Leilão/Proposta Fechada

☐ Devolução do Veículo ao Financiador

Assinatura do Financiador (na devolução do Veículo)

Data Saída Veículo

Transportadora

Diretoria Negócios de Recuperação

Área Responsável: DNRJ - Diretoria de Negócios de Recuperação - Judicial