

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---

## **EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 6<sup>a</sup>. VARA CÍVEL DO FORUM DE SANTO ANDRÉ – SP.**

**AUTOS Nº. 1030430-46.2016.8.26.0554**

**MARIA LUCIA GARROBO PINTO**, Arquiteta, CAU A5035-0, Perita Judicial, nomeada na **EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS** requerida por **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LONDRINA** em face de **DULCEMARA CABRAL CAMARGO E OUTRO**, após realizar diligências e vistorias vêm mui respeitosamente apresentar as conclusões a que chegou no presente trabalho:

### **L A U D O**

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

## **I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

O presente laudo visa apuração do justo e real valor de um imóvel constante da Certidão de Penhora e Depósito as fls. 154/156 da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS requerida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LONDRINA em face de DULCEMARA CABRAL CAMARGO E OUTRO.


A signatária foi honrada com sua nomeação para Perita do Juízo às fls. 175 para avaliar o imóvel matriculado sob nº. 125.349 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André.

- Assistentes técnicos: não foram indicados
- Quesitos: não foram formulados

## **II - VISTORIA**

### **1. LOCALIZAÇÃO**

O imóvel objeto do presente laudo localiza-se à Rua Londrina nº 198, apartamento nº. 24 do Bloco 1 integrante do Condomínio Residencial Londrina, Vila Bela Vista, na cidade de Santo André.



# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

Vista do Condomínio Residencial Londrina e seu respectivo entorno:



## 2. PLANTA GENÉRICA DE VALORES

Conforme recorte do Mapa Digital da cidade de Santo André o imóvel situa-se no Setor 21 e Quadra 136, possuindo um índice fiscal de 465,38.



# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0  
Avaliações e Perícias

---

## **3. MELHORAMENTOS PÚBLICOS**

A região onde se encontra o imóvel avaliado é dotada de todos os melhoramentos públicos usuais, tais como iluminação pública, redes de água e esgoto, energia elétrica, telefone, pavimentação com guias e sarjetas e serviço de coleta de lixo.

O local apresenta boa infraestrutura e é atendido por comércio variado, dispondo ainda de posto de saúde, escola, igreja, posto policial e rede de transporte coletivo que trafega ao longo das principais vias do bairro, dentre as quais, as Avenidas Brasília, Rangel Pestana, Ruas Carijós e Juquiá. Trata-se de região com densidade demográfica baixa e de vocação residencial, caracterizada por prédios e casas de padrão simples e comercio ao longo das principais vias.

## **4. ACESSO**

Através da Avenida Edson Danilo Dotto, Ruas Coronel Seabra, Carijós e Barra Mansa, distando aproximadamente a 4,0 km do Centro de Santo André.

## **5. BENFEITORIAS**

### 5.1. Do condomínio:

O Condomínio Residencial Londrina é formado por 05 (cinco) edifícios com pavimento térreo e 5 (cinco) pavimentos tipo com 08 (oito) apartamentos por andar.

O condomínio dispõe de áreas ajardinadas, playground, portões automáticos e portaria com interfone.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---

## 5.2. Do apartamento nº 24

O apartamento nº 24, avaliado no presente trabalho está localizado no 2º andar do Bloco 1 do Condomínio Residencial Londrina, possuindo os seguintes compartimentos e acabamentos básicos:

Sala	:	Piso	:	Cerâmica
		Paredes	:	Pintura látex
		Teto	:	Pintura látex
Dormitório 1	:	Piso	:	Cerâmica
		Paredes	:	Pintura látex
		Teto	:	Pintura látex
Dormitório 2	:	Piso	:	Cerâmica
		Paredes	:	Pintura látex
		Teto	:	Pintura látex
Banheiro social	:	Piso	:	Cerâmica
		Paredes	:	Pintura látex / azulejo
		Teto	:	Pintura látex
Cozinha	:	Piso	:	Cerâmica
		Paredes	:	Pintura látex
		Teto	:	Pintura látex
Área de serviço	:	Piso	:	Cerâmica
		Paredes	:	Pintura látex
		Teto	:	Pintura látex

O apartamento não possui vaga de garagem descrita na matrícula nº 125.349 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0  
Avaliações e Perícias

---

Padrão do imóvel	:	Apartamento padrão simples
Conservação	:	Necessitando de reparos simples a importantes
Idade aparente	:	10 anos

Área construída privativa	:	43,0964 m <sup>2</sup>
Área construída comum	:	5,8103 m <sup>2</sup>
Área construída total	:	48,9067 m <sup>2</sup>
Fração Ideal	:	0,0045 %

## **6. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL**

O imóvel objeto da presente avaliação possui 43,0964 m<sup>2</sup> de área privativa, conforme matrícula nº 125.349 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André.

*“Imóvel: - Apartamento 24 localizado no 2º pavimento do Bloco 01, integrante do Residencial Londrina com entrada pelo nºmero 198 da Rua Londrina. Contém 02 (dois) dormitórios, sala de estar/jantar, banheiro, cozinha e área de serviço. Possui a área privativa de 43,0964m<sup>2</sup>; área comum de 5,8103m<sup>2</sup>, perfazendo uma área total construída de 48,9067m<sup>2</sup>; correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e demais coisas de uso comum de 0,0045 ou 33,270m<sup>2</sup>...”*


# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---

## **7. CROQUI DO IMÓVEL**



# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---

## **8. FOTOS ILUSTRATIVAS**



Foto nº. 1 – Vista da Rua Londrina, onde se localiza o imóvel avaliando.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 2 – Outra vista da Rua Londrina.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---

- Do Condomínio Residencial Londrina:



Foto nº. 3 – Vista da entrada de pedestres.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 4 – Vista da entrada de veículos.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 5 – Vista da portaria.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 6 – Vista do estacionamento coletivo localizado no pavimento térreo.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 7 – Outra vista do estacionamento coletivo.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 8 – Vista do playground.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 9 – Vista do salão de jogos que por ocasião da vistoria estava em reforma.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 10 – Vista interna.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 11 – Vista da fachada do bloco 1, onde se localiza o imóvel avaliado no presente laudo.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 12 – Vista da entrada do bloco 1.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 13 – Vista da escada de acesso aos pavimento tipo.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---

- Do apartamento nº 24:



Foto nº. 14 – Vista da porta de entrada.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---




Foto nº. 15 – Vista da sala.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---




Foto nº. 16 – Outra vista da sala.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---



Foto nº. 17 – Outra vista da sala.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---




Foto nº. 18 – Vista do dormitório 1.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---




Foto nº. 19 – Vista do banheiro social.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---




Foto nº. 20 – Vista da cozinha/área de serviço.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0  
Avaliações e Perícias

## **III - AVALIAÇÃO**

### **1. CRITÉRIO ADOTADO**

#### **1.1. Critério Avaliatório - Comparativo Direto**

O critério a ser utilizado é o Método Comparativo Direto. Sua aplicação se resume na apuração do valor unitário básico de venda praticado na região onde se localiza o imóvel avaliando, devendo todos os elementos comparativos coletados, possuir as mesmas características básicas.

#### **1.2. Fator Oferta**

Será atribuído aos elementos coletados um desconto de 10% nas ofertas a fim de cobrir a elasticidade de negócios.

#### **1.3. Depreciação Pela Idade de Construção**

Para o cálculo da depreciação da construção, será empregado o Método Ross-Heidecke, que combina as considerações da idade da edificação com o estado de conservação da unidade por ocasião da vistoria.

Para a unidade em questão utilizaremos o seguinte fator de obsolescência:

$$\text{foc} = 0,682$$

#### **1.4. Vagas de Garagem**

As vagas de garagem dos elementos comparativos serão homogeneizadas de acordo com o item VI.9 – Recomendações do “Estudo - Valores de Edificações de Imóveis Urbanos” – IBAPE.

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0  
Avaliações e Perícias

---

## 1.5. Fator Padrão

Serão aplicados os fatores previstos no estudo “Valores de Edificações de Imóveis Urbanos” - IBAPE/SP, sendo que para a unidade avalianda será empregado o fator correspondente a faixa intermediária do item 1.3.2 – Apartamento Padrão Simples – sem elevador, ou seja: 3,533, onde teremos a seguinte descrição:

*Edifícios com três ou mais pavimentos, dotados ou não de elevador (marca comum) e satisfazendo a projeto arquitetônico simples. Hall de entrada e corredores com dimensões reduzidas e acabamentos simples, geralmente sem portaria, podendo o térreo apresentar outras destinações, tais como salões comerciais ou lojas. Eventualmente pode haver espaço para estacionamento contendo vagas de uso coletivo. Fachadas sem tratamentos especiais, normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco, podendo ter aplicação de pastilhas, cerâmica ou equivalente. Unidades normalmente constituídas de sala, um ou mais dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço conjugada ou separada por meia parede, geralmente sem dependências de empregada.*

*Caracterizam-se pela utilização de acabamentos simples porém de boa qualidade, tanto nas áreas privativas como nas de uso comum, tais como:*

*Pisos: cerâmica simples, taco, vinílico ou forração.*

*Paredes: pintura látex sobre emboço, reboco ou gesso, barra de azulejos (eventualmente até o teto) nas áreas molhadas.*

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---

*Instalações hidráulicas: sumárias, com número mínimo de pontos de água, instalações somente de água fria, peças sanitárias básicas de modelo simples.*

*Instalações elétricas: sumárias, com número mínimo de pontos de luz, interruptores ou tomadas, utilizando componentes comuns.*

*Esquadrias: ferro, venezianas de PVC ou de alumínio comum.*

## 1.6. Fator transposição

O transporte dos elementos utilizados será efetuado através da Planta Genérica de Valores, que consigna para o local Índice Fiscal igual a 465,38, aplicado na parcela do terreno na proporção de 10%.

## **2. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL**

### 2.1. Valor Unitário Básico (VUB)

Aplicando-se os critérios referidos no capítulo anterior, o valor unitário resultará dos cálculos desenvolvidos adiante.

#### a) Elementos Comparativos

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

## ELEMENTO Nº. 1

Local	: Rua Londrina nº 198	Ind. Fiscal	: 465,38
Dormitórios	: 2 dormitórios	Garagem	: 00 vaga
Área útil	: 43,09 m <sup>2</sup>		
Fonte	: Alves Pereira Imóveis		
Informante	: Sr. Thiago	Telefone	: 94742-1351
Oferta	: R\$ 170.000,00	Data	: nov/2022
Padrão	: Padrão simples	Coeficiente	: 3,533
Idade aparente	: 10 anos (d)	Foc	: 0,864

## ELEMENTOS DE CÁLCULO PARA HOMOGENEIZAÇÃO

1. Fator elasticidade: 0,900
2. Fator padrão: 3,533/3,533 = 1,000
3. Fator obsolescência: 0,682/0,864 = 0,789
4. Fator transposição: 465,38/465,38 = 1,000

$$Vu_1 = \frac{R\$ 170.000,00 \times 0,90}{(43,09 \text{ m}^2 + 0 \times 10,00 \text{ m}^2 \times 0,50)} \times ((0,9 \times (1,000 + 0,789 - 2,000 + 1)) + (0,1 \times (1,000)))$$

$$Vu_1 = R\$ 2.876,42/\text{m}^2$$



# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

## ELEMENTO Nº. 2

Local	: Rua Juquiá nº 1188	Ind. Fiscal	: 565,11
Dormitórios	: 2 dormitórios	Garagem	: 01 vaga
Área útil	: 43,00 m <sup>2</sup>		
Fonte	: Kalu Imóveis		
Informante	: Sr. Marcos	Telefone	: 98925-1160
Oferta	: R\$ 165.000,00	Data	: nov/2022
Padrão	: Padrão simples	Coeficiente	: 3,958
Idade aparente	: 10 anos (e)	Foc	: 0,791

## ELEMENTOS DE CÁLCULO PARA HOMOGENEIZAÇÃO

1. Fator elasticidade: 0,900
2. Fator padrão: 3,533/3,958 = 0,893
3. Fator obsolescência: 0,682/0,791 = 0,862
4. Fator transposição: 465,38/565,11 = 0,824

$$V_{U_2} = \frac{R\$ 165.000,00 \times 0,90}{(43,00 \text{ m}^2 + 1 \times 10,00 \text{ m}^2 \times 0,50)} \times ((0,9 \times (0,893 + 0,862 - 2,000 + 1)) + (0,1 \times (0,824)))$$

$$V_{U_2} = R\$ 2.357,12/\text{m}^2$$



# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

## ELEMENTO Nº. 3

Local	: Rua Juquiá nº 1188	Ind. Fiscal	: 565,11
Dormitórios	: 2 dormitórios	Garagem	: 01 vaga
Área útil	: 43,00 m <sup>2</sup>		
Fonte	: Donizete Imóveis		
Informante	: Sra. Luciana	Telefone	: 4435-3535
Oferta	: R\$ 215.000,00	Data	: nov/2022
Padrão	: Padrão simples	Coeficiente	: 3,958
Idade aparente	: 10 anos (c)	Foc	: 0,904

## ELEMENTOS DE CÁLCULO PARA HOMOGENEIZAÇÃO

1. Fator elasticidade: 0,900
2. Fator padrão: 3,533/3,958 = 0,893
3. Fator obsolescência: 0,682/0,904 = 0,754
4. Fator transposição: 465,38/565,11 = 0,824

$$Vu_3 = \frac{R\$ 215.000,00 \times 0,90}{(43,00 \text{ m}^2 + 1 \times 10,00 \text{ m}^2 \times 0,50)} \times ((0,9 \times (0,893 + 0,754 - 2,000 + 1)) + (0,1 \times (0,824)))$$

$$Vu_3 = R\$ 2.679,57/\text{m}^2$$



# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

## ELEMENTO Nº. 4

Local	: Rua Juquiá nº 1188	Ind. Fiscal	: 565,11
Dormitórios	: 2 dormitórios	Garagem	: 01 vaga
Área útil	: 43,00 m <sup>2</sup>		
Fonte	: Imobiliária Newcore		
Informante	: Sra. Ester	Telefone	: 98925-1160
Oferta	: R\$ 170.000,00	Data	: nov/2022
Padrão	: Padrão simples	Coeficiente	: 3,958
Idade aparente	: 10 anos (d)	Foc	: 0,864

## ELEMENTOS DE CÁLCULO PARA HOMOGENEIZAÇÃO

1. Fator elasticidade: 0,900
2. Fator padrão: 3,533/3,958 = 0,893
3. Fator obsolescência: 0,682/0,864 = 0,789
4. Fator transposição: 465,38/565,11 = 0,824

$$V_{u4} = \frac{R\$ 170.000,00 \times 0,90}{(43,00 \text{ m}^2 + 1 \times 10,00 \text{ m}^2 \times 0,50)} \times ((0,9 \times (0,893 + 0,789 - 2,000 + 1)) + (0,1 \times (0,824)))$$

$$V_{u4} = R\$ 2.219,13/\text{m}^2$$



# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

## ELEMENTO Nº. 5

Local	: Rua Londrina nº 198	Ind. Fiscal	: 465,38
Dormitórios	: 2 dormitórios	Garagem	: 00 vaga
Área útil	: 43,09 m <sup>2</sup>		
Fonte	: Imobiliária Newcore		
Informante	: Sra. Ester	Telefone	: 98925-1160
Oferta	: R\$ 150.000,00	Data	: nov/2022
Padrão	: Padrão simples	Coeficiente	: 3,533
Idade aparente	: 10 anos (e)	Foc	: 0,791

## ELEMENTOS DE CÁLCULO PARA HOMOGENEIZAÇÃO

1. Fator elasticidade: 0,900
2. Fator padrão: 3,533/3,533 = 1,000
3. Fator obsolescência: 0,682/0,791 = 0,862
4. Fator transposição: 465,38/465,38 = 1,000

$$V_{U_5} = \frac{R\$ 150.000,00 \times 0,90}{(43,09 \text{ m}^2 + 0 \times 10,00 \text{ m}^2 \times 0,50)} \times ((0,9 \times (1,000 + 0,862 - 2,000 + 1)) + (0,1 \times (1,000)))$$

$$V_{U_5} = R\$ 2.743,86/\text{m}^2$$



# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

## ELEMENTO Nº. 6

Local	: Rua Londrina nº 46	Ind. Fiscal	: 465,38
Dormitórios	: 2 dormitórios	Garagem	: 01 vaga
Área útil	: 49,00 m <sup>2</sup>		
Fonte	: F&G Imóveis		
Informante	: Sra. Juliana	Telefone	: 99324-2993
Oferta	: R\$ 250.000,00	Data	: nov/2022
Padrão	: Padrão simples	Coeficiente	: 4,354
Idade aparente	: 5 anos (b)	Foc	: 0,961

## ELEMENTOS DE CÁLCULO PARA HOMOGENEIZAÇÃO

1. Fator elasticidade: 0,900
2. Fator padrão: 3,533/4,354 = 0,811
3. Fator obsolescência: 0,682/0,961 = 0,710
4. Fator transposição: 465,38/465,38 = 1,000

$$V_{U_6} = \frac{R\$ 250.000,00 \times 0,90}{(49,00 \text{ m}^2 + 1 \times 10,00 \text{ m}^2 \times 0,50)} \times ((0,9 \times (0,811 + 0,710 - 2,000 + 1)) + (0,1 \times (1,000)))$$

$$V_{U_6} = R\$ 2.370,41/\text{m}^2$$



# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---

## b) Média Aritmética

ELEMENTOS	R\$/m <sup>2</sup>
1.....	R\$ 2.876,42/m <sup>2</sup>
2.....	R\$ 2.357,12/m <sup>2</sup>
3.....	R\$ 2.679,57/m <sup>2</sup>
4.....	R\$ 2.219,13/m <sup>2</sup>
5.....	R\$ 2.743,86/m <sup>2</sup>
6.....	R\$ 2.370,41/m <sup>2</sup>

$$Ma = \frac{\text{R\$ } 15.246,51}{6 \text{ elementos}} = \text{R\$ } 2.541,09/\text{m}^2$$

## LIMITES:

$$\text{Inferior : R\$ } 2.541,09/\text{m}^2 \times 0,700 = \text{R\$ } 1.778,76/\text{m}^2$$

$$\text{Superior : R\$ } 2.541,09/\text{m}^2 \times 1,300 = \text{R\$ } 3.303,41/\text{m}^2$$

Como não existe elemento discrepante, teremos a seguinte Média Aritmética Saneada:

**Mas = R\$ 2.541,09/m<sup>2</sup> para novembro de 2022**  
 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais e nove centavos)

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0  
Avaliações e Perícias

---

## 2.2. Valor do Imóvel

a) O valor do apartamento nº 24, será dado pela fórmula:

$$VI = Au + (0 \times Ag \times 0,50) \times Vub \quad \text{onde :}$$

**VI** = Valor do Imóvel

**Au** = Área construída privativa = 43,0964 m<sup>2</sup>

**Au** = Área útil da vaga de garagem = 10,00 m<sup>2</sup>

**Vub** = Valor Unitário Básico = R\$ 2.541,09/m<sup>2</sup>

$$VI = 43,0964 \text{ m}^2 + (0 \times 10,00 \text{ m}^2 \times 0,50) \times R\$ 2.541,09/\text{m}^2$$

**VI** = R\$ 109.511,83 ou em números comerciais:

**VI** = **R\$ 110.000,00** para novembro de 2022  
(cento e dez mil reais)

## IV - CONCLUSÃO

Diante das considerações expostas no corpo do presente laudo, o valor total do imóvel objeto da ação resultou na quantia de:

**V<sub>i</sub> = R\$ 110.000,00**  
(cento e dez mil reais)  
Válido para novembro de 2022

# Maria Lucia Garrobo Pinto

Arquiteta CAU A5035-0

Avaliações e Perícias

---

## **V - ENCERRAMENTO**

Tendo sido concluída sua missão, a signatária emitiu o laudo de avaliação em 39 (trinta e nove) folhas, sendo esta a última datada e assinada.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.



Arquiteta Maria Lucia Garrobo Pinto  
Perita Judicial