Estado da Paraíba
Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social
Polícia Civil
Instituto de Polícia Científica
Núcleo de Criminalística de GUARABIRA

LAUDO PERICIAL DE EXAME DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

Nº 01.02.06.052026.017417

Aos dia 08/05/2026 nesta cidade GUARABIRA PB, a fim de atender a requisição nº. 40/2026 do(a) DELEGADO(A). SYLVIO DE LIRA RABELLO NETO O chefe do NUCRIM-GB , ANA ANGÉLICA PEREIRA SOUZA de conformidade com a legislação e dispositivos regulamentares vigentes, designou o perito(a) JOSÉ OTÁVIO PIRES DO RÊGO para realização deste exame, conforme dados contidos na requisição, trata-se de , que uma motocicleta da marca Yamasaki, cor vermelha, sem placa, numeração 478.

O veículo foi periciado: 7ªDELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DE MAMANGUAPE/PB

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo : YAMASAKI	Cor : VERMELHA	Tipo : MOTOCICLETA
Nº Chassi Ostentado : Ausência parcial	Ano Fab :	Ano Modelo :
Nº Motor Ostentado : Ausência parcial	Nº Placa Ostentada : S/PLACA	

RESULTADOS

Estado do VIN(Chassi) Original ? NAO
Situação do Chassi : AUSÊNCIA PARCIAL
Complemento do Chassi :
Estado do Motor Original ? NAO
Situação : AUSÊNCIA PARCIAL
Complemento :

A Sequência de (VIN) NAO foi recuperada.

CONCLUSÃO:

1- Foi constatado que a peça suporte da gravação da numeração de identificação do NIV, apresentava bastante oxidação em volta dos seus caracteres, deixando parte deles latentes. Aplicando-se a técnica forense específica, através da utilização de reagentes químicos apropriados, foram recuperados 16 caracteres da sequência de identificação do NIV (LANPCB1B9C001326), em sua forma primitiva(original), o chassi pertence a uma motocicleta da marca Yamasaki, já o motor a uma motocicleta da marca Shineray, foi observado que o veículo não estava cadastrado no sistema Bin/Renavam.

2- Foi constatado que a peça suporte da gravação da numeração de identificação do motor, apresenta ausência parcial dos seus caracteres apresenta os seus caracteres. Aplicando-se a técnica forense específica, através da utilização de reagentes químicos apropriados, ainda assim não foi possível recuperar totalmente a numeração de identificação do motor em sua forma primitiva(original).

João Pessoa, 08 de maio de 2026

PERITO(A)JOSÉ OTÁVIO PIRES DO RÊGO
Perito(a) Oficial Criminal - Matrícula : 1599747

IPC Assinatura Eletrônica Laudo 01.02.06.052026.017417 Assinado eletronicamente por Perito(a) Oficial Criminal JOSÉ OTÁVIO PIRES DO RGO Matrícula 1599747 em 08/05/2026 14:03:25, conforme horário de Brasília, com fundamento na Lei Federal N 14.063/2020.

Assinado eletronicamente por: SIMONE QUIRINO DE SA FREIRE MACIEIRA - 22/05/2026 22:48:23
https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052222482214400000151314264
Número do documento: 26052222482214400000151314264

LAUDO PERICIAL DE EXAME DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

Nº 01.02.06.052026.017417

ANEXOS


STEPWAY
456
IPC
NNP
6108
478
IPC
HONDA

Nome imagem : 01
Descrição da Imagem : Mostra a ausência da placa de identificação da motocicleta.



Nome imagem : 02
Descrição da Imagem : Mostra o setor lateral direito da motocicleta.



Nome imagem : 03

Descrição da Imagem : Mostra como se encontrava a sequência de identificação do chassi da motocicleta.



Nome imagem : 04

Descrição da Imagem : Mostra a sequência de identificação do chassi da motocicleta, após a aplicação do reagente.



Nome imagem : 05

Descrição da Imagem : Mostra como se encontrava a sequência de identificação do motor da motocicleta.



Nome imagem : 06

Descrição da Imagem : Mostra como se encontrava a sequência de identificação do motor da motocicleta, após a aplicação do reagente.