



PODER JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS

AVENIDA PEDRO BASSO, 1001 – JARDIM PÓLO CENTRO – CEP: 85.863-756

LAUDO DE AVALIAÇÃO

A Avaliadora Judicial, infra-assinada, em cumprimento ao evento 310, expedido dos Autos de **EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL sob nº. 0017024.03.2018.8.16.0030**, em trâmite junto à Quarta Vara Cível desta Comarca, em que figura como requerente **ALVEAR PARTICIPAÇÕES 1 S/S LTDA e outros**, e executado **SILVANA DE SOUZA VALAITES**, após dirigir-me ao Depósito Judicial, onde se encontra o bem ora em questão, vistoriá-lo como de praxe, passo a proceder a avaliação, em conformidade com o Capítulo 3, Seção 15 Item 5, do Código de Normas da Corregedoria do Estado.

DESCRIÇÃO DOS BENS

AVALIAÇÃO DOS BENS: De acordo com pesquisas realizadas junto a empresas que comercializam este tipo de produto novos, usados e similares, levando-se em consideração todos os fatores incidentes sobre o mesmo, tendo sido utilizado o método comparativo, chegamos à:

BEM 01: 01 (um) Aparelho de Eletroterapia Tonederm AF9, numero de serie AF98915201018, marca Bios – Biositalia

ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO:
Usado, bom estado de conservação.

VALOR DO BEM 01: R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)

BEM 02: 01 (um) Aparelho de Vácuo Terapia – Ultraderm Control, numero de serie 008055501008, classe I, marca Bios – Biositalia

ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO:
Usado, bom estado de conservação.

VALOR DO BEM 02: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)

FONTE DE PESQUISAS:
Internet
www.mercadolivre.com.br



Nada mais havendo a ser avaliado, dou por encerrado o presente laudo avaliatório. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Foz do Iguaçu-Pr., Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.



CUSTAS DEVIDAS.....634,80 VRC´S = R\$ 137,75
 CUSTAS RECEBIDAS.....634,80 VRC´S = R\$ 137,75
 SALDO A RECEBER.....0,00 VRC´S = R\$ 0,00





Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com

7.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

A seguir, serão apresentadas as fotos obtidas durante a perícia de avaliação, que foi realizada no dia 27/02/2023 as 10h.



Foto 1 – Vista de como os equipamentos a serem avaliados foram encontrados.



Foto 2 – Vista de como os equipamentos a serem avaliados foram encontrados.



Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
 Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
 SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Fotos 3 a 8 – Vista geral do equipamento Cryocell, nota-se ausência do selo da Anvisa.



Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
 Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
 SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Foto 9 – Vista da etiqueta do equipamento que está em italiano, com as seguintes informações:
 Equipamento CRYOCELL Nº Serie: CR-10B-440770, alimentação **230V / 50Hz / 500 mA**, fabricado em
 2010 na Itália pela Bios S.r.l.



Fotos 10 a 12 – Vista da manopla de aplicação.



Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Fotos 13 a 16 – Vista da realização de teste de ligação, onde verificou-se que o memo está ligando.



Fotos 17 a 20 – Vista geral do equipamento de Rádio frequência.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDYF-RF38E-YTCBY-SUXHA

Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
 Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
 SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Fotos 21 a 26 – Vista aproximada do equipamento, onde é possível notar que a pedaços do acabamento em acrílico quebrados.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDYF-RF38E-YTCBY-SUXHA

Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
 Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
 SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Foto 27 – Vista traseira do equipamento.



Foto 28 – Vista da etiqueta do equipamento que está em italiano e inglês, com as seguintes informações: Equipamento Radio Frequência, Modelo: BIOREVITAL RF, Nº Serie: BRVT.10I-085B, alimentação **110/220V / 47-63Hz**, fabricado em 2010 na Itália pela Bios S.r.l.



Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Foto 29 – Vista do cabo de alimentação.



Foto 30 – Vista da traseira com os cabos conectados.



Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
 Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
 SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Foto 31 – Vista dos aplicadores.



Fotos 32 a 35 – Vista do aplicador.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDYF-RF38E-YTCBY-SUXHA



Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Fotos 36 a 38 – Vista periférico de aplicação.



Fotos 39 a 42 – Vista periférico pedaleira de aplicação.



Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Foto 43 – Vista da realização do teste, onde o equipamento liga a ventoinha, pisca o painel, mas não inicia.



Foto 44 - Vista geral do equipamento Luz Pulsada.




Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
 Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
 SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Fotos 45 a 50 – Vista geral do equipamento Luz Pulsada.



Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Foto 51 - Vista da etiqueta do equipamento que está em italiano e inglês, com as seguintes informações: Equipamento Luz Pulsada, Modelo: APL EVO, Nº Serie: APLEV 10N0172, alimentação 230V / 50-60Hz, fabricado em 2010 na Itália pela Bios S.r.l.



Foto 52 - Vista da entrada de energia e do cabo e aplicação, não foi apresentado o cabo de alimentação, motivo pelo qual não foi possível testá-lo, uma vez que não é um padrão comum.



Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
 Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)




PERITO ELETRICISTA
 SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Foto 53 – Vista dos fusíveis do equipamento, estes não estavam atuados e se encontravam adequadamente instalados.



Fotos 54 a 57 – Vista cabo de aplicação, este apresenta danos por queda.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDYF-RF38E-YTCBY-SUXHA


Cassio Rodrigues Mindelli

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
Perito Judicial / CREA SP: 2613958510 (Visto CREA PR)



PERITO ELETRICISTA
SEGURANÇA DO TRABALHO

cassio@peritoeletricista.com



Fotos 58 e 59 – Vista do equipamento de terapia de vácuo, este já avaliado pela validadora.



Foto 60 – Vista do equipamento já avaliado, neste podemos notar que diferente dos demais possui nº de Registro da Anvisa, este 10411520017, além da autorização de funcionamento nº 1.04.115/2.

7.3 RELATÓRIO DA PERÍCIA DIRETA

Inicialmente nos autos constava que os equipamentos estavam armazenados no depósito público, localizado na Rua Guaratinguetá, 52, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu – PR, Cep.: 85862-030, no entanto ao chegar ao local, foi nos informado que estes haviam sido removidos para o fórum de Foz do Iguaçu, localizado na Av. Pedro Basso, 1001, Centro, Foz do Iguaçu - PR, 85863-756.

Na vistoria não houve a participação de nenhuma das partes, ao chegar no local fomos recebidos pelo Senhor Guaipi de Lauro, que nos apresentou o local onde os equipamentos estavam armazenados e o espaço onde poderíamos realizar a análise destes.

Os equipamentos foram encontrados armazenados empilhados em um espaço junto a arquivos.

Todos os equipamentos possuem o mesmo fabricante a empresa Bios Italy, empresa Italiana.

