

desgastada pelos quase de 8 anos de depósito, pneus ressecados e um rasgo no banco, causado por mordida de cão. **Necessidade de conserto/manutenção:** necessária revitalização da pintura, a troca dos pneus já ressecados pelo tempo de depósito, a troca da bateria e revisão geral da motocicleta. **Observação:** tais informações foram obtidas junto a funcionário do pátio, contudo, não se pode afirmar que não haja conserto mecânico/elétrico a ser feito no veículo. **CRITÉRIO AVALIATIVO:** Foi realizada a avaliação com base no código 817040-1 da tabela FIPE, cujo valor do veículo atualmente é de R\$ 49.122,00, e aplicado um deságio de 25%, considerando a necessidade de conserto/manutenção acima referida, para além de possíveis surpresas de manutenção, visto que não houve condições de testar o seu funcionamento. **TOTAL: R\$ 36.841,50 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).**



Ipatinga/MG, 09 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDIRNEY MALAQUIAS BASTOS  
Data: 09/01/2025 14:32:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wandirney Malaquias Bastos  
Oficial de Justiça Avaliador Federal