



1373-8137
99954-8888

LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

J3L

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978

NOME DO PRESTADOR
BR ESTADCA
NOME DO MOTORISTA
WILLIAN

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
 GUINCHEIRO PERITO
 OFICINA REFERENCIADA PÁTIO

CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇÃO

NOME **BANSEG**


MARCA **FORD** TIPO **KA** ANO/MODELO **2015/16** PLACA **PXB 0483** COR **PRETA** CHASSI **2B 292J84**

MOTOR Nº **10787** COMBUSTÍVEL **R** KM **111** CONSERVAÇÃO DO AUTO
 BOM REGULAR RISCADO

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCAL DE DESTINO

AVARIAS

(A) AMASSADO (R) RISCADO (AT) ANTIGO (Q) QUEBRADO (S) SEM DANOS



(B) BOM

(AV) AVARIADO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS
PARA-CHOQUE DIANTEIRO			X	ESPELHO INTERNO				VIDRO T.D			
FAROL DIREITO			X	PAINEL DE INSTRUMENTOS				VIDRO T.E			
FAROL ESQUERDO			X	CONSOLE CENTRAL				ITENS OBRIGATÓRIOS / ACESSÓRIOS			
FAROL DE MILHA ESQUERDO			X	AIR BAG MOTORISTA				SEM PARAR			
FAROL DE MILHA DIREITO			X	AIR BAG PASSAGEIRO				RÁDIO			
PÁRA-BRISA			X	AIR BAG TETO				<input type="checkbox"/> TOCA-FITAS			
RADIADOR DE ÁGUA			X	AIR BAG DAS COLUNAS				CD / C/FRENTE: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
CONDENSADOR DO A/C			X	AIR BAG LATERAL				<input type="checkbox"/> DVD			
MOTOR			X	CINTOS DE SEGURANÇA				<input type="checkbox"/> MONITOR DVD			
MOTOR DE ARRANQUE			X	CÂMBIO AUTOMÁTICO				MARCA:			
COMPRESSOR DO A/C			X	CÂMBIO MANUAL				ALTO FALANTES, QUANTOS?			
MÓDULO DE INJEÇÃO			X	DIREÇÃO HIDRÁULICA				MÓDULO DE SOM/MARCA			
FREIOS ABS			X	TAPETES DE BANDEJA				CAIXA SELADA			
MÓDULOS ABS			X	TAMPA DO BAGAGITO				ALARME/ MARCA			
ESPELHO RETROVISOR DIREITO			X	BANCOS TRASEIROS				MANUAL DO PROPRIETÁRIO			
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO			X	BANCOS DIANTEIROS				BATERIA/ MARCA			
TETO SOLAR			X	REVESTIMENTO				CALOTAS			
BAGAGEIRO			X	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO				CHAVE DE RODAS			
VIDROS			X	RODA DE FERRO				MACACO			
LIMPADOR TRASEIRO			X	RODA DE LIGA				TRIÂNGULO			
CHAVE DE IGNIÇÃO			X	KIT GÁS				ARO DO ESTEPE			
				LANTERNA TRASEIRA L/D				ENGATE			
				LANTERNA TRASEIRA L/E				EXTINTOR			
				VIDRO D.D.				PROTECTOR DE CARTER			
				VIDRO D.E				O MOTOR FUNCIONA?			

OBSERVAÇÕES

Veículo BASTIDO de frente e tombado L. E.

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO? SIM NÃO - QUAIS?

ELABORADOR

RECEPÇÃO DO VEÍCULO

NOME

NOME **Geonice**

R.G.

R.G. **123456789**

DATAVISTO

DATAVISTO **25/01/19**

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA PIRELLI	MARCA PIRELLI	MARCA PIRELLI	MARCA PIRELLI	MARCA CONTINENTAL
<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaiz isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.

[Handwritten signature]