



CHECK-LIST DE SERVIÇOS

Rua Resplendor, s/nº, Lote 01-04 / 16-23, Canaã
Viana - ES / (27) 3344-1260 / 99273-2524
autosocorroviana@ig.com.br

DATA: 31 / 07 / 2020 HORA/ACIONAMENTO: 06 : 58 HORA/LOCAL: 08 : 11

MOTORISTA: Henarley VIATURA: 28 KM SAÍDA: 12507 KM CHEGADA: _____

MOTORISTA: _____ VIATURA: _____ KM SAÍDA: _____ KM CHEGADA: _____

EMPRESA: Azul Seg SOLICITADO POR: web

CÓDIGO DE ATENDIMENTO (SINISTRO): 0514801393 VALOR R\$: _____

DADOS DO CLIENTE

NOME: _____ TEL.: _____

VEÍCULO: Crossfox ANO: _____ COR: Prato PLACA: KZWSB56







LOCAL SOLICITADO: Rua Joaquin Fonseca 7, Stapelbussu Guarapari-ES Oficina Automec

LOCAL DE DESTINO: Patio Alexandre Buaiz, Rod do Sol Guarapari-ES

SERVIÇO PRESTADO: OUTROS REMOÇÃO TÁXI

OBSERVAÇÕES: _____


ASSINALE AS AVARIAS OU DANOS ONDE O VEÍCULO FOI ATINGIDO



COMBUSTÍVEL



PNEUS



NOVOS BONS RUINS

MARCA: _____

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS EXISTENTES

S N I Retrovisor	S N I Pneus	S N I Tapetes	S N I Protetor Carter
S N I Borrachão Lateral	S N I Rádio	S N I Extintor	S N I Inter Clima
S N I Faróis Auxiliares	S N I Rádio Toca-Fitas	S N I Estepe	S N I Tacógrafo
S N I Calotas	S N I CD	S N I Macaco	S N I Rodoar
S N I Rodas de Liga Leve	S N I Bancos Dianteiros	S N I Triângulo	S N I Localizador/GPS
S N I Rodas Comuns	S N I Bancos Traseiros	S N I Chave de Rodas	
S N I Chaves	S N I Amplificador	S N I Documentos	
S N I Break-Light	S N I Alto Falantes	S N I Alarme	

S = Sim, existente N = Não, não existente I = Incompleto ou avariado

OBS.: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS PESSOAIS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO.

Nelly Nogueira Lopes J S
NOME LEGÍVEL DO CLIENTE

Geonice
NOME LEGÍVEL | OFICINA

Data: 31 07 2020

Data: 31 07 2020