



Auto Socorro Papa-Léguas

REBOQUE 24 HORAS
ATENDEMOS A VÁRIAS SEGURADORAS

BR 356 - Km 291 - Trevo Sapucainha
Patrocínio do Muriaé - MG - CEP 36.860-000
Tel.: (32) 3726-1876 / 99903-5812 / 98419-1240
E-mail: adm.autosocorropapaleguas@gmail.com

FICHA DE VISTORIA

Data: 19/10/20 Hora: 9:38

Seguradora: <u>PORTO SEGURO</u>		Atendente: <u>SERGIO</u>		Sinistro N°: <u>6379530/20</u>	
Proprietário: <u>THAMIRIS FERNANDES MARI</u>					
Veículo: <u>H1320</u>		Ano: <u>2014</u>		Cor: <u>BRANCO</u>	
				Placa: <u>KWM 8749</u>	

Local: <u>ROMENDA DOR VENANCIO</u>	
Destino: <u>ITAIPERUNA</u>	Km. Percorrido:

MOTIVAÇÃO DA CHAMADA: <input checked="" type="checkbox"/> Acidente <input type="checkbox"/> Pane Mecânica <input type="checkbox"/> Pane Elétrica	Detalhar:
--	-----------

DANOS OU AVARIAS DO VEÍCULO NA RETIRADA - Assinale as Partes Danificadas

LATERAL ESQUERDA: FUZION MARCA
 LATERAL DIREITA: FUZION MARCA
 TRASEIRA: FUZION MARCA
 DIANTEIRA: FUZION MARCA
 PNEUS MARCA ESTEPE: GOODIAN
 COMB. R C

Acessórios / Equipamentos Existentes

<input checked="" type="checkbox"/> N Bagagito	<input checked="" type="checkbox"/> N Pneus	<input checked="" type="checkbox"/> N Tapetes <u>1 COMPLETO</u>
<input checked="" type="checkbox"/> N Retrovisor Elétrico	<input checked="" type="checkbox"/> N Rádio	<input checked="" type="checkbox"/> N Buzina
<input checked="" type="checkbox"/> N Retrovisor Comum	<input checked="" type="checkbox"/> N Rádio Toca Fitas	<input checked="" type="checkbox"/> N Extintor
<input checked="" type="checkbox"/> N Borrachão Lateral	<input checked="" type="checkbox"/> N CD	<input checked="" type="checkbox"/> N Estepe
<input checked="" type="checkbox"/> N Braka Light	<input checked="" type="checkbox"/> N Auto Falantes	<input checked="" type="checkbox"/> N Macaco
<input checked="" type="checkbox"/> N Faróis Auxiliares	<input checked="" type="checkbox"/> N Amplificador	<input checked="" type="checkbox"/> N Triângulo
<input checked="" type="checkbox"/> N Calotas	<input checked="" type="checkbox"/> N Console Interno	<input checked="" type="checkbox"/> N Chave de Roda
<input checked="" type="checkbox"/> N Rodas de Liga Leve	<input checked="" type="checkbox"/> N Bancos Dianteiros	<input checked="" type="checkbox"/> N Alarme
<input checked="" type="checkbox"/> N Rodas Comum	<input checked="" type="checkbox"/> N Bancos Traseiros	<input checked="" type="checkbox"/> N Cárter / Protetor
<input checked="" type="checkbox"/> N Chaves Ignição	<input checked="" type="checkbox"/> N Documentos	<input checked="" type="checkbox"/> N Suspensão
		<input checked="" type="checkbox"/> N Bateria

S = Sim, Existente

N = Não, Não existente

I = Incompleto ou avariado

Obs.: CAPU AVARIADO, PARACHOK DIANTEIRO AVARIADO, SUSPENSÃO AVARIADO, PARABRISA AVARIADO. OS DOIS FREIQUES FORAM ACIONADO

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DE VALOR DEIXADO NO VEÍCULO NÃO CITADOS ACIMA.

Declaro estar de acordo com as informações contidas neste formulário.

USUÁRIO OU BENEFICIÁRIO

Nome: Thamiris Fernandes Mari Data: 19/10/20 às 10:44 h
Assinatura: Thamiris F. Mari R.G.: 23.559.999-1

DESTINATÁRIO

Nome: Buaz Leão Data: 19/10/20 às 16:40 h
Assinatura: Coelho R.G.: 776276 ES