

RECEBIMENTO DA CHAMADA

Data e Hora: 8:40 / 05/20 10:00
Cia. Seguradora: AZUL
Produto:
Número Assistência: 5940566/20
Motorista: bilian
Frota: 08

Plataforma Resgate Táxi Subsolo Munk Lança p/ caminhão Plataforma p/ caminhão SOS Chaveiro

Segurado: ADREIA LUCIANA BACHETTI
Telefone: 28 9992319

Veículo: Fiat Palio
Ano:
Cor:
KM: 363M
Placa: OVE 9340

Local do Atendimento: Rod. ES 60 ARAÍDOS PACOS
Destino de Entrega: Rua Rod. SUL ES 060 ANCHIETA IRAPRI

MOTIVO DA CHAMADA: Acidente Roubo/Furto Pane Troca de pneu Chaveiro Outros: R\$:

KM INICIAL: 308813 KM NO LOCAL: 308880 KM NO DESTINO:
KM FINAL: 308989 KM TOTAL:
Preencha as informações abaixo antes de realizar qualquer procedimento no veículo

S.O.S.

1) O veículo já apresentou esta pane anteriormente? Sim Não
2) O veículo esteve recentemente na oficina? Sim Não
3) O veículo está na garantia? Sim Não
4) Segurado tentou solucionar por conta própria? Sim Não

Diagnóstico: ordem 999252319 / LAUDIA 28 999671714

Solução adotada:
 Serviço paliativo executado. Qual:
 Rebocar o veículo - não transitar em hipótese alguma
 Serviço não executado. Não autorizado pelo segurado
 Serviço não executado. Veículo em garantia

IMPORTANTE:

O veículo deve ser encaminhado para a oficina o mais breve possível. Lembre-se que os nossos serviços são de caráter emergencial, geralmente executados em condições adversas, não constituindo garantia de reparo definitivo no veículo.

REMOÇÃO DO VEÍCULO

DANOS OU AVARIAS DO VEÍCULO
Assinale, antes de remover, com um X os danos pré-existentes encontrados no veículo

PNEUS DIANTEIROS: Novos Bons Ruins
PNEUS TRÁSEIROS: Novos Bons Ruins

Combustível: R C

Preencha antes de realizar a remoção
S = SIM N = NÃO
 Localização do veículo permite remoção
 Efetuado vistorias de avarias/danos pré-existentes
 Ganchos estão fixados em local adequado
 Cintas fixadas em local adequado
 Realizado fotos do veículo
 Eixo cardan removido (caminhão)
 Pára-choque removido (caminhão)

Preencha após realizar a remoção
 Segurado acompanhou a remoção
 Utilizou patins
 Houve danos ou avarias durante a remoção
 Peças removidas entregues na oficina (caminhão)

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO

A S N	ESTEPE	A S N	RÁDIO / USB	A S N	FARÓIS MILHA	A S N	INTERCLIMA
A S N	MACACO	A S N	CD PLAYER	A S N	CALÓTAS	A S N	TACÓGRAFO
A S N	TRIÂNGULO	A S N	FRENTE CD	A S N	RODAS LIGA-LEVE	A S N	RASTREADOR
A S N	CHAVE RODA	A S N	CENTRAL MULTIMÍDIA	A S N	PROT. MOTOR	A S N	RÁDIO PX
A S N	ENGATE REBOQUE	A S N	AR-CONDICIONADO	A S N	RETROVISOR EXTER.	A S N	ANTENA PX
A S N	BATERIA	A S N	GPS	A S N	MANUAL	A S N	RODOAR
A S N	EXTINTOR	A S N	ALARME	A S N	DOCUMENTOS	A S N	CARDAN
A S N	TAPETE	A S N	ANTENA	A S N	CHAVE	A S N	LONA
						A S N	CORDA

S: SIM,EXISTE N: NÃO,NÃO EXISTE A: AVARIADO OU INCOMPLETO

IMPORTANTE: Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences pessoais deixados no interior do veículo.

ASSINATURAS

Observações: Veículo AVARIADO no acidente

Declaro que li, entendi e estou de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 2ª via recebi.
Nome: x Laudia Bachetti
R.G.: 1860559 Data: 05/14/20 Hora: 10:10

Declaro ter recebido o veículo acima e estar de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 3ª via recebi.
Nome: Leonê
R.G.: 97624615 Data: 05/14/20 Hora: 10:10