43L

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978

LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

NOME DO PRESTADOR: Auto Soc Guarapari
NOME DO MOTORISTA: Anderson
VIATURA:
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: ☐ GUINCHEIRO ☐ PERITO ☐ OFICINA REFERENCIADA ☒ PÁTIO
CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇ

NOME: Porto Seguro
MARCA: Fiat | TIPO: Bravo | ANO/MODELO: 2013 | PLACA: OVI2123 | COR: Branca | CHASSI: 9030400
MOTOR Nº | COMBUSTÍVEL: R | KM | CONSERVAÇÃO DO AUTO ☐ BOM ☐ REGULAR ☐ RISCADO
LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO | LOCAL DE DESTINO

AVARIAS

(A) AMASSADO (R) RISCADO (AT) ANTIGO (Q) QUEBRADO (S) SEM DANOS



(B) BOM (AV) AVARIADO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIA
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO				ESPELHO INTERNO				VIDRO T.D			
FAROL DIREITO				PAINEL DE INSTRUMENTOS				VIDRO T.E			
FAROL ESQUERDO				CONSOLE CENTRAL				ÍTENS OBRIGATÓRIOS / ACESSÓRIOS	S	N	AVARIAS
FAROL DE MILHA ESQUERDO				AIR BAG MOTORISTA				SEM PARAR			
FAROL DE MILHA DIREITO				AIR BAG PASSAGEIRO				RÁDIO ☐ TOCA-FITAS ☐ CD C/ FRENTE: ☒ SIM ☐ NÃO ☐ DVD ☐ MONITOR DVD MARCA:			
PÁRA-BRISA				AIR BAG TETO							
RADIADOR DE ÁGUA				AIR BAG DAS COLUNAS							
CONDENSADOR DO A/C				AIR BAG LATERAL							
MOTOR				CINTOS DE SEGURANÇA				ALTO FALANTES,QUANTOS?			
MOTOR DE ARRANQUE				CÂMBIO AUTOMÁTICO				MÓDULO DE SOM/MARCA			
COMPRESSOR DO A/C				CÂMBIO MANUAL				CAIXA SELADA			
MÓDULO DE INJEÇÃO				DIREÇÃO HIDRÁULICA				ALARME/ MARCA			
FREIOS ABS				TAPETES DE BANDEJA				MANUAL DO PROPRIETÁRIO			
MÓDULOS ABS				TAMPA DO BAGAGITO				BATERIA/ MARCA			
ESPELHO RETROVISOR DIREITO				BANCOS TRASEIROS				CALOTAS			
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO				BANCOS DIANTEIROS				CHAVE DE RODAS			
TETO SOLAR				REVESTIMENTO				MACACO			
BAGAGEIRO				PÁRA-CHOQUE TRASEIRO				TRIÂNGULO			
VIDROS				RODA DE FERRO				ARO DO ESTEPE			
LIMPADOR TRASEIRO				RODA DE LIGA				ENGATE			
CHAVE DE IGNIÇÃO				KIT GÁS				EXTINTOR			
				LANTERNA TRASEIRA L/D				PROTETOR DE CARTER			
				LANTERNA TRASEIRA L/E				O MOTOR FUNCIONA ?			
				VIDRO D.D.							
				VIDRO D.E							

OBSERVAÇÕES

Veículo Colisão dianteira

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO? ☐ SIM ☐ NÃO - QUAIS?

ELABORADOR	RECEPÇÃO DO VEÍCULO
NOME	NOME George
R.G	R.G
DATA/VISTO	DATA/VISTO 28/07/20

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA Bridgestone	MARCA Bridgestone	MARCA Michelin	MARCA Michelin	MARCA Nexen
☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIM
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaiz isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DO SEGURADO/TERCEIRO/OFICINA - CARIMBO