



GUINCHO 24 H

atendimento@gmautosocorro.com.br
www.gmautosocorro.com.br

(28) 3511-7444 - (28) 3521-5775 - 99985-1748



ORDEM DE SERVIÇO

Data / hora chamada

27/11/20

Prestador de Serviço

Gm

21869

Nome do motorista

Guilherme

RECEBENDO A CHAMADA

Plataforma Hidráulica Rampa Lança Asa Delta Moto SOS Carro SOS Munck Lança p/caminhão Plataforma p caminhão

Usuário: _____ Fone: _____

Veículo: _____ Ano: Prato Placa: MSC-9392

Chassi: _____ Renavan: _____

Local do Atendimento: _____

Destino de entrega: _____

Motivo da Chamada
 Acidente Pane Roubo Alternador Injeção eletrônica Correia dentada Arrefecimento Outros _____
 Bateria Combustível Pneu Motor/suspensão

SOS

CHECK LIST DE SOS - (Realizado antes de qualquer procedimento no veículo)

1) O veículo já apresentou esta pane anteriormente? Sim Não
2) O veículo esteve recentemente na oficina? Sim Não
3) O veículo está na garantia? Sim Não
4) Km do veículo socorrido _____

Diagnóstico: _____

Solução adotada
 Serviço paliativo executado _____ Compra de peças: Valor R\$ _____
 Serviço não executado - veículo em garantia Serviço não executado - peça não encontrada
 Serviço não executado - Segurado não autoriza: Procedimento/Compra de peça Rebocar o veículo - não transitar em hipótese nenhuma

Encaminhar o veículo a oficina o mais breve possível. Lembre-se que os nossos serviços têm caráter emergencial, geralmente executados em condições adversas, não constituindo, necessariamente, garantia de reparo definitivo do automóvel.

REMOÇÃO DO VEÍCULO

DANOS OU AVARIAS DO VEÍCULO NA RETIRADA
ASSINALE COM UM X OS DANOS ENCONTRADOS NO VEÍCULO

Diagrams of car, truck, and motorcycle with numbered circles for damage marking. Includes 'COMB' gauge and 'PNEUS' (NOVOS, BONS, RUNS) checkboxes. MARCA: _____

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS EXISTENTES

	S	N	A	S	N	A	S	N	A	S	N	A			
RETROVISOR ELÉTRICO	X			CHAVE CODIFICADA	X		PAINEL ANALÓGICO	X		TAMPÃO TRASEIRO	X	MACACO	X		
RETROVISOR COMUM	X			RÁDIO / PEN DRIVE	X	X	ACENDEDOR CIGARROS	X		BUZINA AR / EIÉTRICA	X	PROTETOR CÂRTER	X		
FRISOS LATERAIS	X			KIT MULTIMÍDIA	X	X	ALTO-FALANTES	X		BANCO DIANT. DIR.	X	SUSPENSÃO	X		
KIT XENON	X			RÁDIO CD PLAYER	X	X	AMPLIFICADOR	X		BANCO DIANT. ESQ.	X	INTERCLIMA		X	
FAROL DE NEBLINA	X			RÁDIO TRANSMISSOR	X	X	CADEIRA DE BEBÊ	X		BANCO TRASEIRO	X	AR CONDICIONADO	X		
RODAS DE LIGA/ESPECIAL	X			DVD	X	X	ANTENA COMUM	X		ALARME	X	TACÓGRAFO		X	
RODAS DE AÇO	X			CAIXA SELADA	X	X	ANTENA INTERNA	X		EXTINTOR	X	RODOAR		X	
CALOTAS	X			CHAVE DE RODA	X	X	CONSOLE	X		ESTEPE	X	LOCALIZADOR / GPS		X	
CHAVE DE IGNIÇÃO	X			PAINEL DIGITAL	X	X	TAPETE	X		TRIÂNGULO	X	DOCUMENTOS		X	

S = SIM, SIM EXISTEM / N = NÃO, NÃO EXISTENTE / A = AVARIADO OU INCOMPLETO

ASSINATURAS

Observações: Pneus marca Bridgestone Bar.
no Ruins
no Hellis.

OS MOTORISTAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A INDICAR OFICINAS OU SERVIÇOS DE QUALQUER ESPÉCIE. A ACEITAÇÃO DE INDICAÇÕES SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR PERTENCES DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.

Esta oficina está sendo indicada por: Seguradora Usuário Corretor Motorista Outros _____

Declaro que li, entendi e estou de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 2ª via recebi.

Declaro ter recebido o veículo acima e estar de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 3ª via recebi.

Nome: _____ Nome: Leonice

RG.: _____ Data: _____ Hora: _____ RG.: 776.216-ES Data: 27/11/20 Hora: 15:20

Assinatura: _____ Assinatura: _____