



LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978

NOME DO PRESTADOR

BR TRANSPORTE

NOME DO MOTORISTA

MATEUS

VIATURA

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

GUINCHEIRO

PERITO

OFICINA REFERENCIADA

PÁTIO

CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇÃO

32i

NOME

BANSEG

MARCA

JW

TIPO

CoL

ANO/MODELO

2012/13

PLACA

00R5247

COR

GRASA

CHASSI

DP060353

MOTOR Nº

COMBUSTÍVEL

R \ / /

KM

CONSERVAÇÃO DO AUTO

BOM

REGULAR

RISCADO

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO

LOCAL DE DESTINO

AVARIAS




(A) AMASSADO

(R) RISCADO

(AT) ANTIGO

(Q) QUEBRADO

(S) SEM DANOS



(B) BOM

(AV) AVARIADO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	P		P	ESPELHO INTERNO	P			VIDRO T.D			
FAROL DIREITO	P		P	PAINEL DE INSTRUMENTOS	P			VIDRO T.E			
FAROL ESQUERDO	P		P	CONSOLE CENTRAL	P			ITENS OBRIGATÓRIOS / ACESSÓRIOS	S	N	AVARIAS
FAROL DE MILHA ESQUERDO	P		P	AIR BAG MOTORISTA	P			SEM PARAR			
FAROL DE MILHA DIREITO	P		P	AIR BAG PASSAGEIRO	P			RÁDIO			
PÁRA-BRISA	P		P	AIR BAG TETO	P			TOCA-FITAS			
RADIADOR DE ÁGUA	P		P	AIR BAG DAS COLUNAS	P			CD C/ FRENTE	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
CONDENSADOR DO A/C	P		P	AIR BAG LATERAL	P			DVD			
MOTOR	P		P	CINTOS DE SEGURANÇA	P			MONITOR DVD			
MOTOR DE ARRANQUE	P		P	CÂMBIO AUTOMÁTICO	P			MARCA:			
COMPRESSOR DO A/C	P		P	CÂMBIO MANUAL	P			ALTO FALANTES, QUANTOS?			
MÓDULO DE INJEÇÃO	P		P	DIREÇÃO HIDRÁULICA	P			MÓDULO DE SOM/MARCA			
FREIOS ABS	P		P	TAPETES DE BANDEJA	P			CAIXA SELADA			
MÓDULOS ABS	P		P	TAMPA DO BAGAGITO	P			ALARME/ MARCA			
ESPELHO RETROVISOR DIREITO	P		P	BANCOS TRASEIROS	P			MANUAL DO PROPRIETÁRIO			
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO	P		P	BANCOS DIANTEIROS	P			BATERIA/ MARCA			
TETO SOLAR	P		P	REVESTIMENTO	P			CALOTAS			
BAGAGEIRO	P		P	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO	P			CHAVE DE RODAS			
VIDROS	P		P	RODA DE FERRO	P			MACACO			
LIMPADOR TRASEIRO	P		P	RODA DE LIGA	P			TRIÂNGULO			
CHAVE DE IGNIÇÃO	P		P	KIT GÁS	P			ARO DO ESTEPE			
				LANTERNA TRASEIRA L/D	P			ENGATE			
				LANTERNA TRASEIRA L/E	P			EXTINTOR			
				VIDRO D.D.	P			PROTECTOR DE CARTER			
				VIDRO D.E	P			O MOTOR FUNCIONA?			

OBSERVAÇÕES

Colisão dianteira

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO? SIM NÃO - QUAIS?

ELABORADOR

RECEPÇÃO DO VEÍCULO

NOME

NOME

R.G.

R.G.

DATA/VISTO

DATA/VISTO

PNEU DIANTEIRO DIREITO

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

PNEU TRASEIRO DIREITO

PNEU TRASEIRO ESQUERDO

ESTEPE

MARCA **SEMPER**

N/T BOM REGUL PÉSSIMO

DANIFICADO PELO SINISTRO

SIM NÃO

MARCA **SEMPER**

N/T BOM REGUL PÉSSIMO

DANIFICADO PELO SINISTRO

SIM NÃO

MARCA **SEMPER**

N/T BOM REGUL PÉSSIMO

DANIFICADO PELO SINISTRO

SIM NÃO

MARCA **SEMPER**

N/T BOM REGUL PÉSSIMO

DANIFICADO PELO SINISTRO

SIM NÃO

MARCA **GOODYEAR**

N/T BOM REGUL PÉSSIMO

DANIFICADO PELO SINISTRO

SIM NÃO

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaz Neto isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.