



LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

31H

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978

NOME DO PRESTADOR

NOME DO MOTORISTA

VIATURA

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇÃO

☐ GUINCHEIRO☐ PERITO☐ OFICINA REFERENCIADA ☒ RÁDIO

NOME

MARCA

TIPO

ANO/MODELO

PLACA

COR

CHASSI

MOTOR Nº

COMBUSTÍVEL

R

/

/

KM

CONSERVAÇÃO DO AUTO

☐ BOM☐ REGULAR☐ RISCADO

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO

LOCAL DE DESTINO

AVARIAS



(A) AMASSADO

(R) RISCADO

(AT) ANTIGO

(Q) QUEBRADO

(S) SEM DANOS



(B) BOM

(AV) AVARIADO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS
PARA-CHOQUE DIANTEIRO				ESPELHO INTERNO				VIDRO T.D			
FAROL DIREITO				PAINEL DE INSTRUMENTOS				VIDRO T.E			
FAROL ESQUERDO				CONSOLE CENTRAL				ÍTEMS OBRIGATÓRIOS / ACESSÓRIOS	S	N	AVARIAS
FAROL DE MILHA ESQUERDO				AIR BAG MOTORISTA				SEM PARAR			
FAROL DE MILHA DIREITO				AIR BAG PASSAGEIRO				RÁDIO			
PARA-BRISA				AIR BAG TETO				☐ TOCA-FITAS			
RADIADOR DE ÁGUA				AIR BAG DAS COLUNAS				☐ CD / C/ FRENTE: ☐ SIM ☐ NÃO			
CONDENSADOR DO A/C				AIR BAG LATERAL				☐ MONITOR DVD			
MOTOR				CINTOS DE SEGURANÇA				MARCA:			
MOTOR DE ARRANQUE				CÂMBIO AUTOMÁTICO				ALTO FALANTES, QUANTOS?			
COMPRESSOR DO A/C				CÂMBIO MANUAL				MÓDULO DE SOM/MARCA			
MÓDULO DE INJEÇÃO				DIREÇÃO HIDRÁULICA				CAIXA SELADA			
FREIOS ABS				TAPETES DE BANDEJA				ALARME/ MARCA			
MÓDULOS ABS				TAMPA DO BAGAGITO				MANUAL DO PROPRIETÁRIO			
ESPELHO RETROVISOR DIREITO				BANCOS TRASEIROS				BATERIA/ MARCA			
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO				BANCOS DIANTEIROS				CALOTAS			
TETO SOLAR				REVESTIMENTO				CHAVE DE RODAS			
BAGAGEIRO				PARA-CHOQUE TRASEIRO				MACACO			
VIDROS				RODA DE FERRO				TRIÂNGULO			
LIMPADOR TRASEIRO				RODA DE LIGA				ARO DO ESTEPE			
CHAVE DE IGNIÇÃO				KIT GÁS				ENGATE			
				LANTERNA TRASEIRA L/D				EXTINTOR			
				LANTERNA TRASEIRA L/E				PROTECTOR DE CARTER			
				VIDRO D.D.				O MOTOR FUNCIONA ?			
				VIDRO D.E							

OBSERVAÇÕES

Colisões diant. e traseiras

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO?

☐ SIM☐ NÃO - QUAIS?

ELABORADOR

RECEPÇÃO DO VEÍCULO

NOME

R.G.

DATA/VISTO

NOME

R.G.

DATA/VISTO

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA <u>Linglong</u>	MARCA <u>Linglong</u>	MARCA <u>Linglong</u>	MARCA <u>Linglong</u>	MARCA <u>PIRELLI</u>
☐ NT ☒ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☒ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☒ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☒ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☒ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaiz isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DO SEGURADO/TERCEIRO/OFCINA - CARIMBO