

DATA: 22 / 01 / 2021 HORA/ACIONAMENTO: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ HORA/LOCAL: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

MOTORISTA: Quarley VIATURA: 28 KM SAÍDA: 17678 KM CHEGADA: \_\_\_\_\_

MOTORISTA: \_\_\_\_\_ VIATURA: \_\_\_\_\_ KM SAÍDA: \_\_\_\_\_ KM CHEGADA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: Porto sug SOLICITADO POR: WLO

CÓDIGO DE ATENDIMENTO (SINISTRO): 1889849/21 VALOR R\$: \_\_\_\_\_

### DADOS DO CLIENTE

NOME: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

VEÍCULO: Lodrelo ANO: \_\_\_\_\_ COR: \_\_\_\_\_ PLACA: ODG8E47







LOCAL SOLICITADO: Rua Luciano das Neves 2035, Divino Espírito Santo, Vila Velha - ES

LOCAL DE DESTINO: Rod do sol, Ponta da futa, Guarapari - ES  
Patio de PT Buaiz

SERVIÇO PRESTADO:  OUTROS  REMOÇÃO  TÁXI

OBSERVAÇÕES: \_\_\_\_\_


ASSINALE AS AVARIAS OU DANOS ONDE O VEÍCULO FOI ATINGIDO



COMBUSTÍVEL



PNEUS



NOVOS BONS RUINS

MARCA: \_\_\_\_\_

### ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS EXISTENTES

S N I Retrovisor	S N I Pneus	S N I Tapetes	S N I Protetor Carter
S N I Borrachão Lateral	S N I Rádio	S N I Extintor	S N I Inter Clima
S N I Faróis Auxiliares	S N I Rádio Toca-Fitas	S N I Estepe	S N I Tacógrafo
S N I Calotas	S N I CD	S N I Macaco	S N I Rodoar
S N I Rodas de Liga Leve	S N I Bancos Dianteiros	S N I Triângulo	S N I Localizador/GPS
S N I Rodas Comuns	S N I Bancos Traseiros	S N I Chave de Rodas	
S N I Chaves	S N I Amplificador	S N I Documentos	
S N I Break-Light	S N I Alto Falantes	S N I Alarme	

S = Sim, existente N = Não, não existente I = Incompleto ou avariado

OBS.: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS PESSOAIS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO.

NOME LEGÍVEL DO CLIENTE

Samuel Bezerra Data: 22, 01, 21

Assinatura

NOME LEGÍVEL | OFICINA

George Data: 30/01/21

Assinatura

CPF: \_\_\_\_\_

Hs 09:13

CPF: \_\_\_\_\_

Hs \_\_\_\_\_