



LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

34A

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978


NOME DO PRESTADOR: Auto Soc. Ltda
NOME DO MOTORISTA: ERSON VIATURA

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: GUINCHEIRO PERITO
 OFICINA REFERENCIADA PÁTIO
CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇÃO

NOME: POLTO SOBRAL
MARCA: TOYOTA TIPO: COROLLA ANO/MODELO: 2009 PLACA: HCH 5695 COR: PRATA CHASSI: 9BRBB42G9
MOTOR Nº: XL1 COMBUSTÍVEL: R KM: /// CONSERVAÇÃO DO AUTO: BOM REGULAR RISCADO
LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCAL DE DESTINO

AVARIAS

(A) AMASSADO (R) RISCADO (AT) ANTIGO (Q) QUEBRADO (S) SEM DANOS



(B) BOM

(AV) AVARIADO

| DESCRIÇÃO DAS PEÇAS | S | N | AVARIAS | DESCRIÇÃO DAS PEÇAS | S | N | AVARIAS | DESCRIÇÃO DAS PEÇAS | S | N | AVARIAS |
|-----------------------------|---|---|---------|------------------------|---|---|---------|---|---|---|---------|
| PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO | X | | P | ESPELHO INTERNO | X | | | VIDRO T.D | | | P |
| FAROL DIREITO | X | | P | PAINEL DE INSTRUMENTOS | X | | | VIDRO T.E | | | |
| FAROL ESQUERDO | X | | P | CONSOLE CENTRAL | X | | | ITENS OBRIGATORIOS / ACESSÓRIOS | S | N | AVARIAS |
| FAROL DE MILHA ESQUERDO | X | | P | AIR BAG MOTORISTA | X | | | SEM PARAR | | | |
| FAROL DE MILHA DIREITO | X | | P | AIR BAG PASSAGEIRO | X | | | RÁDIO | | | |
| PÁRA-BRISA | X | | | AIR BAG TETO | X | | | <input type="checkbox"/> TOCA-FITAS | | | |
| RADIADOR DE ÁGUA | X | | | AIR BAG DAS COLUNAS | X | | | <input checked="" type="checkbox"/> DVD C/ FRENTE: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | | | |
| CONDENSADOR DO A/C | X | | | AIR BAG LATERAL | X | | | <input type="checkbox"/> DVD | | | |
| MOTOR | X | | | CINTOS DE SEGURANÇA | X | | | <input type="checkbox"/> MONITOR DVD | | | |
| MOTOR DE ARRANQUE | X | | | CÂMBIO AUTOMÁTICO | X | | | MARCA: | | | |
| COMPRESSOR DO A/C | X | | | CÂMBIO MANUAL | X | | | ALTO FALANTES QUANTOS? | | | |
| MÓDULO DE INJEÇÃO | X | | | DIREÇÃO HIDRÁULICA | X | | | MÓDULO DE SOM/MARCA | | | |
| FREIOS ABS | X | | | TAPETES DE BANDEJA | X | | | CAIXA SELADA | | | |
| MÓDULOS ABS | X | | | TAMPA DO BAGAGITO | X | | | ALARME/MARCA | | | |
| ESPELHO RETROVISOR DIREITO | X | | | DIREÇÃO HIDRÁULICA | X | | | MANUAL DO PROPRIETÁRIO | | | |
| ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO | X | | | TAPETES DE BANDEJA | X | | | BATERIA/MARCA | | | |
| TETO SOLAR | X | | | TAMPA DO BAGAGITO | X | | | CALOTAS | | | |
| BAGAGEIRO | X | | | BANCOS TRASEIROS | X | | | CHAVE DE RODAS | | | |
| VIDROS | X | | | BANCOS DIANTEIROS | X | | | MACACO | | | |
| LIMPADOR TRASEIRO | X | | | REVESTIMENTO | X | | | TRIÂNGULO | | | |
| CHAVE DE IGNIÇÃO | X | | | PÁRA-CHOQUE TRASEIRO | X | | | ARO DO ESTEPE | | | |
| | | | | RODA DE FERRO | X | | | ENGATE | | | |
| | | | | RODA DE LIGA | X | | | EXTINTOR | | | |
| | | | | KIT GÁS | X | | | PROTECTOR DE CARTER | | | |
| | | | | LANTERNA TRASEIRA L/D | X | | | O MOTOR FUNCIONA ? | | | |
| | | | | LANTERNA TRASEIRA L/E | X | | | | | | |
| | | | | VIDRO D.D. | X | | | | | | |
| | | | | VIDRO D.E | X | | | | | | |

OBSERVAÇÕES

Cobrisas de arrastar e traseiras

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO? SIM NÃO - QUAIS?

ELABORADOR

RECEPÇÃO DO VEÍCULO

NOME: ERSON NOME: ERSON
R.G: 26/01/21 R.G: 26/01/21
DATA/VISTO: 26/01/21 DATA/VISTO: 26/01/21

| PNEU DIANTEIRO DIREITO | PNEU DIANTEIRO ESQUERDO | PNEU TRASEIRO DIREITO | PNEU TRASEIRO ESQUERDO | ESTEPE |
|--|--|---|---|--|
| MARCA: <u>GOODYEAR</u> | MARCA: <u>GOODYEAR</u> | MARCA: <u>BAILOGSTONE</u> | MARCA: <u>BAILOGSTONE</u> | MARCA: <u>PIRELLI</u> |
| <input type="checkbox"/> N/T <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO | <input type="checkbox"/> N/T <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO | <input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO | <input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO | <input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO |
| DANIFICADO PELO SINISTRO | DANIFICADO PELO SINISTRO | DANIFICADO PELO SINISTRO | DANIFICADO PELO SINISTRO | DANIFICADO PELO SINISTRO |
| <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaiz isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.

ERSON