


RECEBIMENTO DA CHAMADA


 Auto Socorro Trovão Azul assistência 24 h	Numero Assistência	Cia. Seguradora	Nome do Motorista	Ficha de Vistoria	DATA
		R. SEGURO	Silas		28.01.21
<input checked="" type="checkbox"/> Plataforma Hidráulica <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Lança <input type="checkbox"/> Asa Delta <input type="checkbox"/> Munk <input type="checkbox"/> Lança p/ Caminhão <input type="checkbox"/> Plataforma p/ Caminhão <input type="checkbox"/> Carro / Moto sos					
Usuário: DMS FIVOCO MF			Telefone:		
Veículo: SPRINT	Ano: 2012	Cor: PRATA	Km:	Placa: LLU.7135	
Local do Atendimento: D. GAL					
Destino de Entrega: RODOVIA DO SOL Km 79 PARAÍM DO SOL / ES					
MOTIVO DA CHAMADA: <input checked="" type="checkbox"/> Acidente <input type="checkbox"/> Roubo/Furto <input type="checkbox"/> Pane <input type="checkbox"/> Troca de Pneu <input type="checkbox"/> Chaveiro <input type="checkbox"/> Outros					



REMOÇÃO DO VEÍCULO

DANOS OU AVARIAS DO VEÍCULO
 Assinale, antes de remover com um X os danos pre-existentis encontrados no veículo

PNEUS DIANTEIROS
 Novos Bons Ruins

PNEUS TRASEIROS
 Novos Bons Ruins

Combustível
 R  C

Preencha antes de realizar a remoção
 S = Sim N = Não

- Localização do veículo permite remoção
- Efetuado vistorias de avarias/danos pre-existentis
- Ganchos estão fixados em local adequado
- Cabo tencionados para impedir o tranco
- Veículo desengrenado e desfrenado
- Calotas e rodas protegidas
- Cintas fixadas em local adequado
- Realizado fotos do veículo
- Eixo cardan removido (caminhão)
- Para-choque removido (caminhão)
- Intercooler e radiador removido (caminhão)
- Peças removidas entregues na oficina (caminhão)

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO

	S	N	A		S	N	A		S	N	A		S	N	A	
Retrovisor elétrico	Y			Chave codificada	Y			Painel analógico		Y		Tampão tras.		Y		Macaco
Retrovisor comum		Y		Chave de Rodas	Y			Acendedor de cigarro		Y		Buzina ar/elétrica	Y			Protetor carter
Frisos laterais	Y			Rádio	Y			Alto-falantes	Y			Banco diant. dir.	Y			Suspensão
Farol de milha	Y			Rádio toca-fitas	Y			Amplificador		Y		Banco diant. esq.	Y			Inter clima
Farol de neblina	Y			Rádio cd player	Y			Antena elétrica		Y		Banco traseiro	Y			Ar condicionado
Rodas de liga/especial		Y		Rádio transmissor		Y		Antena comum		Y		Alarme	Y			Tacógrafo
Rodas de aço	Y			Painel digital	Y			Antena interna		Y		Extintor	Y			Rodoar
Calotas	Y							Console		Y		Estepe	Y			Localizador/gps
Chave de ignição	Y							Tapetes	Y	Y		Triângulo	Y			Documentos

S = Sim, existente | N = Não, Não existente | A = Avariado ou Incompleto

IMPORTANTE: Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences pessoais deixados no interior do veículo. FAVOR RETIRAR.

Observações (preencha em caso de irregularidade)

ASSINATURAS

Declaro que li, entendi e estou de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 2ª via recebi Nome: <i>[assinatura]</i> RG: <i>10584155-9</i> Data: <i>28/01/21</i> Hora: <i>06:11</i>	Declaro ter recebido o veículo acima e estar de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 3ª via recebi Nome: <i>[assinatura]</i> RG: <i>776276-ES</i> Data: <i>28/01/21</i> Hora: <i>15:30</i>
Assinatura: <i>[assinatura]</i>	Assinatura: <i>[assinatura]</i>

Rua Dr. Miguel Heredia, 87 - Lapa - Campos dos Goytacazes-RJ.
FONES: 2723-3166 - 2722-8549 | Email: trovaoazulrj@uol.com.br