

RECEBIMENTO DA CHAMADA

Ficha de Vistoria: Plataforma Hidráulica Rampa Lança Asa Delta Munk Lança p/ caminhão Plataforma p/ caminhão Carro / Moto SOS

Usuário: _____ Telefone: (28) 99928-4003

Veículo: Fiesta Ano: _____ Cor: Prata KM: 143.792 Placa: MTD-6835

Local do Atendimento: RD SOL OFICINA DO LINO IKIRI ANCHIETA

Destino de Entrega: RD SOL PÁTIO DO LEILÃO GUARAPARI

MOTIVO DA CHAMADA: Acidente Roubo/Furto Pane Troca de pneu Chaveiro Outros:

SOS

Preencha as informações abaixo antes de realizar qualquer procedimento no veículo

1) O veículo já apresentou esta pane anteriormente? Sim Não
 2) O veículo esteve recentemente na oficina? Sim Não

3) O veículo está na garantia? Sim Não
 4) Entrega de Kit Lanche? Sim Não

Diagnóstico: Colisão Frontal

Solução adotada:

Serviço paliativo executado Compra de peças. Valor: R\$ _____
 Rebocar o veículo - não transitar em hipótese alguma Serviço não realizado. Peça não encontrada
 Serviço não executado. Não autorizado compra de peças Serviço não executado. Veículo em garantia

IMPORTANTE: O veículo deve ser encaminhado para a oficina o mais breve possível. Lembre-se que os nossos serviços são de caráter emergencial, geralmente executados em condições adversas, não constituindo garantia de reparo definitivo no veículo.

REMOÇÃO DO VEÍCULO

DANOS OU AVARIAS DO VEÍCULO
 Assinale, antes de remover, com um X os danos pré-existentes encontrados no veículo

PNEUS DIANTEIROS: Novos Bons Ruins

Combustível: R C

PNEUS TRASEIROS: Novos Bons Ruins

Preencha antes de realizar a remoção
 S = SIM N = NÃO

Localização do veículo permite remoção
 Efetuado vistorias de avarias/danos pré-existentes
 Ganchos estão fixados em local adequado
 Cabo tencionado para impedir o tranco
 Veículo desengrenado e desfrenado
 Calotas e rodas protegidas
 Cintas fixadas em local adequado
 Realizado fotos do veículo
 Eixo cardan removido (caminhão)
 Pára-choque removido (caminhão)
 Intercooler e radiador removido (caminhão)
 Peças removidas entregues na oficina (caminhão)

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO

	S	N	A		S	N	A		S	N	A		S	N	A	
Retrovisor elétrico				Chave codificada				Painel analógico				Tampão tras.				Macaco
Retrovisor comum				Rádio				Acendedor de cigarro				Buzina Ar/ Elétrica				Protetor cárter
Frisos laterais				Rádio toca-fitas				Alto-falantes				Banco diant. Dir.				Suspensão
Farol de milha				Rádio CD player				Amplificador				Banco diant. Esq.				Inter clima
Farol de neblina				Rádio transmissor				Antena elétrica				Banco traseiro				Ar condicionado
Rodas de liga/especial				Disqueteira				Antena comum				Alarme				Tacógrafo
Rodas de aço				Caixa selada				Antena interna				Extintor				Rodoar
Calotas				Bateria				Console				Estepe				Localizador/GPS
Chaves de ignição				Painel digital				Tapetes				Triângulo				Documentos

S = SIM, existente | N = NÃO, não existente | A = AVARIADO ou INCOMPLETO

IMPORTANTE: Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences pessoais deixados no interior do veículo.

ASSINATURAS

Observações (preencher em caso de irregularidade): _____

Declaro que li, entendi e estou de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 2ª via recebi.
 Nome: _____ Data: 28/01 Hora: 08:30

Declaro ter recebido o veículo acima e estar de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 3ª via recebi.
 Nome: GEORGE Data: 28/01/21 Hora: 11:30

RG: 73457 Data: 28/01 Hora: 08:30 RG: 796276 ES Data: 28/01/21 Hora: 11:30

Assinatura: _____ Assinatura: _____