



CHECK-LIST DE SERVIÇOS

Rua Resplendor, s/nº, Lote 01-04 / 16-23, Canaã
Viana - ES / (27) 3344-1260 / 99273-2524
autosocorroviana@ig.com.br

DATA: 02 / 02 / 2021 HORA/ACIONAMENTO: 08 : 49 HORA/LOCAL: _____ : _____
MOTORISTA: Acuarley VIATURA: 28 KM SAÍDA: 17954 KM CHEGADA: _____
MOTORISTA: _____ VIATURA: _____ KM SAÍDA: _____ KM CHEGADA: _____
EMPRESA: Azul SOLICITADO POR: web
CÓDIGO DE ATENDIMENTO (SINISTRO): 2107804121 VALOR R\$: _____

DADOS DO CLIENTE


NOME: _____ TEL.: _____
VEÍCULO: March ANO: _____ COR: Branca PLACA: PPJ 8542
LOCAL SOLICITADO: AV. Carlos Lindemberg 3400, Cidade Vila Velha - ES Kobe Nissan

LOCAL DE DESTINO: Guarapari - ES Real do sol km 29 Ponta da Fruta

SERVIÇO PRESTADO: OUTROS REMOÇÃO TÁXI

OBSERVAÇÕES: _____

ASSINALE AS AVARIAS OU DANOS ONDE O VEÍCULO FOI ATINGIDO



COMBUSTÍVEL



PNEUS



MARCA: _____

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS EXISTENTES

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| S N I Retrovisor | S N I Pneus | S N I Tapetes | S N I Protetor Carter |
| S N I Borrachão Lateral | S N I Rádio | S N I Extintor | S N I Inter Clima |
| S N I Faróis Auxiliares | S N I Rádio Toca-Fitas | S N I Estepe | S N I Tacógrafo |
| S N I Calotas | S N I CD | S N I Macaco | S N I Rodoar |
| S N I Rodas de Liga Leve | S N I Bancos Dianteiros | S N I Triângulo | S N I Localizador/GPS |
| S N I Rodas Comuns | S N I Bancos Traseiros | S N I Chave de Rodas | |
| S N I Chaves | S N I Amplificador | S N I Documentos | |
| S N I Break-Light | S N I Alto Falantes | S N I Alarme | |

S = Sim, existente N = Não, não existente I = Incompleto ou avariado

OBS.: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS PESSOAIS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO.

Acuarley
NOME LEGÍVEL DO CLIENTE

George
NOME LEGÍVEL | OFICINA

Assinatura _____ Data: ____/____/____

Assinatura _____ Data: 02 02 21