

# CHECK-LIST DE SERVIÇOS

Rua Resplendor, s/nº, Lote 01-04 / 16-23, Canaã  
Viana - ES / (27) 3344-1260 / 99273-2524  
autosocorroviana@ig.com.br

DATA: 04 / 02 / 2021 HORA/ACIONAMENTO: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ HORA/LOCAL: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
 MOTORISTA: FRANCISCO VIATURA: 31 KM SAÍDA: 63595 KM CHEGADA: 63609  
 MOTORISTA: \_\_\_\_\_ VIATURA: \_\_\_\_\_ KM SAÍDA: \_\_\_\_\_ KM CHEGADA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: Perto SOLICITADO POR: web  
 CÓDIGO DE ATENDIMENTO (SINISTRO): 2032870/21 VALOR R\$: \_\_\_\_\_

## DADOS DO CLIENTE


NOME: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_  
 VEÍCULO: Onix ANO: \_\_\_\_\_ COR: Azul PLACA: LSB7005  
 LOCAL SOLICITADO: Rua Stthobal Rodrigues de Campos 74  
Forte São João, Vitória - ES Autojap.

LOCAL DE DESTINO: Rod do Sol, ES 060, Km 29, Pente da  
fruta, Guarapari - ES Patio de PT.

SERVIÇO PRESTADO:  OUTROS  REMOÇÃO  TÁXI

OBSERVAÇÕES: \_\_\_\_\_

### ASSINALE AS AVARIAS OU DANOS ONDE O VEÍCULO FOI ATINGIDO



### COMBUSTÍVEL



### PNEUS

NOVOS  BONS  RUINS

MARCA: \_\_\_\_\_

### ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS EXISTENTES

<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Pneus	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Tapetes	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> I	Protetor Carter
<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> I	Borrachão Lateral	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Rádio	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Extintor	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> I	Inter Clima
<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> I	Faróis Auxiliares	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> I	Rádio Toca-Fitas	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Estepe	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> I	Tacógrafo
<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Calotas	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> I	CD	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Macaco	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> I	Rodoar
<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> I	Rodas de Liga Leve	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Bancos Dianteiros	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Triângulo	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> I	Localizador/GPS
<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> I	Rodas Comuns	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Bancos Traseiros	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Chave de Rodas				
<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Chaves	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> I	Amplificador	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Documentos				
<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> I	Break-Light	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Alto Falantes	<input checked="" type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> I	Alarme				

S = Sim, existente N = Não, não existente I = Incompleto ou avariado

OBS.: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS PESSOAIS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO.

NOME LEGÍVEL DO CLIENTE: Adilson Data: 03 / 02 / 2021  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL | OFICIN: Leon Data: 03 / 02 / 21  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

