



LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

142

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978

NOME DO PRESTADOR: Auto Soc VIANA
NOME DO MOTORISTA: FRANCISCO VIATURA


RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
 GUINCHEIRO PERITO
 OFICINA REFERENCIADA PÁTIO

CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇÃO

NOME: PORTO Seguro
MARCA: RENAULT TIPO: CLIO AUT ANO/MODELO: 2006/07 PLACA: MAU 8847 COR: CINZA CHASSI: 934e30405
MOTOR Nº: 1.0 HBP COMBUSTÍVEL: R KM: 176 859 CONSERVAÇÃO DO AUTO: BOM REGULAR RISCADO
LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCAL DE DESTINO

AVARIAS

(A) AMASSADO (R) RISCADO (AT) ANTIGO (Q) QUEBRADO (S) SEM DANOS



(B) BOM

(AV) AVARIADO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO	X		X	ESPELHO INTERNO	X			VIDRO T.D			X
FAROL DIREITO	X			PAINEL DE INSTRUMENTOS	X			VIDRO T.E			X
FAROL ESQUERDO	X			CONSOLE CENTRAL	X			ÍTEMS OBRIGATORIOS / ACESSÓRIOS	S	N	AVARIAS
FAROL DE MILHA ESQUERDO	X			AIR BAG MOTORISTA				SEM PARAR			X
FAROL DE MILHA DIREITO	X			AIR BAG PASSAGEIRO				RÁDIO			
PÁRA-BRISA	X			AIR BAG TETO				<input type="checkbox"/> TOCA-FITAS			
RADIADOR DE ÁGUA	X			AIR BAG DAS COLUNAS				<input type="checkbox"/> CD C/ FRENTE: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
CONDENSADOR DO A/C	X			AIR BAG LATERAL				<input type="checkbox"/> DVD			
MOTOR	X			CINTOS DE SEGURANÇA				<input type="checkbox"/> MONITOR DVD			
MOTOR DE ARRANQUE	X			CÂMBIO AUTOMÁTICO				MARCA:			
COMPRESSOR DO A/C	X			CÂMBIO MANUAL				ALTO FALANTES QUANTOS?	X		
MÓDULO DE INJEÇÃO	X			DIREÇÃO HIDRÁULICA				MÓDULO DE SOM/MARCA			
FREIOS ABS	X			TAPETES DE BANDEJA				CAIXA SELADA			
MÓDULOS ABS	X			TAMPA DO BAGAGITO				ALARME/ MARCA			
ESPELHO RETROVISOR DIREITO	X			BANCOS TRASEIROS				MANUAL DO PROPRIETÁRIO			
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO	X			BANCOS DIANTEIROS				BATERIA/ MARCA			
TETO SOLAR	X			REVESTIMENTO				CALOTAS			
BAGAGEIRO	X			PÁRA-CHOQUE TRASEIRO				CHAVE DE RODAS			
VIDROS	X			RODA DE FERRO				MACACO			
LIMPADOR TRASEIRO	X			RODA DE LIGA				TRIÂNGULO			
CHAVE DE IGNIÇÃO	X			KIT GÁS				ARO DO ESTEPE			
				LANTERNA TRASEIRA L/D				ENGATE			
				LANTERNA TRASEIRA L/E				EXTINTOR			
				VIDRO D.D.				PROTECTOR DE CARTER			
				VIDRO D.E				O MOTOR FUNCIONA ?			

OBSERVAÇÕES

Colisão traseira

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO? SIM NÃO - QUAIS?

ELABORADOR

RECEPÇÃO DO VEÍCULO

NOME: Leonê NOME: Leonê
R.G.: 13:20 R.G.: 08/02/21
DATA/VISTO: 08/02/21

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA <u>Pirelli</u>	MARCA <u>Pirelli</u>	MARCA <u>Junby</u>	MARCA <u>Singy</u>	MARCA
<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input checked="" type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input type="checkbox"/> PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaiz isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.

Francisco Viana Campos