









RECEBIMENTO DA CHAMADA

 Auto Socorro Trovão Azul assistência 24 h	Numero Assistência	Cia. Seguradora	Nome do Motorista	Ficha de Vistoria	DATA
	TAZU AZU		depin		02-02-2011
<input type="checkbox"/> Plataforma Hidráulica <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Lança <input type="checkbox"/> Asa Delta <input type="checkbox"/> Munk <input type="checkbox"/> Lança p/ Caminhão <input type="checkbox"/> Plataforma p/ Caminhão <input type="checkbox"/> Carro / Moto sos					
Usuário: <i>ROCHA</i>			Telefone:		
Veículo: <i>VECTRA</i>	Ano:	Cor: <i>PRATA</i>	Km:	Placa: <i>205W0694</i>	
Local do Atendimento: <i>EXTRAVIA</i>					
Destino de Entrega: <i>BASE</i>					
MOTIVO DA CHAMADA: <input type="checkbox"/> Acidente <input type="checkbox"/> Roubo/Furto <input type="checkbox"/> Pane <input type="checkbox"/> Troca de Pneu <input type="checkbox"/> Chaveiro <input type="checkbox"/> Outros					

REMOÇÃO DO VEÍCULO

DANOS OU AVARIAS DO VEÍCULO Assinale, antes de remover com um X os danos pre-existentis encontrados no veículo		Preencha antes de realizar a remoção S = Sim N = Não	
PNEUS DIANTEIROS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Novos Bons Ruins	 Combustível	PNEUS TRASEIROS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Novos Bons Ruins	<input type="checkbox"/> Localização do veículo permite remoção <input type="checkbox"/> Efetuado vistorias de avarias/danos pre-existentis <input type="checkbox"/> Ganchos estão fixados em local adequado <input type="checkbox"/> Cabo tencionados para impedir o tranco <input type="checkbox"/> Veículo desengrenado e desfrenado <input type="checkbox"/> Calotas e rodas protegidas <input type="checkbox"/> Cintas fixadas em local adequado <input type="checkbox"/> Realizado fotos do veículo <input type="checkbox"/> Eixo cardan removido (caminhão) <input type="checkbox"/> Para-choque removido (caminhão) <input type="checkbox"/> Intercooler e radiador removido (caminhão) <input type="checkbox"/> Peças removidas entregues na oficina (caminhão)
  	  		

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO

S N A			S N A			S N A			S N A			S N A		
Retrovisor elétrico			Chave codificada			Painel analógico			Tampão tras.			Macaco		
Retrovisor comum			Chave de Rodas			Acendedor de cigarro			Buzina ar/elétrica			Protetor carter		
Frisos laterais			Rádio			Alto-falantes			Banco diant. dir.			Suspensão		
Farol de milha			Rádio toca-fitas			Amplificador			Banco diant. esq.			Inter clima		
Farol de neblina			Rádio cd player			Antena elétrica			Banco traseiro			Ar condicionado		
Rodas de liga/especial			Rádio transmissor			Antena comum			Alarme			Tacógrafo		
Rodas de aco			Painel digital			Antena interna			Extintor			Rodoar		
Calotas						Console			Estepe			Localizador/gps		
Chave de ignição						Tapetes			Triângulo			Documentos		

S = Sim, existente | N = Não, Não existente | A = Avariado ou Incompleto

IMPORTANTE: Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences pessoais deixados no interior do veículo. FAVOR RETIRAR.

Observações (preencha em caso de irregularidade)

ASSINATURAS

Declaro que li, entendi e estou de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 2ª via recebi	Declaro ter recebido o veículo acima e estar de acordo com as informações contidas neste formulário, cuja 3ª via recebi
Nome: <i>[Signature]</i>	Nome: <i>GEORGE</i>
RG: <i>[Signature]</i> Data: Hora:	RG: <i>376270-05</i> Data: <i>09/02/2011</i>
Assinatura: <i>[Signature]</i>	Assinatura: <i>[Signature]</i>

Rua Dr. Miguel Heredia, 87 - Lapa - Campos dos Goytacazes - RJ
FONES: 2723-3166 - 2722-8549 | Email: trovaoazulrj@uol.com.br

