



LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

19J

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978

NOME DO PRESTADOR

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇÃO

NOME DO MOTORISTA

VIATURA

GUINCHEIRO

PERITO

OFICINA REFERENCIADA

PÁTIO

NOME: **AZUL SEGUROS**


MARCA: **FIAT** TIPO: **ES 3000** ANO/MODELO: **2014/15** PLACA: **KAS 5830** COR: **PRATA** CHASSI: **935SL4K44 FB 507254**

MOTOR Nº: **TENDENCE** COMBUSTÍVEL: **R** KM: **30.095** CONSERVAÇÃO DO AUTO: BOM REGULAR RISCADO

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCAL DE DESTINO

AVARIAS

(A) AMASSADO (R) RISCADO (AT) ANTIGO (Q) QUEBRADO (S) SEM DANOS



(B) BOM

(AV) AVARIADO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO				ESPELHO INTERNO				VIDRO T.D			
FAROL DIREITO				PAINEL DE INSTRUMENTOS				VIDRO T.E			
FAROL ESQUERDO				CONSOLE CENTRAL				ITENS OBRIGATÓRIOS / ACESSÓRIOS			
FAROL DE MILHA ESQUERDO				AIR BAG MOTORISTA				SEM PARAR			
FAROL DE MILHA DIREITO				AIR BAG PASSAGEIRO				RÁDIO			
PÁRA-BRISA				AIR BAG TETO				<input type="checkbox"/> TOCA-FITAS			
RADIADOR DE ÁGUA				AIR BAG DAS COLUNAS				<input type="checkbox"/> DVD			
CONDENSADOR DO A/C				AIR BAG LATERAL				<input type="checkbox"/> MONITOR DVD			
MOTOR				CINTOS DE SEGURANÇA				MARCA:			
MOTOR DE ARRANQUE				CÂMBIO AUTOMÁTICO				ALTO FALANTES, QUANTOS?			
COMPRESSOR DO A/C				CÂMBIO MANUAL				MÓDULO DE SOM/MARCA			
MÓDULO DE INJEÇÃO				DIREÇÃO HIDRÁULICA				CAIXA SELADA			
FREIOS ABS				TAPETES DE BANDEJA				ALARME/ MARCA			
MÓDULOS ABS				TAMPA DO BAGAGITO				MANUAL DO PROPRIETÁRIO			
ESPELHO RETROVISOR DIREITO				BANCOS TRASEIROS				BATERIA/ MARCA			
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO				BANCOS DIANTEIROS				CALOTAS			
TETO SOLAR				REVESTIMENTO				CHAVE DE RODAS			
BAGAGEIRO				PÁRA-CHOQUE TRASEIRO				MACACO			
VIDROS				RODA DE FERRO				TRIÂNGULO			
LIMPADOR TRASEIRO				RODA DE LIGA				ARO DO ESTEPE			
CHAVE DE IGNIÇÃO				KIT GÁS				ENGATE			
				LANTERNA TRASEIRA L/D				EXTINTOR			
				LANTERNA TRASEIRA L/E				PROTECTOR DE CARTER			
				VIDRO D.D.				O MOTOR FUNCIONA?			
				VIDRO D.E							

OBSERVAÇÕES

Colisão Dianteira

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO? SIM NÃO - QUAIS?

ELABORADOR		RECEPÇÃO DO VEÍCULO	
NOME		NOME	
R.G		R.G	
DATA/VISTO		DATA/VISTO	

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA: Pirelli	MARCA: Pirelli	MARCA: HARMONIC	MARCA: HARMONIC	MARCA: FIRESTONE
<input type="checkbox"/> NT <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> NT <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> NT <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> NT <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> NT <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaiz isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.