



LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978

NOME DO PRESTADOR: Auto Secou na Par
NOME DO MOTORISTA: Alexandre VIATURA

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
 GUINCHEIRO PERITO
 OFICINA REFERENCIADA PÁTIO


CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇÃO

NOME: Ponto Seguro 90WSHX76A
MARCA: KIA TIPO: BONGO ANO/MODELO: 2019/20 PLACA: GRF 9F83 COR: BRANCA CHASSI: LN 025063
MOTOR Nº: UK 2500 HDSC COMBUSTÍVEL: R KM: \\ / / CONSERVAÇÃO DO AUTO: BOM REGULAR RISCADO

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO LOCAL DE DESTINO

AVARIAS

(A) AMASSADO (R) RISCADO (AT) ANTIGO (Q) QUEBRADO (S) SEM DANOS



(B) BOM

(AV) AVARIADO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO				ESPELHO INTERNO				VIDRO T.D			
FAROL DIREITO				PAINEL DE INSTRUMENTOS				VIDRO T.E			
FAROL ESQUERDO				CONSOLE CENTRAL				ITENS OBRIGATÓRIOS / ACESSÓRIOS	S	N	AVARIAS
FAROL DE MILHA ESQUERDO				AIR BAG MOTORISTA			SEM PARAR				
FAROL DE MILHA DIREITO				AIR BAG PASSAGEIRO			RÁDIO				
PÁRA-BRISA				AIR BAG TETO			<input type="checkbox"/> TOCA-FITAS				
RADIADOR DE ÁGUA				AIR BAG DAS COLUNAS			<input type="checkbox"/> CD C/ FRENTE: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
CONDENSADOR DO A/C				AIR BAG LATERAL			<input type="checkbox"/> DVD				
MOTOR				CINTOS DE SEGURANÇA			<input type="checkbox"/> MONITOR DVD				
MOTOR DE ARRANQUE				CÂMBIO AUTOMÁTICO			MARCA:				
COMPRESSOR DO A/C				CÂMBIO MANUAL			ALTO FALANTES, QUANTOS?				
MÓDULO DE INJEÇÃO				DIREÇÃO HIDRÁULICA			MÓDULO DE SOM/MARCA				
FREIOS ABS				TAPETES DE BANDEJA			CAIXA SELADA				
MÓDULOS ABS				TAMPA DO BAGAGITO			ALARME/ MARCA				
ESPELHO RETROVISOR DIREITO				BANCOS TRASEIROS			MANUAL DO PROPRIETÁRIO				
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO				BANCOS DIANTEIROS			BATERIA/ MARCA				
TETO SOLAR				REVESTIMENTO			CALOTAS				
BAGAGEIRO				PÁRA-CHOQUE TRASEIRO			CHAVE DE RODAS				
VIDROS				RODA DE FERRO			MACACO				
LIMPADOR TRASEIRO				RODA DE LIGA			TRIÂNGULO				
CHAVE DE IGNIÇÃO				KIT GÁS			ARO DO ESTEPE				
				LANTERNA TRASEIRA L/D			ENGATE				
				LANTERNA TRASEIRA L/E			EXTINTOR				
				VIDRO D.D.			PROTECTOR DE CARTER				
				VIDRO D.E			O MOTOR FUNCIONA?				

OBSERVAÇÕES

Colisão dianteira L-E; sem cond. de confiança
Itens em branco

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO? SIM NÃO - QUAIS?

ELABORADOR

RECEPÇÃO DO VEÍCULO

NOME: Alexandre NOME: Alexandre
R.G: 123456789 R.G: 987654321
DATA/VISTO: 02/03/21

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA: <u>Goodyear</u>	MARCA: <u>Goodyear</u>	MARCA: <u>Bridgestone</u>	MARCA: <u>Bridgestone</u>	MARCA: <u>Goodyear</u>
<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO	<input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGUL <input checked="" type="checkbox"/> PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaiz isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.

Alexandre Buaiz Neto
CI 96044/ES