



Dados Gerais

Nome do segurado	Endereço de ocorrência	Endereço de destino	Problema/Necessidade	Serviço concluído
Anderson	RUA PROFESSOR CARLOS LEONARDO KULNIG - VITORIA, ES	RODOVIA DO SOL GUARAPARI	GUINCHO RPT	Sim

Placa do Veículo

ODO8123

Questionário

Marca da bateria	Quilômetros do veículo	Dano preexistente	Observações do dano
Rally	000	Amassado	E amassados e quebrado e riscos
Observação sobre a bateria			
Veículo com avarias como riscos e amassados e quebrado			
Modelo da bateria			
12			
Amperagem da bateria			
50			

Comentário do prestador

Observações

P pátio de salvados e em Guarapari e não em ponta da fruta vila velha. Como sai no laudo

24/03/2021 13:21

Assinatura

Localização da assinatura
-20.2567034, -40.2933267Assinatura Oficina
OSMAR

Localização da assinatura
-20.5376716, -40.3897454Assinatura Patio
GEORGE

Declaração

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com destino do meu veículo. Declaro ainda ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não interligados ao automóvel. Fica a Cia isenta de qualquer responsabilidade sobre o mesmo. Autorizo ainda a cobrança do serviço ora realizado caso a proposta de seguro não seja aceita pela Cia dentro do prazo previsto. <https://www.azulseguros.com.br/condicoes-gerais/>

Data de Conclusão do Laudo

24/03/2021 10:55hs

Fale com a Azul Seguros



[\(11\) 98355-9962](tel:(11)98355-9962)