

27A

036398

**AUTO SOCORRO WANDERLEY**  
WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - ME.  
Mecânica, Lanternagem, Pintura e Serviço de Guincho - 24 Horas  
Rod. BR 262, Km 14,5 / Rod. BR 101, Km 300 - Tel.: (27) 3255-1490 / 3255-1573 / 99981-2701

Data: 25/03/21  
Hora: \_\_\_\_\_

RECEBENDO A CHAMADA

Plataforma Hidráulica  Rampa  Lança  Asa Delta  Moto SOS  Carro SOS  Munck  Lança p/ caminhão  Plataforma p/ caminhão

Usuário: Porto Seguro Fone: 3025357-

Veículo: Impulso Sertão Ano: 2013 Cor: BRANCA Placa: WJQ 8560

Local do Atendimento: Serra do Monteiro - Taboas - Ubu Velho

Destino de Entrega: Taboas - Guarapari

SOS

**Motivo da Chamada:**

Acidente  Pane  Roubo  Alternador  Injeção Eletrônica  Correlia Dentada  Arrefecimento  Outros \_\_\_\_\_

Bateria  Combustível  Pneu  Motor/suspensão

**CHECK LIST DE SOS** - (Realizado antes de qualquer procedimento no veículo)

1) O veículo já apresentou esta pane anteriormente?  Sim  Não    3) O veículo está na garantia?  Sim  Não

2) O veículo esteve recentemente na oficina?  Sim  Não    4) Km do veículo socorrido: \_\_\_\_\_

Diagnóstico: \_\_\_\_\_

Após.....dias será cobrado R\$.....por dia.

R. CHAMADA

Seguradora: Porto Seguro Sinistro: 05/3003601-21

Motorista: RODRIGO Veículo: MB 1016 Placa: OVD 2405

Km I: \_\_\_\_\_ Km F: \_\_\_\_\_ Km T: \_\_\_\_\_ Solicitante: \_\_\_\_\_

REMOÇÃO DO VEÍCULO

**DANOS OU AVARIAS DO VEÍCULO NA RETIRADA**  
Assinale com um X os danos encontrados no veículo

COMB.  R  C

PNEUS  NOVOS  BONS  RUINS

MARCA HARMONIC

ECO SPORT.

APTANY DIANI

**Acessórios / Equipamentos Existentes**

	S	N	A	S	N	A	S	N	A	S	N	A			
Retrovisor	X			Bateria	X		Console	X		Extintor	X		Tacógrafo		
Frisos Laterais	X			Rádio	X		Tapete	X		Estepe	X		Rodoar		
Faróis Principais	X			Rádio Transmissor	X	X	Tampão Traseiro	X		Triângulo	X		Localizador / GPS		X
Faróis Auxiliares	X			Painel	X		Buzina Ar / Elétrica	X		Macaco	X		Documentos	SIM	X
Rodas de liga leve	X			Vidros	X		Banco Diant. Dir.	X		Protetor Câter	X		Engate Reboque		X
Rodas de Aço	ESTEPE	X		Alto-falantes	X		Banco Diant. Esq.	X		Suspensão	X				
Calotas	X			Amplificador	X		Banco Traseiro	X		Inter Clima	X				
Chave de Ignição	X			Antena	X		Alarme	X		Ar Condicionado	X				

S = SIM, existente / N = NÃO, não existente / A = AVARIADO ou INCOMPLETO

Objetos deixados no veículo: \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

ASSINATURAS

Observações: PEÇAS DO MOTOR (DESMONTADO) DENTRO DO VEÍCULO, NO BAGAGEIRO - ALAGADO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Declaro estar de acordo com as informações contidas neste formulário: Responsável no local de origem ROSSINI

Declaro ter recebido o veículo acima e estar de acordo com as informações contidas neste formulário. Responsável no local de entrega g:ool

RG/CPF: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ RG/CPF: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_