

AUTO SOCORRO WANDERLEY
WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - ME.
 Mecânica, Lanternagem, Pintura e Serviço de Guincho - 24 Horas
 Rod. BR 262, Km 14,5 / Rod. BR 101, Km 300 - Tel.: (27) 3255-1490 / 3255-1573 / 99981-2701

036559

Data: 18/04/21
 Hora: _____

RECEBENDO A CHAMADA

Plataforma Hidráulica Rampa Lança Asa Delta Moto SOS Carro SOS Munck Lança p/ caminhão Plataforma p/ caminhão

Usuário: Banco Boneston S/A Fone: 99786 7287

Veículo: VW Gol Ano: _____ Cor: _____ Placa: MTU 2333

Local do Atendimento: Polis Freitas e Rocha - R Arthur Bina da Silva, 241, Centro

Destino de Entrega: Polis Freitas - Prorrocoro

SOS

Motivo da Chamada:

Acidente Pane Roubo

Alternador Injeção Eletrônica Corrente Dentada Arrefecimento Outros _____

Bateria Combustível Pneu Motor/suspensão

CHECK LIST DE SOS - (Realizado antes de qualquer procedimento no veículo)

1) O veículo já apresentou esta pane anteriormente? Sim Não

2) O veículo esteve recentemente na oficina? Sim Não

3) O veículo está na garantia? Sim Não

4) Km do veículo socorrido: _____

Diagnóstico: _____

Após.....dias será cobrado R\$.....por dia.

R. CHAMADA

Seguradora: Banco Boneston Sinistro

Motorista: Alexmar Veículo: _____ Placa: OYD 2405

Km I: _____ Km F: _____ Km T: _____ Solicitante: Alexmar

REMOÇÃO DO VEÍCULO

DANOS OU AVARIAS DO VEÍCULO NA RETIRADA
 Assinale com um X os danos encontrados no veículo

COMB. R C

PNEUS NOVOS BOIS RUINS

MARCA _____

Acessórios / Equipamentos Existentes

	S	N	A		S	N	A		S	N	A		S	N	A				
Retrovisor	X			Bateria	X			Console	X			Extintor	X			Tacógrafo	X		
Frisos Laterais	X			Rádio <u>DVD</u>	X			Tapete	X			Estepe	X			Rodoar	X		
Faróis Principais	X			Rádio Transmissor	X			Tampão Traseiro	X			Triângulo	X			Localizador / GPS	X		
Faróis Auxiliares	X			Painel	X			Buzina Ar / Elétrica	X			Macaco	X			Documentos <u>2017</u>	X		
Rodas de liga leve	X			Vidros	X			Banco Diant. Dir.	X			Protetor Cárter	X			Engate Reboque	X		
Rodas de Aço		X		Alto-falantes	X			Banco Diant. Esq.	X			Suspensão	X						
Calotas		X		Amplificador	X			Banco Traseiro	X			Inter Clima	X						
Chave de Ignição	X			Antena	X			Alarme	X			Ar Condicionado	X						

S = SIM, existente / N = NÃO, não existente / A = AVARIADO ou INCOMPLETO

Objetos deixados no veículo: _____ R\$ _____

ASSINATURAS

Observações: Gleidson - gerente - (28) 3559 1120 / (27) 99786 7287

Declaro estar de acordo com as informações contidas neste formulário. Responsável no local de origem

Declaro ter recebido o veículo acima e estar de acordo com as informações contidas neste formulário. Responsável no local de entrega

RG/CPF: _____ Hora: _____ RG/CPF: _____ Hora: _____

Assinatura: Jacqueline Ramo Assinatura: _____

22/04/21 14:05