



Serviços em Veículos Ltda - ME

Nº 2773

VISTORIA DE VEÍCULO

CLIENTE: Brinestes de Melo SINISTRO: _____

PROPRIETÁRIO/SEGURADO: MARCIA VIEIRA Km 82.509

MARCA: FOLIA TIPO: COLDA ANO: 2014 PLACAS: PLU 8206 COR: VERDE PORTAS: 4 COMB.: FCX

CHASSI ORIGINAL: 13213CMHC9F020337 CHASSI ADULTERADO: _____

MOTOR: _____ OUTROS AGREGADOS: _____

AB - Aparentemente Bom A - Avariado NE - Não Existe F - Falta IV - Impossível Vistoria

	AB	A	NE	F	IV		AB	A	NE	F	IV		AB	A	NE	F	IV	
Mecânica																		
Motor	/					Filtro de ar	/					Bomba injetora						
Carburador	/					Hidrovácuo	/					Injetores						
Distribuidor	/					Cilindro mestre	/					Tampa Dist.						
Bobina	/					Alternador	/					Unidade de Aceleração	/					
Bomba de comb.	/					Motor de arranque	/					Radiador Ar Cond.	/					
Módulo de Ignição	/					Tanque de combust.	/					Diferencial						
Módulo de Injeção	/					Reser. Água p. Brisa	/					Transmissão						
Radiador	/					Bomba reservatório	/					Suspensão Diant.	/					
Reservatório do rad.	/					Caixa de marcha	/					Suspensão Tras.	/					
Velas	/					Turbina	/					Direção Hidráulica	/					
Cabos de velas	/					Mangueiras	/											
Equip. Acessórios				/														
Bancos	/					Retrovisor interno	/					Rádio CD	/					
Relógio				/		Retrovisor externo	/					Tweelers				/		
Cintos de segurança	/					Console	/					Antena				/		
Rádio Toca-fitas			/			Calotas			/			Disqueteira				/		
Tapetes				/		Macaco				/		Lanterna do Teto	/					
Volante	/					Chave de roda				/		Faróis de Aux.	/					
Ar condicionado	/					Triângulo				/		Limpador Tras.				/		
Auto-Falantes						Painel	/					Quebra Sol	/					
Acendedor de Cigarro			/			Extintor				/		Breck Lite	/					
Cinzeiro			/			Alarme				/		Inst. Painel	/					
Bagagito	/					Botões Painel	/					Chave Ignição				/		
Carroceria	/																	
Portas Dianteiras	/					Bateria Marca				/		Portas Tras.	/					
P. Choque dianteiro	/					Roda de ferro						Capô Diant.	/					
P. Choque traseiro	/					Roda de liga	/					Capô Tras.	/					
Pára brisa	/					Estepe				/		Paralama Diant.	/					
Vidro traseiro	/					Faróis	/					Paralama Tras.	/					
Braço Limpador	/					Lanternas dianteiras	/					Painel Diant.	/					
Motor Limp. Parab.	/					Lanternas traseiras	/					Painel Tras.	/					
Fechaduras	/					Forrações	/					Teto	/					
Cabine	/					Vidro Elét.	/					Carroceria	/					
Chassi/Monobloco	/					Maq. Vidro						Esguichos	/					
Fusíveis	/					Bola Alavanca	/					Relés	/					

Nota de 0/10 Local de Entrega: _____ Data: ____/____/____

Obs.: _____

Protocolo de entrega do veículo 16456

Data: 09/08/21

Visto: _____

VISTORIADOR