



Nº do serviço
OS 7331415-21
 Nome do Prestador
Carlos
 Nº gra do prestador
129704

Dados Gerais

Nome do segurado	Endereço de ocorrência	Endereço de destino	Problema/Necessidade	Serviço concluído
Universal	AVENIDA CARLOS LINDENBERG - VILA VELHA, ES	RODOVIA DO SOL GUARAPARI	GUINCHO RPT	Sim

Placa do Veículo

ETZ2526

Questionário

<p>Marca da bateria</p> <p>Heliar</p> <p>Modelo da bateria</p> <p>Original</p> <p>Amperagem da bateria</p> <p>75</p>	<p>Quilometros do veiculo</p> <p>1</p>
---	---

Comentário do prestador

Observações

Porta-mala não abre impossível verificar estepe chave de roda e macaco

05/10/2021 15:26

Assinatura

Localização da assinatura
 -20.3369324, -40.3009791

Assinatura Oficina
RODRIGO

Localização da assinatura
 -20.5377452, -40.3898139

Assinatura Patio
GEORGE

Observação da assinatura: Acompanha remoção

Declaração

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com destino do meu veículo. Declaro ainda ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não interligados ao automóvel. Fica a Cia isenta de qualquer responsabilidade sobre o mesmo. Autorizo ainda a cobrança do serviço ora realizado caso a proposta de seguro não seja aceita pela Cia dentro do prazo previsto. <https://www.azulseguros.com.br/condicoes-gerais/>

Data de Conclusão do Laudo

05/10/2021 15:34hs

Fale com a Azul Seguros



(11) 98355-9967

