



N° do Serviço
7572825-25

Prestador
MAXWELL BISPO DA SIL

N° do QRA
618803

FOTOS

Dados Gerais

Nome do Segurado
EZIQUIEL DOS SANTOS

Serviço/Especialidade
GUINCHO

Placa
MTV8408

Atendimento Realizado
Sim

Endereço da Ocorrência
RUA SANTA CATARINA, CARAPINA GRANDE - SERRA (ES)

Endereço de Destino Ocorrência
RUA SAO PEDRO, JARDIM LIMOEIRO - SERRA (ES)

Informações do Atendimento

Tipo Veículo Removido
Carro - Combustão

KM do Veículo
0000

Marca da Bateria
Moura

Nível de Combustível
Quase Vazio ou 1/4

Danos pré-existentes
Sim

Quais danos
Todos (amassado, quebrado e riscado)

Tipo de Chave do Veículo
Chave de Ignição

Chave do Veículo Presente
Sim

Considerações do Prestador

Diagnóstico para o cliente:
Veículo

Comentário do Pátio sobre as fotos

As imagens registradas estão de acordo com o veículo entregue?

Sim.

Data do registro: 24/12/2025 - 07:08:16

Assinatura

Observação da Assinatura Base:
Não houve registro de observações



Assinatura Base

Maxwell

LAT: -20.2239781,
LNG: -40.2765769

Data da assinatura:

24/12/2025 - 07:07:40



Assinatura

Observação da Assinatura Pátio:
Não houve registro de observações



Assinatura Pátio

Luiz

LAT: -20.22396732,
LNG: -40.27663551

Data da assinatura:

24/12/2025 - 07:08:24



Data de conclusão do laudo:

24/12/2025 - 07:08:44

Declaração:

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com destino do meu veículo. Declaro ainda ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não interligados ao automóvel. Fica a Azul Seguros isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos. Autorizo ainda a cobrança do serviço ora realizado caso a proposta de seguro não seja aceita pela Azul Seguros dentro do prazo previsto. **Declaro estar ciente e de acordo com as informações contidas neste laudo, assim como o compartilhamento desse documento com terceiros.**

Consulte aqui as Condições Gerais, disponível: <https://www.azulseguros.com.br/condicoes-gerais/>

Fale com a Azul Seguros:



(11) 98355-9962