

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 8º VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL - FÓRUM JOÃO MENDES JR - SP

**PROCESSO** 

0169745-62.2006.8/26.0100 (Order n° 1011/

**AÇÃO** 

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - AVALIAÇÃO

REQUERENTE BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO

WELLINGTON AUGUSTO TADEU DE OLIVEIRA

OSMAR LEANDRO, Engenheiro, Perito do Juízo nomeado para servir nos autos da presente Ação, tendo encerrado seu trabalho vem, respeitosamente, apresentá-lo a Vossa Excelência.

# LAUDO PERICIAL DE **AVALIAÇÃO**



fls. 297 Հ**Կ ၆** 

# ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

### 1. SINOPSE

**OBJETIVO:** O presente laudo tem por objetivo a determinação do valor de mercado de um imóvel, isto é, a quantia mais provável pela qual se negociaria com conhecimento, prudência e sem compulsão um bem, numa data de referência, dentro das condições vigentes de mercado.

**LOCALIZAÇÃO:** Edifício José Faria, situado na Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, nº 650, Cambuci - São Paulo / SP, contribuinte 034.029.0089-0.

**VALOR:** Nomeado este signatário que subscreve o presente laudo; após ter sido realizada a vistoria, diligências, pesquisas e estudos que se fizeram necessários; apresentamos o seguinte valor ao bem avaliado no presente caso.

### AVALIAÇÃO DO APARTAMENTO Nº 8 - 4º PAVIMENTO

**MATRÍCULA 97.986 / 6° RI** 

R\$ 342.000,00 - Fevereiro/2021

(trezentos e quarenta e dois mil reais)

2. VISTORIA

Após minudente estudo da matéria, procedeu-se à vistoria do imóvel, podendo

observar a disposição do mesmo, vias de acesso, assim como, características

topográficas e demais detalhes de interesse a mais completa e perfeita conceituação

de seu correto valor; sendo assim, a título de subsidiar melhor esse E. Juízo, este

Signatário, no intuito de atender e honrar a missão que lhe foi designada, passa a

descrever e avaliar o imóvel objeto da lide.

No momento da perícia, o signatário foi recebido pela síndica sra. Marcia e pela

ocupante do imóvel sra. Katia, franqueando a entrada do Perito às dependências do

edifício e área interna do apartamento avaliando.

Dessa forma, passa-se a seguir em demonstrar a localização do bem em questão,

detalhando seus acabamentos com base nas informações, razões e pelos fatos

narrados anteriormente, assim como, vai este trabalho ilustrado com fotos do local.

2.1. Contexto geral

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para a unidade

habitacional identificada como apartamento nº 8, localizado no Edifício José Faria,

situado na Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, nº 650, Cambuci - São Paulo /

SP, matriculado sob o nº 97.986, junto ao 6º Cartório de Registro de Imóveis de São

Paulo, e inscrito na municipalidade de São Paulo sob o nº 034.029.0089-0.

O apartamento tem as seguintes áreas:

Área Útil: 66,64 m²

▶ Área Total do Terreno: 309,60 m²

➤ Fração ideal no Terreno: 0,1123%

Não possui vaga de garagem

## r




Foto 1: Fachada do Edifício José Faria




Foto 2: Trecho da Rua Senador Carlos T. de Carvalho, onde se encontra localizado o imóvel.



Foto 3: Trecho da Rua Senador Carlos T. de Carvalho, onde se encontra localizado o imóvel.

### 2.2. Local

O imóvel objeto da presente está localizado na Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, n° 650, Cambuci - São Paulo / SP; é identificado pelo contribuinte 034.029.0089-0 ou seja encontra-se na quadra 029 do setor fiscal 034 (de acordo com o Mapa Oficial da Cidade – MOC).

R









#### 2.3. Zoneamento

Para o endereço do imóvel: Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, nº 650, Cambuci, seguem apresentadas as referências (significativas) de caracterização geográfica e socioeconômica, colhidas no Mapa Digital da Cidade (MDC) ao qual está inserido; como sendo ZM – Zona Mista.






### MAPEAMENTO DE COBERTURA E ARBORIZAÇÃO VIÁRIA




### SAÚDE: Abrangência - UBS Cambuci






### INTRANSPORTE PÚBLICO: Na localidade há sistema de transporte público



#### ➢ HIDROGRAFIA: Imóvel inserido na Bacia Hidrográfica do Córrego Aclimação






fls. 305


### ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

### **IN TOPOGRAFIA**



### 2.4. Restrições Municipais para o Imóvel


No site da Municipalidade, SP Mais Fácil, <u>não constam restrições para o imóvel</u>, o contribuinte **034.029.0089-0**, conforme ficha apresentada:







#### 2.5. Valor Venal de Referência



#### 2.6. Melhoramentos Públicos

A região apresenta os seguintes melhoramentos públicos e utilidades usuais: energia elétrica pública, energia elétrica domiciliar, redes de água e esgoto, pavimentação, guias e sarjetas, coleta de lixo, rede de telefonia, transporte público e comércio nas imediações.

### 3. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

### 3.1. Descrição do Edifício

Após a devida vistoria *in loco*, foram colhidos os elementos necessários para descrição do Edifício José Faria, o qual possui Padrão Médio – Sem Elevador, com frente para a Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, nº 650, Cambuci - São Paulo / SP

O empreendimento contruído em 1970 com área de terreno: 310,00 m²; apresenta no térreo (portão de entrada, acesso de veículos e estacionamento descoberto com algumas vagas), 4 pavimentos "tipo" com 2 apartamentos/andar, escadaria de acesso aos andares. O prédio não possui elevador.



fls. Solv

## ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

### 3.2. Descrição da Unidade Habitacional

A unidade residencial (tipo apartamento) n° 8 - localizada no 4° andar do Edifício José Faria, localizado à Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, Cambuci - São Paulo / SP, emplacado sob número 650, é composta pelo apartamento com sala ampla, 2 dormitórios, sendo 01 suíte, banheiro, cozinha e área de serviço.

O imóvel encontra-se ocupado.

#### 3.3. Características da Unidade Habitacional

A unidade avalianda situa-se no 4° andar e é identificada pelo n° 8. É composta por sala ampla, circulação, 2 dormitórios (sendo 1 suíte), banheiro, cozinha e área de serviço.

Os principais materiais empregados na sua construção são os seguintes:

- > Sala com piso revestido por carpete, com pintura em látex sob massa corrida e janela / esquadrias de alumínio e vidro;
- Suíte: Dormitório com piso revestido em carpete, paredes revestidas com pintura em látex sob massa corrida, janela e esquadrias em alumínio
  - Banheiro com piso em placas cerâmicas, pareder revestidas em placas cerâmicas, teto revestido com pintura látex sob massa corrida, moldura superior em gesso, janela e esquadrias de alumínio, louças do tipo comercial.
- > Dormitório 2 com piso revestido em carpete, paredes revestidas com pintura em látex sob massa corrida, janela e esquadrias de alumínio;
- ➤ Banheiro com piso em placas cerâmicas, paredes revestidas em placas cerâmicas, teto revestido com pintura látex sob massa corrida, moldura superior em gesso, janela e esquadrias de alumínio, louças do tipo comercial.



fls.808

# ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

> Cozinha com piso e paredes revestidas com placas cerâmicas, moldura superior em gesso, pia do tipo comercial;

➤ Área de serviço conjugada à cozinha, piso e paredes revestidas com placas cerâmicas brancas, moldura superior em gesso, tanque do tipo comercial e janela / esquadrias de alumínio e vidro

➤ A unidade caracteriza-se pela utilização de materiais construtivos e acabamentos de boa qualidade, porém padronizados e fabricados em escala comercial, tanto nas áreas privativas como nas de uso comum.

> Instalações hidráulicas completas, embutidas e operantes, atendendo disposição básica, com peças sanitárias e seus respectivos componentes de padrão comercial, servidos por água fria.

> Instalações elétricas completas, embutidas e operantes, com alguns circuitos independentes, satisfazendo distribuição básica de pontos de luz e tomadas, podendo estar incluídos pontos de telefone e televisão.

Características atribuídas ao imóvel avaliando:

> Tipo / Uso: residencial apartamento "tipo"

➤ Padrão construtivo: médio (2,030 x R8N)

> Estado de conservação: regular e reparos simples ( D )

➤ Idade da edificação - Ie: 40anos


➤ Vida referencial – Ir: 60 anos

➤ Coeficiente de Ross/Heideck – K = 0.416

 $\mathcal{L}$ 



- ➤ Fator Obsolescência e Conservação FOC = 0,5328
- ≽ Área Útil: 66,64 m²
- Não possui vaga de garagem
- > Matrícula 97.986 / 6°CRI de 01 DE AGOSTO DE 1988 fls. 224/225;



➢ Portanto, a unidade habitacional objeto da lide, possui uma área útil equivalente à 66,64m² (sessenta e seis metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados).

#### 4. METODOLOGIA APLICADA

#### 4.1. Método Comparativo

Para a determinação do justo e real valor do imóvel ora avaliando, o perito valeu-se dos métodos correntes adotados pela moderna técnica avaliatória, bem como da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia de São Paulo – IBAPE/SP e NBR 14.653-2.

f

fls. 3**16**7

# ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

A referida Norma preconiza que para a escolha do método deve ser analisada a natureza do bem, a finalidade da avaliação e na disponibilidade de dados de mercado, podendo-se ser utilizado 05 (cinco) métodos: método comparativo, método evolutivo, método involutivo, método da capitalização da renda e método da quantificação do custo.

Para o caso vertente, diante das características da unidade habitacional avalianda (como área útil e localização no perímetro urbano), a **metodologia mais adequada** a ser aplicada à avaliação do bem em questão é o **Método Comparativo Direto**, o qual é usado no caso da existência de dados amostrais semelhantes ao avaliando.

Nas avaliações, temos como base método comparativo de dados de mercado que consiste em se determinar o valor do imóvel pela comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em vista as suas características semelhantes e admitindose que todos os que produzem a mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear.

No processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado em conta, às características intrínsecas de cada um e adaptando-se as diversas condições de fórmulas próprias.

Portanto a apuração do valor básico unitário do apartamento foi feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e Perícia de Engenharia do IBAPE/SP e NBR 12.721-2006.

Para tanto se procedeu a uma cuidadosa pesquisa de elementos (unidades apartamento "tipo"), colhidas em imobiliárias dessa região, cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente trabalho.

A finalidade do presente trabalho é, pois, a de apresentar solução para a lide em questão. Abaixo resumimos o método adotado de avaliação do apartamento.

D



Para a avaliação da unidade habitacional em questão será utilizado o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO**, que consiste em uma ampla pesquisa de valores junto ao mercado imobiliário local, para a determinação do valor unitário médio por área.

A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas de dimensões equivalentes e próximas ao avaliando. Em havendo necessidade os elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando corrigir tais fatores. Somente de posse disso é que poderemos determinar o que se conhece por VALOR DE MERCADO para uma unidade padrão (elemento paradigma).

Essa pesquisa serviu de base para o cálculo do valor unitário, tudo como recomendam as Normas em vigor, adotando-se neste trabalho o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO**, com tratamento dos dados pela metodologia de **TRATAMENTO POR FATORES**.

### 4.2. Critérios - Tratamento por fatores

O tratamento por fatores corresponde à aplicação da teoria cartesiana à engenharia de avaliações. Ou seja, nele é admitido que o problema maior pode ser dividido em vários problemas menores (problema da localização, problema do estado de conservação, problema de vagas de garagem, etc.), que são ajustados INDIVIDUALMENTE, perante uma situação de referência, adotada como paradigma.

Neste tratamento, devem ser utilizados fatores indicados periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e revisados em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a região para a qual são aplicáveis. A norma permite, alternativamente, a adoção de fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de Avaliação.

1



Dessa forma, a disponibilidade de dados comparáveis, prevista em Norma, permite a utilização do modelo avaliatório direto, sendo os **fatores de homogeneização admitidos**, assim definidos:

- a) Todos os elementos situam-se na mesma região geoeconômica e referem-se aos imóveis com características, padrão e localização compatíveis com o imóvel avaliando;
- **b)** Fator Oferta: Dedução de 10% (dez por cento) no preço das ofertas para cobrir o risco de eventual super estimativa dos preços (elasticidade dos negócios). No caso de transcrição não haverá o referido desconto.
- c) Fator Padrão Construtivo: fator multiplicativo que correlaciona o padrão construtivo do imóvel avaliando com o padrão construtivo do elemento de pesquisa, de acordo com os coeficientes referenciais estabelecidos conforme adequação ao estudo "Valores de Edificações de Imóveis Urbanos- 2002", publicado pelo CAJUFA em2007, que tratou da conversão do extinto padrão de custo unitário básico de construção H82N para o atual parâmetro R8N, cuja tabela de padrões para apartamentos segue:

		1.2 7-Padrão Fino		2,316	2.832	3,345	
1-RESIDENCIAL		1.2.8-Padrão Luxo	acima de 3,349				
		1.3.1-Padrão Econômico	0,693	0.942	1,186		
		1.3.2-Padrão Simples	Sem elevador	1,200	1,472	1,744	
		1.3.2-Padrao Shriples	Com elevador	1,465	1,709	1,953	
		1.3.3-Padrão Médio	Sem elevador	1,758	2,030	2,302	
	1.3-APARTAMENTO	1.3.3-F BOLDO MICUIO	Com elevador	1,967	2.239	2,511	
		1.3.4-Padrão Superior	Sem elevador	2,316	2,588	2,860	
		1.5.4-Padrao Superior	Com elevador	2,525	2,797	3.069	
		1.3.5-Padrão Fino	3,083	3,564	4.046		
		1.3.6-Padrão Luxo	acima de 4,045				

d) Fator Conservação e Obsolescência: fator que correlaciona os fatores de adequação ao obsoletismo e ao estado de conservação- Foc do imóvel avaliando e do elemento de pesquisa. O fator Foc leva em conta o obsoletismo, o tipo de construção e acabamento, bem como o estado de conservação da edificação na determinação do seu valor, sendo uma adequação do método Ross/Heideck, conforme estudo "Valores de Edificações de Imóveis Urbanos- 2002", publicado pelo CAJUFA.



ر ر ر

# ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

- e) Fator Atualização: No presente caso, não utilizaremos a atualização dos paradigmas pela variação dos índices inflacionários, uma vez que a pesquisa imobiliária foi realizada para a mesma data-base da avaliação.
- f) Fator Vagas: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de vagas de garagem, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado. Adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Vagas de Garagem do Imóvel Avaliando e o Fator Vagas de garagem do Elemento (caso necessário).

$$F_{\nu_G} = \left(F_{\nu_{GA}} / F_{\nu_{GE}}\right)^{0.2}$$

- g) Fator Transposição: transporte dos elementos comparativos para o local do imóvel avaliando, levando-se em consideração critérios de valorização ou desvalorização em função da localização, através dos índices fiscais,
- h) Fator Área: aplicação do fator de correção para o tamanho da área com a utilização da FÓRMULA ABUNAHMAN representada pela expressão empírica (caso necessário);

Fa = (área do elemento pesquisado / área do imóvel avaliando) ; na qual :

n = 0,250 → quando a diferença entre as áreas for inferior à 30%

n = 0,125 → quando a diferença for superior a 30%

### 4.3. Valor de Mercado

"É a quantia mais provável pela qual se negocia voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente."





## 5. DETERMINAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL

#### 5.1. Valor Unitário Básico

Para o desenvolvimento do cálculo do valor unitário, foram obtidos 12 (doze) elementos comparativos e fizeram-se os cálculos estatísticos, obtendo-se a média aritmética e seus limites de confiança, compreendidos no intervalo de mais ou menos 30% (trinta por cento) em torno da média.

Sob anexo 2 - Pesquisa Amostral e Homogeneização dos Dados - desta avaliação, apresentamos os elementos comparativos encontrados, os quais foram selecionados pelas melhores condições representativas, baseando-se na comparação direta com outros imóveis semelhantes ofertados no mercado imobiliário da região do avaliando. Todos os elementos comparativos sofreram os tratamentos indicados pelas atuais "Normas de Avaliações do IBAPE-SP" - Tratamento por Fatores e Normas CAJUFA; produzindo por decorrência o valor unitário médio saneado de venda para o metro quadrado, resultando em:

Valor unitário médio = Vum = R\$ 5.132,00/m² (fevereiro/2021)

#### 5.2. Valor do Imóvel para o Mercado

Com fulcro no valor unitário calculado no item retro, pode-se calcular o valor total do imóvel para o mercado, conforme segue:

➤ APARTAMENTO n° 8 Apartamento Tipo, localizado no 4° andar do Edifício José Faria, situado na Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, n° 650, Bairro Cambuci - objeto da matrícula nº 97.986 no 6° Cartório de Registro de Imóveis e Contribuinte Municipal sob n° 034.029.0089-0, fica estimado em:



fls. 315 267

### ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

Área Útil Avaliando	66,64 m²						
Valor Unitário Médio Homogeneizado	R\$ 5.132,00						
Padrão Construtivo	Médio ( 2,030 × R8N ) Sem elevador						
Estado de Conservação e Obsolescência	Regular e Reparos Simples- Ref. " D "						
Andar	4° andar						
Vapto = (área útil do imóvel avaliando) x Vum (média saneada)							
VALOR TOTAL DO AVALIANDO = R\$ 341.996,48							

Assim, conforme demonstrado acima, temos o Valor de Mercado, da unidade residencial para transação comercial; em:

VT<sub>apto8</sub> = R\$ 342.000,00 - fevereiro/2021 (Trezentos e quarenta e dois mil reais)



### 6. COMENTÁRIOS FINAIS

A elaboração do presente Laudo de Avaliação obedeceu aos seguintes princípios e fundamentos:

- Nenhuma investigação de direito de propriedade sobre o bem em avaliação foi realizada, presumindo ser **bom o título de propriedade**;
- Para a presente avaliação foram consideradas as dimensões constantes da documentação ofertada, de modo que as áreas estimadas por este signatário no momento da vistoria estão corretas, não fazendo parte do escopo deste trabalho a aferição das mesmas;
- Este signatário não tem no presente, nem contempla para o futuro, interesse algum no bem avaliado, assim como não possui qualquer inclinação pessoal em relação à matéria ou partes envolvidas;
- Desta forma, o valor consignado ao final deste trabalho levou em conta todos os fatores objetivos e subjetivos do mercado imobiliário atual para o presente caso (principalmente aqueles oriundos da Pandemia COVID-19), sendo que qualquer valor acima deste poderá dificultar a liquidez do imóvel.
- No melhor conhecimento e crédito do signatário, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente laudo são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos. Porém, desde já me reservo no direito de rever minhas conclusões caso haja posterior comprovação de erro nas informações fornecidas por terceiros;



ΦQ. W

ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

7. ENCERRAMENTO

Encerrados os trabalhos, foi redigido, editado e impresso o presente Laudo de Avaliação, que se compõe de 22 (vinte e duas) folhas escritas de um só lado, tendo sido então todas rubricadas, menos esta última que vai datada e assinada pelo Perito

Judicial.

Acompanha o trabalho (03) três anexos:

Roteiro Fotográfico da Vistoria;

➤ Pesquisa Amostral / Homogeneização dos Dados;

Certidões Municipais

Era o que respeitosamente cumpria expor.

À alta consideração de V. Exa.

São Paglo, 03 de fevereiro de 2021

Eng. OSMAR LEANDRO

رك

ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

# **ANEXO 1**



# 268



Foto 1 : Fachada do Edifício José Faria



Foto 2 : Entrada do edifício






Foto 3: Acesso às unidades residenciais



Foto 4 : Área de estacionamento




Foto 5 : Corredor interno do edifício





Foto 6 : Acesso ao imóvel avaliando - apto 8



Foto 7: Sala



Foto 8 : Sala



Foto 9 : Dormitório da suíte



Foto 10 : Dormitório da suíte



Foto 11 : Banheiro da suíte





Foto 12: Dormitório 2



Foto 13: Banheiro



Foto 14 : Cozinha



Foto 15: Cozinha




Foto 16 : Área de serviço




Foto 17 : Área de serviço




s. 323 رکم

### ENG. OSMAR LEANDRO Perito Judicial

# **ANEXO 2**



19,173.32A 04,562.E2	00,552.8	AIG3M															
LIMITE LIMITE VIERIOR SUPERIOR		AIROTAMOZ															
Marc Neg. Imobiliános (11) 3346.8800	SI'8+0'9\$N	00,000.0aE	00,000.00#	06'0	Z6 <b>¥6</b> ′0	T'405'00	ES#O'T	9906'0	1,1929	Regular e reparos (b) salqmis	51 <b>9</b> 0'T	Médio limite olbàm	OS.	7606T	samoT sbiamiA euA	G.	zī
sisvòmi olis.i 0000.810E (11)	SS'TS0' <b>Y\$</b> H	00,000.78£	00,000.0£A	06'0	8926'0	00′99E'T	£190'T	9906'0	1,1929	Regular e reparos (b) salgmis	51 <b>9</b> 0′T	stimil oibšM oibšm	SB	954 TOZ	suprevipudiA suff olirinsrsM		tt
sound abenT someonibnashqm3 006E.E302 (LL)	81,752.22,8	00,000.885	00,000.0se	06'0	718£,£	00°Z06°T	E986,0	9906'0	1,1929	sonegen e nedugeñ (b) selgmis	\$1 <b>90</b> 'T	ezirmii oib <del>biM</del> oib <del>b</del> m	09	97667	Av. Lins de Vasconcelos		от
LLBS.L20E (LL) alavômi ea	hA 85,261.9\$9	00,000.03€	00,000.004	06'0	778Z,I	00'Z06'T	1,0019	9906'0	1,1929	Regular e reparos (b) salqmis	ST <b>90</b> ′T	Médio limite olbám	89	7234	Av. Lins de Vasconcelos Edif. New Century Quality		6
złavómi incoroT ISA2.146E (11)	₽Ľ'SZĽ'S\$B	00,000.78€	00,000,054	06'0	1,107,1	1.636,00	6100'T	9906'0	T <sup>*</sup> 1858	sonegen e najugeA (b) selqmiz	51 <b>9</b> 0't	ətimil olb <del>àM</del> olb <del>à</del> m	89	SSTT	Av. Lacerda Franco, . 672		8
mobifiéria Casa Vip (11) 5631,2146	86,788,A28	00,000.875	420.000,00	06'0	S <b>≯€</b> 0′T	00/825'T	9990'T	9906'0	1,1929	sonagan a nalugañ (b) salqmis	\$1 <b>9</b> 0'T	strnit olbšM olbšm	98	CA4855	,senevaT oinomA suñ 275		۲
siavòmi sriavilO 0E00.ETETQ (LL)	₽2, <b>6</b> 3√.2\$Я	00,003.428	00,000.465	06'0	££01'1	00,858.1	E886'0	9906'0	1,1929	sonsqsn ə nslugañ (b) səlqmis	ST <b>9</b> 0'T	Médio limite olb <del>àm</del>	<b>T9</b>	S6613	Av. Lacerda Franco, 674 Edif. Emilio Mencarini		9
S105.E004 (11) elavômi od	T\$6.314,47	00,002.7EE	00,000.27£	06'0	220 <b>1</b> ′T	00/9E9.£	8896'0	9906'0	1,1929	sonagen e natugeA (b) selqmis	2180,1	əsimii olbəM olbəm	ZS	IZEEdV	Av. Lacerda Franco, 674 Edif. Emilio Mencarini		S
ezuoH ebsnT zoinamibnesnqm3 0006.E302 (11)	05,4-36,4-2F	00,000.54€	00,000.08£	06'0	Z990'T	00'EFS'T	Z966'0	9906'0	1,1929	sonegen e nelugañ (b) salgmis	ST <b>90</b> 'T	ejimii olbēM olbēm	<b>59</b>	6060€	Rus Miguel Teles Jr. 522	- 是	•
(LL) siavòmi snil laibar 0088.ETSE	20/465.2\$#J	00,002.755	00,000.27£	06'0	0980/I	00' <del>1</del> 09'T	£566,0	9906'0	1,1929	soragen e negarie (b) selqmis	\$190'T	srimii oibšM oibšm	£9	9861 d <b>V</b>	ssuo2 sb sinuM suM		£
(LL) ziavòmi zniJ isiban 0088.EYSE	6P/TOZ:P\$N	372'000'80	00,000.02E	06'0	7,0000	00,712.1	1,0000	1,0000	5190't	eoragen e nalugeA (b) zelqmiz	\$190'T	srimii olbāM olbām	<b>49</b>	89824 <b>V</b>	Pus Senador Carlos T. Carvalho Edif. José Faria	Who was a second	z
(II) zebnaV - rebnA ożnie IIII.IIII	D E1,733.128	00'000'50#	00'000'051	06'0	0000,1	00,77.£.£	7°0220	9906'0	<b>6</b> 261'I	Regular e reparos simples (d)	\$1 <b>90</b> 'T	simil olbšM olbšm	EB	<del>e</del> £09785682	Rus Senador Carlos T. Carvalho, 395 - Edif. Audez		τ
91no-l	oinitainu noleV ooisid	Valor total cV fator oferta	Valor total	Fator 611910	Fator Transp.	Indice Fiscal	Fator Área	8 / V	ogsba9 asteomA (8)	sionôoeoloedO	ogsbe9 obnellevA (A)	očibe9	litů sorÀ	LiznéreleR	lesoJ	одбецьяпц	sitsomA



7.34

# **ANEXO 3**





### Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU 2021

Cadastro do Imóvel: 034.029.0089-0

Local do Imóvel:

R SENADOR CARLOS T.DE CARVALHO, 650 - APTO 8

CEP 01535-010

Imóvel localizado na 1º Subdivisão da Zona Urbana

Endereço para entrega da notificação:

R SENADOR CARLOS T.DE CARVALHO, 650 - APTO 8

CEP 01535-010

Contribuinte(s):

CPF 048.217.408-00 WELINGTON AUGUSTO TADEU DE OLIVEIRA

Dados cadastrais do terreno:

Área incorporada (m²): 310 Testada (m): 15.80 , 0 Fração ideal: Área não incorporada (m²): 0,1123

310

Área total (m²):

Dados cadastrais da construção:

2-B Área construída (m²): Padrão da construção:

1970

Uso: residência Área ocupada pela construção (m²): 250

Ano da construção corrigido:

Valores de m² (R\$):

- de terreno: 1.889,00

- da construção:

Valores para fins de cálculo do IPTU (R\$):

- da área incorporada: 85.892,00 - da área não incorporada: 0.00

- da construção: 22,620,00 108.512,00 Base de cálculo do IPTU:

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de São Paulo atualizar os dados constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, apurados ou verificados a qualquer tempo, inclusive em relação ao exercício abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal da Fazenda CERTIFICA que os dados cadastrais acima foram utilizados no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel do exercício de 2021.

> Certidão expedida via Internet - Portaria SF nº 008/2004, de 28/01/2004. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada, até o dia 27/04/2021, em http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/certidoes/

Data de Emissão: 27/01/2021

Número do Documento: 2.2021.000262990-8

Solicitante: OSMAR LEANDRO (CPF 022.326.588-80)