



Djanir Da Rós

Leiloeiro Público
Avaliador Judicial
Corretor de Imóveis

Edgar Bruneli Da Rós

Engenheiro Florestal
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Perito Criminal - PCERJ

LAUDO

de Avaliação Mercadológica

Processo: 0036164-34.2016.8.08.0024

Contratante: MASSA FALIDA DE COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA – “ELETROCITY”

Avaliador: DJANIR DA RÓS

Introdução

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, eu, Djanir Da Rós, Perito Avaliador, por solicitação do Dr. Leonardo José Vulpe, realizei a vistoria e avaliação do veículo abaixo descrito:

Descrição do veículo:

Veículo de utilitário, marca Fiat, modelo Fiorino Flex, cor branca, ano 2013, modelo 2013, placa OVL-0554 – Vila Velha/ES, RENAVAM 589464078, Chassi nº 9BD255049D8974948.

Veículo em ruim estado de conservação: pneumáticos completamente desgastados, pintura queimada/avariada, com diversas pequenas avarias típicas de uso.

Interior em péssimo estado de conservação.

Assoalho do veículo e suporte de gravação do chassi completamente oxidado, não sendo possível a revelação da numeração gravada.



Djanir Da Rós

Leiloeiro Público
Avaliador Judicial
Corretor de Imóveis

Edgar Bruneli Da Rós

Engenheiro Florestal
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Perito Criminal - PCERJ

Considerações:

Considerando o estado de conservação do veículo e que o seu suporte de gravação da numeração do chassi está completamente oxidado, não sendo possível fazer o decalque da numeração gravada, sugere este Perito que o veículo seja baixado pelo Detran, sendo o mesmo vendido como SUCATA.

Conclusão

Neste sentido, considerando o péssimo estado de conservação do veículo vistoriado e as condições da gravação do chassi, este perito avalia o automóvel em **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

Nada mais havendo a considerar, é dado como encerrado o presente trabalho, constituído por 06 páginas.

Vila Velha, 14 de outubro de 2025.

Djanir Da Rós
Perito Avaliador



Djanir Da Rós
Leiloeiro Público
Avaliador Judicial
Corretor de Imóveis

Edgar Bruneli Da Rós
Engenheiro Florestal
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Perito Criminal - PCERJ

Anexo Fotográfico:



Figura 1 e 2: Veículo avaliado.



Djanir Da Rós
Leiloeiro Público
Avaliador Judicial
Corretor de Imóveis

Edgar Bruneli Da Rós
Engenheiro Florestal
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Perito Criminal - PCERJ



Figura 3: Interior do veículo avaliado.



Djanir Da Rós
Leiloeiro Público
Avaliador Judicial
Corretor de Imóveis

Edgar Bruneli Da Rós
Engenheiro Florestal
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Perito Criminal - PCERJ



Figura 4: Suporte de gravação da numeração do chassi completamente oxidado.



Djanir Da Rós

Leiloeiro Público
Avaliador Judicial
Corretor de Imóveis

Edgar Bruneli Da Rós

Engenheiro Florestal
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Perito Criminal - PCERJ



Figura 5: Cofre do motor do veículo avaliado.