


Ficha de Inspeção Veicular (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
PROCESSO:															
LOCALIZAÇÃO: RUA TOMAS LOPES, 131 - VILA DA PENHA/RJ										DATA INSPEÇÃO: 13/05/2024					
CHASSI: 9BWMF07KXBP04929					RENAVAM: 163927332					HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL: ALCO/GASO			
MARCA: WOLKSWAGEN			MODELO/TIPO: Kombi			ANO FABRICAÇÃO: 2010/2011			COR: BRANCA		PLACA: KYJ-7563				
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR		SUCATA		SIM	*	NÃO			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1			<input checked="" type="checkbox"/>	12			<input checked="" type="checkbox"/>	23							<input checked="" type="checkbox"/>
2			<input checked="" type="checkbox"/>	13			<input checked="" type="checkbox"/>	24							<input checked="" type="checkbox"/>
3			<input checked="" type="checkbox"/>	14			<input checked="" type="checkbox"/>	25							<input checked="" type="checkbox"/>
4			<input checked="" type="checkbox"/>	15			<input checked="" type="checkbox"/>	26							<input checked="" type="checkbox"/>
5			<input checked="" type="checkbox"/>	16			<input checked="" type="checkbox"/>	27							<input checked="" type="checkbox"/>
6			<input checked="" type="checkbox"/>	17			<input checked="" type="checkbox"/>	28							<input checked="" type="checkbox"/>
7			<input checked="" type="checkbox"/>	18			<input checked="" type="checkbox"/>	29							<input checked="" type="checkbox"/>
8			<input checked="" type="checkbox"/>	19			<input checked="" type="checkbox"/>	30							<input checked="" type="checkbox"/>
9			<input checked="" type="checkbox"/>	20			<input checked="" type="checkbox"/>	31							<input checked="" type="checkbox"/>
10			<input checked="" type="checkbox"/>	21			<input checked="" type="checkbox"/>	32							<input checked="" type="checkbox"/>
11			<input checked="" type="checkbox"/>	22			<input checked="" type="checkbox"/>	33							<input checked="" type="checkbox"/>
PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM
DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>
TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>
TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>		
QUANTIDADE DE CHAVES:				EXISTE CRV: Não				CRLV (ANO):				Não			
DATA: 15/05/2024															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 5000,00															
Wallys Ricardo Mello ID. 09735331-1 FFD ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

Obs.: Veículo em mau estado, falta um banco, n/possui bateria, nem estepe e chaves de rodas e macaco, pneus em mau estado, falta a tampa do compartimento de combustível, motor não funciona, não foi possível verificar a quilometragem, não possui bateria

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - RJ

Nº 8619901620

COD. DE SEGURANCA 22566064460

VIA 1 COD. RENAVAM 279839049 RNTRO *****

NOME/ENDERECO
EXCELLENCE RH SERVICOS LTDA
AV MAL RONDON
N.717-SL 101/111 CEP 20950003

CPF/CNPJ 00.297.506/0002-95 PLACA KYJ7563

NOME ANTERIOR
VW DO BRASIL

PLACA ANT/UF *****/RJ CHASSI 9BWMF07XXBP011929

ESPECIE TIPO MIS/CAMIONETA/NAO APLIC COMBUSTIVEL ALCO/GASOL
MARCA/MODELO VW/KOMB ANO FAB 2010 ANO MOD 2011
CAP/POT/CIL 1,00 TON/ 80/13 CATEGORIA PARTIC COR PREDOMINANTE BRANCA

OBSERVAÇÕES
*****CONS BIN 170111*2EIXDS *
*****ALI, FIDUCIA/09 PAS
BANCO ITAUCARD S/A

LOCAL RIO DE JANEIRO DATA 17012011

Director de Registro de Veiculos
Metrôcula: 24207-013 DEPT-158

ZJCH

DETRAN

CUNTA

DEZ-2010

Quilômetros

15.000 km ou menos (9)

15.000 a 50.000 km (9)

50.000 a 90.000 km (8)

90.000 a 100.000 km (4)

100.000 km ou mais (66)

Mínimo

Máximo

Transmissão

Manual (97)

Versões

Total Flex (40)

Full (23)

Standard (11)

Furgao (6)

Escolar (6)

Lotação (2)

Cor

Branco (51)

Azul (9)

Bege (2)

Prateado (1)

Cinza-escuro (1)

Marrom (1)

Vermelho (1)

Tipo de combustível

Gasolina e álcool (63)

Gasolina (32)

Etanol (2)

Gasolina e gás natural (1)

Gasolina e elétrico (1)

Álcool (1)

Tipo de carroceria

Furgão (69)

Van (17)

Hatch (5)

Minivan (1)

Portas

2 (7)

3 (78)

4 (14)

5 (1)

Mínimo

Máximo

Direção

Mecânica (28)

Hidráulica (2)

Elétrica (1)

Controle de tração

Traseira (80)

Dianteira (6)

4x2 (1)



CARRO VERIFICADO

R\$ 50.900

2010 | 107.900 Km

Volkswagen Kombi 1.4 Total Flex 3p

São Paulo Zona Leste - São Paulo



CARRO VERIFICADO

R\$ 58.900

2010 | 130.000 Km

Volkswagen Kombi 1.4 Total Flex 3p

Histórico

São Paulo Zona Norte - São Paulo



CARRO VERIFICADO

R\$ 29.900

2010 | 296.000 Km

Volkswagen Kombi 1.4 Total Flex 3p

Guarulhos - São Paulo

Último dígito da placa

- 0 (10)
- 1 (11)
- 2 (8)
- 3 (6)
- 4 (8)
- 5 (10)
- 6 (9)
- 7 (15)
- 8 (12)

Mostrar mais

Mínimo — Máximo

Outras características

- Com ar-condicionado (1)
- Com alarme (8)
- Com vidros elétricos (2)
- Aceita troca (41)
- Com preço negociável (40)
- Com IPVA pago (50)

Detalhes do anúncio

Anunciados hoje (2)

Outras pessoas pesquisaram

- kombi 2010
- kombi furgao
- perua kombi 2010



CARRO VERIFICADO

R\$ 20.750

2000 | 999.999 Km

Volkswagen Kombi 1.6 3p Gasolina

São Paulo Zona Sul - São Paulo



CARRO VERIFICADO

R\$ 21.950

2005 | 150.000 Km

Volkswagen Kombi 1.6 3p Gasolina

[Histórico](#)

São Paulo Zona Leste - São Paulo



CARRO VERIFICADO

R\$ 21.990

1996 | 44.057 Km

Volkswagen Kombi 1.6 3p Gasolina

São Paulo Zona Leste - São Paulo

kombi furgao

Disney+ STAR+
INCLUIDOSAssine o **meli+** por R\$ 17,99Informe seu
CEP

Categorias ▾ Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato


Crie a sua conta Entre Compras

Buscas relacionadas: fiorino 2008 - fiorino 2010 - fiorino 2014 - fiorino 2013 - spacefox 2010 - spacefox 2008 - spacefox 2012Carros usados, seminovos e novos >
Volkswagen > Kombi

Ordenar por Menor preço ▾

Kombi furgao 2010

100 resultados

[Salvar esta busca](#)Volkswagen × Kombi ×**Carros verificados**Placa e chassi validados **Com financiamento** **Histórico**Antecedentes do veículo **Ano**

2014 (13)

2013 (7)

2012 (7)

2011 (5)

2010 (19)

2009 (5)

2008 (4)

2007 (2)

2006 (5)

[Mostrar mais](#)

A partir das ▾ — Até ▾

Localização

São Paulo (72)

Minas Gerais (7)

Paraná (5)

Santa Catarina (5)

Rio de Janeiro (4)

Rio Grande do Sul (3)

Bahia (1)

Goiás (1)

Rondônia (1)

[Mostrar mais](#)**Preço**

Até R\$ 35.000 (30)

R\$35.000 a R\$45.000 (30)

Mais de R\$45.000 (40)

Mínimo — Máximo

Anunciante

Concessionária (61)

Particular (39)