


ANEXO I - Ficha de Inspeção Veicular (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: Rio de Janeiro / RJ																	
PÁTIO ORIGEM: AV. BRASIL, 3001						DATA INSPEÇÃO: 21/08/2025											
CHASSI: JMYLYV98WDJA01306				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL: Diesel									
MARCA: Mitsubishi		MODELO/TIPO: Rajero HPE 3.2D		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Preta		PLACA: CFY-1H26									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/>		BOM <input checked="" type="checkbox"/>		REGULAR		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>	
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		
1			<input checked="" type="checkbox"/>	12			<input checked="" type="checkbox"/>	23							<input checked="" type="checkbox"/>		
2			<input checked="" type="checkbox"/>	13			<input checked="" type="checkbox"/>	24							<input checked="" type="checkbox"/>		
3			<input checked="" type="checkbox"/>	14			<input checked="" type="checkbox"/>	25							<input checked="" type="checkbox"/>		
4			<input checked="" type="checkbox"/>	15			<input checked="" type="checkbox"/>	26							<input checked="" type="checkbox"/>		
5			<input checked="" type="checkbox"/>	16			<input checked="" type="checkbox"/>	27							<input checked="" type="checkbox"/>		
6			<input checked="" type="checkbox"/>	17			<input checked="" type="checkbox"/>	28							<input checked="" type="checkbox"/>		
7			<input checked="" type="checkbox"/>	18			<input checked="" type="checkbox"/>	29							<input checked="" type="checkbox"/>		
8			<input checked="" type="checkbox"/>	19			<input checked="" type="checkbox"/>	30							<input checked="" type="checkbox"/>		
9			<input checked="" type="checkbox"/>	20			<input checked="" type="checkbox"/>	31							<input checked="" type="checkbox"/>		
10			<input checked="" type="checkbox"/>	21			<input checked="" type="checkbox"/>	32							<input checked="" type="checkbox"/>		
11			<input checked="" type="checkbox"/>	22			<input checked="" type="checkbox"/>	33							<input checked="" type="checkbox"/>		
PNEUS				RODAS													
FALTA		BOM		RUIM		FALTA		FERRO		LIGA							
DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>							
DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>							
TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>							
TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>							
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>		ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>							
QUANTIDADE DE CHAVES: 01				EXISTE CRV: <input type="checkbox"/>				CRLV (ANO): <input type="checkbox"/>									
DATA: 21/08/2025																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <input type="text"/>																	
 ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											