

ANEXO 6 - Documentação Fotográfica com 56 fotos



Foto 01: Identificação da **Rua Afonso Cláudio** onde se localiza o imóvel avaliando.



Foto 02: Identificação do imóvel avaliando nº11 - 19 da **Rua Afonso Cláudio**.

Endereço Eletrônico: andreaaclima@hotmail.com
Telefones: (11) 9 8259 6539



Foto 03: Vista frontal do imóvel avaliando nº11-19 na Rua Afonso Cláudio.



Foto 04: Vista frontal do imóvel avaliando nº11-19 e seus confrontantes laterais, esquerdo nº7 e direito nº21 (destacados).

Endereço Eletrônico: andreaaclima@hotmail.com
Telefones: (11) 9 8259 6539



Foto 05: Vista do acesso e entorno do imóvel avaliando (destacado).




Foto 06: Outra vista do acesso e entorno do imóvel avaliando (destacado).



Foto 07: Vista dos portões de acesso para pedestres (destacados) e para acesso às garagens (descobertas).



Foto 08: Vista interna dos portões de acesso ao imóvel.



Foto 09: Vista frontal da construção principal.



Foto 10: Vista da lateral esquerda da construção principal. Destacada porta de acesso à sala.



Foto 11: Outra vista da lateral esquerda da construção principal. Destacada área de serviço (lavanderia) externa.




Foto 12: Vista da área de serviço (lavanderia) externa da construção principal.

Endereço Eletrônico: andreaaclima@hotmail.com
Telefones: (11) 9 8259 6539



Foto 13: Vista da escada de acesso para área superior da área de serviço (lavanderia) externa.




Foto 14: Vista da área superior da área de serviço (lavanderia) externa (destacada).



Foto 15: Vista lateral da construção principal destacada a porta de acesso à cozinha.



Foto 16: Vista da área coberta na porta (destacada) de acesso à cozinha.



Foto 17: Vista da cozinha.



Foto 18: Outra vista da cozinha.



Foto 19: Vista da cozinha e acesso aos dormitórios (1) e (2) e sala.



Foto 20: Vista da cozinha e acesso ao banheiro (destacado).




Foto 21: Vista do acesso ao banheiro (destacado).




Foto 22 e 23: Vistas do banheiro.



Foto 24: Vista da sala.



Foto 25: Vista da sala e acesso ao dormitório (1) (destacado).



Foto 26: Outra vista da sala.



Foto 27: Vista da sala e corredor de acesso ao dormitório (2) e cozinha.



Foto 28: Vista do dormitório (1).



Foto 29: Outra vista do dormitório (1).



Foto 30: Mais uma vista do dormitório (1).



Foto 31: Vista do dormitório (2).



Foto 32: Outra vista do dormitório (2).



Foto 33: Vista da lateral direita da construção principal. Destacado portão de acesso às construções secundárias (1) e (2).

Endereço Eletrônico: andreaaclima@hotmail.com
Telefones: (11) 9 8259 6539



Foto 34: Vista do acesso para as construções secundárias (1) e (2).




Foto 35: Vista do acesso para as construções secundárias (1) lado esquerdo e (2) no lado direito.



Foto 36: Vista do acesso às construções secundárias (1) e (2) no sentido oposto da Foto 35.



Foto 37: Vista externa da construção secundária (2) no lado direito.



Foto 38: Vista externa da construção secundária (1) no lado esquerdo; térreo e pavimento superior.



Foto 39: Vista do acesso (destacado) para a construção secundária (1).



Foto 40: Vista da cozinha.



Foto 41: Outra vista da cozinha.




Foto 42: Vista da cozinha destacado acesso para área de serviço (lavanderia).



Foto 43: Vista da área de serviço (lavanderia).




Foto 44: Vista da sala.




Foto 45: Outra vista da sala.




Foto 46: Vista da sala e escada de acesso ao pavimento superior.




Foto 47: Outra vista da sala e da escada de acesso ao pavimento superior (destacada).




Foto 48: Vista da escada de acesso ao pavimento superior (destacada) e vista parcial do dormitório.



Foto 49: Vista parcial do dormitório no pavimento superior.

Endereço Eletrônico: andreaaclima@hotmail.com
Telefones: (11) 9 8259 6539



Foto 50: Outra vista parcial do dormitório no pavimento superior.



Foto 51: Acesso para a área externa (varanda) do dormitório no pavimento superior.



Foto 52: Vista da área externa (varanda) do dormitório no pavimento superior.




Foto 53: Vista parcial do dormitório no pavimento superior destacado porta de acesso ao banheiro.




Foto 54: Vista do banheiro no pavimento superior.




Foto 55 e 56: Outras vistas do banheiro no pavimento superior.