


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																														
UF: PR						A.D.																																																																																																																																																																																																																																																																								
PÁTIO ORIGEM: PC Coxaral						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																								
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																						
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 2011		COR: Branca		PLACA: OAP SB49																																																																																																																																																																																																																																																																						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																						
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO						TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO						ESTEPE							ESTEPE					
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																							
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																							
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																						
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Maxlon. ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PE								DATA INSPEÇÃO: A.D. 17/03/23											
PÁTIO ORIGEM: PC Marechal																			
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:										
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOLF		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: Preto		PLACA: DDA 2C35											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				X		
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS			X		33	MOTOR						
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								Y		DIANTEIRO DIREITO								Y	
DIANTEIRO ESQUERDO								P		DIANTEIRO ESQUERDO								Y	
TRASEIRO DIREITO								Y		TRASEIRO DIREITO								Y	
TRASEIRO ESQUERDO								Y		TRASEIRO ESQUERDO								Y	
ESTEPE				P						ESTEPE				Y					
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO			EXISTE CRV:		NÃO			CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$4.000,00																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO									DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:										
																			
									ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO										

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: PC mediamine						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOLF		ANO FABRICAÇÃO: 2001		COR: Preta		PLACA: 1KC2621									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	12	PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO				<input checked="" type="checkbox"/>	
2	PARACHOQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	FAROL DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	14	PORTA MALAS		<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS				<input checked="" type="checkbox"/>	
4	FAROL ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS				<input checked="" type="checkbox"/>	
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO				<input checked="" type="checkbox"/>	
6	CAPÔ			<input checked="" type="checkbox"/>	17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA				<input checked="" type="checkbox"/>	
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS				<input checked="" type="checkbox"/>	
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE				<input checked="" type="checkbox"/>	
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS				<input checked="" type="checkbox"/>	
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			21	PARABRISA TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				<input checked="" type="checkbox"/>	
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			22	CHAVE DE RODAS		<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR				<input checked="" type="checkbox"/>	
PNEUS		FALTA	BOM		RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA							
DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>									
DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>									
TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>									
TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>									
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>									
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO			EXISTE CRV: NÃO			CRLV (ANO):											
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO											

ANEXO IX


FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOLF GTI		ANO FABRICAÇÃO: 2003		COR: Preta		PLACA: LOS 2F67									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO		DIANTEIRO DIREITO		DIANTEIRO ESQUERDO		TRASEIRO DIREITO		TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE								ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: NAO				EXISTE CRV: NAO				CRLV (ANO):									
DATA: 17.03.23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 3.000,00																	
OBS: Faltando diversos peças.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR						A.D.													
PÁTIO ORIGEM: PC Camareul						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23													
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:										
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: CG150 Titan		ANO FABRICAÇÃO: 2006		COR: Preta		PLACA: MEH4H19											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR				
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								✓		DIANTEIRO DIREITO						p			
DIANTEIRO ESQUERDO				p						DIANTEIRO ESQUERDO				p					
TRASEIRO DIREITO								p		TRASEIRO DIREITO						p			
TRASEIRO ESQUERDO				p						TRASEIRO ESQUERDO				p					
ESTEPE				p						ESTEPE				p					
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO						EXISTE CRV: NÃO						CRLV (ANO):							
DATA: 17 / 03 / 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:													
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: PC F03						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:								
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 1995		COR: Branca		PLACA: JTM 2708									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO			EXISTE CRV: NÃO			CRLV (ANO):											
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UF: PR										DATA INSPEÇÃO: AD.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PÁTIO ORIGEM: PC Foz										DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CHASSI:					RENAVAM:					HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MARCA: FORD			MODELO/TIPO: KA			ANO FABRICAÇÃO: 2010			COR: Verde		PLACA: ASY7026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO				2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO				3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS				4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS				5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO				6				CAPÔ				17				28				FORRAÇÃO INTERNA				7				TETO				18				29				PEDAIS				8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE				9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS				10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS				11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							ESTEPE							ESTEPE						
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6				CAPÔ				17				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7				TETO				18				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA: 17 03 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 8.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: PC Toledo						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTIVEL:					
MARCA: FORD			MODELO/TIPO: KA			ANO FABRICAÇÃO: 1998			COR: Preta			PLACA: CEH3188					
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			12	PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>					
2	PARACHOQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO	<input checked="" type="checkbox"/>					
3	FAROL DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>					
4	FAROL ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>					
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO	<input checked="" type="checkbox"/>					
6	CAPO	<input checked="" type="checkbox"/>			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>					
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS	<input checked="" type="checkbox"/>					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS	<input checked="" type="checkbox"/>					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			21	PARABRISA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			22	CHAVE DE RODAS	<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>					
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>					
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>					
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES:				NAO				EXISTE CRV:				NAO					
CRLV (ANO):																	
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: PC Guaira						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTIVEL:					
MARCA: GM			MODELO/TIPO: KADETT			ANO FABRICAÇÃO: 1991			COR: CINZA			PLACA: 6VU0913					
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEICULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$400,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: PC Marchal						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:								
MARCA: WV		MODELO/TIPO: Logus		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Prata		PLACA: BNM9705									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES:				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																	
OBS: <i>faltando peças e componentes.</i>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR		A.D.															
PÁTIO ORIGEM: PC Foz						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODOMETRO:			COMBUSTIVEL:								
MARCA: FORD		MODELO/TIPO: FIESTA		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Vermelha		PLACA: MAN8922									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIANGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO				EXISTE CRV:		NÃO				CRLV (ANO):					
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$2.000,00 OBS: faltando pneus e componentes.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR										A.D.							
PÁTIO ORIGEM: PC F02						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:					
MARCA: VW			MODELO/TIPO: FOX			ANO FABRICAÇÃO: 2005			COR: BRANCA			PLACA: MEZ 7572					
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO		<input checked="" type="checkbox"/>			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO		<input checked="" type="checkbox"/>			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS		<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS		<input checked="" type="checkbox"/>			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS		<input checked="" type="checkbox"/>			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO		<input checked="" type="checkbox"/>			
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA		<input checked="" type="checkbox"/>			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS		<input checked="" type="checkbox"/>			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE		<input checked="" type="checkbox"/>			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS		<input checked="" type="checkbox"/>			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		<input checked="" type="checkbox"/>			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS		<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR		<input checked="" type="checkbox"/>			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>					
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>					
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO					
CRLV (ANO):																	
DATA: 17 / 03 / 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																	
OBS: faltando peças e componentes.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
																	
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR		A.D.															
PÁTIO ORIGEM: PC Foz						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTIVEL:					
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: AZUL		PLACA: AGL0585									
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			12	PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	PARACHOQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	FAROL DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	14	PORTA MALAS		<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>		
4	FAROL ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>		
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	CAPÔ	<input checked="" type="checkbox"/>			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			21	PARABRISA TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			22	CHAVE DE RODAS		<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>		
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>					DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>								
DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>					DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>								
TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>					TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>								
TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>					TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>								
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
										 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UF: PE						A.D.																																																																																																																																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: PC Foz						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																													
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																											
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 2012		COR: Branca		PLACA: AVM2663																																																																																																																																																																																																																																																																											
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																										
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							ESTEPE							ESTEPE						
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																								
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																								
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																						
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																												
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																												
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00 OBS: <i>faltando peças e componentes.</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																																																																																																																																																																																																																																																																													
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR						A.D.																																																																																																																																																					
PÁTIO ORIGEM: PC Toledo						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
CHASSI:			RENAVAM:			HODOMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																		
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Preto		PLACA: AXV6723																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS				LIGA																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: 184.000,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR						AD.					
PÁTIO ORIGEM: PC Toledo						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23					
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:		
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Branca		PLACA: CIE4145			
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPÓ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
PNEUS				RODAS				FERRO			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		LIGA	
DIANTEIRO ESQUERDO						Y		DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO						Y		TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO						Y		TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE		e						ESTEPE		p	
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):			
DATA: 17 03 23											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Ronaldo ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																				
UF: PR						A.D.														
PÁTIO ORIGEM: PC Toledo						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23														
CHASSI:			RENAVAM:			HODOMETRO:			COMBUSTÍVEL:											
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 2006		COR: Branco		PLACA: DJP 1326												
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO												
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO				
		AV		F		OK				AV		F		OK						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR					
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA		
DIANTEIRO DIREITO								Y		DIANTEIRO DIREITO						Y				
DIANTEIRO ESQUERDO								Y		DIANTEIRO ESQUERDO						Y				
TRASEIRO DIREITO								Y		TRASEIRO DIREITO						Y				
TRASEIRO ESQUERDO								Y		TRASEIRO ESQUERDO						Y				
ESTEPE				P						ESTEPE				P						
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO				CRLV (ANO):				
DATA: 17 / 03 / 23																				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																				
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;"> Ronaldo </div> ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO										


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: PC Maruchal						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:								
MARCA: VW		MODELO/TIPO: Gol		ANO FABRICAÇÃO: 2004		COR: Bianca		PLACA: MCF9534									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.009,00																	
OBS: Veículo parado em pilha, impossível realizar mecânica.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PE						A.D.																	
PÁTIO ORIGEM: PC Marechal						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																	
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:														
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: F250 tropical		ANO FABRICAÇÃO: 2001		COR: Prata		PLACA: MBD7285															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV=Avariado		F=Faltando		OK=Sem Avaria		Ótimo		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO							
		AV		F		OK				AV		F		OK									
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO														
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO														
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS														
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO														
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA														
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR														
PNEUS				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA							
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO				ESTEPE							
ESTEPE		p								p													
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE GRV: NÃO				CRLV (ANO):															
DATA: 17 03 23																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$24.000,00																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																	
																							
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR						AD.													
PÁTIO ORIGEM: PC Camarui						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23													
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			CÔMBUSTIVEL:										
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Cornua S.		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: Azul		PLACA: CMJ0816											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO			
1		PARACHOQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12		PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK	
2		PARACHOQUE TRASEIRO								13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA							
3		FAROL DIREITO								14		PORTA MALAS							
4		FAROL ESQUERDO								15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							
5		PARABRISA DIANTEIRO								16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							
6		CAPÔ								17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							
7		TETO								18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO								19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA							
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA							
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA								21		PARABRISA TRASEIRO							
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22		CHAVE DE RODAS							
23		MACACO								24		TRIÂNGULO							
25		BANCOS DIANTEIROS								26		BANCO TRASEIROS							
27		FORRAÇÃO DO TETO								28		FORRAÇÃO INTERNA							
29		PEDAIS								30		VOLANTE							
31		ALAVANCA DE MARCHAS								32		PAINEL DE INSTRUMENTOS							
33		MOTOR								33		MOTOR							
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA					
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE								ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):							
DATA: 17 / 03 / 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																			
OBS: não foi possível verificar parte mecânica.																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:													
																			
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													

FIVs_PC2.pdf

Documento número #d3833f68-f054-4108-a1ae-56269bcadffa

Hash do documento original (SHA256): 7e79f08798969cd5247b8811dccb1bc634e43e3caf94437107c79ca18442b58

Assinaturas



Gustavo Cristiano Samuel dos Reis

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 05 mai 2023 às 13:38:34

Log

- 05 mai 2023, 13:36:59 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número d3833f68-f054-4108-a1ae-56269bcadffa. Data limite para assinatura do documento: 04 de junho de 2023 (13:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 mai 2023, 13:37:13 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 05 mai 2023, 13:38:34 Gustavo Cristiano Samuel dos Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.116.108. Componente de assinatura versão 1.491.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 05 mai 2023, 13:38:36 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d3833f68-f054-4108-a1ae-56269bcadffa.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d3833f68-f054-4108-a1ae-56269bcadffa, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.