

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PC						A.D.																																																																																																																																																					
PÁTIO ORIGEM: PC Coxanel						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
MARCA: GM		MODELO/TIPO: CORA		ANO FABRICAÇÃO: 2011		COR: Cinza		PLACA: EDM7937																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS				MACACO																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE		p						ESTEPE		p																																																																																																																																																	

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: **NÃO** CRLV (ANO):

DATA: **17 03 23**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 6.009,00**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

Maylon

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX
FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UF: PC						A.D.																																																																																																																																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: PC Medicamina						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																													
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																											
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Corona		ANO FABRICAÇÃO: 1997		COR: Verde		PLACA: 1GQ0878																																																																																																																																																																																																																																																																											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		12	PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>	2	PARACHOQUE TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>	3	FAROL DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		14	PORTA MALAS		<input checked="" type="checkbox"/>		25	BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>	4	FAROL ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		26	BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>	5	PARABRISA DIANTEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		27	FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>	6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		28	FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>	7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		29	PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>	8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		30	VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>	9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		31	ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>	10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>	11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS		<input checked="" type="checkbox"/>		33	MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>	PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>				
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		12	PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	PARACHOQUE TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	FAROL DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		14	PORTA MALAS		<input checked="" type="checkbox"/>		25	BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	FAROL ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		26	BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	PARABRISA DIANTEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		27	FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		28	FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		29	PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		30	VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		31	ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS		<input checked="" type="checkbox"/>		33	MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																						
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																												
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																										
QUANTIDADE DE CHAVES: NEO				EXISTE CRV: NEO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PC		A.D.																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PC Coxaranel						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
CHASSI:			RENAVAM:			HODOMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																		
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Scorpioet		ANO FABRICAÇÃO: 2006		COR: Branca		PLACA: MG04422																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS				FERRO																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO			EXISTE CRV: NÃO			CRLV (ANO):																																																																																																																																																					
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$3.000,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PC						AD.											
PÁTIO ORIGEM: PC Toledo						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Celta		ANO FABRICAÇÃO: 2012		COR: Prata		PLACA: HNB8189									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: 3				EXISTE CRV: nao				CRLV (ANO):									
DATA: 17, 03, 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 14.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UF: PC						A.D.																																																																																																																																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: PC Foz						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																													
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																											
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Celta		ANO FABRICAÇÃO: 2001		COR: Prata		PLACA: JMW3473																																																																																																																																																																																																																																																																											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							ESTEPE							ESTEPE						
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																								
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																								
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																						
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																												
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																												
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																																																																																																																																																																																																																																																																													
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																													


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PC						A.D.																																																																																																																																																					
PÁTIO ORIGEM: PC telecelo						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: CG 150 fit.		ANO FABRICAÇÃO: 2007		COR: Prata		PLACA: AOR 0849																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		X		NÃO																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3	X			14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8	X			19	X			30				9	X			20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3	X			14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8	X			19	X			30																																																																																																																																																			
9	X			20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO						P		DIANTEIRO ESQUERDO				P																																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO		P						TRASEIRO DIREITO				P																																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO		P						TRASEIRO ESQUERDO				P																																																																																																																																															
ESTEPE		P						ESTEPE		P																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR						A.D.																	
PÁTIO ORIGEM: PC CARANUL						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																	
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:														
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: CG 125 FAN		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: Preta		PLACA: ASB4324															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO							
		AV		F		OK				AV		F		OK									
1	PARACHOQUE DIANTEIRO							12	PORTA TRASEIRA DIREITA							23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO							13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA							24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO							14	PORTA MALAS							25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO							15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO							16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ							17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO							18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO							19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA							30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO							20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA							31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA							21	PARABRISA TRASEIRO							32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							22	CHAVE DE RODAS							33	MOTOR						
PNEUS				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA							
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA		DIANTEIRO ESQUERDO		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO								ESTEPE							
ESTEPE								ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):															
DATA: 17 03 23																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																	
																							
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PC						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: PC Medtamina						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: Civic		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Prata		PLACA: ARV 1553									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			X	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	X			23	MACACO			X			
2	PARACHOQUE TRASEIRO			X	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	X			24	TRIÂNGULO			X			
3	FAROL DIREITO			X	14	PORTA MALAS	X			25	BANCOS DIANTEIROS			X			
4	FAROL ESQUERDO			X	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			X	26	BANCO TRASEIROS			X			
5	PARABRISA DIANTEIRO			X	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			X	27	FORRAÇÃO DO TETO			X			
6	CAPO			X	17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			X	28	FORRAÇÃO INTERNA			X			
7	TETO			X	18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			X	29	PEDAIS			X			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			X	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			X	30	VOLANTE			X			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			X	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			X	31	ALAVANCA DE MARCHAS			X			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			X	21	PARABRISA TRASEIRO			X	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			X			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			X	22	CHAVE DE RODAS			X	33	MOTOR			X			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO				X			DIANTEIRO DIREITO				X						
DIANTEIRO ESQUERDO				X			DIANTEIRO ESQUERDO				X						
TRASEIRO DIREITO				X			TRASEIRO DIREITO				X						
TRASEIRO ESQUERDO				X			TRASEIRO ESQUERDO				X						
ESTEPE				X			ESTEPE				X						
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: 2340000																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR		A.D.																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PC F03						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																		
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
MARCA: GM		MODELO/TIPO: CLASSIC		ANO FABRICAÇÃO: 2007		COR: CINZA		PLACA: APL 4250																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																		
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																											
DIAANTEIRO DIREITO								X		DIAANTEIRO DIREITO				X																																																																																																																																													
DIAANTEIRO ESQUERDO								X		DIAANTEIRO ESQUERDO				X																																																																																																																																													
TRASEIRO DIREITO								X		TRASEIRO DIREITO				X																																																																																																																																													
TRASEIRO ESQUERDO				X						TRASEIRO ESQUERDO		X																																																																																																																																															
ESTEPE				X						ESTEPE		X																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																											
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																																																																																																																																																											
OBS: Faltando peças e componentes																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX
FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UF: PR						A.D.																																																																																																																																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: PC Foz						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																													
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																											
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Classic		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Cinza		PLACA: APW3385																																																																																																																																																																																																																																																																											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>	2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>	3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>	4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>	5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>	6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>	7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>	8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	30	VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>	9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	31	ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>	10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>	11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>	PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>			
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	30	VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	31	ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																					
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																						
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																												
ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																									
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OBS: faltando peças e componentes.																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																																																																																																																																																																													


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PC						A.D.																																																																																																																																																					
PÁTIO ORIGEM: PC F03						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Classic		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Cinza		PLACA: HAD2726																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR																																																																																																																																																	
						SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
								SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO										FALTA																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO										FERRO																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO										LIGA																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																											
ESTEPE																																																																																																																																																											
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PC						A.D											
PÁTIO ORIGEM: PC Coxaruel						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: Renault			MODELO/TIPO: Clio			ANO FABRICAÇÃO: 2004		COR: Verde		PLACA: DMZ 8836							
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO								
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO					
				AV		F		OK									
1	PARACHOQUE DIANTEIRO									12	PORTA TRASEIRA DIREITA						
2	PARACHOQUE TRASEIRO									13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						
3	FAROL DIREITO									14	PORTA MALAS						
4	FAROL ESQUERDO									15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						
5	PARABRISA DIANTEIRO									16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						
6	CAPO									17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						
7	TETO									18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO									19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO									20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA									21	PARABRISA TRASEIRO						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA									22	CHAVE DE RODAS						
				AV		F		OK									
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								x		DIANTEIRO DIREITO				x			
DIANTEIRO ESQUERDO								x		DIANTEIRO ESQUERDO				x			
TRASEIRO DIREITO								x		TRASEIRO DIREITO				x			
TRASEIRO ESQUERDO								x		TRASEIRO ESQUERDO				x			
ESTEPE				x						ESTEPE		x					
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO					
CRLV (ANO):																	
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																	
OBS: faltando peças e componentes																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR		PÁTIO ORIGEM: Pátio Judicial Caranuel					DATA INSPEÇÃO: 17/03/23		A.D.										
CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:													
MARCA: toyota		MODELO/TIPO: Corolla		ANO FABRICAÇÃO: 2003		COR: preta		PLACA: KIQ 3269											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO							12	PORTA TRASEIRA DIREITA							23	MACACO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO							13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA							24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO							14	PORTA MALAS							25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO							15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO							16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO							17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO							18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO							19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA							30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO							20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA							31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA							21	PARABRISA TRASEIRO							32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							22	CHAVE DE RODAS							33	MOTOR		
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								✓		DIANTEIRO DIREITO								✓	
DIANTEIRO ESQUERDO								✓		DIANTEIRO ESQUERDO								✓	
TRASEIRO DIREITO								✓		TRASEIRO DIREITO								✓	
TRASEIRO ESQUERDO								✓		TRASEIRO ESQUERDO								✓	
ESTEPE				✓						ESTEPE				✓					
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):											
DATA: 17 03 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 8.000,00																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO									DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Maxton ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO										

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PC						DATA INSPEÇÃO: A.D. 17/03/23																																																																																																																																																					
PÁTIO ORIGEM: PC Toledo						RENAVAM:																																																																																																																																																					
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																		
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Carna		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Prata		PLACA: AF26490																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS				FERRO																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE		x						ESTEPE		x																																																																																																																																																	

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: **NÃO** CRLV (ANO):

DATA: **17 03 23**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 2.000,00**

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

Ronaldes

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PC						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
PÁTIO ORIGEM: PC Coxaruel						RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																															
CHASSI:			MARCA: GM			MODELO/TIPO: CORNA GL			ANO FABRICAÇÃO: 1997			COR: Branca																																																																																																																																															
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEICULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																															
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO				FERRO		LIGA																																																																																																																																													
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO				FERRO		LIGA																																																																																																																																													
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO				FERRO		LIGA																																																																																																																																													
ESTEPE		p						ESTEPE		p		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.009,00																																																																																																																																																											
OBS: Faltando peças e componentes.																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
						<p style="text-align: center;"><i>Maxlon</i></p>																																																																																																																																																					
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																
UF: PC						DATA INSPEÇÃO: AD. 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																										
PÁTIO ORIGEM: PC Toledo						RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																				
CHASSI:			MARCA: GM			MODELO/TIPO: Corva			ANO FABRICAÇÃO: 2001			COR: Preta		PLACA: AJC 9689																																																																																																																																																																																																																																																		
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																				
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>																AV	F	OK					AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO						2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO						3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS						4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS						5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO						6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA						7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS						8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE						9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS						10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR					
				AV	F	OK					AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																	
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																	
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																	
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																	
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																	
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																	
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																	
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																	
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																	
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																	
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																	
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO					X																																																																																																																																																																																																																																																				
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO					X																																																																																																																																																																																																																																																				
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO					X																																																																																																																																																																																																																																																				
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO					X																																																																																																																																																																																																																																																				
ESTEPE			X				ESTEPE			X																																																																																																																																																																																																																																																						
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																								
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																				

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PC												A.D.							
PÁTIO ORIGEM: PC Caracanel								DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: Peugeot		MODELO/TIPO: 207 HB		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: Prata		PLACA: EJH1647											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA							
										<input checked="" type="checkbox"/> SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO							
				AV				F				OK							
1	PARACHOQUE DIANTEIRO							12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO							13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO							14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO							15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO							16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ							17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO							18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO							19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO							20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA							21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR			
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>					
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):											
DATA: 17 03 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$3.000,00																			
OBS: Faltando peças e componentes																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
										Maylon.									
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									

ANEXO IX
FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																				
UF: PC						DATA INSPEÇÃO: AD: 17/03/23														
PÁTIO ORIGEM: PC medianeira						RENAVAM: _____														
CHASSI: _____			HODÔMETRO: _____			COMBUSTÍVEL: _____			COR: Vermelha											
MARCA: GM		MODELO/TIPO: AGILE		ANO FABRICAÇÃO: 2011		PLACA: PEM 6380		ESTADO GERAL DO VEÍCULO												
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO												
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR										
								SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>										
AV			F			OK			AV			F			OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPO						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR					
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS			FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO): _____												
DATA: 17 03 23																				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00																				
OPB: NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR PARTE MECÂNICA, Veículo trancado.																				
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO														

FIV_PC_3.pdf

Documento número #bc2f1227-e322-450b-8d17-bbf6f969f911

Hash do documento original (SHA256): 69edd086dd34ee87faf3707e5ff01dc4e0ce75cefb93a2e27570f36ce887fe44

Assinaturas

 **Gustavo Cristiano Samuel dos Reis**

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 05 mai 2023 às 01:21:37

Log

- 05 mai 2023, 01:19:41 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número bc2f1227-e322-450b-8d17-bbf6f969f911. Data limite para assinatura do documento: 04 de junho de 2023 (01:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 mai 2023, 01:20:04 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 05 mai 2023, 01:21:37 Gustavo Cristiano Samuel dos Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.116.108. Componente de assinatura versão 1.491.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 05 mai 2023, 01:21:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bc2f1227-e322-450b-8d17-bbf6f969f911.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bc2f1227-e322-450b-8d17-bbf6f969f911, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.