

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: PC Toledo						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: YAMAHA		MODELO/TIPO: YBR 125		ANO FABRICAÇÃO: 2006		COR: Preta		PLACA: ANS 8446									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=Avariado		F=Faltando		OK=SEM Avaria		Ótimo		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																										
UF: PC						A.D.																																																																																																																																																																																																																																																				
PÁTIO ORIGEM: PC Caranul						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																				
CHASSI:				RENAVAM:		HODOMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																		
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Punto		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: Preta		PLACA: ARF 6682																																																																																																																																																																																																																																																		
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																	
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA		SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPÓ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="2">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				23				MACACO	2				PARACHOQUE TRASEIRO				24				TRIÂNGULO	3				FAROL DIREITO				25				BANCOS DIANTEIROS	4				FAROL ESQUERDO				26				BANCO TRASEIROS	5				PARABRISA DIANTEIRO				27				FORRAÇÃO DO TETO	6				CAPÓ				28				FORRAÇÃO INTERNA	7				TETO				29				PEDAIS	8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				30				VOLANTE	9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				31				ALAVANCA DE MARCHAS	10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS	11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				33				MOTOR					CHAVE DE RODAS								PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO					TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO					ESTEPE							ESTEPE				
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																															
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																														
2				PARACHOQUE TRASEIRO				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																														
3				FAROL DIREITO				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																														
4				FAROL ESQUERDO				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																														
5				PARABRISA DIANTEIRO				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																														
6				CAPÓ				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																														
7				TETO				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																														
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																														
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																														
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																														
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																														
				CHAVE DE RODAS																																																																																																																																																																																																																																																						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																			
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																		
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 3.000,00																																																																																																																																																																																																																																																										
OBS: Faltando peças e componentes																																																																																																																																																																																																																																																										
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																										
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																																																																																																																																																				

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR		DATA INSPEÇÃO: A.D. 17/03/23															
PÁTIO ORIGEM: PC Foz				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
CHASSI:		MARCA: VW		MODELO/TIPO: Santana		ANO FABRICAÇÃO: 1994		COR: Branca		PLACA: B7A 1508							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK			AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			12	PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>					
4	FAROL ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>					
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO	<input checked="" type="checkbox"/>					
6	CAPÔ	<input checked="" type="checkbox"/>			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>					
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS	<input checked="" type="checkbox"/>					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS	<input checked="" type="checkbox"/>					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			21	PARABRISA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			22	CHAVE DE RODAS	<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>					
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>						
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>						
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO		EXISTE CRV:		NÃO		CRLV (ANO):									
DATA: 17 / 03 / 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																	
OBS: Faltando peças e componentes.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: PC Coxanal						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: VW		MODELO/TIPO: Saneiro		ANO FABRICAÇÃO: 2006		COR: Branca		PLACA: HDV7537									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 / 03 / 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.009,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
																	
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																															
UF: PR						A.D.																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: P.M. Ambiental fog (PC)						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																									
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																																																							
MARCA: Scania		MODELO/TIPO: K113TL		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Branca		PLACA: KVQ1500																																																																																																																																																																																							
ESTADO GERAL DO VEICULO																																																																																																																																																																																															
NOMENCLATURA			OK=SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR			SUCATA																																																																																																																																																																																
AV=AVARIADO			F=FALTANDO			SIM			<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>	2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>	3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR			
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																	
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																	
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																				
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR																																																																																																																																																																																				
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																		
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																			
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																				
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																			
DATA: 17 / 03 / 23																																																																																																																																																																																															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 46.000,00																																																																																																																																																																																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PE										A.D.				
PÁTIO ORIGEM: PC Camaral							DATA INSPEÇÃO: 17/03/23							
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:			
MARCA: Scania			MODELO/TIPO: T112 HS			ANO FABRICAÇÃO: 1989			COR: Azul		PLACA: 1CP1640			
NOMENCLATURA					ESTADO GERAL DO VEÍCULO					CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
											AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM				RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>		
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):						
DATA: 17 03 23														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 12.009,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Maylon ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UF: PR		PÁTIO ORIGEM: PC Mellanina					DATA INSPEÇÃO: 17/03/23			A.D.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CHASSI:		RENAVAM:			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Tipo		ANO FABRICAÇÃO: 1995		COR: Vermelha		PLACA: CAV 0109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO				2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO				3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS				4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS				5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO				6				CAPO				17				28				FORRAÇÃO INTERNA				7				TETO				18				29				PEDAIS				8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE				9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS				10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PANEL DE INSTRUMENTOS				11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO						X	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO ESQUERDO						X	DIANTEIRO ESQUERDO							TRASEIRO DIREITO						X	TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO ESQUERDO						X	TRASEIRO ESQUERDO							ESTEPE				X			ESTEPE						
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6				CAPO				17				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7				TETO				18				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DIANTEIRO DIREITO						X	DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIANTEIRO ESQUERDO						X	DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO DIREITO						X	TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO ESQUERDO						X	TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTEPE				X			ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV:		CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DATA: 17, 03, 23		VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00		OBS: não possui nenhuma parte mecânica.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO				DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: A.D. 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PÁTIO ORIGEM: PC Foz						RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CHASSI:			MARCA: FIAT			MODELO/TIPO: UNO MILLE			ANO FABRICAÇÃO: 2009			COR: Branca		PLACA: AQX 8337																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																												
AV-AVAZIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPÔ</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																AV	F	OK					AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>				12	PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>				23	MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>			2	PARACHOQUE TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>				14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ	<input checked="" type="checkbox"/>				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>		19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>		30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>		20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>		31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>				21	PARABRISA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>				22	CHAVE DE RODAS	<input checked="" type="checkbox"/>				33	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>			PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>						DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					
				AV	F	OK					AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>				12	PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>				23	MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	PARACHOQUE TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	FAROL DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>				14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	FAROL ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	CAPÔ	<input checked="" type="checkbox"/>				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>		19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>		30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>		20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>		31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>				21	PARABRISA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>				22	CHAVE DE RODAS	<input checked="" type="checkbox"/>				33	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>				DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>				TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO						EXISTE CRV: NÃO			CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DATA: 17 / 03 / 23																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00 <i>Obs: faltando peças e componentes.</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																															
UF: PR						A.D.																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PC Toledo						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																									
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																						
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: UNO VIVACE		ANO FABRICAÇÃO: 2014		COR: Branca		PLACA: AYL8315																																																																																																																																																																																							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																				
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																				
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																				
PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO						X		DIANTEIRO ESQUERDO				X																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO						X		TRASEIRO DIREITO				X																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO						X		TRASEIRO ESQUERDO				X																																																																																																																																																																																			
ESTEPE		X						ESTEPE		X																																																																																																																																																																																					
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																							
DATA: 17 / 03 / 23																																																																																																																																																																																															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 16.000,00																																																																																																																																																																																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: A.D. 17/03/23											
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru						CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
MARCA: GM			MODELO/TIPO: Meriva			ANO FABRICAÇÃO: 2003			COR: Prata			PLACA: D1Q5907					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK			AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE GRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 / 03 / 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Meylon ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UF: PE						A.D.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PÁTIO ORIGEM: Patio Judicial Coxaruil						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Meriva		ANO FABRICAÇÃO: 2005		COR: Bege		PLACA: 1MO 8529																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td colspan="6">PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td colspan="6">PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td colspan="6">MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td colspan="6">PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td colspan="6">PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td colspan="6">TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td colspan="6">FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td colspan="6">PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td colspan="6">BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td colspan="6">FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td colspan="6">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td colspan="6">BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td colspan="6">PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td colspan="6">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td colspan="6">FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td colspan="6">CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td colspan="6">VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td colspan="6">FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td colspan="6">TETO</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td colspan="6">VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td colspan="6">PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td colspan="6">RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td colspan="6">LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td colspan="6">VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td colspan="6">RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td colspan="6">LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td colspan="6">ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td colspan="6">PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td colspan="6">PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td colspan="6">PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td colspan="6">PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td colspan="6">CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td colspan="6">MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																AV	F	OK					AV	F	OK					AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO									12	PORTA TRASEIRA DIREITA									23	MACACO									2	PARACHOQUE TRASEIRO									13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA									24	TRIÂNGULO									3	FAROL DIREITO									14	PORTA MALAS									25	BANCOS DIANTEIROS									4	FAROL ESQUERDO									15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA									26	BANCO TRASEIROS									5	PARABRISA DIANTEIRO									16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA									27	FORRAÇÃO DO TETO									6	CAPÔ									17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA									28	FORRAÇÃO INTERNA									7	TETO									18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA									29	PEDAIS									8	RETROVISOR DO LADO DIREITO									19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA									30	VOLANTE									9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO									20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA									31	ALAVANCA DE MARCHAS									10	PORTA DIANTEIRA DIREITA									21	PARABRISA TRASEIRO									32	PAINEL DE INSTRUMENTOS									11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA									22	CHAVE DE RODAS									33	MOTOR													PNEUS				FALTA	BOM	RUIM					RODAS				FALTA	FERRO	LIGA					DIANTEIRO DIREITO											DIANTEIRO DIREITO											DIANTEIRO ESQUERDO											DIANTEIRO ESQUERDO											TRASEIRO DIREITO											TRASEIRO DIREITO											TRASEIRO ESQUERDO											TRASEIRO ESQUERDO											ESTEPE											ESTEPE						
				AV	F	OK					AV	F	OK					AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	PARACHOQUE DIANTEIRO									12	PORTA TRASEIRA DIREITA									23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	PARACHOQUE TRASEIRO									13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA									24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	FAROL DIREITO									14	PORTA MALAS									25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	FAROL ESQUERDO									15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA									26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5	PARABRISA DIANTEIRO									16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA									27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6	CAPÔ									17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA									28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7	TETO									18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA									29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO									19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA									30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO									20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA									31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA									21	PARABRISA TRASEIRO									32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA									22	CHAVE DE RODAS									33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM					RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				DIANTEIRO DIREITO											DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				DIANTEIRO ESQUERDO											DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				TRASEIRO DIREITO											TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				TRASEIRO ESQUERDO											TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				ESTEPE											ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DATA: 17 / 03 / 23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 8.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR		PÁTIO ORIGEM: PC Marechal						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23				A.D.		
CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:								
MARCA: GM		MODELO/TIPO: monza		ANO FABRICAÇÃO: 1995		COR: Azul		PLACA: AQQ1545						
ESTADO GERAL DO VEÍCULO														
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO						
				AV F OK										
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA		
DIANTEIRO DIREITO						✓	DIANTEIRO DIREITO				✓			
DIANTEIRO ESQUERDO						✓	DIANTEIRO ESQUERDO				✓			
TRASEIRO DIREITO						✓	TRASEIRO DIREITO				✓			
TRASEIRO ESQUERDO						✓	TRASEIRO ESQUERDO				✓			
ESTEPE				✓			ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES:		NAO		EXISTE CRV:		NAO		CRLV (ANO):						
DATA:		17		03		23								
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 1.000,00												
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UF: PR						A.D.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PÁTIO ORIGEM: PC Fog						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Smonga		ANO FABRICAÇÃO: 1988		COR: Branca		PLACA: ICH4545																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="5">PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td colspan="5">PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td colspan="5">MACACO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="5">PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td colspan="5">PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td colspan="5">TRIÂNGULO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="5">FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td colspan="5">PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td colspan="5">BANCOS DIANTEIROS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="5">FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td colspan="5">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td colspan="5">BANCO TRASEIROS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="5">PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td colspan="5">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td colspan="5">FORRAÇÃO DO TETO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="5">CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td colspan="5">VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td colspan="5">FORRAÇÃO INTERNA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="5">TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td colspan="5">VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td colspan="5">PEDAIS</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td colspan="5">RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td colspan="5">LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td colspan="5">VOLANTE</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td colspan="5">RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td colspan="5">LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td colspan="5">ALAVANCA DE MARCHAS</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="5">PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td colspan="5">PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td colspan="5">PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="5">PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td colspan="5">CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td colspan="5">MOTOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">PNEUS</td> <td colspan="4">FALTA</td> <td colspan="4">BOM</td> <td colspan="4">RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td colspan="4">FALTA</td> <td colspan="4">FERRO</td> <td colspan="4">LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO					2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO					3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS					4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS					5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO					6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA					7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS					8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE					9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS					10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR									PNEUS				FALTA				BOM				RUIM				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA								DIANTEIRO DIREITO																DIANTEIRO DIREITO																DIANTEIRO ESQUERDO																DIANTEIRO ESQUERDO																TRASEIRO DIREITO																TRASEIRO DIREITO																TRASEIRO ESQUERDO																TRASEIRO ESQUERDO																ESTEPE																ESTEPE											
			AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				PNEUS				FALTA				BOM				RUIM				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				DIANTEIRO DIREITO																DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				DIANTEIRO ESQUERDO																DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				TRASEIRO DIREITO																TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				TRASEIRO ESQUERDO																TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				ESTEPE																ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO						EXISTE CRV: NÃO						CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR		DATA INSPEÇÃO: 17/03/23						A.D.									
RÁTIIO ORIGEM: PE Foz		CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: TAIEXA		MODELO/TIPO: 125		ANO FABRICAÇÃO:		COR: amarela		PLACA: 776CBZ									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA					
		FALTA		BOM		RUJIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO ESQUERDO		Y				Y			
DIANTEIRO ESQUERDO		Y						TRASEIRO DIREITO		Y				Y			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO ESQUERDO		Y				Y			
TRASEIRO ESQUERDO		Y						ESTEPE		Y				Y			
ESTEPE		Y															
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE GRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 / 03 / 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTÁR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;"> Remoaldo </div> ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																									
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																			
PÁTIO ORIGEM: PC Foz						RENAVAM:																			
CHASSI:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																			
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Palio		ANO FABRICAÇÃO: 2014		COR: Preta		PLACA: FRT 6426																	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO																					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
														SIM		NÃO									
														AV		F		OK		AV		F		OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO														
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO														
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR														
FNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS															
DIANTEIRO DIREITO								v		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO ESQUERDO								v		DIANTEIRO ESQUERDO				v											
TRASEIRO DIREITO								v		TRASEIRO DIREITO				v											
TRASEIRO ESQUERDO								v		TRASEIRO ESQUERDO				v											
ESTEPE				v						ESTEPE		v													
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO						EXISTE CRV: NÃO						CRLV (ANO):													
DATA: 17 / 03 / 23												VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															
										 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																										
PÁTIO ORIGEM: PC Foz						RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																						
CHASSI:		MARCA: VW		MODELO/TIPO: Polo Clas.		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: cinza		PLACA: CNG8491																																																																																																																																																																																																																																																																						
NOMENCLATUR.				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																								
AV=Avariado		F=Faltando		OK=Sem Avaria		Ótimo		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																						
				SUCATA				SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHA'E DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHA'E DE RODAS				33	MOTOR				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							ESTEPE							ESTEPE						
		AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																					
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																					
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHA'E DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																					
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																									
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																									
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																								
DATA: 17 / 03 / 23																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00 <i>Obs. faltando peças e componentes.</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																																																																																																																																																																																																																																																																										
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
PÁTIO ORIGEM: PC Marechal						RENAVAM:																																																																																																																																																					
CHASSI:			MODELO/TIPO: Bornio			ANO FABRICAÇÃO: 1994			COR: Cinza																																																																																																																																																		
MARCA: Fiat			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																		
AV=AVARIADO			F=FALTANDO			OK=SEM AVARIA			SUCATA																																																																																																																																																		
ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																		
CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS				MACACO																																																																																																																																																			
FALTA				FALTA				FERRO																																																																																																																																																			
BOM				LIGA																																																																																																																																																							
RUIM																																																																																																																																																											
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO				Y																																																																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO				Y																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO				Y																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO				Y																																																																																																																																																			
ESTEPE				ESTEPE				Y																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO						EXISTE CRV: NÃO																																																																																																																																																					
CRLV (ANO):						DATA: 17 03 23																																																																																																																																																					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.009,00						OBS: Veículo empilhado e opção chere.																																																																																																																																																					
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

FIV_PC1.pdf

Documento número #add6a18d-f992-41f8-8bba-7b30cba2a6ae

Hash do documento original (SHA256): 3fab9b40c692d016262e0c7bac93b6db816c10c9c3fb428ff3294ff0d8a0db6e

Assinaturas

 **Gustavo Cristiano Samuel dos Reis**

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 10 mai 2023 às 10:24:26

Log

- 10 mai 2023, 10:22:52 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número add6a18d-f992-41f8-8bba-7b30cba2a6ae. Data limite para assinatura do documento: 09 de junho de 2023 (10:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 mai 2023, 10:23:03 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 10 mai 2023, 10:24:27 Gustavo Cristiano Samuel dos Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.117.61. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 mai 2023, 10:24:27 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número add6a18d-f992-41f8-8bba-7b30cba2a6ae.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº add6a18d-f992-41f8-8bba-7b30cba2a6ae, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.