

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																				
UF: <b>PC</b>						A.D														
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Caracol</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>														
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:											
MARCA: <b>CITROEN</b>		MODELO/TIPO: <b>C3</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2005</b>		COR: <b>Preta</b>		PLACA: <b>ABM 6729</b>												
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO												
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO				
		AV		F		OK				AV		F		OK						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	FAROL DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>			14	PORTA MALAS			<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>		
4	FAROL ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>		
5	PARABRISA DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	CAPÔ			<input checked="" type="checkbox"/>			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	TETO			<input checked="" type="checkbox"/>			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			21	PARABRISA TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>		
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA							
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>								
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>								
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>								
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>								
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>									
QUANTIDADE DE CHAVES:				<b>não</b>				EXISTE CRV:				<b>não</b>				CRLV (ANO):				
DATA: <b>17 03 23</b>																				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 1.000,00</b>																				
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
																				
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																				


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: <b>PC</b>						A.D.																	
PÁTIO ORIGEM: <b>PC telhado</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>																	
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:														
MARCA: <b>Foed</b>		MODELO/TIPO: <b>escort</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>1988</b>		COR: <b>Preta</b>		PLACA: <b>AFO 5680</b>															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO							
			AV			F			OK						AV			F			OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>					
2	PARACHOQUE TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>					
3	FAROL DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>			14	PORTA MALAS			<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>					
4	FAROL ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>					
5	PARABRISA DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>					
6	CAPÔ			<input checked="" type="checkbox"/>			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>					
7	TETO			<input checked="" type="checkbox"/>			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>			21	PARABRISA TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>			22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>					
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA					
DIANTEIRO DIREITO								<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO DIREITO								<input checked="" type="checkbox"/>					
DIANTEIRO ESQUERDO								<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO								<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO DIREITO								<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO DIREITO													
TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>									
ESTEPE										ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>									
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>NÃO</b>				EXISTE CRV: <b>NÃO</b>				CRLV (ANO):															
DATA: <b>17 03 23</b>																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 1.009,00</b>																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																	
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: <b>PC</b>						A.D.													
PÁTIO ORIGEM: <b>PC foz</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>													
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: <b>VW</b>		MODELO/TIPO: <b>Brasília</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>1981</b>		COR: <b>Cinza</b>		PLACA: <b>AGK5054</b>											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO			
1		PARACHOQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12		PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK	
2		PARACHOQUE TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
3		FAROL DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		14		PORTA MALAS		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4		FAROL ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
5		PARABRISA DIANTEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
6		CAPO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
7		TETO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		21		PARABRISA TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		22		CHAVE DE RODAS		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>						DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>					
DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>						DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>					
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>					
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>não</b>				EXISTE CRV: <b>não</b>				CRLV (ANO):											
DATA: <b>17 03 23</b>																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 500,00</b>																			
OBS: <b>NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR MECÂNICA</b>																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:													
																			
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
UF: <b>PC</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>A.D. 17/03/23</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATIO ORIGEM: <b>PC Toledo</b>						RENAVAM:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MARCA: <b>Honda</b>		MODELO/TIPO: <b>Strada</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>1996</b>		COR: <b>Preta</b>		PLACA: <b>AGL. 9927</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="5">PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td colspan="5">PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td colspan="5">MACACO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="5">PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td colspan="5">PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td colspan="5">TRIÂNGULO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="5">FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td colspan="5">PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td colspan="5">BANCOS DIANTEIROS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="5">FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td colspan="5">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td colspan="5">BANCO TRASEIROS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="5">PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td colspan="5">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td colspan="5">FORRAÇÃO DO TETO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="5">CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td colspan="5">VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td colspan="5">FORRAÇÃO INTERNA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="5">TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td colspan="5">VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td colspan="5">PEDAIS</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td colspan="5">RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td colspan="5">LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td colspan="5">VOLANTE</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td colspan="5">RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td colspan="5">LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td colspan="5">ALAVANCA DE MARCHAS</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="5">PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td colspan="5">PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td colspan="5">PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="5">PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td colspan="5">CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td colspan="5">MOTOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO					2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO					3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS					4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS					5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO					6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA					7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS					8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE					9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS					10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR					PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA						DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO												TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO												ESTEPE							ESTEPE											
			AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>100</b>				EXISTE CRV: <b>100</b>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DATA: <b>17 03 23</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 2.000,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: <b>PC</b>						A.O.													
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Caracanal</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>													
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:										
MARCA: <b>GM</b>		MODELO/TIPO: <b>Celta</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2003</b>		COR: <b>Prata</b>		PLACA: <b>ALA 6533</b>											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR				
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								y		DIANTEIRO DIREITO						y			
DIANTEIRO ESQUERDO								y		DIANTEIRO ESQUERDO						y			
TRASEIRO DIREITO								y		TRASEIRO DIREITO						y			
TRASEIRO ESQUERDO								y		TRASEIRO ESQUERDO						y			
ESTEPE				y						ESTEPE				y					
QUANTIDADE DE CHAVES:			<b>NAO</b>			EXISTE CRV:			<b>NAO</b>			CRLV (ANO):							
DATA: <b>17 03 23</b>																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 3.000,00</b>																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  <b>Maxlon</b>  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: <b>PC</b>						A.D.								
PÁTIO ORIGEM: <b>PC CONCESSIONAL</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>								
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:						
MARCA: <b>GM</b>		MODELO/TIPO: <b>CELTA</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2004</b>		COR: <b>Branca</b>		PLACA: <b>AMF5257</b>						
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
											AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARÁBRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARÁBRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS			FALTA	BOM	RUIM			RODAS		FALTA	FERRO	LIGA		
DIANTEIRO DIREITO					b			DIANTEIRO DIREITO			b			
DIANTEIRO ESQUERDO					b			DIANTEIRO ESQUERDO			b			
TRASEIRO DIREITO					b			TRASEIRO DIREITO			b			
TRASEIRO ESQUERDO					b			TRASEIRO ESQUERDO			b			
ESTEPE			p					ESTEPE		b				
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>NÃO</b>				EXISTE CRV: <b>NÃO</b>				CRLV (ANO):						
DATA: <b>17 03 23</b>														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 3.000,00</b>														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  <b>Max/Don</b>  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																															
UF: <b>PC</b>						A.O.																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Caravel</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>																																																																																																																																																																																									
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																						
MARCA: <b>FORD</b>		MODELO/TIPO: <b>Cargo</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2010</b>		COR: <b>Prata</b>		PLACA: <b>ASV0F44</b>																																																																																																																																																																																							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																							
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																				
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																				
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																				
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																					
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																					
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																					
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																					
ESTEPE										ESTEPE																																																																																																																																																																																					
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>NÃO</b>				EXISTE CRV: <b>NÃO</b>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																							
DATA: <b>17 03 23</b>																																																																																																																																																																																															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 14.000,00</b>																																																																																																																																																																																															
OBS: <b>Faltando peças do motor, sem tacógrafo.</b>																																																																																																																																																																																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																															
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																															
UF: <b>PC</b>						A.D.																									
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Foz</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>																									
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																						
MARCA: <b>Peugeot</b>		MODELO/TIPO: <b>207</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2010</b>		COR: <b>Preta</b>		PLACA: <b>ATF 5270</b>																							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																							
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO															
			AV			F			OK						AV			F			OK										
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO																						
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO																						
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																						
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS																						
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO																						
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA																						
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS																						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																						
PNEUS				FALTA				BOM				RUIM				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA			
DIANTEIRO DIREITO				x												DIANTEIRO DIREITO				x											
DIANTEIRO ESQUERDO				x												DIANTEIRO ESQUERDO				x											
TRASEIRO DIREITO				x												TRASEIRO DIREITO				x											
TRASEIRO ESQUERDO				x												TRASEIRO ESQUERDO				x											
ESTEPE				x												ESTEPE				x											
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):																			
DATA: <b>17 03 23</b>																															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$. 2.009,00</b>																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																									
																															
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																															

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <b>PC</b>						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Caranuel</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>											
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: <b>VW</b>		MODELO/TIPO: <b>24.250</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2008</b>		COR: <b>Branca</b>		PLACA: <b>AVW2D32</b>									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/>		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23	MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	PARACHOQUE TRASFIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24	TRIÂNGULO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	FAROL DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25	BANCOS DIANTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	FAROL ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26	BANCO TRASEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27	FORRAÇÃO DO TETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	CAPÔ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	28	FORRAÇÃO INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29	PEDAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30	VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31	ALAVANCA DE MARCHAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21	PARABRISA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22	CHAVE DE RODAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>						
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>						
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>NÃO</b>				EXISTE CRV: <b>NÃO</b>				CRLV (ANO):									
DATA: <b>17 03 23</b>																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$46.000,00</b>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <b>PC</b>				A.D.													
PÁTIO ORIGEM:						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTIVEL:					
MARCA: <b>NOMA</b>		MODELO/TIPO: <b>Semi reboque</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2008</b>		COR: <b>Prata</b>		PLACA: <b>CAJ 644</b>									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>NÃO</b>				EXISTE CRV: <b>NÃO</b>				CRLV (ANO):									
DATA: <b>17 03 23</b>																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 6.000,00</b>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
										 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: <b>PC</b>		A.D.																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Caracol</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/2023</b>																																																																																																																																																					
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																		
MARCA: <b>GM</b>		MODELO/TIPO: <b>BLAZER</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2001</b>		COR: <b>Preta</b>		PLACA: <b>CZ14717</b>																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																											
DIANTEIRO DIREITO								p		DIANTEIRO DIREITO						p																																																																																																																																											
DIANTEIRO ESQUERDO								p		DIANTEIRO ESQUERDO						p																																																																																																																																											
TRASEIRO DIREITO								p		TRASEIRO DIREITO						p																																																																																																																																											
TRASEIRO ESQUERDO								p		TRASEIRO ESQUERDO						p																																																																																																																																											
ESTEPE				p						ESTEPE		p																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>ME0.</b>			EXISTE CRV:			CRLV (ANO):																																																																																																																																																					
DATA: <b>17 03 23</b>																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 3.009,00</b>																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <b>PC</b>		A.D.															
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Cascavel</b>								DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>									
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: <b>Peugeot</b>		MODELO/TIPO: <b>206</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2001</b>		COR: <b>Prata</b>		PLACA: <b>DAY 6120</b>									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>1200</b>				EXISTE CRV: <b>1200</b>				CRLV (ANO):									
DATA: <b>17 03 23</b>																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$2.000,00</b>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									
																	




ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: <b>PC</b>						A.O.																																																																																																																																																					
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Coximul</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																			
MARCA: <b>GM</b>		MODELO/TIPO: <b>Captiva</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>2010</b>		COR: <b>Preta</b>		PLACA: <b>ETF 9928</b>																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																		
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																														
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																															
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																		
QUANTIDADE DE CHAVES:			<b>NÃO</b>			EXISTE CRV:			<b>NÃO</b>			CRLV (ANO):																																																																																																																																															
DATA: <b>17 03 23</b>																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 16.000,00</b>																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  <b>Maxdon</b>																																																																																																																																																					
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: <b>PC</b>						A.D.													
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Medicunira</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>													
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:										
MARCA: <b>REB.</b>		MODELO/TIPO: <b>semi reboque</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>1975</b>		COR: <b>Branca</b>		PLACA: <b>IDE 8J01</b>											
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO										
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR						
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>			
DIANTEIRO ESQUERDO								<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>			
TRASEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>					
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>					
QUANTIDADE DE CHAVES:				<b>NÃO</b>				EXISTE CRV:				<b>NÃO</b>				CRLV (ANO):			
DATA: <b>17 03 23</b>																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 4.009,00</b>																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:													
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <b>PC</b>						A.D.											
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Toledo</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>											
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: <b>Ford</b>		MODELO/TIPO: <b>Excort</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>1996</b>		COR: <b>Prata</b>		PLACA: <b>LYC 1791</b>									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						<b>X</b>	DIANTEIRO DIREITO					<b>X</b>					
DIANTEIRO ESQUERDO						<b>X</b>	DIANTEIRO ESQUERDO					<b>X</b>					
TRASEIRO DIREITO						<b>X</b>	TRASEIRO DIREITO					<b>X</b>					
TRASEIRO ESQUERDO						<b>X</b>	TRASEIRO ESQUERDO					<b>X</b>					
ESTEPE				<b>X</b>			ESTEPE				<b>X</b>						
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>NÃO</b>				EXISTE CRV: <b>NÃO</b>				CRLV (ANO):									
DATA: <b>17 03 23</b>																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 1.009,00</b>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:   ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																			
UF: <b>PC</b>						A.D.																													
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Foz</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>																													
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																										
MARCA: <b>Randon</b>		MODELO/TIPO: <b>semi reboque</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>1986</b>		COR: <b>cinza</b>		PLACA: <b>MAD-8129</b>																											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																			
1 PARACHOQUE DIANTEIRO			AV			F			OK			12 PORTA TRASEIRA DIREITA			AV			F			OK			23 MACACO			AV			F			OK		
2 PARACHOQUE TRASEIRO												13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA												24 TRIÂNGULO											
3 FAROL DIREITO												14 PORTA MALAS												25 BANCOS DIANTEIROS											
4 FAROL ESQUERDO												15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA												26 BANCO TRASEIROS											
5 PARABRISA DIANTEIRO												16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA												27 FORRAÇÃO DO TETO											
6 CAPÔ												17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA												28 FORRAÇÃO INTERNA											
7 TETO												18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA												29 PEDAIS											
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO												19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA												30 VOLANTE											
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO												20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA												31 ALAVANCA DE MARCHAS											
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA												21 PARABRISA TRASEIRO												32 PAINEL DE INSTRUMENTOS											
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA												22 CHAVE DE RODAS												33 MOTOR											
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA														
DIANTEIRO DIREITO									P			DIANTEIRO DIREITO						P																	
DIANTEIRO ESQUERDO									P			DIANTEIRO ESQUERDO						P																	
TRASEIRO DIREITO									P			TRASEIRO DIREITO						P																	
TRASEIRO ESQUERDO									P			TRASEIRO ESQUERDO						P																	
ESTEPE			P									ESTEPE			P																				
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):																							
DATA: <b>17 03 23</b>																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 6.009,00</b>																																			
OBS: <b>Sem tampas laterais, faltando eixo.</b>																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																													
																																			
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <b>PC</b>						AD.											
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Canamel</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:								
MARCA: <b>FORD</b>		MODELO/TIPO: <b>Cargo 1418</b>		ANO FABRICAÇÃO: <b>1988</b>		COR: <b>Vermelha</b>		PLACA: <b>MBJ 5850</b>									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS	X			25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	X			26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	X			27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						X	DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO						X	DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO						X	TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO						X	TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE		X					ESTEPE		X								
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):					
DATA: <b>17 03 23</b>																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$ 22.000,00</b>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  <i>Maxlon</i>  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UF: <b>PC</b>						A.O.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: <b>PC Caracul</b>						DATA INSPEÇÃO: <b>17/03/23</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CHASSI:				RENAVAM:				HODOMETRO:				COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MARCA: <b>WV</b>			MODELO/TIPO: <b>24.250</b>			ANO FABRICAÇÃO: <b>2006</b>			COR: <b>Branca</b>			PLACA: <b>MQY3A77</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="6">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO				2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO				3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS				4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS				5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO				6				CAPÔ				17				28				FORRAÇÃO INTERNA				7				TETO				18				29				PEDAIS				8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE				9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS				10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS				11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS						FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO									DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO									TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO									TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO									ESTEPE							ESTEPE								
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6				CAPÔ				17				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7				TETO				18				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS						FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
QUANTIDADE DE CHAVES: <b>NEO</b>				EXISTE CRV: <b>NEO</b>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
DATA: <b>17 03 23</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <b>R\$46.000,00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  <i>Maylan</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

## FIV\_PC\_4-5.pdf

Documento número #f60725fd-1bf8-4cec-a8be-43969f1fd975

Hash do documento original (SHA256): f2840f3a61c9d10fbd144959bf718a62a003d6490e020db813f3fc895fff4582

## Assinaturas



**Gustavo Cristiano Samuel dos Reis**

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 05 mai 2023 às 01:21:37

## Log

- 05 mai 2023, 01:20:04 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número f60725fd-1bf8-4cec-a8be-43969f1fd975. Data limite para assinatura do documento: 04 de junho de 2023 (01:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 mai 2023, 01:20:27 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 05 mai 2023, 01:21:37 Gustavo Cristiano Samuel dos Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.116.108. Componente de assinatura versão 1.491.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 mai 2023, 01:21:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f60725fd-1bf8-4cec-a8be-43969f1fd975.



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f60725fd-1bf8-4cec-a8be-43969f1fd975, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).