

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

AD

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)													
UF: PR													
PÁTIO ORIGEM: PF Guairá						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23							
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Escort		ANO FABRICAÇÃO: 1988		COR: Cinza		PLACA: ADJ 6796					
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEICULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO					
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						Y	DIANTEIRO DIREITO					Y	
DIANTEIRO ESQUERDO						Y	DIANTEIRO ESQUERDO					Y	
TRASEIRO DIREITO						Y	TRASEIRO DIREITO					Y	
TRASEIRO ESQUERDO						Y	TRASEIRO ESQUERDO					Y	
ESTEPE				N			ESTEPE				K		
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):	
DATA: 17 03 23													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:													
OBS: capô trancado impossibilitando verificar parte mecânica													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
						<p>PF Alves</p>							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																					
UF: PR																					
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23															
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:											
MARCA: FORD			MODELO/TIPO: ESCORT			ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Prata		PLACA: AGA 1322											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO													
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO					
		AV		F		OK				AV		F		OK							
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR						
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM				RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO							p				DIANTEIRO DIREITO							p			
DIANTEIRO ESQUERDO							p				DIANTEIRO ESQUERDO							p			
TRASEIRO DIREITO							p				TRASEIRO DIREITO							p			
TRASEIRO ESQUERDO							p				TRASEIRO ESQUERDO							p			
ESTEPE				p							ESTEPE				p						
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO				CRLV (ANO):					
DATA: 17 03 23																					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$2.000,00																					
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: Cinza		PLACA: AJJ0620									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR					
PNEUS				FALTA	BOM	HUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO					
DATA:				17 03 23				VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:				R\$2.500,00					
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																						
UF: PE																																																																																																																																																																																																																						
PÁTIO ORIGEM: PF										DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																												
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																																																																												
MARCA: GM			MODELO/TIPO: Celta			ANO FABRICAÇÃO: 2004		COR: Preta		PLACA: ALX 4034																																																																																																																																																																																																												
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																														
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																																																										
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		AV	F	OK					AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
				AV	F	OK					AV	F	OK																																																																																																																																																																																																									
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																																									
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																									
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																									
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																									
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																									
6	CAPO						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																									
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																									
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																									
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																									
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																									
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																																									
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																															
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																														
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																						
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																																																																																																																																																																																																																						
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																																																																																																																																																																																																															
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																																																																																																																						

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 2011		COR: Branca		PLACA: AUS 8316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="3"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="5">PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td colspan="5">PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td colspan="5">MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="5">PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td colspan="5">PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td colspan="5">TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="5">FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td colspan="5">PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td colspan="5">BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="5">FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td colspan="5">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td colspan="5">BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="5">PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td colspan="5">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td colspan="5">FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="5">CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td colspan="5">VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td colspan="5">FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="5">TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td colspan="5">VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td colspan="5">PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td colspan="5">RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td colspan="5">LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td colspan="5">VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td colspan="5">RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td colspan="5">LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td colspan="5">ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="5">PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td colspan="5">PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td colspan="5">PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="5">PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td colspan="5">CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td colspan="5">MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="5">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="5">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="5">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="5">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="5">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5">ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO								2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO								3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS								4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS								5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO								6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA								7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS								8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE								9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS								10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS								11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR								PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS					FALTA	FERRO	LIGA						DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>							DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>							TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>							TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>							ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE					<input checked="" type="checkbox"/>							
			AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS					FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE					<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 12.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBS: Faltando algumas peças.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						<p><i>hemildo</i></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

AD.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																	
MARCA: PEUGEOT			MODELO/TIPO: 206			ANO FABRICAÇÃO:		COR: Prata		PLACA: BOZ129																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																		
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO						Y		DIANTEIRO DIREITO		Y																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO						Y		DIANTEIRO ESQUERDO		Y																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO						Y		TRASEIRO DIREITO		Y																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO						Y		TRASEIRO ESQUERDO		Y																																																																																																																																																	
ESTEPE		Y						ESTEPE		Y																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:					
MARCA: VW			MODELO/TIPO: GOL			ANO FABRICAÇÃO: 1998			COR: Prato			PLACA: CVU5749					
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=Avariado		F=Faltando		OK=Sem Avaria		Ótimo		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input type="checkbox"/>		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				RUIM				RODAS				FERRO					
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM				DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO				FERRO					
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO				FERRO					
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO				FERRO					
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
										<p>P.F. Alves</p>							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																					
UF: PR		PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23													
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:													
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: Branca		PLACA: DBY 2429													
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO													
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO					
1		PARACHOQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12		PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK			
2		PARACHOQUE TRASEIRO								13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA						23		MACACO	
3		FAROL DIREITO								14		PORTA MALAS						24		TRIÂNGULO	
4		FAROL ESQUERDO								15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						25		BANCOS DIANTEIROS	
5		PARABRISA DIANTEIRO								16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						26		BANCO TRASEIROS	
6		CAPO								17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						27		FORRAÇÃO DO TETO	
7		TETO								18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						28		FORRAÇÃO INTERNA	
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO								19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA						29		PEDAIS	
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						30		VOLANTE	
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA								21		PARABRISA TRASEIRO						31		ALAVANCA DE MARCHAS	
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22		CHAVE DE RODAS						32		PAINEL DE INSTRUMENTOS	
		PNEUS		FALTA		BOM		RUIM				RODAS		FALTA		FERRO		LIGA			
		DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO									
		DIANTEIRO ESQUERDO		x								DIANTEIRO ESQUERDO									
		TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO									
		TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO									
		ESTEPE		x								ESTEPE		x							
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO				EXISTE GRV:		NÃO				CRLV (ANO):									
DATA:		17 03 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 2.000,00																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:															
						P.F. Alves															
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																										
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																						
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: Branco		PLACA: DCM 8570																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">NOMENCLATURA</th> <th colspan="4">ESTADO GERAL DO VEÍCULO</th> <th colspan="4">CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO</th> </tr> <tr> <th>AV=AVARIADO</th> <th>F=FALTANDO</th> <th>OK=SEM AVARIA</th> <th>ÓTIMO</th> <th>BOM</th> <th>REGULAR</th> <th>SUCATA</th> <th>SIM</th> <th>NÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>												NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO						<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																								
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO																																																																																																																																																																																																																																																								
					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23 MACACO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 TRIANGULO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3 FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25 BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4 FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26 BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5 PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6 CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7 TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22 CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>33 MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PNEUS</th> <th>FALTA</th> <th>BOM</th> <th>RUIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RODAS</th> <th>FALTA</th> <th>FERRO</th> <th>LIGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">QUANTIDADE DE CHAVES: NEO</td> <td colspan="3">EXISTE CRV: NEO</td> <td colspan="3">CRLV (ANO):</td> </tr> <tr> <td colspan="12">DATA: 17 03 23</td> </tr> <tr> <td colspan="12">VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO</td> <td colspan="6"> DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO </td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1 PARACHOQUE DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>	2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIANGULO			<input checked="" type="checkbox"/>	3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>	4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>	5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>	6 CAPO				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>	7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>	8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>	9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>	10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>	11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33 MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PNEUS</th> <th>FALTA</th> <th>BOM</th> <th>RUIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PNEUS	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>RODAS</th> <th>FALTA</th> <th>FERRO</th> <th>LIGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RODAS	FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			QUANTIDADE DE CHAVES: NEO			EXISTE CRV: NEO			CRLV (ANO):			DATA: 17 03 23												VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00												ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																					
1 PARACHOQUE DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIANGULO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
6 CAPO				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33 MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PNEUS</th> <th>FALTA</th> <th>BOM</th> <th>RUIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PNEUS	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>RODAS</th> <th>FALTA</th> <th>FERRO</th> <th>LIGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTEPE</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RODAS	FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																											
PNEUS	FALTA	BOM	RUIM																																																																																																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																													
TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																													
TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																													
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																															
RODAS	FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																														
DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																														
TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																														
TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																														
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: NEO			EXISTE CRV: NEO			CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																										
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																										

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.O.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR		OS: 811												
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
MARCA: Imbração			MODELO/TIPO: modina			ANO FABRICAÇÃO:			COR:		PLACA:			
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS			FALTA	BOM	RUIM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA			
DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO DIREITO								
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO								
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO								
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO								
ESTEPE						ESTEPE								
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			CRLV (ANO):					
DATA: 17 03 23														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 50,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR																			
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23													
CHASSI:				RENAVAM:				HODOMETRO:		COMBUSTIVEL:									
MARCA: VW		MODELO/TIPO: Gol		ANO FABRICAÇÃO: 2012		COR: BRANCA		PLACA: ENB 1198											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR				
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE										ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):											
DATA: 17 03 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 16.000,00																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:													
																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													
																			

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC F03 (P2F)						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: CITROEN		MODELO/TIPO: C3 Aircross		ANO FABRICAÇÃO: 2011		COR: Preta		PLACA: E3AUF00									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: <input type="checkbox"/>				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 14.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.O.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: Depen Catanduvas						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		CÔMBUSTÍVEL:							
MARCA: Honda			MODELO/TIPO: Civic			ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Prata		PLACA: 1RK3947							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES:				01				EXISTE CRV:				NÃO					
CRLV (ANO):																	
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 14.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Nelson											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)


A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL		ANO FABRICAÇÃO: 1991		COR: Branca		PLACA: JNN1828									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00																	
OBS: FALTA FAROL DIANT. DIREITO.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: <i>hansaldo</i> ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTIO ORIGEM: RECCOR FOB						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Cruze		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Prata		PLACA: KH0358			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
PNEUS				RODAS				FERRO			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE				ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: 01				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):			
DATA: 17 03 23											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 					
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: AD.											
PÁTIO ORIGEM: PF Foz						DATA INSPEÇÃO: 17/03/2023											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: Peugeot		MODELO/TIPO: Boxer		ANO FABRICAÇÃO: 2003		COR: Branco		PLACA: 20S6664									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR					
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						X	DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO						X	DIANTEIRO ESQUERDO						X				
TRASEIRO DIREITO						X	TRASEIRO DIREITO						X				
TRASEIRO ESQUERDO						X	TRASEIRO ESQUERDO						X				
ESTEPE				X			ESTEPE				X						
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO					
CRLV (ANO):																	
DATA: 17 03 2023																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 24.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
																	
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

FIVs_PF2.pdf

Documento número #842ebf77-e50a-435d-8b70-8fa10adbe920

Hash do documento original (SHA256): 5c30ad6f5351e0f2e32aed47fa4a32c3848a908469d5cd1259aad4234fd50eb4

Assinaturas



Gustavo Cristiano Samuel dos Reis

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 04 mai 2023 às 22:59:59

Log

- 04 mai 2023, 22:50:28 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número 842ebf77-e50a-435d-8b70-8fa10adbe920. Data limite para assinatura do documento: 03 de junho de 2023 (22:45). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mai 2023, 22:50:47 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 04 mai 2023, 22:59:59 Gustavo Cristiano Samuel dos Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.116.108. Componente de assinatura versão 1.491.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mai 2023, 22:59:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 842ebf77-e50a-435d-8b70-8fa10adbe920.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 842ebf77-e50a-435d-8b70-8fa10adbe920, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.