

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PF								DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MARCA: LEOPARDO			MODELO/TIPO: ETR 150			ANO FABRICAÇÃO:		COR: amarela		PLACA: 283XAJ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOMENCLATURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
AV=Avariado				F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ESTADO GERAL DO VEÍCULO										CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO				2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO				3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS				4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS				5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO				6				CAPÔ				17				28				FORRAÇÃO INTERNA				7				TETO				18				29				PEDAIS				8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE				9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS				10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS				11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR				PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO ESQUERDO				x		x	DIANTEIRO ESQUERDO				x		x	TRASEIRO DIREITO						x	TRASEIRO DIREITO				x		x	TRASEIRO ESQUERDO				x			TRASEIRO ESQUERDO				x			ESTEPE				x			ESTEPE				x		
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6				CAPÔ				17				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7				TETO				18				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DIANTEIRO ESQUERDO				x		x	DIANTEIRO ESQUERDO				x		x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO DIREITO						x	TRASEIRO DIREITO				x		x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO ESQUERDO				x			TRASEIRO ESQUERDO				x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ESTEPE				x			ESTEPE				x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Amarello																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
MARCA: KENTON			MODELO/TIPO: CITY			ANO FABRICAÇÃO:		COR: Azul		PLACA: SSSBVA				
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>		
DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>			DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>			
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>			
TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>			TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>			
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE GRV:			NÃO			CRLV (ANO):		
DATA: 17 03 23														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								
														

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:							
MARCA: Leonard			MODELO/TIPO: MOTO			ANO FABRICAÇÃO:		COR: vermelha		PLACA: 919 CCO							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>				
DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>			DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>				
TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>			TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>						
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO					
CRLV (ANO):								DATA:				17 03 23					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF.						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: HYUNDAI		MODELO/TIPO: Elanaz		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Prata		PLACA: AJN 1227									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM		NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO					32	PANEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR					
		FALTA	BOM	RUIM			FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO):													
DATA: 17, 03, 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00																	
OBS: Faltando diversos peças, sem motor, caixa / diferencial.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: VW		MODELO/TIPO: Santano		ANO FABRICAÇÃO: 2006		COR: Preta		PLACA: ASA 2209									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						<p><i>P.F. Alves</i></p>											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR						PATIO ORIGEM: PC Matelandia						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:											
MARCA: Scania			MODELO/TIPO: T124			ANO FABRICAÇÃO: 1995			COR: Branca			PLACA: BFE 559											
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO							
		AV		F		OK				AV		F		OK									
1	PARACHOQUE DIANTEIRO								12	PORTA TRASEIRA DIREITA								23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO								14	PORTA MALAS								25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA								30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								21	PARABRISA TRASEIRO								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22	CHAVE DE RODAS								33	MOTOR				
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA					
DIANTEIRO DIREITO								y		DIANTEIRO DIREITO						y							
DIANTEIRO ESQUERDO								y		DIANTEIRO ESQUERDO						y							
TRASEIRO DIREITO								y		TRASEIRO DIREITO						y							
TRASEIRO ESQUERDO								y		TRASEIRO ESQUERDO						y							
ESTEPE				y						ESTEPE				y									
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO				CRLV (ANO):							
DATA: 17 03 23																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 24.000,00																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: DECCOR						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
MARCA: TOYOTA			MODELO/TIPO: NOAH			ANO FABRICAÇÃO:		COR: AZUL		PLACA: BGS643				
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE							ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES:				01		EXISTE CRV:		NÃO		CRLV (ANO):				
DATA: 17 03 23														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.P.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: VW		MODELO/TIPO: Santano		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: Prata		PLACA: CVT 7823									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						<p><i>P.F. Alves</i></p>											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTIVEL:																																																																																																																																															
MARCA: FIAT			MODELO/TIPO: Palio Week			ANO FABRICAÇÃO: 2004			COR: Prata			PLACA: DMX 8529																																																																																																																																															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																													
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																													
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																													
ESTEPE						<input checked="" type="checkbox"/>		ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: NAO				EXISTE CRV: NAO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA. R.F. Alves ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																													
UF: PR																													
PÁTIO ORIGEM: PC Caronnel						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																							
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																			
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOLF		ANO FABRICAÇÃO: 2006		COR: Preto		PLACA: DR9092																					
NOMENCLATURA																													
AV=AVARIADO			F=FALTANDO			OK=SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			SIM <input checked="" type="checkbox"/>			NÃO		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK															
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																		
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																		
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																		
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																		
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																		
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																		
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERHO	LIGA																
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																						
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																						
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																						
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																						
ESTEPE							ESTEPE																						
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																					
DATA: 17 03 23																													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$3.000,00																													
OBS: Faltando diversas peças.																													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

AD.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)													
UF: PR													
PÁTIO ORIGEM: Depem Cotanduros						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23							
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL: diesel				
MARCA: GM		MODELO/TIPO: S-10		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: Preta		PLACA: EIS 8485					
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		<input checked="" type="checkbox"/> BOM		REGULAR			
						SUCATA		<input checked="" type="checkbox"/> SIM		NÃO			
		AV	F	OK			AV	F	OK		AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO		<input checked="" type="checkbox"/>
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO		<input checked="" type="checkbox"/>
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE		<input checked="" type="checkbox"/>
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS		<input checked="" type="checkbox"/>		33	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEPE						<input checked="" type="checkbox"/>	ESTEPE					<input checked="" type="checkbox"/>	
QUANTIDADE DE CHAVES: SIM, 01			EXISTE CRV: NÃO			CRLV (ANO):							
DATA: 17 03 23													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 18.000,00													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
													
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.O.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)												
UF: PR											DATA INSPEÇÃO: 17/03/23	
PÁTIO ORIGEM: PC motelândia						RENAVAM:						COMBUSTÍVEL:
CHASSI:			MODELO/TIPO: i-30			ANO FABRICAÇÃO: 2011			COR: Preta			PLACA: FAN 9767
MARCA: HYUNDAI				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
AV=Avariado	F=Faltando	OK=Sem Avaria	Ótimo	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO		
PNEUS			FALTA	BOM	RUIM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>	
DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>	
TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>	
TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):				
DATA: 17 03 23												
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 14.000,00												
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						
												
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO						

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																															
UF: PR																															
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																									
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:																					
MARCA: FIAT			MODELO/TIPO: Palio Week			ANO FABRICAÇÃO: 2001		COR: Verde		PLACA: 92K3317																					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																							
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO															
		AV		F		OK				AV		F		OK																	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO																
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO																
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS																
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS																
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO																
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA																
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS																
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE																
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS																
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR																
PNEUS				FALTA				BOM				RUIM				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA			
DIANTEIRO DIREITO																DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO																DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO																TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO																TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE																ESTEPE															
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO				CRLV (ANO):															
DATA: 17 03 23																															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: P.F. Alves ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																			

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																	
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTIVEL:											
MARCA: YAMAHA			MODELO/TIPO: FAZER			ANO FABRICAÇÃO: 2007			COR: Vermelha			PLACA: HTB 1752											
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEICULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO							
		AV		F		OK				AV		F		OK									
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO										
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO										
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS										
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS										
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO										
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA										
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS										
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE										
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS										
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS										
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR										
PNEUS			FALTA			BOM			RUIM			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA		
DIANTEIRO DIREITO									Y			DIANTEIRO DIREITO									Y		
DIANTEIRO ESQUERDO			P									DIANTEIRO ESQUERDO			P								
TRASEIRO DIREITO									P			TRASEIRO DIREITO									P		
TRASEIRO ESQUERDO			P									TRASEIRO ESQUERDO			P								
ESTEPE			P									ESTEPE			P								
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO				CRLV (ANO):							
DATA: 17 03 23																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						<p><i>P.F. Alves</i></p>											
																		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:				
MARCA: CITROEN		MODELO/TIPO: XSARA GLX		ANO FABRICAÇÃO: 2001		COR: Prata		PLACA: JFD 1781						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO						
1	PARACHOOUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOOUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):		
DATA: 17 03 23														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR		PÁTIO ORIGEM: PF				DATA INSPEÇÃO: 17/03/23													
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:										
MARCA: IVECO		MODELO/TIPO: STRALIS 740		ANO FABRICAÇÃO: 2011		COR: Branca		PLACA: JJG 5119											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR				
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FAI TA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								P		DIANTEIRO DIREITO						P			
DIANTEIRO ESQUERDO								P		DIANTEIRO ESQUERDO						P			
TRASEIRO DIREITO								P		TRASEIRO DIREITO						P			
TRASEIRO ESQUERDO								P		TRASEIRO ESQUERDO						P			
ESTEPE				P						ESTEPE				P					
QUANTIDADE DE CHAVES:		NAO			EXISTE CRV:		NAO			CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 54.000,00																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCHITAS ACIMA:													
						<p>P.F. Alves</p>													
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

AD.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																	
MARCA: Scania			MODELO/TIPO: T113			ANO FABRICAÇÃO: 1997		COR: Branca		PLACA: KCQ7H61																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS				FERRO																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE		x						ESTEPE		x																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: 01				EXISTE CRV: NAO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 46.000,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Ramallo ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																															
UF: PR																																																																																																																																																																																															
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23																																																																																																																																																																																									
CHASSI:				RENAVAM:				HODOMETRO:		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																																																					
MARCA: GM		MODELO/TIPO: S-10		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Branca		PLACA: KPT 3066																																																																																																																																																																																							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																							
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																				
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																				
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																				
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																		
DIANTEIRO DIREITO						P	DIANTEIRO DIREITO						Y																																																																																																																																																																																		
DIANTEIRO ESQUERDO						T	DIANTEIRO ESQUERDO						Y																																																																																																																																																																																		
TRASEIRO DIREITO						V	TRASEIRO DIREITO						Y																																																																																																																																																																																		
TRASEIRO ESQUERDO						T	TRASEIRO ESQUERDO						Y																																																																																																																																																																																		
ESTEPE					V		ESTEPE				V																																																																																																																																																																																				
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO				EXISTE GRV:		NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																			
DATA: 17 03 23																																																																																																																																																																																															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 44.000,00																																																																																																																																																																																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: PF. Alves																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																																																																																															

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																				
UF: PE																				
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23														
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:										
MARCA: Randon		MODELO/TIPO: Nmi ruoque		ANO FABRICAÇÃO: 1985		COR: Branca		PLACA: LXV.3254												
NOMENCLATURA ESTADO GERAL DO VEÍCULO CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																				
AV=AVARIADO			F=FALTANDO			OK=SEM AVARIA			ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		<input checked="" type="checkbox"/> SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO									
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO									
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS									
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS									
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO									
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA									
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS									
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE									
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS									
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS									
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR									
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA							
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>								
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>								
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO					<input checked="" type="checkbox"/>								
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO					<input checked="" type="checkbox"/>								
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>									
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO								
CRLV (ANO):								DATA:				17 03 23								
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 16.000,00																				
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA. Randon														
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																				

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: DEPEN CATANOVAS						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:								
MARCA: FIAT		MODELO/TIPO: STILO		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: PRETO		PLACA: MIQ 1001									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		OTIMO		<input checked="" type="checkbox"/> BOM		REGULAR		SUCATA		<input checked="" type="checkbox"/> SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>				
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>				
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>				
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>				
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES: 01				EXISTE CRV: NAO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 14.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						<i>Nelson</i>											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)


A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)													
UF: PR								DATA INSPEÇÃO: 17/03/23					
PÁTIO ORIGEM: PF Guaiçara						CHASSI:		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
MARCA: HYUNDAI		MODELO/TIPO: Veracruz		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Prata		PLACA: MKE 6999					
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA	
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		
1				12				23					
2				13				24					
3				14				25					
4				15				26					
5				16				27					
6				17				28					
7				18				29					
8				19				30					
9				20				31					
10				21				32					
11				22				33					
				FALTA	BOM	RUIB					FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						✓	DIANTEIRO DIREITO						✓
DIANTEIRO ESQUERDO						✓	DIANTEIRO ESQUERDO						✓
TRASEIRO DIREITO						✓	TRASEIRO DIREITO						✓
TRASEIRO ESQUERDO						✓	TRASEIRO ESQUERDO						✓
ESTEPE				✓			ESTEPE				✓		
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO		EXISTE ORV:		NÃO		CRLV (ANO):					
DATA: 17, 03, 23													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 14.000,00													
OBS: Sem bancos, forração interna.													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
MARCA: M. BENZ			MODELO/TIPO: L1622			ANO FABRICAÇÃO: 2002		COR: Branco		PLACA: MQPOC97				
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	REGULAR	SUCATA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	NÃO						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE							ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES:			01			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):		
DATA: 17 03 23														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 58.000,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								
														

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR																			
PÁTIO ORIGEM: PF Guairacá						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23													
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL: GASOLINA									
MARCA: FORD		MODELO/TIPO: RANGER		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: PRATA		PLACA: NEM4721											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK				
1				12				23											
2				13				24											
3				14				25											
4				15				26											
5				16				27											
6				17				28											
7				18				29											
8				19				30											
9				20				31											
10				21				32											
11				22				33											
				FALTA				FALTA				FERRO				LIGA			
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO				Y							
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO				Y							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO				Y							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO				Y							
ESTEPE				P				ESTEPE				X							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				GRLV (ANO):											
DATA: 17, 03, 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																			
OBS: FALTANDO DIVERSAS PEÇAS, MOTOR, CAIXA DE CAMBIO.																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																			
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

AD.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: RENAULT			MODELO/TIPO: LOGAN			ANO FABRICAÇÃO: 2017		COR: BRANCA		PLACA: P2J3524							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		
1	<input checked="" type="checkbox"/>			12	<input checked="" type="checkbox"/>			23									
2	<input checked="" type="checkbox"/>			13	<input checked="" type="checkbox"/>			24					<input checked="" type="checkbox"/>				
3	<input checked="" type="checkbox"/>			14	<input checked="" type="checkbox"/>			25					<input checked="" type="checkbox"/>				
4	<input checked="" type="checkbox"/>			15			<input checked="" type="checkbox"/>	26					<input checked="" type="checkbox"/>				
5	<input checked="" type="checkbox"/>			16			<input checked="" type="checkbox"/>	27					<input checked="" type="checkbox"/>				
6	<input checked="" type="checkbox"/>			17			<input checked="" type="checkbox"/>	28					<input checked="" type="checkbox"/>				
7	<input checked="" type="checkbox"/>			18			<input checked="" type="checkbox"/>	29					<input checked="" type="checkbox"/>				
8			<input checked="" type="checkbox"/>	19			<input checked="" type="checkbox"/>	30					<input checked="" type="checkbox"/>				
9			<input checked="" type="checkbox"/>	20			<input checked="" type="checkbox"/>	31					<input checked="" type="checkbox"/>				
10	<input checked="" type="checkbox"/>			21			<input checked="" type="checkbox"/>	32					<input checked="" type="checkbox"/>				
11	<input checked="" type="checkbox"/>			22			<input checked="" type="checkbox"/>	33					<input checked="" type="checkbox"/>				
PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA					
	FALTA	BOM	RUIM		FALTA	BOM	RUIM		FALTA	BOM	RUIM		FALTA	BOM	RUIM		
DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>						
DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>						
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 500,00																	
OBS: <i>faltando diversas peças, motor e caixa.</i>																	
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									

FIVs_PF1.pdf

Documento número #5c3feca7-2d7a-4c5a-85bb-d48f3345b314

Hash do documento original (SHA256): 6cae70feaaee81eb2ecf8d0b66f0130682a3fbbcaf3f28b68fb4743ee5336abf0

Assinaturas

 **Gustavo Cristiano Samuel dos Reis**

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 04 mai 2023 às 22:59:59

Log

- 04 mai 2023, 22:49:55 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número 5c3feca7-2d7a-4c5a-85bb-d48f3345b314. Data limite para assinatura do documento: 03 de junho de 2023 (22:45). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mai 2023, 22:50:27 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 04 mai 2023, 22:59:59 Gustavo Cristiano Samuel dos Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.116.108. Componente de assinatura versão 1.491.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mai 2023, 23:00:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5c3feca7-2d7a-4c5a-85bb-d48f3345b314.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5c3feca7-2d7a-4c5a-85bb-d48f3345b314, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.