

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF GUAIRA						DATA INSPEÇÃO: 24/07/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:							
MARCA: GM		MODELO/TIPO: VECTRA		ANO FABRICAÇÃO: 2007		COR: PRATA		PLACA: A04 0060									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO DIREITO				X	DIANTEIRO DIREITO			X									
DIANTEIRO ESQUERDO				X	DIANTEIRO ESQUERDO			X									
TRASEIRO DIREITO				X	TRASEIRO DIREITO			X									
TRASEIRO ESQUERDO				X	TRASEIRO ESQUERDO			X									
ESTEPE		X			ESTEPE		X										
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO			EXISTE CRV:		NÃO			CRLV (ANO):							
DATA: 24.07.23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$4.000,00 <i>os. falando no documento para o comprador</i>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF GIA										DATA INSPEÇÃO: 23/07/23							
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: FORD			MODELO/TIPO: EDGE			ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: BRANCA		PLACA: PR-9555							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK			AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	BANCO TRASEIROS						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO DO TETO						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	FORRAÇÃO INTERNA						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	PEDAIS						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	VOLANTE						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	ALAVANCA DE MARCHAS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NAO				EXISTE CRV: NAO				CRLV (ANO):									
DATA: 23 07 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 8.000,00 <i>Obs: Atende para a responsabilidade mercantil</i>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 										
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF 61A						DATA INSPEÇÃO: 23/07/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: MMC		MODELO/TIPO: OUTLAUDER		ANO FABRICAÇÃO: 2011		COR: BRANCA		PLACA: AUJ-1174									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 23 / 07 / 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 10.000,00																	
<i>Obs: Abandona peças e componentes mecânicos motor e caixa</i>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <u>PR</u>																	
PÁTIO ORIGEM: <u>PF GIA</u>								DATA INSPEÇÃO: <u>24/07/23</u>									
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:					
MARCA: <u>GM</u>			MODELO/TIPO: <u>S-10</u>			ANO FABRICAÇÃO: <u>2013</u>			COR: <u>BRANCA</u>			PLACA: <u>FLH 9623</u>					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						
QUANTIDADE DE CHAVES:				<u>NAO</u>				EXISTE CRV:				<u>NAO</u>					
CRLV (ANO):								DATA:				<u>24, 07, 23</u>					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <u>R\$ 9.000,00</u> <u>Obs: faltando peças e componentes mecânicos.</u>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 										
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)													
UF: PR													
PÁTIO ORIGEM: PF 91A										DATA INSPEÇÃO: 24/07/23			
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
MARCA: HYUNDAI			MODELO/TIPO: VERACRUZ			ANO FABRICAÇÃO: 2007		COR: Preta		PLACA: EAP.8887			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA	
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>		12	PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO		<input checked="" type="checkbox"/>
2	PARACHOQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO		<input checked="" type="checkbox"/>
3	FAROL DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>			14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS		<input checked="" type="checkbox"/>
4	FAROL ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS		<input checked="" type="checkbox"/>
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO		<input checked="" type="checkbox"/>
6	CAPO	<input checked="" type="checkbox"/>			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA		<input checked="" type="checkbox"/>
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			21	PARABRISA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			22	CHAVE DE RODAS	<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>			DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>		
DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>			DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>		
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>		
QUANTIDADE DE CHAVES: NAO					EXISTE CRV: NAO					CRLV (ANO):			
DATA: 24, 07, 23													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						
													
							ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO						

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTIO ORIGEM: **PF GIA** DATA INSPEÇÃO: **24/07/23**

CHASSI: _____ RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

MARCA: **GM** MODELO/TIPO: **Veículo** ANO FABRICAÇÃO: **2007** COR: **Preto** PLACA: **DXS-3477**

NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO					CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO	
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO	
					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1				12				23			
2				13				24			
3				14				25			
4				15				26			
5				16				27			
6				17				28			
7				18				29			
8				19				30			
9				20				31			
10				21				32			
11				22				33			

PNEUS				RODAS			
FALTA	BOM	RUIM		FALTA	FERRO	LIGA	

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: **NÃO** CRLV (ANO): _____

DATA: **24, 07, 23**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 2.000,00**

Obs: faltando peças e componentes, sem mecânica.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																													
UF: <u>PR</u>																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: <u>PF GIA</u>										DATA INSPEÇÃO: <u>24/07/23</u>																																																																																																																																																			
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																			
MARCA: <u>HYUNDAI</u>			MODELO/TIPO: <u>AZERA</u>			ANO FABRICAÇÃO: <u>2010</u>		COR: <u>Prata</u>		PLACA: <u>NU09957</u>																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																		
1				12				23																																																																																																																																																					
2				13				24																																																																																																																																																					
3				14				25																																																																																																																																																					
4				15				26																																																																																																																																																					
5				16				27																																																																																																																																																					
6				17				28																																																																																																																																																					
7				18				29																																																																																																																																																					
8				19				30																																																																																																																																																					
9				20				31																																																																																																																																																					
10				21				32																																																																																																																																																					
11				22				33																																																																																																																																																					
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO										FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																													
TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																													
TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																													
ESTEPE		<u>0</u>																																																																																																																																																											
QUANTIDADE DE CHAVES: <u>NÃO</u>				EXISTE CRV: <u>NÃO</u>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																					
DATA: <u>24 07 23</u>																																																																																																																																																													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <u>R\$ 12.000,00</u>																																																																																																																																																													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: DEPEN CATANOVAS						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL:								
MARCA: FIAT		MODELO/TIPO: STILO		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: PRETO		PLACA: MIQ 1001									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		OTIMO		<input checked="" type="checkbox"/> BOM		REGULAR		SUCATA		<input checked="" type="checkbox"/> SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>				
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>				
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>				
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>				
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES:				01		EXISTE CRV:				NAO		CRLV (ANO):					
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 14.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PE																	
PÁTIO ORIGEM: PF GIA										DATA INSPEÇÃO: 24/07/23							
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: CHANGAN			MODELO/TIPO: CHANA			ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Branca		PLACA: AUR-9674							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
														<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO				<input checked="" type="checkbox"/>	
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS		<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS				<input checked="" type="checkbox"/>	
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			26	BANCO TRASEIROS				<input checked="" type="checkbox"/>	
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			27	FORRAÇÃO DO TETO				<input checked="" type="checkbox"/>	
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			28	FORRAÇÃO INTERNA				<input checked="" type="checkbox"/>	
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			29	PEDAIS				<input checked="" type="checkbox"/>	
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>			30	VOLANTE				<input checked="" type="checkbox"/>	
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>			31	ALAVANCA DE MARCHAS				<input checked="" type="checkbox"/>	
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO		<input checked="" type="checkbox"/>			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				<input checked="" type="checkbox"/>	
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS		<input checked="" type="checkbox"/>			33	MOTOR				<input checked="" type="checkbox"/>	
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO					
CRLV (ANO):																	
DATA: 24, 07, 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 3.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 										
							ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO										

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																	
UF: <u>PR</u>																																																																																																																																																																																																	
PÁTIO ORIGEM: <u>PF GIA</u>										DATA INSPEÇÃO: <u>26/07/23</u>																																																																																																																																																																																							
CHASSI:					RENAVAM:					HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																					
MARCA: <u>VW</u>			MODELO/TIPO: <u>KOMBI</u>			ANO FABRICAÇÃO: <u>1995</u>			COR: <u>Branca</u>		PLACA: <u>AFO-1174</u>																																																																																																																																																																																						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																							
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																						
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS																																																																																																																																																																																							
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																							
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																					
QUANTIDADE DE CHAVES: <u>NÃO</u>				EXISTE CRV: <u>NÃO</u>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																									
DATA: <u>24, 07, 23</u>																																																																																																																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <u>R\$40900</u>																																																																																																																																																																																																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																	
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																													
UF: PR																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: PF GIA										DATA INSPEÇÃO: 24/07/23																																																																																																																																																			
CHASSI:					RENAVAM:					HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																	
MARCA: KIA			MODELO/TIPO: Sorento			ANO FABRICAÇÃO: 2009			COR: Prata		PLACA: IAK 9B66																																																																																																																																																		
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																		
1				12				23																																																																																																																																																					
2				13				24																																																																																																																																																					
3				14				25																																																																																																																																																					
4				15				26																																																																																																																																																					
5				16				27																																																																																																																																																					
6				17				28																																																																																																																																																					
7				18				29																																																																																																																																																					
8				19				30																																																																																																																																																					
9				20				31																																																																																																																																																					
10				21				32																																																																																																																																																					
11				22				33																																																																																																																																																					
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE										ESTEPE																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO																																																																																																																																																	
CRLV (ANO):								DATA:				24, 07, 23																																																																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:				R\$ 12.000,00				DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																													
UF: <u>PR</u>																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: <u>PF GIA</u>								DATA INSPEÇÃO: <u>24/07/23</u>																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																	
MARCA: <u>VW</u>			MODELO/TIPO: <u>HIGUAN</u>			ANO FABRICAÇÃO: <u>2010</u>			COR: <u>Preta</u>			PLACA: <u>ERI3019</u>																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA																																																																																																																																																													
AV=AVARIADO				F=FALTANDO				OK=SEM AVARIA				ÓTIMO																																																																																																																																																	
								BOM				<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR																																																																																																																																																	
												SUCATA																																																																																																																																																	
ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																													
CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																													
SIM																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																		
1				12				23																																																																																																																																																					
2				13				24																																																																																																																																																					
3				14				25																																																																																																																																																					
4				15				26																																																																																																																																																					
5				16				27																																																																																																																																																					
6				17				28																																																																																																																																																					
7				18				29																																																																																																																																																					
8				19				30																																																																																																																																																					
9				20				31																																																																																																																																																					
10				21				32																																																																																																																																																					
11				22				33																																																																																																																																																					
PNEUS				FALTA				BOM				RUIM																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO												RODAS																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO												DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																	
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																	
												ESTEPE																																																																																																																																																	
												<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES:				<u>NÃO</u>				EXISTE CRV:				<u>NÃO</u>																																																																																																																																																	
DATA:				<u>24.07.23</u>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:				<u>R\$9.000,00</u>																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																													
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																								
UF: PR																																																																																																																																																																																																																								
PÁTIO ORIGEM: PF GIA										DATA INSPEÇÃO: 24/07/23																																																																																																																																																																																																														
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																																																																														
MARCA: M. BENZ			MODELO/TIPO: 1113			ANO FABRICAÇÃO: Branco		COR: 1984		PLACA: 11A7C76																																																																																																																																																																																																														
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO	2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO	3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS	4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS	5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO	6				CAPO				17				28				FORRAÇÃO INTERNA	7				TETO				18				29				PEDAIS	8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE	9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS	10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS	11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																									
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO																																																																																																																																																																																																								
2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																								
3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																								
4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																								
5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																								
6				CAPO				17				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																								
7				TETO				18				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																								
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																								
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																								
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																								
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																								
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																						
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																														
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																														
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																														
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																														
ESTEPE										ESTEPE																																																																																																																																																																																																														
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																
DATA: 24, 07, 23																																																																																																																																																																																																																								
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 8.000,00																																																																																																																																																																																																																								
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																								
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																														

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.D.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR																			
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23													
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: FORO			MODELO/TIPO: ESCORT			ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Prata		PLACA: AGA 1322									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO			
1		PARACHOQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12		PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK	
2		PARACHOQUE TRASEIRO								13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA							
3		FAROL DIREITO								14		PORTA MALAS							
4		FAROL ESQUERDO								15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							
5		PARABRISA DIANTEIRO								16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							
6		CAPÔ								17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							
7		TETO								18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO								19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA							
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA							
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA								21		PARABRISA TRASEIRO							
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22		CHAVE DE RODAS							
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE				p						ESTEPE				p					
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO				CRLV (ANO):			
DATA: 17 03 23																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$2.000,00																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: Romaldo ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

AD

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: FIAT			MODELO/TIPO: Palio Week			ANO FABRICAÇÃO: 2001		COR: Verde		PLACA: 92K3317							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO					
CRLV (ANO):																	
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 6.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

A.O.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						PÁTIO ORIGEM: PC motelandia						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: HYUNDAI		MODELO/TIPO: i-30		ANO FABRICAÇÃO: 2011		COR: Preta		PLACA: FAN 9767									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):									
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 14.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA.											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

AD

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF Guairá						DATA INSPEÇÃO: 17/03/23											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Escort		ANO FABRICAÇÃO: 1988		COR: Cinza		PLACA: ADJ 6796									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA		X		23	MACACO			X			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X		24	TRIÂNGULO			X			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			X			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			X			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			X			
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			X			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			X			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			X			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			X			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			X			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS		X		33	MOTOR			X			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						X	DIANTEIRO DIREITO					X					
DIANTEIRO ESQUERDO						X	DIANTEIRO ESQUERDO					X					
TRASEIRO DIREITO						X	TRASEIRO DIREITO					X					
TRASEIRO ESQUERDO						X	TRASEIRO ESQUERDO					X					
ESTEPE			X				ESTEPE			X							
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO			CRLV (ANO):					
DATA: 17 03 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																	
OBS: capô travado impossibilitando verificar parte mecânica.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						PF Alves											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)												
UF: PE												
PÁTIO ORIGEM: PF Guaira							DATA INSPEÇÃO: 05/05/22					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:			COMBUSTIVEL: gasolina	
MARCA: GM		MODELO/TIPO: S10 LS			ANO FABRICAÇÃO: 2015		COR: Prata		PLACA: 00M 7524			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO				
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	
1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	23 MACACO			<input checked="" type="checkbox"/>	
2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	24 TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>	
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS			<input checked="" type="checkbox"/>	25 BANCOS DIANTEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>	
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	26 BANCO TRASEIROS			<input checked="" type="checkbox"/>	
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	27 FORRAÇÃO DO TETO			<input checked="" type="checkbox"/>	
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	28 FORRAÇÃO INTERNA			<input checked="" type="checkbox"/>	
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	29 PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>	
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	30 VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>	
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	31 ALAVANCA DE MARCHAS			<input checked="" type="checkbox"/>	
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	32 PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>	
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33 MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>	
PNEUS				RODAS								
	FALTA	BOM	RUIM		FALTA	FERRO	LIGA					
DIANTEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>						
DIANTEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	DIANTEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>						
TRASEIRO ESQUERDO			<input checked="" type="checkbox"/>	TRASEIRO ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>						
ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>	ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						
QUANTIDADE DE CHAVES: 01				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):				
DATA: 05 / 05 / 22												
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 60.000,00												
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO						

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																				
UF: PR																				
PÁTIO ORIGEM: PF GIA										DATA INSPEÇÃO: 24/07/23										
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:										
MÁRCA: GM			MODELO/TIPO: CORSA			ANO FABRICAÇÃO: 2003		COR: Prata		PLACA: DKB.9737										
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO												
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA								
										<input checked="" type="checkbox"/> SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO								
				AV F OK								AV F OK								
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR					
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA		
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
QUANTIDADE DE CHAVES:				NAO				EXISTE CRV:				NAO.				CRLV (ANO):				
DATA: 24, 07, 23																				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																				
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 										
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																				

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																				
UF: PR																																																																																																																																																																																																																				
PÁTIO ORIGEM: PF 91A										DATA INSPEÇÃO: 24/07/23																																																																																																																																																																																																										
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																										
MARCA: Scania			MODELO/TIPO: R124 420			ANO FABRICAÇÃO: 2007		COR: Branca		PLACA: MRN-5F26																																																																																																																																																																																																										
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																										
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA																																																																																																																																																																																																								
										SIM		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MACACO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TRIÂNGULO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANCO TRASEIROS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PEDAIS</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VOLANTE</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO	2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO	3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS	4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS	5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO	6				CAPO				17				28				FORRAÇÃO INTERNA	7				TETO				18				29				PEDAIS	8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE	9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS	10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS	11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																																																																									
1				PARACHOQUE DIANTEIRO				12				23				MACACO																																																																																																																																																																																																				
2				PARACHOQUE TRASEIRO				13				24				TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																				
3				FAROL DIREITO				14				25				BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																				
4				FAROL ESQUERDO				15				26				BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																				
5				PARABRISA DIANTEIRO				16				27				FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																				
6				CAPO				17				28				FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																				
7				TETO				18				29				PEDAIS																																																																																																																																																																																																				
8				RETROVISOR DO LADO DIREITO				19				30				VOLANTE																																																																																																																																																																																																				
9				RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20				31				ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																				
10				PORTA DIANTEIRA DIREITA				21				32				PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																				
11				PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22				33				MOTOR																																																																																																																																																																																																				
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS																																																																																																																																																																																																										
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																				
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																										
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																										
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																										
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																								
QUANTIDADE DE CHAVES: 01				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																												
DATA: 24, 07, 23																																																																																																																																																																																																																				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 60.000,00																																																																																																																																																																																																																				
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																				
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																										

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <u>PR</u>																	
PÁTIO ORIGEM: <u>PF GIA</u>										DATA INSPEÇÃO: <u>24/07/23</u>							
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: <u>YAMAHA</u>			MODELO/TIPO: <u>MOTOR POPA</u>			ANO FABRICAÇÃO:			COR:		PLACA:						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA						
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO												
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO												
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO												
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO												
ESTEPE					ESTEPE												
QUANTIDADE DE CHAVES:				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):									
DATA: <u>24, 07, 23</u>																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <u>R\$ 3.000,00</u>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 							
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																	
UF: <u>PR</u>																																																																																																																																																																																																	
PÁTIO ORIGEM: <u>PF F02</u>										DATA INSPEÇÃO: <u>24/07/23</u>																																																																																																																																																																																							
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																							
MARCA: <u>NISSAN</u>			MODELO/TIPO: <u>BLUEBIRD</u>			ANO FABRICAÇÃO: <u>2002</u>		COR: <u>Branca</u>		PLACA: <u>B715114</u>																																																																																																																																																																																							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="2"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																						
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS																																																																																																																																																																																							
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																							
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																					
QUANTIDADE DE CHAVES: <u>NÃO</u>				EXISTE CRV: <u>NÃO</u>				CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																									
DATA: <u>24, 07, 23</u>																																																																																																																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <u>R\$ 50900</u>																																																																																																																																																																																																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																	
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																							

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

PR

TIPO ORIGEM: PF Coacaul

DATA INSPEÇÃO: 24/07/03

RENAVAM:

HODÔMETRO:

COMBUSTÍVEL:

ARCA: GM

MODELO TIPO: S-10

COR: Preto

PLACA: FVO. 0482

ANO FABRICAÇÃO: 2013

ESTADO GERAL DO VEÍCULO

CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA SIM NÃO

NOMENCLATURA		AV	F	OK	ESTADO GERAL DO VEÍCULO		AV	F	OK	CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO		AV	F	OK	
					BOM	REGULAR				SUCATA	SIM				
1	PARACHOQUE DIANTEIRO														
2	PARACHOQUE TRASEIRO														
3	FAROL DIREITO														
4	FAROL ESQUERDO														
5	PARABRISA DIANTEIRO														
6	CAPO														
7	TETO														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA														
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		CHAVE DE RODAS		RODAS		FALTA		FERRO	
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO					
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO					
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO					
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO					
ESTEPE										ESTEPE					

QUANTIDADE DE CHAVES: NAO

EXISTE CRV: NAO

CRVY (ANO):

DATA: 24.07.03

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 44.000,00

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																													
UF: PR																																																																																																																																																													
PÁTIO ORIGEM: INSPE. RECETA FEDERAL FOZ DO IGUAÇU										DATA INSPEÇÃO: 24/07/23																																																																																																																																																			
CHASSI:					RENAVAM:					HODÓMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																	
MARCA: FIAT			MODELO/TIPO: UNO MILLE			ANO FABRICAÇÃO: 2011			COR: Branca		PLACA: ATX-9086																																																																																																																																																		
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																		
1				12				23																																																																																																																																																					
2				13				24																																																																																																																																																					
3				14				25																																																																																																																																																					
4				15				26																																																																																																																																																					
5				16				27																																																																																																																																																					
6				17				28																																																																																																																																																					
7				18				29																																																																																																																																																					
8				19				30																																																																																																																																																					
9				20				31																																																																																																																																																					
10				21				32																																																																																																																																																					
11				22				33																																																																																																																																																					
PNEUS				RODAS				FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																					
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																					
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																					
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																					
QUANTIDADE DE CHAVES: 01				EXISTE CRV: NAO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																					
DATA: 24, 07, 23																																																																																																																																																													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																																																																																																																																																													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																																																																																																																																																						
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: <u>PR</u>																	
PÁTIO ORIGEM: <u>PF 91A</u>							DATA INSPEÇÃO: <u>24/07/23</u>										
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:					
MARCA: <u>GM</u>			MODELO/TIPO: <u>CORSA</u>			ANO FABRICAÇÃO: <u>2002</u>			COR: <u>Prata</u>			PLACA: <u>ILA8426</u>					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=Avariado		F=Faltando		OK=Sem Avaria		Ótimo		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		
1				12				23									
2				13				24									
3				14				25									
4				15				26									
5				16				27									
6				17				28									
7				18				29									
8				19				30									
9				20				31									
10				21				32									
11				22				33									
PNEUS				RODAS				FALTA				FERRO					
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE								ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: <u>NAO</u>				EXISTE CRV: <u>NAO</u>				CRLV (ANO):									
DATA: <u>24, 07, 23</u>																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <u>R\$ 4.000,00</u>																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 										
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

PF-FIVs.pdf

Documento número #f51efc6c-f0b3-4daa-8cc5-5b61f34b5bcf

Hash do documento original (SHA256): 9cbd948c20105b235bd2f849a25cfd1f54350be00697a9223723047bfdea9fbb

Assinaturas

✓ **Gustavo Cristiano Samuel dos Reis**

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 28 jul 2023 às 14:49:25

✓ **Marcos Aurélio da Silva**

CPF: 462.421.399-87

Assinou em 28 jul 2023 às 15:44:31

✓ **Leonardo Henrique Correa**

CPF: 286.021.858-04

Assinou em 31 jul 2023 às 09:57:42

✓ **braz chaves**

CPF: 702.539.789-04

Assinou em 31 jul 2023 às 16:58:34

Log

- 28 jul 2023, 14:44:59 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número f51efc6c-f0b3-4daa-8cc5-5b61f34b5bcf. Data limite para assinatura do documento: 27 de agosto de 2023 (14:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 jul 2023, 14:48:31 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 01 de agosto de 2023 (15:00).
- 28 jul 2023, 14:48:31 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: silva.mas@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 28 jul 2023, 14:48:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: braz.wbsc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

-
- 28 jul 2023, 14:48:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: correa.lhc@pf.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 28 jul 2023, 14:48:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 28 jul 2023, 14:48:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: simarkos@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 28 jul 2023, 14:49:25 Gustavo Cristiano Samuel dos Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 200.232.172.105. Componente de assinatura versão 1.554.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jul 2023, 15:44:31 Marcos Aurélio da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail simarkos@gmail.com. CPF informado: 462.421.399-87. IP: 45.188.17.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -25.3843586 e longitude -49.2559923. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.554.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jul 2023, 09:57:42 Leonardo Henrique Correa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail correa.lhc@pf.gov.br. CPF informado: 286.021.858-04. IP: 200.169.33.136. Componente de assinatura versão 1.554.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jul 2023, 16:58:34 braz chaves assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail braz.wbsc@pf.gov.br. CPF informado: 702.539.789-04. IP: 200.169.33.112. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.8305 e longitude -43.2192. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.556.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 ago 2023, 09:26:32 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número f51efc6c-f0b3-4daa-8cc5-5b61f34b5bcf.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f51efc6c-f0b3-4daa-8cc5-5b61f34b5bcf, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.