

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR										PÁTIO ORIGEM: PF Guacina				DATA INSPEÇÃO: 08/11/23			
CHASSI:					RENAVAM:					HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
MARCA: GM			MODELO/TIPO: Captiva			ANO FABRICAÇÃO: 2010			COR: Preta		PLACA: EPL5146						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK			AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: não					EXISTE CRV: não					CRLV (ANO):							
DATA: 08 11 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00 OBS: SEM MOTOR, SEM CAIXA, SEM MECANICA.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
RÁDIO ORIGEM: PF Quares						DATA INSPEÇÃO: 17/12/23					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
MARCA: Saud		MODELO/TIPO: Edge		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Bronco		PLACA: KBR-9555			
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		
AV=AVARIADO	F= FALTANDO	OK=SEM AVALIAÇÃO	TÓRNO	BOM	IRREGULAR	SUCATA	SIM	NÃO			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1	PARABRISOS DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACAÇO		
2	PARABRISOS TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		X
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		X
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		X
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		X
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		X
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		X
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		X
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		X
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		X
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		X
PNEUS			FALTA	BOM	RUIM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO DIREITO					
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO					
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO					
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO					
ESTEPE			X			ESTEPE			X		
QUANTIDADE DE CHAVES: nao				EXISTE CRV: nao				ORLV (ANO):			
DATA: 17 12 23											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 5.000,00 (BLINDADO)											
Obs: motor não original, sem caixa combie, sem diferencial.											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: <u>PF Guaira</u>															
PÁTIO ORIGEM:							DATA INSPEÇÃO: <u>20/12/23</u>								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:				
MARCA: <u>GM</u>			MODELO/TIPO: <u>Vectra EXP.</u>			ANO FABRICAÇÃO: <u>2008</u>			COR: <u>Prata</u>		PLACA: <u>AQD9953</u>				
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA			SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1				12				23							
2				13				24							
3				14				25							
4				15				26							
5				16				27							
6				17				28							
7				18				29							
8				19				30							
9				20				31							
10				21				32							
11				22				33							
PNEUS				RODAS				FALTA				FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE		<u>Y</u>		ESTEPE						<u>X</u>					
QUANTIDADE DE CHAVES: <u>NÃO</u>				EXISTE CRV: <u>NÃO</u>				CRLV (ANO):							
DATA: <u>23</u> / <u>12</u> / <u>23</u>															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <u>R\$ 3.000,00</u>															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF Queira							DATA INSPEÇÃO: 17/12/23										
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:					
MARCA: GM			MODELO/TIPO: Vectra			ANO FABRICAÇÃO: 2009			COR: Preta			PLACA: GGP-2069					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	X			12	PORTA TRASEIRA DIREITA	X			23	MACACO			X			
2	PARACHOQUE TRASEIRO	X			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	X			24	TRIÂNGULO			X			
3	FAROL DIREITO	X			14	PORTA MALAS	X			25	BANCOS DIANTEIROS			X			
4	FAROL ESQUERDO	X			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	X			26	BANCO TRASEIROS			X			
5	PARABRISA DIANTEIRO	X			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	X			27	FORRAÇÃO DO TETO			X			
6	CAPO	X			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	X			28	FORRAÇÃO INTERNA			X			
7	TETO	X			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	X			29	PEDAIS			X			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	X			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	X			30	VOLANTE			X			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	X			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	X			31	ALAVANCA DE MARCHAS			X			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	X			21	PARABRISA TRASEIRO	X			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			X			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	X			22	CHAVE DE RODAS			X	33	MOTOR			X			
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						X	DIANTEIRO DIREITO						X				
DIANTEIRO ESQUERDO						X	DIANTEIRO ESQUERDO						X				
TRASEIRO DIREITO						X	TRASEIRO DIREITO						X				
TRASEIRO ESQUERDO						X	TRASEIRO ESQUERDO						X				
ESTEPE		X					ESTEPE		X								
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 12 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$2.000,00																	
OBS: motor não original, faltando bancos e forração interna.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 										
							ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO										

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF Quilino						DATA INSPEÇÃO: 17/12/2023											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:					
MARCA: Gm			MODELO/TIPO: S10			ANO FABRICAÇÃO: 2013			COR: Branca			PLACA: FLH-9623					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MAGACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA					
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE		d						ESTEPE		k							
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRLV (ANO):									
DATA: 17 12 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																	
OBS: Sem caixa de câmbio e diferencial, motor não original.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PF. Quairó						DATA INSPEÇÃO: 13/12/23																																																																																																																																																					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																															
MARCA: Nissan			MODELO/TIPO: Frontier			ANO FABRICAÇÃO: 2007			COR: Prata			PLACA: 54U-4443																																																																																																																																															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																			
AV-AVARIADO				F-FALTANDO				OK-SEM AVARIA				ÓTIMO				BOM				REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>				SUCATA				SIM <input checked="" type="checkbox"/>				NÃO																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1				12				23				2				13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22				33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1				12				23																																																																																																																																																			
2				13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22				33																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA				BOM				RUIM				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO												X				DIANTEIRO DIREITO												X																																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO												X				DIANTEIRO ESQUERDO												X																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO												X				TRASEIRO DIREITO												X																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO												X				TRASEIRO ESQUERDO												X																																																																																																																															
ESTEPE				X												ESTEPE				X												X																																																																																																																											
QUANTIDADE DE CHAVES:				nãõ				EXISTE CRV:				nãõ				CRLV (ANO):																																																																																																																																											
DATA: 13 12 23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																																																																																																																																																											
OBS: Sem motor, sem caixa de cambio, Sem diferencial.																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																															


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF Guaiçara						DATA INSPEÇÃO: 17/10/23											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: Fict.		MODELO/TIPO: Valio		ANO FABRICAÇÃO: 2016		COR: Prata		PLACA: FYW4466									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=Avariado		F=Faltando		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK			AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	X			12	PORTA TRASEIRA DIREITA	X			23	MACACO		X				
2	PARACHOQUE TRASEIRO	X			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	X			24	TRIÂNGULO		X				
3	FAROL DIREITO	X			14	PORTA MALAS	X			25	BANCOS DIANTEIROS		X				
4	FAROL ESQUERDO	X			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	X			26	BANCO TRASEIROS		X				
5	PARABRISA DIANTEIRO	X			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	X			27	FORRAÇÃO DO TETO		X				
6	CAPO	X			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	X			28	FORRAÇÃO INTERNA		X				
7	TETO	X			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	X			29	PEDAIS		X				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			X	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	X			30	VOLANTE		X				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			X	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	X			31	ALAVANCA DE MARCHAS		X				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	X			21	PARABRISA TRASEIRO	X			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		X				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	X			22	CHAVE DE RODAS	X			33	MOTOR		X				
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO						X	DIANTEIRO DIREITO					X					
DIANTEIRO ESQUERDO						X	DIANTEIRO ESQUERDO					X					
TRASEIRO DIREITO						X	TRASEIRO DIREITO					X					
TRASEIRO ESQUERDO						X	TRASEIRO ESQUERDO					X					
ESTEPE			X				ESTEPE			X							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 17 10 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$100,00.																	
Obs: SEM MOTOR, SEM CAMBIO e SEM BANCOS.																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR		PÁTIO ORIGEM: PF GUAIRA				DATA INSPEÇÃO: 24/08/2024		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
CHASSI:		RENAVAM:		MARCA: CHEVROLET		MODELO/TIPO: MONTANA		ANO FABRICAÇÃO: 2024		COR: BRANCA				
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO		PLACA: FUJ 9073						
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>				
								SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>				
										NÃO <input type="checkbox"/>				
		AV	F	OK				AV	F	OK				
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA					
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE					ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: nao		EXISTE CRV: nao		GRUV (ANO):										
DATA: 24, 08, 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

OC-FIVs_Lotes01a09.pdf

Documento número #c3856593-e9a4-4abb-bf22-9096a2caade5

Hash do documento original (SHA256): e3378577e0251da04413d8dc77d6ff242b0713860b699b7b08d007dac3be7c43

Assinaturas



Gustavo Cristiano Samuel dos Reis

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 30 jan 2024 às 16:14:20

Log

- 30 jan 2024, 16:13:06 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número c3856593-e9a4-4abb-bf22-9096a2caade5. Data limite para assinatura do documento: 29 de fevereiro de 2024 (16:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 jan 2024, 16:13:29 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 30 jan 2024, 16:14:20 Gustavo Cristiano Samuel dos Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.70.174. Componente de assinatura versão 1.730.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 30 jan 2024, 16:14:20 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c3856593-e9a4-4abb-bf22-9096a2caade5.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c3856593-e9a4-4abb-bf22-9096a2caade5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.