



ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTIO ORIGEM: PF 103										DATA INSPEÇÃO: 20/12/23					
CHASSI:					RENAVAM:					HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
MARCA: GM			MODELO/TIPO: S-10			ANO FABRICAÇÃO: 2010			COR: Prata		PLACA: AKM 5909				
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA			
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>			
		AV	F	OK				AV	F	OK			AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA		
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE					ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: NAO					EXISTE CRV: NAO					CRLV (ANO):					
DATA: 20 / 12 / 23															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00															
OBS: motor não original, sem cambio e sem diferencial															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
															
										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)													
UF: PR													
PÁTIO ORIGEM: GAECO CASCAVEL						DATA INSPEÇÃO: 08/11/23							
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:				
MARCA: FORO		MODELO/TIPO: FICSTA		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Preta		PLACA: FSD-8417					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=Avariado	F=Faltando	OK=Sem Avaria	Ótimo	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	SUCATA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	NÃO					
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR				
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						X	DIANTEIRO DIREITO					X	
DIANTEIRO ESQUERDO						X	DIANTEIRO ESQUERDO					X	
TRASEIRO DIREITO						X	TRASEIRO DIREITO					X	
TRASEIRO ESQUERDO						X	TRASEIRO ESQUERDO					X	
ESTEPE						X	ESTEPE					X	
QUANTIDADE DE CHAVES:			SIM			EXISTE CRV:			NÃO				
DATA: 08, 11, 23													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00													
OBS: mecânica sem teste													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
													
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PC Camareal / Tramitar						DATA INSPEÇÃO: 08/11/23																																																																																																																																																					
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																		
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Cobra Wind		ANO FABRICAÇÃO: 1994		COR: Vermelha		PLACA: HRD-7107																																																																																																																																																			
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																	
SUCATA						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																					
SIM						NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1			<input checked="" type="checkbox"/>	12				23				2			<input checked="" type="checkbox"/>	13				24				3				14				25				4				15				26				5				16				27				6				17				28				7				18				29				8				19				30				9				20				31				10				21				32				11				22			<input checked="" type="checkbox"/>	33			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1			<input checked="" type="checkbox"/>	12				23																																																																																																																																																			
2			<input checked="" type="checkbox"/>	13				24																																																																																																																																																			
3				14				25																																																																																																																																																			
4				15				26																																																																																																																																																			
5				16				27																																																																																																																																																			
6				17				28																																																																																																																																																			
7				18				29																																																																																																																																																			
8				19				30																																																																																																																																																			
9				20				31																																																																																																																																																			
10				21				32																																																																																																																																																			
11				22			<input checked="" type="checkbox"/>	33																																																																																																																																																			
PNEUS				RODAS																																																																																																																																																							
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO		FERRO																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO		LIGA																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 08.11.23																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PC CVEL/ TRANSAR						DATA INSPEÇÃO: 08/11/23											
CHASSI:				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: FIAT		MODELO/TIPO: Palio		ANO FABRICAÇÃO: 2007		COR: Vermelha		PLACA: ALD 6444									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=Avariado		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO												
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO												
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO												
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO												
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>										
QUANTIDADE DE CHAVES:		não		EXISTE CRV:		não		CRLV (ANO):									
DATA: 08 11 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO					DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:												
					 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO												


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PE															
PÁTIO ORIGEM: PC CVEL/TRANSHAR		CHASSI:				RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 08/11/23		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
MARCA: VW		MODELO/TIPO: Santana		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Verde		PLACA: CKC2878							
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV=Avariado F=Faltando OK=SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA			
									SIM <input checked="" type="checkbox"/>			NÃO			
PNEUS				RODAS				MOTOR							
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					
QUANTIDADE DE CHAVES:		não		EXISTE CRV:		não.		CRLV (ANO):							
DATA:		08 11 23		VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:			R\$ 200,00								
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
															
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						PÁTIO ORIGEM: PC CUEL/TRANSITAR						DATA INSPEÇÃO: 08/11/23					
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: FIAT		MODELO/TIPO: SIENA		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: CINZA		PLACA: ENV-8811									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=Avariado		F=Faltando		OK=Sem Avaria		Ótimo		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MAGACO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO					/		DIANTEIRO DIREITO					/					
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRLV (ANO):									
DATA: 08 11 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: <u>PR</u>														
PÁTIO ORIGEM: <u>PF GIA</u>										DATA INSPEÇÃO: <u>24/07/23</u>				
CHASSI:					RENAVAM:					HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:		
MARCA: <u>VW</u>			MODELO/TIPO: <u>GOL</u>			ANO FABRICAÇÃO: <u>1996</u>			COR: <u>VERM.</u>		PLACA: <u>CDY-1475</u>			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>		
		AV	F	OK				AV	F	OK		AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR		
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE							ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: <u>NAO</u>				EXISTE CRV: <u>NAO</u>				CRLV (ANO):						
DATA: <u>24</u> / <u>07</u> / <u>23</u>														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: <u>R\$ 500,00</u>														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF GUAIRA						DATA INSPEÇÃO: 24/05/2024											
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: RENAULT		MODELO/TIPO: FLUENCE		ANO FABRICAÇÃO: 2012		COR: CINZA		PLACA: QIR-2133									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV		F		OK				AV		F		OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO								
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO								
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS								
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS								
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO								
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA								
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS								
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE								
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS								
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR								
PNEUS				RODAS													
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	RUIM	DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA								
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO												
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO												
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO												
ESTEPE					ESTEPE												
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRLV (ANO):									
DATA: 24 05 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UF: PR						PÁTIO ORIGEM: DE GUAIRA					DATA INSPEÇÃO: 24.01.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CHASSI:						RENAVAM:					HODOMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MARCA: TOYOTA				MODELO/TIPO: COROLLA				ANO FABRICAÇÃO: 2007				COR: PRATA		PLACA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														SIM NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="4"></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td><td></td><td></td> <td colspan="4"></td> <td></td><td></td><td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>1</td><td colspan="3">PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td colspan="3">PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td colspan="3">MACACO</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>2</td><td colspan="3">PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td colspan="3">PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td colspan="3">TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>3</td><td colspan="3">FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td colspan="3">PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td colspan="3">BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>4</td><td colspan="3">FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td colspan="3">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td colspan="3">BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>5</td><td colspan="3">PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td colspan="3">VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td colspan="3">FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>6</td><td colspan="3">CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td colspan="3">VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td colspan="3">FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>7</td><td colspan="3">TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td colspan="3">VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td colspan="3">PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>8</td><td colspan="3">RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td colspan="3">LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td colspan="3">VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>9</td><td colspan="3">RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td colspan="3">LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td colspan="3">ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>10</td><td colspan="3">PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td colspan="3">PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td colspan="3">PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td>11</td><td colspan="3">PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td colspan="3">CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td colspan="3">MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUIM</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">DIANTEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>																				AV	F	OK					AV	F	OK																							1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO						X	2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO						X	3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS						X	4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS						X	5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO						X	6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA						X	7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS						X	8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE						X	9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS						X	10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						X	11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR						X	PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA					DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO											DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO											TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO											TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO											ESTEPE							ESTEPE										
				AV	F	OK					AV	F	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACACO						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ESTEPE							ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
QUANTIDADE DE CHAVES: elãe						EXISTE CRV: elãe					CRLV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DATA: 24.01.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						PÁTIO ORIGEM: PF GUAIRA						DATA INSPEÇÃO: 24/05/2024					
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:				COMBUSTÍVEL:					
MARCA: FORD			MODELO/TIPO: FIESTA			ANO FABRICAÇÃO: 2002			COR: CINZA			PLACA: D16 9465					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO									
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		X						
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		X						
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS	X							
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS	X							
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		X						
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		X						
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS	X							
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE	X							
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS	X							
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		X						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS		X	33	MOTOR	X							
FNEJIS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO				X						
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO						X				
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO				X						
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO						X				
ESTEPE							ESTEPE				X						
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRLV (ANO):									
DATA: 24/05/2024																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)												
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 20/12/23						
PÁTIO ORIGEM:						RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:		
CHASSI:			MODELO/TIPO: HILUX			ANO FABRICAÇÃO: 2014		COR: Prata		PLACA: AY06087		
MARCA: TOYOTA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO						
NOMENCLATURA			ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
AV-AVARIADO			F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA							
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	
1				12				23				
2				13				24				
3				14				25				
4				15				26				
5				16				27				
6				17				28				
7				18				29				
8				19				30				
9				20				31				
10				21				32				
11				22				33				
PARACHOQUE DIANTEIRO				PORTA TRASEIRA DIREITA				MACACO				
PARACHOQUE TRASEIRO				PORTA TRASEIRA ESQUERDA				TRIÂNGULO				
FAROL DIREITO				PORTA MALAS				BANCOS DIANTEIROS				
FAROL ESQUERDO				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				BANCO TRASEIROS				
PARABRISA DIANTEIRO				VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				FORRAÇÃO DO TETO				
CAPÔ				VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				FORRAÇÃO INTERNA				
TETO				VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				PEDAIS				
RETROVISOR DO LADO DIREITO				LANTERNA TRASEIRA DIREITA				VOLANTE				
RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				ALAVANCA DE MARCHAS				
PORTA DIANTEIRA DIREITA				PARABRISA TRASEIRO				PAINEL DE INSTRUMENTOS				
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				CHAVE DE RODAS				MOTOR				
PNEUS				RODAS				FALTA				
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO				FERRO				
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO				LIGA				
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO								
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO								
ESTEPE				ESTEPE								
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO						EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO):				
DATA: 20 / 12 / 23												
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 3.000,00												
OBS: SEM MOTOR, SEM CAMBIO E SEM DIFERENCIAL.												
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:						
												
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO						

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 20/12/23											
PÁTIO ORIGEM: PF. Guaira						RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:					
CHASSI:			MARCA: VW			MODELO/TIPO: VOYAGE			ANO FABRICAÇÃO: 2013			COR: Branca			PLACA: FLL OF 97		
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO					
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO					
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS					
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS					
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO					
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA					
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO					32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR					
PNEUS				FALTA	BOM	RUIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO										
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO										
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO										
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO										
ESTEPE							ESTEPE										
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRLV (ANO):									
DATA: 20 / 12 / 23																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 8.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	

TD-FIVs_Lotes01a12.pdf

Documento número #9d90a9d8-6cd9-4ec0-9f78-3e5083f2f871

Hash do documento original (SHA256): 38594cbe2bf56bfde1ae618d81f100c6b5dd44c482d1aedd319258cf39e43306

Assinaturas



Gustavo Cristiano Samuel dos Reis

CPF: 273.583.978-86

Assinou em 30 jan 2024 às 16:14:20

Log

- 30 jan 2024, 16:13:06 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número 9d90a9d8-6cd9-4ec0-9f78-3e5083f2f871. Data limite para assinatura do documento: 29 de fevereiro de 2024 (16:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 jan 2024, 16:13:29 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 30 jan 2024, 16:14:20 Gustavo Cristiano Samuel dos Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.70.174. Componente de assinatura versão 1.730.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2024, 16:14:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9d90a9d8-6cd9-4ec0-9f78-3e5083f2f871.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9d90a9d8-6cd9-4ec0-9f78-3e5083f2f871, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.