

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5019285-50.2021.4.04.7002, Protocolo SEI: 08129.007778/2022-29;
OBJETO: **SUCATA** MMC PAJERO SP. 4X4 GLS / Placa: AJO7385 / Ano fabricação: 2000 / Ano modelo: 2000 / Cor: PRETA.
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																			
UF: PR																			
PÁTIO ORIGEM: PC mediana						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24													
CHASSI:			RENAVAM:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:										
MARCA: Fiat		MODELO/TIPO: Falio		ANO FABRICAÇÃO: 1997		COR: amz		PLACA: AHE 9137											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA						23	MACAÇO				
2	PARACHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS						25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA						26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA						28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO						32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS						33	MOTOR				
PNEUS				FALTA		DOMI		RUMI		RODAS				FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO										DIANTEIRO DIREITO									
DIANTEIRO ESQUERDO										DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO										TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO										TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE										ESTEPE									
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRIV (ANO):											
DATA: 02 08 24																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACÓRDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:													
																			
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0004261-29.2020.8.16.0117, Protocolo SEI: 08129.001502/2022-37;
OBJETO: **SUCATA** Marca: FIAT / Modelo: PALIO ED / Placa: AHE9I37 /
Ano fabricação: 1997 / Ano modelo: 1997 / Cor: CINZA
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 200,00 (duzentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR** EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP *Jonhson*

PATIO ORIGEM: **PF. Foz** DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

CHASSI: RENAVAL: HODÔMETRO: COMBUSTÍVEL:

MARCA: **Peugeot** MODELO TIPO: **Alumínio 9** ANO FABRICAÇÃO: COR: **Prata** PLACA:

NOMENCLATURA: ESTADO GERAL DO VEICULO: CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO:

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIANGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIRO		
5	PAINEL DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VELANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	PAINEL TRASEIRO			33	MOTOR		

PNEUS				RODAS			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUBM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRIO	LIGA

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: CRV (ANO):

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 1.000,00**


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																	
PÁTRIO ORIGEM: PF Quatana		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																	
CHASSI:		RENAVAM:	HODÔMETRO:																																																																																																
MARCA: Librelto	MODELO/TIPO: Librelto	ANO FABRICAÇÃO: 2013	COR: Preta																																																																																																
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																	
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	OTIMO																																																																																																
			BOM																																																																																																
			<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR																																																																																																
			SUCATA																																																																																																
		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																	
		SIM																																																																																																	
		NÃO																																																																																																	
PLACA: MKG5E44																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 PARACHOCHE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2 PARACHOCHE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3 FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4 FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5 PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6 CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7 TETO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			AV	F	OK	1 PARACHOCHE DIANTEIRO				2 PARACHOCHE TRASEIRO				3 FAROL DIREITO				4 FAROL ESQUERDO				5 PARABRISA DIANTEIRO				6 CAPÔ				7 TETO				8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14 PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21 PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22 CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			AV	F	OK	12 PORTA TRASEIRA DIREITA				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				14 PORTA MALAS				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				21 PARABRISA TRASEIRO				22 CHAVE DE RODAS			
	AV	F	OK																																																																																																
1 PARACHOCHE DIANTEIRO																																																																																																			
2 PARACHOCHE TRASEIRO																																																																																																			
3 FAROL DIREITO																																																																																																			
4 FAROL ESQUERDO																																																																																																			
5 PARABRISA DIANTEIRO																																																																																																			
6 CAPÔ																																																																																																			
7 TETO																																																																																																			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO																																																																																																			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO																																																																																																			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																			
	AV	F	OK																																																																																																
12 PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																			
13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																			
14 PORTA MALAS																																																																																																			
15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																			
16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																			
17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																			
18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																			
19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA																																																																																																			
20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																			
21 PARABRISA TRASEIRO																																																																																																			
22 CHAVE DE RODAS																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>23 MACACO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24 TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25 BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26 BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29 PEGAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30 VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33 MOTOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			AV	F	OK	23 MACACO				24 TRIÂNGULO				25 BANCOS DIANTEIROS				26 BANCO TRASEIROS				27 FORRAÇÃO DO TETO				28 FORRAÇÃO INTERNA				29 PEGAS				30 VOLANTE				31 ALAVANCA DE MARCHAS				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS				33 MOTOR																																																					
	AV	F	OK																																																																																																
23 MACACO																																																																																																			
24 TRIÂNGULO																																																																																																			
25 BANCOS DIANTEIROS																																																																																																			
26 BANCO TRASEIROS																																																																																																			
27 FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																			
28 FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																			
29 PEGAS																																																																																																			
30 VOLANTE																																																																																																			
31 ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																			
32 PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																			
33 MOTOR																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FALTA</th> <th>BOM</th> <th>RUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DIANTEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DIANTEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ESTEPE</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			FALTA	BOM	RUM	DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO				ESTEPE				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FALTA</th> <th>FERRO</th> <th>LIGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RODAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DIANTEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DIANTEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ESTEPE</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			FALTA	FERRO	LIGA	RODAS				DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO				ESTEPE																																															
	FALTA	BOM	RUM																																																																																																
DIANTEIRO DIREITO																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																			
ESTEPE																																																																																																			
	FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																
RODAS																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																			
ESTEPE																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: 24																																																																																																	
DATA: 02 08 24		CRV (ANO):																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PATRO ORIGEM: **PF F03**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

RENAVAM: _____

MARCA: **VW** MODELO/TIPO: **VOYAGE** ANO FABRICAÇÃO: **1988** HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

COR: **Verde** PLACA: **ADA6746**

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VEDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VEDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA	BOM	RUM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: **ndo** EXISTE CRV: **ndo** CRV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 200,00**

OBS: n° posterior simplificar parte mecânica, após transação


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO: _____


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR																																																																																																																																																							
PÁTRIO ORIGEM: PC Caracol																																																																																																																																																							
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/09/24																																																																																																																																																	
MARCA: TOYOTA				MODELO/TIPO: COROLLA		ANO FABRICAÇÃO: 2009		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																													
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: ENG 0585																																																																																																																																															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVÁRIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																											
CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																							
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OR</th> <th colspan="4">AV F OR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRÂNSDULO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORMAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORMAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OR				AV F OR				1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRÂNSDULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
AV F OR				AV F OR																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRÂNSDULO																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO																																																																																																																																														
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA																																																																																																																																														
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																															
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: med				EXISTE CRM:				CRLV (ANO):																																																																																																																																															
DATA: 02 09 24																																																																																																																																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																							
OBS: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem injeção.																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO LÍDEREIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																							
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24					
MARCA: Fiat				MODELO/TIPO: Siena		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Puro		COMBUSTÍVEL:	
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			PLACA: EUV884			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO			
AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACAÇO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BRANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCOS TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO		
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VÔLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
PNEUS			FALTA	BOM	FUIM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO DIREITO					
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO					
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO					
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO					
ESTEPE						ESTEPE					
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO			EXISTE CRV: NÃO			CRV (ANO):					
DATA: 02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 20700											
OBS: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem motorista											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																									
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxim																																																																																																																																																																																									
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				KILÔMETRO:																																																																																																																																																																																	
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Cargo 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Prata		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: AH 4515				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA																																																																																																																																																																													
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS			RODAS			MOTOR																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO			DIANTEIRO DIREITO			FALTA																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO			DIANTEIRO ESQUERDO			FERRO																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO			TRASEIRO DIREITO			LIGA																																																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO			TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																						
ESTEPE			ESTEPE																																																																																																																																																																																						
QUANTIDADE DE CHAVES: Não		EXISTE CRV:		CRV (ANO):																																																																																																																																																																																					
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																																																																																																																																																																																									
OBS: falta motor, caixa e diferencial.																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LÍDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTRIO ORIGEM: PC Coxariel

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

MARCA: Birelli MODELO/TIPO: tanque ANO FABRICAÇÃO: 1986 COR: Branco COMBUSTÍVEL: _____

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEICULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUZATA

PLACA: BNS 0052 CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS		
				23	MACACO		
				24	TRIÂNGULO		
				25	BANCOS DIANTEIROS		
				26	BANCO TRASEIROS		
				27	FORMAÇÃO DO TETO		
				28	FORMAÇÃO INTERNA		
				29	PEDAIS		
				30	VOLANTE		
				31	ALAVANCA DE MARCHAS		
				32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
				33	MOTOR		

PNEUS				RODAS			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	FLSM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LISA

QUANTIDADE DE CHAVES: não EXISTE CRV: _____ CRV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO VEICULAR (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO: _____


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxariú																																																																																																																																																											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																					
MARCA: VW						RENAVAM:			HODÔMETRO:																																																																																																																																																		
MODELO/TIPO: 18310			ANO FABRICAÇÃO: 2003			COR: Branca			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																		
NOMENCLATURA																																																																																																																																																											
AV-AVARIADO				F-FALTANDO				OK-SEM AVARIA																																																																																																																																																			
ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																											
ÓTIMO				BOM				REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																			
SUCATA						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																					
SIM						NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23 MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25 BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26 BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PARAFUSO DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 PEDAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 PARAFUSO TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22 CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO				2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO				3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS				4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS				5 PARAFUSO DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO				6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA				7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAS				8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE				9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS				10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARAFUSO TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS				11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				MOTOR			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO																																																																																																																																																			
2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO																																																																																																																																																			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																			
5 PARAFUSO DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAS																																																																																																																																																			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE																																																																																																																																																			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARAFUSO TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				MOTOR																																																																																																																																																			
PNEUS				TUBOS				RODAS																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		TUBO		DIANTEIRO DIREITO		FALTA																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO		FALTA		BOM		TUBO		DIANTEIRO ESQUERDO		FERRO																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO		FALTA		BOM		TUBO		TRASEIRO DIREITO		LIGA																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO		FALTA		BOM		TUBO		TRASEIRO ESQUERDO		LIGA																																																																																																																																																	
ESTEPE		FALTA		BOM		TUBO		ESTEPE		LIGA																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00																																																																																																																																																											
095 \$/motor, \$/caixa, \$/diferencial, \$/mecanica.																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24											
PATIO ORIGEM: PC Coxaral						RENAVAM:											
GRASSA:			MODELO/TIPO: Petrol			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: Jeep		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Laranja		PLACA: TEQ6552											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA					
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO					
AV F OK				AV F OK				AV F OK									
1	PARACHQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PANEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS				RODAS				FERRO									
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUBIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE		b						ESTEPE		x							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):									
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
																	
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																	
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																	
PÁTRIO ORIGEM: PR Guarapuá		CHASSI:				DATA INSPEÇÃO: 12/08/24		RENAVAM:																																																																																																																																																																																																																																																									
MARCA: Subaru		MODELO/TIPO: Subaru		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Prata		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																									
NOMENCLATURA		AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEICULO		PLACA: SLH 6175																																																																																																																																																																																																																																																							
								ÓTIMO		BOM																																																																																																																																																																																																																																																							
								REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																																																																																																							
										CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																							
										SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDALS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE FICHA</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td colspan="4">MOTOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td>FALTA</td> <td>BOM</td> <td>RUM</td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td>FALTA</td> <td>FERRO</td> <td>LIGA</td> <td colspan="2">MOTOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ESTIPE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDALS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE FICHA				33	MOTOR				PNEUS				RODAS				MOTOR				DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	RUM	DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA	MOTOR		DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO							TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO							ESTEPE					ESTIPE						
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																																																																																											
1	PARACHQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																						
2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																						
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																						
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDALS																																																																																																																																																																																																																																																						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE FICHA				33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																						
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	RUM	DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																							
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																												
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																												
ESTEPE					ESTIPE																																																																																																																																																																																																																																																												
QUANTIDADE DE CHAVES: 100		EXISTE CRV: 100		CRV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																													
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Obs: faltando parte do motor original e peças de reserva.																																																																																																																																																																																																																																																															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																											


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)													
UF: PR													
PÁTRIO ORIGEM: PC Corcoral													
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				
MARCA: VW			MODELO/TIPO: Santana			ANO FABRICAÇÃO: 1997			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:		
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			PLACA: CXC 2878				
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA			
									CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
									SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO			
AV F OK				AV F OK				AV F OK					
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA					
2	PARA-CHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS					
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE L'ERODAS					
PNEUS				FALTA	BOM	RUBIM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO						
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO						
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO						
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO						
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>				
QUANTIDADE DE CHAVES: 100				EXISTE CIV: 100				CRLV (ANO):					
DATA: 02 08 24													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00													
ASSINATURA DO LEILCEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
													
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							



ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTRIO ORIGEM: PF F03											
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
MARCA: WU		MODELO/TIPO: 25-370		ANO FABRICAÇÃO: 2015		COR: cinza		PLACA: DVS-8143			
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO			
AV F OK			AV F OK			AV F OK					
1	PARACHOCHE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				
2	PARACHOCHE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				
PNEUS			RODAS			MOTOR					
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	FUBM		DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA			
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO						
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO						
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO						
ESTEPE					ESTEPE						
QUANTIDADE DE CHAVES: 100		EXISTE CRV: 100		CRV (ANO):							
DATA: 02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$4.000,00											
Obs. Veículo sem motor, sem caixa de câmbio e sem diferencial.											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)													
UF: PR													
PÁTIO ORIGEM: PF F03													
CHASSI:					DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
MARCA: LUMAVIT		MODELO/TIPO: tanque			RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
NOMENCLATURA		ANO FABRICAÇÃO: 2008			COR: Azul		PLACA: CCF 629						
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
						ÓTIMO			BOM				
						REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA				
									SIM <input checked="" type="checkbox"/>				
									NÃO				
1	PARACHOCUE DIANTEIRO			AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA			AV	F	OK
2	PARACHOCUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS					
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE DE RODAS					
	PNEUS			FALTA	BOM	RUB							
	DIANTEIRO DIREITO												
	DIANTEIRO ESQUERDO												
	TRASEIRO DIREITO												
	TRASEIRO ESQUERDO												
	ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>									
	QUANTIDADE DE CHAVES:			120			EXISTE CIV:		CRLV (ANO):				
	DATA:			02 08 24									
	VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:			R\$ 2.000,00									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO							DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA						
													
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PC F03																																																																																																																																																																																									
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																
MARCA: GM				MODELO/TIPO: Onix		ANO FABRICAÇÃO: 1993		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				COR: Vermelha		PLACA: MAA 3470																																																																																																																																																																															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																															
										CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																															
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUBM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																											
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: 100				EXISTE CRV: 100				CRV (ANO):																																																																																																																																																																																	
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																																																																																																																																																																																									
<i>in personal repulican se há motor e caixa, parte mecânica.</i>																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILÃO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARAR ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PE

PÁTRIO ORIGEM: PE Foz

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

MARCA: TOYOTA MODELO/TIPO: _____ ANO FABRICAÇÃO: 1998 COR: Azul PLACA: CEJ. 789

NOME/CLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA

CONDIÇÕES DE LOGOMODICAÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO SEIO		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA	DIR	ESQU	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: 100 EXISTE CIV: 100 CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00

ASSINATURA DO LEILÃO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTRIO ORIGEM: **PC Foz**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

MARCA: **Samang** MODELO/TIPO: **KYRON** RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: **2000** COR: **Preta** PLACA: **1P03 3944**

NOMENCLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1 PARACHQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACAO			
2 PARACHQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIANGULO			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS			
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDALS			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR			

PNEUS	FALTA	BOM	FLUM	RODAS	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO			
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE				ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: **120** EXISTE CRV: **120** CRLV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 150,00**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0017645-58.2022.8.16.0030, Protocolo SEI: 08129.007216/2022-85;
OBJETO: **SUCATA** IMP/TOYOTA; ANO DE FABRICAÇÃO: 1998;
COR: AZUL; PLACA/UF:CEJ789
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24					
PÁTIO ORIGEM: PC C MOURÃO						CHASSI:					
MARCA: VW				MODELO/TIPO: BORA		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: VERDE		PLACA: JFW1054	
NOME/INCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	
				SUCATA				SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
			AV			F			OK		
1	PARACHOCUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				
2	PARACHOCUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				
	MACACO					23					
	TRIÂNGULO					24					
	BANCOS DIANTEIROS					25					
	BANCO TRASEIROS					26					
	FORRAÇÃO DO TETO					27					
	FORRAÇÃO INTERNA					28					
	PEDAIS					29					
	VOLANTE					30					
	ALAVANCA DE MARCHAS					31					
	PANEL DE INSTRUMENTOS					32					
	MOTOR					33					
PNEUS			FALTA	BOM	RUM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO DIREITO					
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO					
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO					
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO					
ESTEPE						ESTEPE					
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO		
CRLV (ANO):											
DATA: 02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 250,00											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0001082-22.2010.8.16.0058, Protocolo SEI: 08129.003155/2022-87;
OBJETO: **SUCATA** BORA PLACAS JFW1054, ANO/MOD 2000/2001, COR VERDE.

Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24					
PÁTIO ORIGEM: PC Campo Mourão						RENT. VAM:					
CHASSI:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:					
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Corvea		ANO FABRICAÇÃO: 2012		COR: Preta		PLACA: 15Z 7434			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO		
						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1				12				23			
2				13				24			
3				14				25			
4				15				26			
5				16				27			
6				17				28			
7				18				29			
8				19				30			
9				20				31			
10				21				32			
11				22				33			
PNEUS				RODAS				MOTOR			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUBO	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>						
QUANTIDADE DE CHAVES: MEO				EXISTE CRV: MEO				CRV (ANO):			
DATA: 02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 300,00											
ASSINATURA DO LEILÃO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA					
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0005167-02.2020.8.16.0058, Protocolo SEI: 08084.001901/2021-81;
OBJETO: **SUCATA** CHEVROLET CORSA HATCH PLACAS ISZ7434
ANO/MOD 2012/2012, COR BRANCA
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAL e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 300,00 (trezentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 300,00 (trezentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PB																	
PÁTIO ORIGEM: PC Campo Mourão						DATA INSPEÇÃO: 29-02-2024											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: VW			MODELO/TIPO: FOX			ANO FABRICAÇÃO: 2007		COR: PRATA		PLACA: A00-7388							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BCM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
1	PARACHQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK			
2	PARACHQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			24	TRIÂNGULO			<input checked="" type="checkbox"/>			
3	FAROL DIREITO		<input checked="" type="checkbox"/>		14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>			25	BANCOS DIANTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>					
4	FAROL ESQUERDO		<input checked="" type="checkbox"/>		15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		26	BANCO TRASEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>					
5	PARABRISA DIANTEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		27	FORRAÇÃO DO TETO	<input checked="" type="checkbox"/>					
6	CAPO	<input checked="" type="checkbox"/>			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		<input checked="" type="checkbox"/>		28	FORRAÇÃO INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>					
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		<input checked="" type="checkbox"/>		29	PEDAIS			<input checked="" type="checkbox"/>			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			<input checked="" type="checkbox"/>	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			<input checked="" type="checkbox"/>	30	VOLANTE			<input checked="" type="checkbox"/>			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			<input checked="" type="checkbox"/>	31	ALAVANCA DE MARCHAS	<input checked="" type="checkbox"/>					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>			21	PARABRISA TRASEIRO			<input checked="" type="checkbox"/>	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			<input checked="" type="checkbox"/>			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>			22	CHAVE DE RODAS			<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR						
PNEUS				FALTA	BOM	RUJIM				RODAS		FALTA	FERRO	LIGA			
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO					TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO ESQUERDO					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO ESQUERDO					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>										
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>													
QUANTIDADE DE CHAVES:				não				EXISTE CRV:		não		CRLV (ANO):					
DATA: 29, 02, 2024																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: Veículo truncado, não sendo possível avaliar parte mecânica. R\$ 2000																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0003448-24.2016.8.16.0058, Protocolo SEI: 08129.003383/2022-57;
OBJETO: **SUCATA** VW FOX, PLACAS AON7388, ANO/MOD 2007/2007,
COR PRATA.
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 200,00 (duzentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 200,00 (duzentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 100,00 (cem reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTIO ORIGEM: Pc. Campo Mourão						DATA INSPEÇÃO: 29.02.2024								
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOLF		ANO FABRICAÇÃO: 1999/2000		COR: VERMELHA		PLACA: CYS-4277						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO						
					<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>					
1	PARACHOCHE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACAÇO	AV	F	OK
2	PARACHOCHE TRASEIRO	X			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	X			24	TRIÂNGULO	X		
3	FAROL DIREITO	X			14	PORTA MALAS	X			25	BANCOS DIANTEIROS	X		
4	FAROL ESQUERDO	X			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	X			26	BANCO TRASEIROS	X		
5	PARABRISA DIANTEIRO	X			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	X			27	FORRAÇÃO DO TETO	X		
6	CAPO	X			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	X			28	FORRAÇÃO INTERNA	X		
7	TETO	X			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	X			29	PEDAIS	X		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	X			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	X			30	VOLANTE	X		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	X			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	X			31	ALAVANCA DE MARCHAS	X		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	X			21	PARABRISA TRASEIRO	X			32	PANEL DE INSTRUMENTOS	X		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	X			22	CHAVE DE RODAS	X			33	MOTOR	X		
PNEUS				FALTA	BOM	RUM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA	
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE							ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: nao				EXISTE CRV: nao				CRLV (ANO):						
DATA: 29.02.2024														
VALOR AVALIADO PARA ALENAÇÃO: R\$ 300,00														
ASSINATURA DO LOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
ASSINATURA DO LOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0006026-57.2016.8.16.0058, Protocolo SEI: 08129.001763/2022-57;
OBJETO: **SUCATA** VW GOLF GTI PLACAS CYS4777, ANO/MOD 1999/2000,
COR VERMELHA.

Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 300,00 (trezentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 300,00 (trezentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UP: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PU. Campo Mourão						DATA INSPEÇÃO: 29-02-2024											
CHASSI:				RENAVAM:				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: MERCEDES			MODELO/TIPO: M. BENZ 1113			ANO FABRICAÇÃO: 1979		COR: AZUL		PLACA: OLH-6653							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACAÇO	AV	F	OK			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	X			26	BANCO TRASEIROS	X					
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	X			27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		X		28	FORRAÇÃO INTERNA			X			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X		29	PEDAS			X			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	X			30	VOLANTE			X			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	X			31	ALAVANCA DE MARCHAS			X			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO		X		32	PANEL DE INSTRUMENTOS			X			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS		X		33	MOTOR						
PNEUS				RODAS				MOTOR									
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE		X						ESTEPE		X							
QUANTIDADE DE CHAVES: 3 não				EXISTE CRV: 3 não				CRLV (ANO):									
DATA: 29, 02, 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: Veículo truncado, não sendo possível avaliar parte mecânica. R\$ 5.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0005945-06.2019.8.16.0058, Protocolo SEI: 08129.006314/2022-03;
OBJETO: **SUCATA** CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 PLACAS CLH6653,
ANO/MOD 1979/1979, COR AZUL.
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR											DATA INSPEÇÃO: 29.02.2024				
PÁTIO ORIGEM: PC Campos Maurício						RENAVAM:			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:				
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: TWISTER		ANO FABRICAÇÃO: 2005		COR: PRATA		PLACA: AMR-8576							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA			
SIM		<input checked="" type="checkbox"/>		NÃO											
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK				
1				12				23							
2				13				24							
3				14				25							
4				15				26							
5				16				27							
6				17				28							
7				18				29							
8				19				30							
9				20				31							
10				21				32							
11				22				33							
PNEUS				RODAS				FERRO				LIGA			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE								ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: nao				EXISTE CRV: nao				GRV (ANO):							
DATA: 29.02.24															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 15000															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
															
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0001828-11.2015.8.16.0058, Protocolo SEI: 08129.010600/2021-84;
OBJETO: **SUCATA** HONDA TWISTER CBX250 PLACAS AMR8576,
ANO/MOD 2005/2005, COR PRATA.
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PATRÔ ORIGEM: PC Conceição / Transmota						DATA INSPEÇÃO: 08/11/23									
CHASSI:			RENAVAM:			ODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:						
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Corona		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Branca		PLACA: A148992							
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA	SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO			
AV F OK				AV F OK				AV F OK							
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO						
2	PARA-CHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR						
PNEUS				RODAS				LIGA							
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE		P						ESTEPE		X					
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CRV: não				CRV (ANO):							
DATA: 08 11 23															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 100,00															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 									
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 5001170-37.2019.4.04.7006, Protocolo SEI: 08129.011280/2021-80;
OBJETO: **SUCATA** Marca: GM / Modelo: CORSA WIND / Placa: AIY8992 /
Ano fabricação: 1999 / Ano modelo: 1999 / Cor: PRATA
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAL e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 100,00 (cem reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 100,00 (cem reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FM)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FM)

UF: PE DATA INSPEÇÃO: 02/08/24 COMISSÃO: _____

VEÍCULO: 16.503 PLACA: BRANCO 3199

TIPO: VEICULO MARCA: VW MODELO: GOL ANO: 2001

REGISTRO: 14.141.140 CATEGORIA: 01-02 CATEGORIA DE VEÍCULO: 01 CATEGORIA DE VEÍCULO: 01

1	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	23	MANEJO	OK
2	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	24	TRABALHO	OK
3	FALTA DE ÓLEO	OK	25	APRESENTAÇÃO	OK
4	FALTA DE ÓLEO	OK	26	MANEJO	OK
5	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	27	TRABALHO	OK
6	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	28	APRESENTAÇÃO	OK
7	FALTA DE ÓLEO	OK	29	MANEJO	OK
8	FALTA DE ÓLEO	OK	30	TRABALHO	OK
9	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	31	APRESENTAÇÃO	OK
10	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	32	MANEJO	OK
11	FALTA DE ÓLEO	OK	33	TRABALHO	OK
12	FALTA DE ÓLEO	OK	34	APRESENTAÇÃO	OK
13	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	35	MANEJO	OK
14	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	36	TRABALHO	OK
15	FALTA DE ÓLEO	OK	37	APRESENTAÇÃO	OK
16	FALTA DE ÓLEO	OK	38	MANEJO	OK
17	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	39	TRABALHO	OK
18	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	40	APRESENTAÇÃO	OK
19	FALTA DE ÓLEO	OK	41	MANEJO	OK
20	FALTA DE ÓLEO	OK	42	TRABALHO	OK
21	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	43	APRESENTAÇÃO	OK
22	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	44	MANEJO	OK
23	FALTA DE ÓLEO	OK	45	TRABALHO	OK
24	FALTA DE ÓLEO	OK	46	APRESENTAÇÃO	OK
25	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	47	MANEJO	OK
26	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	48	TRABALHO	OK
27	FALTA DE ÓLEO	OK	49	APRESENTAÇÃO	OK
28	FALTA DE ÓLEO	OK	50	MANEJO	OK
29	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	51	TRABALHO	OK
30	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	52	APRESENTAÇÃO	OK
31	FALTA DE ÓLEO	OK	53	MANEJO	OK
32	FALTA DE ÓLEO	OK	54	TRABALHO	OK
33	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	55	APRESENTAÇÃO	OK
34	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	56	MANEJO	OK
35	FALTA DE ÓLEO	OK	57	TRABALHO	OK
36	FALTA DE ÓLEO	OK	58	APRESENTAÇÃO	OK
37	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	59	MANEJO	OK
38	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	60	TRABALHO	OK
39	FALTA DE ÓLEO	OK	61	APRESENTAÇÃO	OK
40	FALTA DE ÓLEO	OK	62	MANEJO	OK
41	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	63	TRABALHO	OK
42	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	64	APRESENTAÇÃO	OK
43	FALTA DE ÓLEO	OK	65	MANEJO	OK
44	FALTA DE ÓLEO	OK	66	TRABALHO	OK
45	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	67	APRESENTAÇÃO	OK
46	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	68	MANEJO	OK
47	FALTA DE ÓLEO	OK	69	TRABALHO	OK
48	FALTA DE ÓLEO	OK	70	APRESENTAÇÃO	OK
49	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	71	MANEJO	OK
50	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	72	TRABALHO	OK
51	FALTA DE ÓLEO	OK	73	APRESENTAÇÃO	OK
52	FALTA DE ÓLEO	OK	74	MANEJO	OK
53	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	75	TRABALHO	OK
54	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	76	APRESENTAÇÃO	OK
55	FALTA DE ÓLEO	OK	77	MANEJO	OK
56	FALTA DE ÓLEO	OK	78	TRABALHO	OK
57	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	79	APRESENTAÇÃO	OK
58	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	80	MANEJO	OK
59	FALTA DE ÓLEO	OK	81	TRABALHO	OK
60	FALTA DE ÓLEO	OK	82	APRESENTAÇÃO	OK
61	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	83	MANEJO	OK
62	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	84	TRABALHO	OK
63	FALTA DE ÓLEO	OK	85	APRESENTAÇÃO	OK
64	FALTA DE ÓLEO	OK	86	MANEJO	OK
65	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	87	TRABALHO	OK
66	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	88	APRESENTAÇÃO	OK
67	FALTA DE ÓLEO	OK	89	MANEJO	OK
68	FALTA DE ÓLEO	OK	90	TRABALHO	OK
69	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	91	APRESENTAÇÃO	OK
70	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	92	MANEJO	OK
71	FALTA DE ÓLEO	OK	93	TRABALHO	OK
72	FALTA DE ÓLEO	OK	94	APRESENTAÇÃO	OK
73	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	95	MANEJO	OK
74	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	96	TRABALHO	OK
75	FALTA DE ÓLEO	OK	97	APRESENTAÇÃO	OK
76	FALTA DE ÓLEO	OK	98	MANEJO	OK
77	PARAFUSOS DE CÂMBIO	OK	99	TRABALHO	OK
78	PARAFUSOS DE TRANSMISSÃO	OK	100	APRESENTAÇÃO	OK

QUANTIDADE DE CÂMBIO: 02W DIST. CÂMBIO: 02W CÂMBIO: 02W

DATA: 02/08/24

VALOR AVULSO PARA AVALIAÇÃO: 0410000

DECLARAÇÃO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LICENCIADO OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDA RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO AVALIAMENTO DO VEÍCULO: _____

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0024253-09.2021.8.16.0030, Protocolo SEI: 08129.001969/2022-87;
OBJETO: **SUCATA** Marca: VW / Modelo: GOL SPECIAL / Placa:
MCK7149 / Ano fabricação: 2001 / Ano modelo: 2001 / Cor: BRANCA
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR** **EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP Jombom**

PATIO ORIGEM: **PF. F03** DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

CHASSI: RENAVAM: HODÔMETRO: COMBUSTÍVEL:

MARCA: **Peugeot** MODELO TIPO: **Alumínio 9** ANO FABRICAÇÃO: COR: **Prata** PLACA:

NOMENCLATURA: ESTADO GERAL DO VEICULO: CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO:

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VERO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PAINEL DIANTEIRO			16	VERO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VERO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VERO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VELANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PAINEL TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS				RODAS			
	FALTA	BOM	RUBM		FALTA	FERRD	LIGA
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO			
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE				ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: CRV (ANO):

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 1.000,00**

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

[Assinatura]

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																	
PÁTRIO ORIGEM: PF Quatana		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																	
CHASSI:		RENAVAM:	HODÔMETRO:																																																																																																
MARCA: Librelto	MODELO/TIPO: Librelto	ANO FABRICAÇÃO: 2013	COR: Preta																																																																																																
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																	
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	OTIMO																																																																																																
			BOM																																																																																																
			<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR																																																																																																
			SUCATA																																																																																																
		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																	
		SIM																																																																																																	
		NÃO																																																																																																	
PLACA: MKG5E44																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 PARACHOCHE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2 PARACHOCHE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3 FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4 FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5 PARRARISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6 CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7 TETO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			AV	F	OK	1 PARACHOCHE DIANTEIRO				2 PARACHOCHE TRASEIRO				3 FAROL DIREITO				4 FAROL ESQUERDO				5 PARRARISA DIANTEIRO				6 CAPÔ				7 TETO				8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14 PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21 PARRARISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22 CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			AV	F	OK	12 PORTA TRASEIRA DIREITA				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				14 PORTA MALAS				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				21 PARRARISA TRASEIRO				22 CHAVE DE RODAS			
	AV	F	OK																																																																																																
1 PARACHOCHE DIANTEIRO																																																																																																			
2 PARACHOCHE TRASEIRO																																																																																																			
3 FAROL DIREITO																																																																																																			
4 FAROL ESQUERDO																																																																																																			
5 PARRARISA DIANTEIRO																																																																																																			
6 CAPÔ																																																																																																			
7 TETO																																																																																																			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO																																																																																																			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO																																																																																																			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																			
	AV	F	OK																																																																																																
12 PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																			
13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																			
14 PORTA MALAS																																																																																																			
15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA																																																																																																			
16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA																																																																																																			
17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA																																																																																																			
18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																			
19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA																																																																																																			
20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA																																																																																																			
21 PARRARISA TRASEIRO																																																																																																			
22 CHAVE DE RODAS																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>23 MACACO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24 TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25 BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26 BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29 PEGAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30 VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33 MOTOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			AV	F	OK	23 MACACO				24 TRIÂNGULO				25 BANCOS DIANTEIROS				26 BANCO TRASEIROS				27 FORRAÇÃO DO TETO				28 FORRAÇÃO INTERNA				29 PEGAS				30 VOLANTE				31 ALAVANCA DE MARCHAS				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS				33 MOTOR																																																					
	AV	F	OK																																																																																																
23 MACACO																																																																																																			
24 TRIÂNGULO																																																																																																			
25 BANCOS DIANTEIROS																																																																																																			
26 BANCO TRASEIROS																																																																																																			
27 FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																			
28 FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																			
29 PEGAS																																																																																																			
30 VOLANTE																																																																																																			
31 ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																			
32 PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																			
33 MOTOR																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FALTA</th> <th>BOM</th> <th>RUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DIANTEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DIANTEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ESTEPE</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			FALTA	BOM	RUM	DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO				ESTEPE				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FALTA</th> <th>FERRO</th> <th>LIGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RODAS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DIANTEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DIANTEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TRASEIRO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ESTEPE</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			FALTA	FERRO	LIGA	RODAS				DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO ESQUERDO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO ESQUERDO				ESTEPE																																															
	FALTA	BOM	RUM																																																																																																
DIANTEIRO DIREITO																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																			
ESTEPE																																																																																																			
	FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																
RODAS																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																			
ESTEPE																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV: NÃO																																																																																																	
DATA: 02 08 24		CRV (ANO):																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00																																																																																																			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																	


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTIO ORIGEM: PF F03											
CHASSI:				RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24					
MARCA: VW		MODELO/TIPO: VOYAGE		ANO FABRICAÇÃO: 1988		HIDRÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: ADA6746			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM			
				REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
								SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			
AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VEDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VEDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETRORVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETRORVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
PNEUS		FALTA		BOM		RUM		RODAS		FALTA	
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO		FERRO	
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO		LIGA	
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE								ESTEPE			
QUANTIDADE DE CHAVES: ndo				EXISTE CRV: ndo				CRV (ANO):			
DATA: 02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00											
OBS: não possuiu renovar parte mecânica, após transação											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																							
UF: PR																																																																																																																																																							
PÁTRIO ORIGEM: PC Caracol																																																																																																																																																							
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/09/24																																																																																																																																																	
MARCA: TOYOTA			MODELO/TIPO: COROLLA			ANO FABRICAÇÃO: 2009			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: ENG 0585																																																																																																																																															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVÁRIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA																																																																																																																																											
CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																							
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OR</th> <th colspan="4">AV F OR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRÂNSDULO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORNAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORNAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OR				AV F OR				1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRÂNSDULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORNAÇÃO DO TETO			6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORNAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
AV F OR				AV F OR																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRÂNSDULO																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORNAÇÃO DO TETO																																																																																																																																														
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORNAÇÃO INTERNA																																																																																																																																														
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE				ESTEPE																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: med				EXISTE CRM:				CRLV (ANO):																																																																																																																																															
DATA: 02 09 24																																																																																																																																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																							
OBS: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem imobiliz.																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																							
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																	

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru															
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24									
MARCA: Fiat				MODELO/TIPO: Siena		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Puro		COMBUSTÍVEL:					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: EUV8811							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO	
AV F OK				AV F OK				AV F OK							
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACAÇO						
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO						
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BRANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCOS TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA						
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VÔLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR						
PNEUS				RODAS											
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA							
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE				ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRV (ANO):							
DATA: 02 08 24															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 20700															
Obs: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem motorina															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
															
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO															

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																								
UF: PR		PÁTRIO ORIGEM: PC Coxim																																																																																																																																																																																						
CHASSI:				RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		KILÔMETRO:																																																																																																																																																																																
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Cargo 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: branca		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			PLACA: AH 4515																																																																																																																																																																																		
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																										
														SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>											AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																													
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																													
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																													
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																													
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																													
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																													
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																													
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																													
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																													
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																													
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																													
PNEUS			RODAS			MOTOR																																																																																																																																																																																		
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		FLIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																										
DIANTEIRO ESQUERDO		/		/		/		DIANTEIRO ESQUERDO		/		/		/																																																																																																																																																																										
TRASEIRO DIREITO		/		/		/		TRASEIRO DIREITO		/		/		/																																																																																																																																																																										
TRASEIRO ESQUERDO		/		/		/		TRASEIRO ESQUERDO		/		/		/																																																																																																																																																																										
ESTEPE		/		/		/		ESTEPE		/		/		/																																																																																																																																																																										
QUANTIDADE DE CHAVES:		Não		EXISTE CRV:				CRV (ANO):																																																																																																																																																																																
DATA:		02 08 24																																																																																																																																																																																						
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 400,00																																																																																																																																																																																						
		Obs: falta motor, caixa e diferencial.																																																																																																																																																																																						
ASSINATURA DO LÍDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																								


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																									
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxim																																																																																																																																																																																									
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				ODÔMETRO:																																																																																																																																																																																	
MARCA: Birelli		MODELO/TIPO: tanque		ANO FABRICAÇÃO: 1986		COR: Branco		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: BNS 0052				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																													
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>SACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORMAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORMAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	SACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORMAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORMAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	SACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORMAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORMAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS																																																																																																																																																																																					
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		FLSM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LISA																																																																																																																																																																											
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CIV		CIVL (ANO):																																																																																																																																																																																					
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LÍDEREIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PE																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: Pe Coxariú																																																																																																																																																											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																					
MARCA: VW				MODELO/TIPO: 18310		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																	
ANO FABRICAÇÃO: 2003				COR: Branca		PLACA: GSH 9639																																																																																																																																																					
ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																											
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR			SUCATA																																																																																																																																									
CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																											
SIM												NÃO																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23 MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25 BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26 BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PARARRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 PEDAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 PARARRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22 CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33 MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO				2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO				3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS				4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS				5 PARARRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO				6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA				7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAS				8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE				9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS				10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARARRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS				11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO																																																																																																																																																			
2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO																																																																																																																																																			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																			
5 PARARRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAS																																																																																																																																																			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE																																																																																																																																																			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARARRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA				BOM				RUIM																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO				/																																																																																																																																																							
DIANTEIRO ESQUERDO				/																																																																																																																																																							
TRASEIRO DIREITO				/																																																																																																																																																							
TRASEIRO ESQUERDO				/																																																																																																																																																							
ESTEPE				/																																																																																																																																																							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00																																																																																																																																																											
095 \$/motor, \$/caixa, \$/diferencial, \$/mecanica.																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																					
PATIO ORIGEM: PC Coxaral						RENAVAM:																																																																																																																																																					
GRASSE:			MODELO/TIPO: Pibiqui			ANO FABRICAÇÃO: 1996			COR: Laranja																																																																																																																																																		
MARCA: General			NOME/CLATURA:			ESTADO GERAL DO VEICULO			PLACA: 1206552																																																																																																																																																		
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																		
						ÓTIMO			SIM																																																																																																																																																		
						BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																		
						REGULAR			SUCATA																																																																																																																																																		
									SIM																																																																																																																																																		
									NÃO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOCHE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td> <tr> <td>2</td><td>PARACHOCHE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td> </tr> </tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																			
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																										
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																						
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																										
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																						
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																										
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																		
PNEUS				RODAS				LIGA																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUBM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA																																																																																																																																																	
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO		FERRO																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO		LIGA																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE		b						ESTEPE		x																																																																																																																																																	
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTIO ORIGEM: PF Guarana

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

MARCA: Subaru MODELO/TIPO: Taboca RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: 2008 COR: Prata PLACA: SLH 6175

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEICULO: OTIMO BOM REGULAR SUCATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV	F	OK	AV	F	OK	AV	F	OK
1			12			23		
2			13			24		
3			14			25		
4			15			26		
5			16			27		
6			17			28		
7			18			29		
8			19			30		
9			20			31		
10			21			32		
11			22			33		

1 PARACHQUE DIANTEIRO
 2 PARACHQUE TRASEIRO
 3 FAROL DIREITO
 4 FAROL ESQUERDO
 5 PARABRISA DIANTEIRO
 6 CAPÔ
 7 TETO
 8 RETROVISOR DO LADO DIREITO
 9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO
 10 PORTA DIANTEIRA DIREITA
 11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
 12 PORTA TRASEIRA DIREITA
 13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA
 14 PORTA MALAS
 15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
 16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
 17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
 18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
 19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA
 20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA
 21 PARABRISA TRASEIRO
 22 CHAVE DE FICHA
 23 MACACO
 24 TRIÂNGULO
 25 BANCOS DIANTEIROS
 26 BANCO TRASEIROS
 27 FORRAÇÃO DO TETO
 28 FORRAÇÃO INTERNA
 29 PEDALS
 30 VOLANTE
 31 ALAVANCA DE MARCHAS
 32 PAINEL DE INSTRUMENTOS
 33 MOTOR

PNEUS: DIANTEIRO DIREITO, DIANTEIRO ESQUERDO, TRASEIRO DIREITO, TRASEIRO ESQUERDO, ESTEPE. Falta: R.

QUANTIDADE DE CHAVES: 100 EXISTE CRV: 100 DATA: 02 08 24 CRV (ANO): _____

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 40000,00
Obs: faltando parte do motor original e peças de reserva.

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____
 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO: _____

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																							
UF: PR																																																																																																																																																																																																							
PÁTIO ORIGEM: PC Corporal																																																																																																																																																																																																							
CHASSI						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																	
MARCA: VW				MODELO/TIPO: Antano		RENAVAM		HODÔMETRO		COMBUSTÍVEL																																																																																																																																																																																													
ANO FABRICAÇÃO: 1997				COR: Verde		PLACA: CKC 2878																																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		RUÍNA		SEM		NÃO																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARA-CHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACAÇO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARA-CHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRÁNSALO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>PAINEL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>PAINEL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>YATO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDALE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE E RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA DIANTEIRA DIREITA			23	MACAÇO							2	PARA-CHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRÁNSALO							3	PAINEL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS							4	PAINEL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIRO							5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO							6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA							7	YATO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALE							8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE							9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS							10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS							11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE E RODAS			33	MOTOR						
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																																																															
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA DIANTEIRA DIREITA			23	MACAÇO																																																																																																																																																																																														
2	PARA-CHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRÁNSALO																																																																																																																																																																																														
3	PAINEL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																														
4	PAINEL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIRO																																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																														
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																														
7	YATO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALE																																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE E RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS																																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUÍM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																															
ESTEPE		✓						ESTEPE		✓																																																																																																																																																																																													
QUANTIDADE DE CHAVES: 1				EXISTE CNV: 1				CNV (ANO):																																																																																																																																																																																															
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO MELCEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DEBENTAS ACIMA																																																																																																																																																																																															
								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																															

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTRIO ORIGEM: PF 603

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

RENAVAM: _____

BARCA: WU MODELO/TIPO: 25-370 ANO FABRICAÇÃO: 2015 HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

COR: cinza PLACA: DVS-8143

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA

ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SACATA

CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																											
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	SACACAO			2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIANGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TEFO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIANGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TEFO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR														
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TEFO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																										
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TEFO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																						
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TEFO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TEFO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																														
7	TEFO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																										
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																										

PNEUS				RODAS			
	FALTA	BOM	FUBM		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO			
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>		

QUANTIDADE DE CHAVES: 100 EXISTE CRV: 100 CRV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00

Obs. Veiculo sem motor, sem caixa de cambio e sem diferencial.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO: _____

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PATRO ORIGEM: **PF F03**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

RENAVAM: _____

MARCA: **LUMAVIT** MODELO/TIPO: **tanque** ANO FABRICAÇÃO: **2008** HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

COR: **Azul** PLACA: **CCF 629**

NOMENCLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: **REGULAR** SUCATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: **SIM** **NÃO**

AV - AVARIADO				F - FALTANDO				OK - SEM AVARIA				ÓTIMO				BOM				REGULAR				SUCATA				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																				
1	PARACHOCHE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACAÇÓ	AV	F	OK	24	TRIÂNGULO	AV	F	OK	25	BANCOS DIANTEIROS	AV	F	OK	26	BANCO TRASEIRO	AV	F	OK	27	FORRAÇÃO DO TETO	AV	F	OK	28	FORRAÇÃO INTERNA	AV	F	OK	29	PEDAIS	AV	F	OK	30	VOLANTE	AV	F	OK	31	ALAVANCA DE MARCHAS	AV	F	OK	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	AV	F	OK	33	MOTOR	AV	F	OK
2	PARACHOCHE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			
4	FAROL ESQUERDO				15	VERO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VERO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			
6	CAPO				17	VERO PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			
7	TETO				18	VERO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				23	MACAÇÓ				24	TRIÂNGULO				25	BANCOS DIANTEIROS				26	BANCO TRASEIRO				27	FORRAÇÃO DO TETO				28	FORRAÇÃO INTERNA				29	PEDAIS				30	VOLANTE				31	ALAVANCA DE MARCHAS				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				33	MOTOR			

PNEUS		FALTA	BOM	RUBI	RODAS		FALTA	FERRÓ	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			

QUANTIDADE DE CHAVES: **120** EXISTE CIV: _____ CRLV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 2.000,00**


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO: _____


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTIO ORIGEM: PC F03																																																																																																																																																											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24			RENAVAM:																																																																																																																																																		
MARCA: GM				MODELO/TIPO: Onix		ANO FABRICAÇÃO: 1993		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA						COR: Vermelha			PLACA: MAA 3470																																																																																																																																																		
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																		
						ÓTIMO			BOM																																																																																																																																																		
						REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			BUZATA																																																																																																																																																		
									SIM <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																		
									NÃO																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDALS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																			
1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO																																																																																																																																																		
2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS																																																																																																																																																		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																																																																																																																																																		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																		
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUBM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: 100				EXISTE CRV: 100				CRV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																																																																																																																																																											
<i>in general condition re to motor e caixa, parte mecânica.</i>																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARAR ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PE														
PÁTRIO ORIGEM: PE Foz						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
CHASSI:				RENAVAM:		ODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:						
MARCA: toyota		MODELO/TIPO:		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: Azul		PLACA: CEJ. 789						
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO	SIM	NÃO				
					<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>					
1	PARACHOCHE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK
2	PARACHOCHE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO SEIO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDALS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				FALTA	DOM	RESUM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA		
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE							ESTEPE							
QUANTIDADE DE CHAVES: 100				EXISTE CIV: 100				CRLV (ANO):						
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00														
ASSINATURA DO LEILITEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTRIO ORIGEM: **PC F03**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

MARCA: **Samsung** MODELO/TIPO: **KYRON** ANO FABRICAÇÃO: **2000** HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

NOMENCLATURA: _____ COR: **Prata** PLACA: **1P03 3944**

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA

CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	FRACHIQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACAÇO		
2	PARACHIQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS				RODAS			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	FLUM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE				ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: **02** EXISTE CRV: **MEC** CRLV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 150,00**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0010087-67.2019.8.16.0021, Protocolo SEI: 08129.006202/2019-49;
OBJETO: **SUCATA** Marca: FORD / Modelo: CARGO 1622 / Placa: AIT4J15 /
Ano fabricação: 1999 / Ano modelo: 1999 / Cor: BRANCA

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR** **EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP Jombom**

PATIO ORIGEM: **PF. F03** DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

CHASSI: RENAVAM: HODÔMETRO: COMBUSTÍVEL:

MARCA: **Peugeot** MODELO/TIPO: **Alumínio 9** ANO FABRICAÇÃO: COR: **Prata** PLACA:

NOMENCLATURA: ESTADO GERAL DO VEICULO: CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO:

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VERNO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PAINEL DIANTEIRO			16	VERNO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VERNO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VELANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PAINEL TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS				RODAS			
	FALTA	BOM	RUBM		FALTA	FERRD	LIGA
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO			
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE				ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: CRV (ANO):

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 1.000,00**


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)									
UF: PR									
PÁTRIO ORIGEM: PF Quatana									
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
MARCA: Librelto		MODELO/TIPO: Librelto		ANO FABRICAÇÃO: 2013		COR: Preta		PLACA: MKG5E44	
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
PNEUS			RODAS			MOTOR			
DIANTEIRO DIREITO			DIANTEIRO ESQUERDO			FALTA			
TRASEIRO DIREITO			TRASEIRO ESQUERDO			FERRO			
ESTEPE			ESTEPE			LIGA			
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV:		CRV (ANO):					
DATA: 02 08 24									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO					DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:				
					 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO				

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PATRO ORIGEM: **PF F03**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

RENAVAM: _____

MARCA: **VW** MODELO/TIPO: **VOYAGE** ANO FABRICAÇÃO: **1988** HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

COR: **Verde** PLACA: **ADA6746**

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEICULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VEDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VEDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA	BOM	RUM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: **ndo** EXISTE CRV: **ndo** CRV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 200,00**

OBS: n° posterior simplificar parte mecânica, após transação


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO: _____

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTRIO ORIGEM: PC Caracol											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/09/24					
MARCA: TOYOTA				MODELO/TIPO: COROLLA		ANO FABRICAÇÃO: 2009		COR: BEGE		PLACA: ENG 0585	
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO			
AV F OR			AV F OR			AV F OR					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				
PNEUS			FALTA	BOM	FUM	RODAS			FALTA	FERRÓ	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO DIREITO					
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO					
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO					
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO					
ESTEPE						ESTEPE					
QUANTIDADE DE CHAVES: med				EXISTE CRM:				CRLV (ANO):			
DATA: 02 09 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00											
Obs: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem imobiliz.											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTRIO ORIGEM: **PC Caruaru**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

MARCA: **Fiat** RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

MODELO/TIPO: **Siena** ANO FABRICAÇÃO: **2010** COR: **Puro** PLACA: **ENV084**

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEICULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACAÇO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BRANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO		
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VÔLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA	BOM	FURM	RODAS		
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRÓ
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO		LIGA
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO		
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO		
ESTEPE					ESTEPE		

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: **NÃO** CRV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 20700**

Obs: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem motorista

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxim																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				KILÔMETRO:																																																																																																																																																																																																																																																																													
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Cargo 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: branca		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																																																																																																													
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: AH 4515				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																													
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA																																																																																																																																																																																																																																																																									
												SIM																																																																																																																																																																																																																																																																									
												NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FAROLHOS DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>MANCADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td>BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARABRISA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27</td> <td>FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td>PEDAIS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>VOLANTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>PARABRISA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33</td> <td>MOTOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PNEUS</td> <td colspan="4">RODAS</td> <td colspan="4">MOTOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">BOM</td> <td colspan="2">FLUM</td> <td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td> <td colspan="2">FALTA</td> <td colspan="2">FERRO</td> <td colspan="2">LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2">/</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2">/</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ESTEPE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	FAROLHOS DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MANCADO			2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			PNEUS				RODAS				MOTOR				DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		FLUM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA		DIANTEIRO ESQUERDO		/						DIANTEIRO ESQUERDO		/						TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO								ESTEPE								ESTEPE							
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	FAROLHOS DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MANCADO																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																																									
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																																									
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																																									
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																																																																																																																									
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																																									
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																									
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																									
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		FLUM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																																																							
DIANTEIRO ESQUERDO		/						DIANTEIRO ESQUERDO		/																																																																																																																																																																																																																																																																											
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																																													
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																																													
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																																																																																																																																													
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO		EXISTE CRV:		CRV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OBS: falta motor, caixa e diferencial																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ASSINATURA DO LÍDADO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																																															
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																					


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																									
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxim																																																																																																																																																																																									
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				ODÔMETRO:																																																																																																																																																																																	
MARCA: Birelli		MODELO/TIPO: tanque		ANO FABRICAÇÃO: 1986		COR: Branco		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: BNS 0052				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA																																																																																																																																																																													
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>SACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORMAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORMAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	SACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORMAÇÃO DO TETO				6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORMAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	SACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORMAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORMAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGIA																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																	
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																	
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>		ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>		ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CIV		CIVL (ANO):																																																																																																																																																																																					
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LÍDEREIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PE																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: Pe Coxarim																																																																																																																																																																																									
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																			
MARCA: VW				MODELO/TIPO: 18310		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																															
ANO FABRICAÇÃO: 2003				COR: Branca		PLACA: GSH 9639																																																																																																																																																																																			
ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									
NOMENCLATURA			AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA																																																																																																																																																																																
			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																
						SUCATA			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																
									SIM <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																
									NÃO <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARARRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARARRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARARRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARARRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARARRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARARRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS				FALTA				BOM																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																									
TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																									
TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																									
ESTEPE																																																																																																																																																																																									
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRV (ANO):																																																																																																																																																																																	
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00																																																																																																																																																																																									
095 \$/motor, \$/caixa, \$/diferencial, \$/mecanica.																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24											
PATIO ORIGEM: PC Coxaral						RENAVAM: _____											
GRASSE: _____				HODÔMETRO: _____				COMBUSTÍVEL: _____									
MARCA: Genova		MODELO/TIPO: Pibiqui		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Laranja		PLACA: 1206552									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA					
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>					
AV F OK				AV F OK				AV F OK									
1	PARACHOCHE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHOCHE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PANEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS				RODAS				LIGA									
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	RUBM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA							
DIANTEIRO ESQUERDO				/		DIANTEIRO ESQUERDO				/							
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE						ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: _____				CRLV (ANO): _____									
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTRIO ORIGEM: PR Guarana

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

MARCA: Subaru MODELO/TIPO: Tabuca RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: 2008 COR: Prata PLACA: SLH 6175

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEICULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		<input checked="" type="checkbox"/>
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		<input checked="" type="checkbox"/>
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		<input checked="" type="checkbox"/>
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		<input checked="" type="checkbox"/>
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		<input checked="" type="checkbox"/>
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		<input checked="" type="checkbox"/>
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		<input checked="" type="checkbox"/>
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		<input checked="" type="checkbox"/>
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		<input checked="" type="checkbox"/>
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS		<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR		<input checked="" type="checkbox"/>

PNEUS		FALTA	BOM	RUBM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>				ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>		

QUANTIDADE DE CHAVES: 100 EXISTE CRV: 100 CRV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 40000,00
Obs: faltando parte do motor original e peças de reserva.


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																	
UF: PR																																																																																																																																																																																	
PÁTRIO ORIGEM: PC Coronal																																																																																																																																																																																	
CHASSI						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																											
MARCA: VW				MODELO/TIPO: Antano		RENAVAM		HODÔMETRO		COMBUSTÍVEL																																																																																																																																																																							
ANO FABRICAÇÃO: 1997				COR: Verde		PLACA: CKC 2878																																																																																																																																																																											
NOMENCLATURA																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																					
						ÓTIMO			BOA			REGULAR			RUÍNA																																																																																																																																																																		
												SIM			NÃO																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARA-CHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACAÇO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARA-CHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRÁNSALO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPÔ</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>YETÔ</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDALE</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE E RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA DIANTEIRA DIREITA			23	MACAÇO					2	PARA-CHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRÁNSALO					3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS					4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIRO					5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO					6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA					7	YETÔ			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALE					8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE					9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS					10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS					11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE E RODAS			33	MOTOR				
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																																									
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA DIANTEIRA DIREITA			23	MACAÇO																																																																																																																																																																								
2	PARA-CHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRÁNSALO																																																																																																																																																																								
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																								
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIRO																																																																																																																																																																								
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																								
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																								
7	YETÔ			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALE																																																																																																																																																																								
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																																																																																																																																																																								
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																								
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																								
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE E RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																																								
PNEUS				RODAS																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOA		RUBA		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																									
ESTEPE		✓						ESTEPE		✓																																																																																																																																																																							
QUANTIDADE DE CHAVES: 1				EXISTE CNV: 1				CNV (ANO):																																																																																																																																																																									
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																	
ASSINATURA DO MELCEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DEBENTAS ACIMA																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																	
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTRIO ORIGEM: PF 603																																																																																																																																																											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																					
MARCA: WU				MODELO/TIPO: 25-370		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA				ANO FABRICAÇÃO: 2015		COR: cinza		PLACA: DVS-8143																																																																																																																																																			
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ESTADO GERAL DO VEICULO																																																																																																																																																		
						ÓTIMO			BOB																																																																																																																																																		
						REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA																																																																																																																																																		
						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOCHE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>SACACAO</td><td></td><td></td> <tr> <td>2</td><td>PARACHOCHE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIANGULO</td><td></td><td></td> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td> </tr> </tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tr></tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	SACACAO			2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIANGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																			
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	SACACAO			2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIANGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																										
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIANGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																						
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																										
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																						
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																										
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																		
PNEUS				RODAS																																																																																																																																																							
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOB		FLUM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																			
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: 100				EXISTE CRV: 100				CRV (ANO):																																																																																																																																																			
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$4.000,00																																																																																																																																																											
Obs. Veiculo sem motor sem caixa de cambio e sem diferencial.																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 																																																																																																																																																					
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PATRO ORIGEM: **PF F03**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

RENAVAM: _____

MARCA: **LUMAVIT** MODELO/TIPO: **tanque** ANO FABRICAÇÃO: **2008** HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

COR: **Azul** PLACA: **CCF 629**

NOMENCLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: **REGULAR** SUCATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: **SIM** **NÃO**

AV - AVARIADO				F - FALTANDO				OK - SEM AVARIA				ÓTIMO				BOM				REGULAR				SUCATA				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																								
1	PARACHOCHE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACAÇÓ	AV	F	OK	2	PARACHOCHE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VERO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VERO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VERO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VERO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			

PNEUS		FALTA	BOM	RUBI	RODAS		FALTA	FERRÓ	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>		

QUANTIDADE DE CHAVES: **120** EXISTE CIV: _____ CRLV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 2.000,00**


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO: _____

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTIO ORIGEM: PC F03											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24			RENAVAM:		
MARCA: GM		MODELO/TIPO: Orniqz		ANO FABRICAÇÃO: 1993		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				COR: Vermelha		PLACA: MAA 3470	
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	BUZATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		SIM	NÃO	
AV F OK			AV F OK			AV F OK			AV F OK		
1	PARACHQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				
2	PARACHQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				
PNEUS			FALTA	BOM	RUBM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO DIREITO					
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO					
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO					
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO					
ESTEPE						ESTEPE					
QUANTIDADE DE CHAVES: 100			EXISTE CRV: 100			CRV (ANO):					
DATA: 02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00 <i>in general condition re to motor e caixa, parte mecânica.</i>											
ASSINATURA DO LEILDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARAR ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 					
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PE**

PÁTRIO ORIGEM: **PE Foz**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

MARCA: **TOYOTA** MODELO/TIPO: _____ ANO FABRICAÇÃO: **1998** COR: **Azul** PLACA: **CEJ. 789**

NOMENCLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: **REGULAR** CONDIÇÕES DE LOGOMODAO: **SIM**

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO SEIO		
6	CAPIÓ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA	INCM	RESM	RODAS		FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO				
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO				
ESTEPE					ESTEPE				

QUANTIDADE DE CHAVES: **100** EXISTE CIV: **100** CRLV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 1.000,00**

ASSINATURA DO LEILÃO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTRIO ORIGEM: **PC F03**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

MARCA: **Samsung** MODELO/TIPO: **KYRON** ANO FABRICAÇÃO: **2000** HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

NOMENCLATURA: _____ COR: **Preta** PLACA: **1P03 3944**

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	FRACAOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIANGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA		BOM		RUBIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE								ESTEPE							

QUANTIDADE DE CHAVES: **02** EXISTE CRV: **MEC** CRLV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 15000**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILÃO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0020446-81.2016.8.16.0021, Protocolo SEI: 08129.006416/2018-34;
OBJETO: **SUCATA** Marca: TOYOTA / Modelo: COROLLA XEI18FLEX /
Placa: ENQ0585 / Ano fabricação: 2009 / Ano modelo: 2009 / Cor: BEGE

b) Oportunidade e conveniência da alienação:
Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 200,00 (duzentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 200,00 (duzentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 100,00 (cem reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR		EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP <i>Jonhson</i>									
PATIO ORIGEM: PF. Foz		CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
MARCA: Peugeot		MODELO TIPO: Aluminios		ANO FABRICAÇÃO:		COR: Prata		PLACA:			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR	
								SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
PNEUS			RODAS			MACACO			TRÍANGULO		
DIANTEIRO DIREITO			DIANTEIRO DIREITO			DIANTEIRO DIREITO			DIANTEIRO DIREITO		
DIANTEIRO ESQUERDO			DIANTEIRO ESQUERDO			DIANTEIRO ESQUERDO			DIANTEIRO ESQUERDO		
TRASEIRO DIREITO			TRASEIRO DIREITO			TRASEIRO DIREITO			TRASEIRO DIREITO		
TRASEIRO ESQUERDO			TRASEIRO ESQUERDO			TRASEIRO ESQUERDO			TRASEIRO ESQUERDO		
ESTEPE			ESTEPE			ESTEPE			ESTEPE		
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO			EXISTE CRV:			CRV (ANO):					
DATA: 02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX


FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)	
PÁTRIO ORIGEM: PF Quatana		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24	
CHASSI:		RENAVAM:	HODÔMETRO:
MARCA: Libreloto	MODELO/TIPO: Libreloto	ANO FABRICAÇÃO: 2013	COR: Preta
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO	
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	OTIMO
			BOM
			<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR
			SUCATA
		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO	
		SIM	
		NÃO	

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARA-CHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TEITO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		


PNEUS				RODAS			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE							

QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO	EXISTE CRV: NÃO	CRV (ANO):
DATA: 02 08 24		
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$6.000,00		

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: 
	ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																							
UF: PR																																																																																																																																																																																																							
PÁTRIO ORIGEM: PF F03																																																																																																																																																																																																							
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																	
MARCA: VW			MODELO/TIPO: VOYAGE			RENAVAM:			HIDRÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																											
NOMENCLATURA			ANO FABRICAÇÃO: 1998			COR: Verde			PLACA: ADA6746			ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																											
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR			SUCATA			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> <th colspan="4">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOCHE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOCHE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VEDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VEDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORMAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VEDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORMAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VEDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK				AV F OK				AV F OK				1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO							2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO							3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS							4	FAROL ESQUERDO			15	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS							5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO							6	CAPO			17	VEDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA							7	TETO			18	VEDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS							8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE							9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS							10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS							11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR						
AV F OK				AV F OK				AV F OK																																																																																																																																																																																															
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO																																																																																																																																																																																														
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO			15	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VEDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																														
6	CAPO			17	VEDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																														
7	TETO			18	VEDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS																																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR																																																																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																									
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																															
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																															
ESTEPE								ESTEPE																																																																																																																																																																																															
QUANTIDADE DE CHAVES: ndo				EXISTE CRV: ndo				CRV (ANO):																																																																																																																																																																																															
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																																																																																																																																																																																							
OBS: <i>n possui nenhuma parte mecânica, capô trancado</i>																																																																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																																							


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR										FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																													
PÁTRIO ORIGEM: PC Caracol										DATA INSPEÇÃO: 02/09/24																													
CHASSI:					RENAVAM:					HODÔMETRO:					COMBUSTÍVEL:																								
MARCA: TOYOTA		MODELO/TIPO: COROLLA			ANO FABRICAÇÃO: 2009			COR: BEGE			PLACA: ENG 0585																												
NOMENCLATURA										ESTADO GERAL DO VEÍCULO																													
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVÁRIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																									
										SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>																													
AV F OR										AV F OR																													
1	PARACHOQUE DIANTEIRO										12	PORTA TRASEIRA DIREITA										23	MACACO																
2	PARACHOQUE TRASEIRO										13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA											24	TRÂNSDULO															
3	FAROL DIREITO										14	PORTA MALAS											25	BANCOS DIANTEIROS															
4	FAROL ESQUERDO										15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA											26	BANCO TRASEIROS															
5	PARABRISA DIANTEIRO										16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA											27	FORMAÇÃO DO TETO															
6	CAPÔ										17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA											28	FORMAÇÃO INTERNA															
7	TETO										18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA											29	PEDAIS															
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO										19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA											30	VOLANTE															
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO										20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA											31	ALAVANCA DE MARCHAS															
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA										21	PARABRISA TRASEIRO											32	PAINEL DE INSTRUMENTOS															
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA										22	CHAVE DE RODAS											33	MOTOR															
PNEUS					FALTA					BOM					RUIM					RODAS					FALTA					FERRO					LIGA				
DIANTEIRO DIREITO																				DIANTEIRO DIREITO																			
DIANTEIRO ESQUERDO																				DIANTEIRO ESQUERDO																			
TRASEIRO DIREITO																				TRASEIRO DIREITO																			
TRASEIRO ESQUERDO																				TRASEIRO ESQUERDO																			
ESTEPE																				ESTEPE																			
QUANTIDADE DE CHAVES: med										EXISTE CRM:										CRLV (ANO):																			
DATA: 02 09 24																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00																																							
OBS: Sem motor, sem caixa de cambio, sem imobiliz.																																							
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO										DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:										ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																			

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTIO ORIGEM: PC Caruaru											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24					
MARCA: Fiat				MODELO/TIPO: Siena		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: Puro		COMBUSTÍVEL:	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: EUV8811			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR	
						SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
								SIM		NÃO	
AV F OK			AV F OK			AV F OK			AV F OK		
1	PARACHOQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				
2	PARACHOQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				
6	CAPÔ					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				
PNEUS			FALTA		BOM		RUIM		RODAS		
DIANTEIRO DIREITO									FALTA		FERRO
DIANTEIRO ESQUERDO									LIGA		
TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE											
QUANTIDADE DE CHAVES:			NÃO			EXISTE CRV:			NÃO		
DATA:			02 08 24			CRV (ANO):					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 20700											
OBS: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem motorina											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											



ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxim															
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		ODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Cargo 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Prata		PLACA: AT 4515							
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO						
						BOM			REGULAR						
									SUCATA						
									SIM						
									NÃO						
1 PARACHOQUE DIANTEIRO		AV		F		OK		12 PORTA TRASEIRA DIREITA		AV		F		OK	
2 PARACHOQUE TRASEIRO								13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA							
3 FAROL DIREITO								14 PORTA MALAS							
4 FAROL ESQUERDO								15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							
5 PARABRISA DIANTEIRO								16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							
6 CAPÔ								17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							
7 TETO								18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO								19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA							
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA							
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA								21 PARABRISA TRASEIRO							
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								22 CHAVE DE RODAS							
PNEUS		FALTA		BOM		FLIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE								ESTEPE							
MOTOR															
QUANTIDADE DE CHAVES: Não		EXISTE CRV:		CRV (ANO):											
DATA: 02 08 24															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00															
OBS: falta motor, caixa e diferencial															
ASSINATURA DO LÍDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO															


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR																							
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxim																							
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				ODÔMETRO:															
MARCA: Birelli		MODELO/TIPO: tanque		ANO FABRICAÇÃO: 1986		COR: Branco		COMBUSTÍVEL:															
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: BNS 0052				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA											
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO											
PNEUS			FALTA			BOM			FLSM			RODAS			FALTA			FERRO			LISA		
DIANTEIRO DIREITO												DIANTEIRO DIREITO											
DIANTEIRO ESQUERDO												DIANTEIRO ESQUERDO											
TRASEIRO DIREITO												TRASEIRO DIREITO											
TRASEIRO ESQUERDO												TRASEIRO ESQUERDO											
ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>									ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>								
QUANTIDADE DE CHAVES: não		EXISTE CRV		CRV (ANO):																			
DATA: 02 08 24																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																							
ASSINATURA DO VEICULAR (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																	
																							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																							


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																											
UF: PR																																																																																																																																																											
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxariú																																																																																																																																																											
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																					
MARCA: VW				MODELO/TIPO: 18310		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																	
ANO FABRICAÇÃO: 2003				COR: Branca		PLACA: GSH 9639																																																																																																																																																					
ESTADO GERAL DO VEÍCULO																																																																																																																																																											
NOMENCLATURA			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA																																																																																																																																												
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			SIM			NÃO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> <th></th> <th>AV</th> <th>F</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PARACHOQUE DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12 PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23 MACACO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PARACHOQUE TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 TRIÂNGULO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FAROL DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 PORTA MALAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25 BANCOS DIANTEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 FAROL ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26 BANCO TRASEIROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PARARRISCA DIANTEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27 FORRAÇÃO DO TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CAPÔ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28 FORRAÇÃO INTERNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 TETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 PEDAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 RETROVISOR DO LADO DIREITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30 VOLANTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 ALAVANCA DE MARCHAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 PORTA DIANTEIRA DIREITA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 PARARRISCA TRASEIRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 PAINEL DE INSTRUMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22 CHAVE DE RODAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33 MOTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK	1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO				2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO				3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS				4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS				5 PARARRISCA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO				6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA				7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAS				8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE				9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS				10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARARRISCA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS				11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR			
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK																																																																																																																																																
1 PARACHOQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO																																																																																																																																																			
2 PARACHOQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO																																																																																																																																																			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																			
5 PARARRISCA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAS																																																																																																																																																			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE																																																																																																																																																			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARARRISCA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR																																																																																																																																																			
PNEUS				FALTA				BOM				RUBIM																																																																																																																																															
DIANTEIRO DIREITO				/																																																																																																																																																							
DIANTEIRO ESQUERDO				/																																																																																																																																																							
TRASEIRO DIREITO				/																																																																																																																																																							
TRASEIRO ESQUERDO				/																																																																																																																																																							
ESTEPE				/																																																																																																																																																							
QUANTIDADE DE CHAVES:				NÃO				EXISTE CRV:				NÃO																																																																																																																																															
DATA:				02 08 24				CRV (ANO):																																																																																																																																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 600,00																																																																																																																																																											
095 \$/motor, \$/caixa, \$/diferencial, \$/mecanica.																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24								
PATIO ORIGEM: PC Coxaral						RENAVAM:								
GRASSE:			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
MARCA: Jeep		MODELO/TIPO: Pajero		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: Laranja		PLACA: 1206552						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO <input type="checkbox"/>		
AV F OK			AV F OK			AV F OK			AV F OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO			
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO			
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
PNEUS				RODAS				FERRO						
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUBIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		LIGA		
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO						
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO						
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO						
ESTEPE								ESTEPE						
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):						
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.009,00														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PÁTRIO ORIGEM: PR Guarana		CHASSI:				DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				RENAVAM:					
MARCA: Subaru		MODELO/TIPO: Subaru		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Prata		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: SLH 6175							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>					
						SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
								SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO					
1	PARACHQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACACO	AV	F	OK	
2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDALS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR				
PNEUS		FALTA		BOM		RUBM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>					
QUANTIDADE DE CHAVES:		100		EXISTE CRV:		100		CRV (ANO):							
DATA:		02 08 24													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 4.000,00													
		Obs: faltando parte do motor original e peças de reserva.													
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTRIO ORIGEM: PC Coronel

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

MARCA: VW RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

MODELO/TIPO: Quantum ANO FABRICAÇÃO: 2007 COR: Verde PLACA: CKC 2878

NOMENCLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: _____ CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: _____

AV				F				OK															
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO							12	PORTA DIANTEIRA DIREITA							23	MACAÇO						
2	PARA-CHOQUE TRASEIRO							13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA							24	TRANSAPO						
3	FAROL DIREITO							14	PORTA MALAS							25	BANCOS DIANTEIROS						
4	FAROL ESQUERDO							15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							26	BANCO TRASEIRO						
5	PARABRISCA DIANTEIRO							16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							27	FORRAÇÃO DO TETO						
6	CAPÔ							17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							28	FORRAÇÃO INTERNA						
7	YATO							18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							29	PEDALE						
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO							19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA							30	VOLANTE						
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO							20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA							31	ALAVANCA DE MARCHAS						
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA							21	PARABRISCA TRASEIRO							32	PAINEL DE INSTRUMENTOS						
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							22	CHAVE LERCIAS							33	MOTOR						

PNEUS				RODAS			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUBM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>		

QUANTIDADE DE CHAVES: 1 EXISTE CNV: NÃO CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DEBORTAS ACIMA:

ASSINATURA DO LÍDEREIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO: _____

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR

PÁTRIO ORIGEM: PF 603

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

RENAVAM: _____

BARCA: WU MODELO/TIPO: 25-370 ANO FABRICAÇÃO: 2015 HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

COR: cinza PLACA: DVS-8143

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO | F-FALTANDO | OK-SEM AVARIA

ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO | BOM | REGULAR | SACATA

CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM | NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	SACACAO		
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIANGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS				RODAS			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	FUBM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE				ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: 100 EXISTE CRV: 100 CRV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00

Obs. Veículo sem motor, sem caixa de câmbio e sem diferencial.


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: _____

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO: _____

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)															
UF: PR															
PATIO ORIGEM: PF F03															
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24									
MARCA: LUMAVIT				MODELO/TIPO: tanque		RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:					
NOMENCLATURA				ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Azul		PLACA: CCF 629							
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO						
						ÓTIMO			BOM						
						REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>			SUCATA						
									CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
									SIM <input checked="" type="checkbox"/>						
									NÃO						
1 PARACHOCHE DIANTEIRO				AV				F				OK			
2 PARACHOCHE TRASEIRO															
3 FAROL DIREITO															
4 FAROL ESQUERDO															
5 PARABRISA DIANTEIRO															
6 CAPÔ															
7 TETO															
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO															
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO															
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA															
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA															
12 PORTA TRASEIRA DIREITA															
13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA															
14 PORTA MALAS															
15 VÍDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA															
16 VÍDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA															
17 VÍDRO PORTA TRASEIRA DIREITA															
18 VÍDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA															
19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA															
20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA															
21 PARABRISA TRASEIRO															
22 CHAVE DE RODAS															
23 MACAÇO															
24 TRIÂNGULO															
25 BANCOS DIANTEIROS															
26 BANCO TRASEIRO															
27 FORRAÇÃO DO TETO															
28 FORRAÇÃO INTERNA															
29 PEDAIS															
30 VOLANTE															
31 ALAVANCA DE MARCHAS															
32 PAINEL DE INSTRUMENTOS															
33 MOTOR															
PNEUS				FALTA				BOM				RUBM			
DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>											
RODAS				FALTA				FERRO				LIGA			
DIANTEIRO DIREITO															
DIANTEIRO ESQUERDO															
TRASEIRO DIREITO															
TRASEIRO ESQUERDO															
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>											
QUANTIDADE DE CHAVES: 120				EXISTE CIV: <input type="checkbox"/>				CRLV (ANO):							
DATA: 02 08 24															
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00															
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA									
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																									
PÁTIO ORIGEM: PC F03																																																																																																																																																																																									
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																
MARCA: GM				MODELO/TIPO: Onix		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Vermelha		COMBUSTIVEL:																																																																																																																																																																															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				PLACA: MAA 3470																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																															
										CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																															
										SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIANGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIANGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIANGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUBM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																											
DIANTEIRO ESQUERDO		/		/		/		DIANTEIRO ESQUERDO		/		/		/																																																																																																																																																																											
TRASEIRO DIREITO		/		/		/		TRASEIRO DIREITO		/		/		/																																																																																																																																																																											
TRASEIRO ESQUERDO		/		/		/		TRASEIRO ESQUERDO		/		/		/																																																																																																																																																																											
ESTEPE		/		/		/		ESTEPE		/		/		/																																																																																																																																																																											
QUANTIDADE DE CHAVES: 100				EXISTE CRV: 100				CRV (ANO):																																																																																																																																																																																	
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																																																																																																																																																																																									
<i>in general condition, no motor & gear, parts mechanic</i>																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PE

PÁTRIO ORIGEM: PE Foz

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: 02/08/24

RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

MARCA: toyota MODELO/TIPO: _____ ANO FABRICAÇÃO: 1998 COR: Azul PLACA: CEJ. 789

NOMENCLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: _____ CONDIÇÕES DE LOGOMOCÃO: _____

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO SEIO		
6	CAPIÓ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS	FALTA	INCM	RESM	RODAS	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO			
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>		

QUANTIDADE DE CHAVES: ndo EXISTE CIV: ndo CRLV (ANO): _____

DATA: 02 08 24

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00

ASSINATURA DO LEILÃO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTRIO ORIGEM: **PC F03**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

MARCA: **Samsung** MODELO/TIPO: **KYRON** RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: **2000** COR: **Preta** PLACA: **1P03 3944**

NOMENCLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1 PARACHQUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACAO			
2 PARACHQUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIANGULO			
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCOS DIANTEIROS			
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIROS			
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO			
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA			
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDALS			
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE			
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS			
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS			
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE DE RODAS				33 MOTOR			

PNEUS	FALTA	BOM	RUIM	RODAS	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO				DIANTEIRO DIREITO			
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE				ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: **02** EXISTE CRV: **MEC** CRLV (ANO): _____

DATA: **02** **08** **24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 150,00**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0017970-36.2017.8.16.0021, Protocolo SEI: 08129.004361/2022-12;
OBJETO: **SUCATA** Marca: REB / Modelo: A.GUERRA / Placa:
IEQ6552 / Ano fabricação: 1996 / Ano modelo: 1996 / Cor: LARANJA

b) Oportunidade e conveniência da alienação:

Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente

Membro

Membro

Membro

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0003922-09.2016.8.16.0021, Protocolo SEI: 08129.005951/2022-54;
OBJETO: **SUCATA** GM / Modelo: MERIVA MAXX / Placa: IMO8529 /
Ano fabricação: 2005 / Ano modelo: 2005 / Cor: BEGE

Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF: PR		EMBARC. DE ALUMINIO C/ Motor 25HP <i>Jonhson</i>																					
PATIO ORIGEM: PF. F03		CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:													
MARCA: Peugeot		MODELO/TIPO: Aluminios		ANO FABRICAÇÃO:		COR: Prata		PLACA:															
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEICULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO														
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	SUCATA	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO														
1	PARACHQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACAÇO	AV	F	OK									
2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO												
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS												
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIRO												
5	PAINEL DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO												
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA												
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS												
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VELANTE												
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS												
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PAINEL TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS												
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR												
PNEUS				RODAS				FALTA				FERRO				LIGA							
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUBM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA		DIANTEIRO ESQUERDO		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO ESQUERDO		FALTA		BOM		RUBM		DIANTEIRO ESQUERDO		FALTA		FERRO		LIGA		TRASEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA	
TRASEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUBM		TRASEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA		TRASEIRO ESQUERDO		FALTA		FERRO		LIGA	
TRASEIRO ESQUERDO		FALTA		BOM		RUBM		TRASEIRO ESQUERDO		FALTA		FERRO		LIGA		ESTEPE		FALTA		FERRO		LIGA	
ESTEPE		FALTA		BOM		RUBM		ESTEPE		FALTA		FERRO		LIGA									
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO		EXISTE CRV:				CRV (ANO):															
DATA:		02 08 24																					
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		R\$ 1.000,00																					
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
																							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: PR		FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)	
PÁTRIO ORIGEM: PF Quatana		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24	
CHASSI:		RENAVAM:	HODÔMETRO:
MARCA: Librelto	MODELO/TIPO: Librelto	ANO FABRICAÇÃO: 2013	COR: Preta
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO	
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	OTIMO
			BOM
			<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR
			SUCATA
		CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO	
		SIM	
		NÃO	

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARA-CHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FANAL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FANAL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TEIJO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA	BOM	RUM	RODAS			
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE					ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: CRV (ANO):

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$6.000,00**

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTIO ORIGEM: PF F03											
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		
MARCA: VW			MODELO/TIPO: VOYAGE			ANO FABRICAÇÃO: 1988			HIDRÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			PLACA: ADA6746		
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOM	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	SUCATA	CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO	
										SIM	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>
AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOCHE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOCHE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO		
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAIS		
8	RETRORVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETRORVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		
PNEUS			FALTA	BOM	RUM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO DIREITO					
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO					
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO					
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO					
ESTEPE						ESTEPE					
QUANTIDADE DE CHAVES: ndo			EXISTE CRV: ndo			CRV (ANO):					
DATA: 02 08 24											
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00											
OBS: n° posterior simplificar parte mecânica, capô trançado											
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:					
											
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTRIO ORIGEM: **PC Caracol**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/09/24**

RENAVAM: _____

MARCA: **TOYOTA** MODELO/TIPO: **COROLLA** ANO FABRICAÇÃO: **2009** HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

COR: **BEGE** PLACA: **ENG 0585**

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVÁRIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUZATA

CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS		
PNEUS				RODAS			
	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM		DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO
	DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO		LIGA
	TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO		
	TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO		
	ESTEPE				ESTEPE		

QUANTIDADE DE CHAVES: **med** EXISTE CRM: _____ CRLV (ANO): _____

DATA: **02 09 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 200,00**

OBS: **Sem motor, sem caixa de câmbio, sem injeção.**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LÍDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTRIO ORIGEM: **PC Coxariú**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

MARCA: **Fiat** RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

MODELO/TIPO: **Siena** ANO FABRICAÇÃO: **2010** COR: **Puro** PLACA: **EUV8811**

NOMENCLATURA: AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ESTADO GERAL DO VEÍCULO: ÓTIMO BOM REGULAR SUJATA CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: SIM NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACAÇO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BRANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORMAÇÃO DO TETO		
6	CAPÔ			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORMAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VÔLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS				RODAS			
DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	FUIM	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRÓ	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE				ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: **NÃO** CRV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 20.000**

Obs: Sem motor, sem caixa de câmbio, sem motorina

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																									
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxim																																																																																																																																																																																									
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				KILÔMETRO:																																																																																																																																																																																	
MARCA: Ford		MODELO/TIPO: Congo 1622		ANO FABRICAÇÃO: 1999		COR: Prata		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																	
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		PLACA: AH 4515				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																	
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA																																																																																																																																																																													
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td></td> <td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td></td> <td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td></td> <td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td></td> <td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td></td> <td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td></td> <td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td></td> <td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td></td><td></td> <td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO				2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO				3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS				4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS				5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO				6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA				7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS				8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE				9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS				10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS				11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR			
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA				23	MACACO																																																																																																																																																																														
2	PARACHOQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																														
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																														
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																														
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																														
6	CAPO				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																														
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29	PEDAIS																																																																																																																																																																														
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30	VOLANTE																																																																																																																																																																														
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																														
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO				32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																														
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS				33	MOTOR																																																																																																																																																																														
PNEUS				RODAS				MOTOR																																																																																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		FLIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO																																																																																																																																																																													
DIANTEIRO ESQUERDO		/		/		/		DIANTEIRO ESQUERDO		/		LIGA																																																																																																																																																																													
TRASEIRO DIREITO		/		/		/		TRASEIRO DIREITO		/		/																																																																																																																																																																													
TRASEIRO ESQUERDO		/		/		/		TRASEIRO ESQUERDO		/		/																																																																																																																																																																													
ESTEPE		/		/		/		ESTEPE		/		/																																																																																																																																																																													
QUANTIDADE DE CHAVES: Não		EXISTE CRV:		CRV (ANO):																																																																																																																																																																																					
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 400,00																																																																																																																																																																																									
OBS: falta motor, caixa e diferencial																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LÍDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																			
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																																																																																																																																																																																									

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)										
UF: PR										
PÁTRIO ORIGEM: PC Coxariel										
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		ODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:		
MARCA: Birelli		MODELO/TIPO: tanque		ANO FABRICAÇÃO: 1986		COR: Branco		PLACA: BNS 0052		
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEICULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
AV-AVARIADO			F-FALTANDO			OK-SEM AVARIA			ÓTIMO	
						BOM			REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	
						SUCATA			SIM <input checked="" type="checkbox"/>	
									NÃO	

		AV	F	OK			AV	F	OK
1	PARACHQUE DIANTEIRO				12	PORTA TRASEIRA DIREITA			
2	PARACHQUE TRASEIRO				13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
3	FAROL DIREITO				14	PORTA MALAS			
4	FAROL ESQUERDO				15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			
5	PARABRISA DIANTEIRO				16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			
6	CAPÔ				17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			
7	TETO				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				21	PARABRISA TRASEIRO			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22	CHAVE DE RODAS			
PNEUS					MOTOR				
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	FLSM	RODAS		FALTA	FERRO	LISA
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO DIREITO				
TRASEIRO DIREITO					DIANTEIRO ESQUERDO				
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO DIREITO				
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>			TRASEIRO ESQUERDO				
					ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>		

QUANTIDADE DE CHAVES: não	EXISTE CRV	CRV (ANO):
DATA: 02 08 24		
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00		

ASSINATURA DO VEICULEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
--	---

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTRIO ORIGEM: **PC Coxariú**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

RENAVAM: _____

MARCA: **VW** MODELO/TIPO: **18310** ANO FABRICAÇÃO: **2023** HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

COR: **Branca** PLACA: **GSH 9639**

NOMENCLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: **ÓTIMO** / BOM / REGULAR / SUCATA

AV-AVARIADO / F-FALTANDO / OK-SEM AVARIA

CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: **SI** / NÃO

AV F OK				AV F OK				AV F OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO		
2	PARACHOQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO		
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS		
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA - MANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS		
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO		
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA		
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDAS		
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE RODAS			33	MOTOR		

PNEUS		FALTA	BOM	RUIM	RODAS			
DIANTEIRO DIREITO					DIANTEIRO DIREITO	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO ESQUERDO					DIANTEIRO ESQUERDO			
TRASEIRO DIREITO					TRASEIRO DIREITO			
TRASEIRO ESQUERDO					TRASEIRO ESQUERDO			
ESTEPE					ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: **NÃO** EXISTE CRV: **NÃO** CRV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 600,00**
095 \$/motor, \$/caixa, \$/diferencial, \$/mecanica.


DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24											
PATIO ORIGEM: PC Coxaral						RENAVAM:											
GRASSE:			MODELO/TIPO: Petrol			ANO FABRICAÇÃO: 1996			COR: Laranja								
MARGA: General			PLACA: 1206552			HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:								
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA					
												SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO					
AV F OK				AV F OK				AV F OK									
1	PARACHQUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA					23	MACACO				
2	PARACHQUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS					25	BANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					29	PEDALS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO					32	PANEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS					33	MOTOR				
PNEUS				RODAS				FERRO									
DIANTEIRO DIREITO		FALTA		BOM		RUBIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO									
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO									
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO									
ESTEPE		b						ESTEPE		x							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):									
DATA: 02 08 24																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 1.000,00																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											



ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																																																																									
UF: PR																																																																																																																																																																																																																																																									
PÁTRIO ORIGEM: PF Guarana					DATA INSPEÇÃO: 02/08/24																																																																																																																																																																																																																																																				
CHASSI:					RENAVAM:																																																																																																																																																																																																																																																				
MARCA: Subaru					MODELO/TIPO: Subaru																																																																																																																																																																																																																																																				
ANO FABRICAÇÃO: 2008					COR: Prata																																																																																																																																																																																																																																																				
NOMENCLATURA					ESTADO GERAL DO VEICULO																																																																																																																																																																																																																																																				
AV-AVARIADO			F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		OTIMO																																																																																																																																																																																																																																																		
							SUCATA																																																																																																																																																																																																																																																		
					CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																				
					SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AV F OK</th> <th colspan="2">AV F OK</th> <th colspan="2">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHQUE DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHQUE TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>29</td><td>PEDALS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td></td><td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE IGNIÇÃO</td><td></td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PNEUS</td><td colspan="2">FALTA</td><td colspan="2">BOM</td><td colspan="2">RUBM</td><td colspan="2">RODAS</td><td colspan="2">FALTA</td><td colspan="2">FERRO</td><td colspan="2">LIGA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIANTEIRO DIREITO</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">DIANTEIRO DIREITO</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIANTEIRO ESQUERDO</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">DIANTEIRO ESQUERDO</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TRASEIRO DIREITO</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">TRASEIRO DIREITO</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TRASEIRO ESQUERDO</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">TRASEIRO ESQUERDO</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ESTEPE</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">ESTIPE</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>										AV F OK		AV F OK		AV F OK		1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO			2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO			3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS			4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS			5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO			6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA			7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS			8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE			9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS			10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS			11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE IGNIÇÃO			33	MOTOR			PNEUS			FALTA		BOM		RUBM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA		DIANTEIRO DIREITO									DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO ESQUERDO									DIANTEIRO ESQUERDO								TRASEIRO DIREITO									TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO ESQUERDO									TRASEIRO ESQUERDO								ESTEPE									ESTIPE							
AV F OK		AV F OK		AV F OK																																																																																																																																																																																																																																																					
1	PARACHQUE DIANTEIRO			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			23	MACACO																																																																																																																																																																																																																																																
2	PARACHQUE TRASEIRO			13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			24	TRIÂNGULO																																																																																																																																																																																																																																																
3	FAROL DIREITO			14	PORTA MALAS			25	BANCOS DIANTEIROS																																																																																																																																																																																																																																																
4	FAROL ESQUERDO			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																																																																																																																																																
5	PARABRISA DIANTEIRO			16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																																																																																																																																																
6	CAPO			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																																																																																																																																																
7	TETO			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			29	PEDALS																																																																																																																																																																																																																																																
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			30	VOLANTE																																																																																																																																																																																																																																																
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																																																																																																																																																
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			21	PARABRISA TRASEIRO			32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			22	CHAVE DE IGNIÇÃO			33	MOTOR																																																																																																																																																																																																																																																
PNEUS			FALTA		BOM		RUBM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																																																																										
DIANTEIRO DIREITO									DIANTEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																
DIANTEIRO ESQUERDO									DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO DIREITO									TRASEIRO DIREITO																																																																																																																																																																																																																																																
TRASEIRO ESQUERDO									TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																																																																																																																																																
ESTEPE									ESTIPE																																																																																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE DE CHAVES: 100				EXISTE CRV: 100				CRV (ANO):																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA: 02 08 24																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4000,00																																																																																																																																																																																																																																																									
Obs: faltando parte do motor original e peças de reserva.																																																																																																																																																																																																																																																									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																																																																																																																																																			
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO 																																																																																																																																																																																																																																																			


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)													
UF: PR													
PÁTRIO ORIGEM: PC Corcoral													
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/08/24				
MARCA: VW			MODELO/TIPO: Santana			ANO FABRICAÇÃO: 1997			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:		
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO			PLACA: CXC 2878				
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO	BOB	REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA			
									CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO				
									SIM <input checked="" type="checkbox"/>	NÃO			
AV F OK				AV F OK				AV F OK					
1	PARA-CHOQUE DIANTEIRO						12	PORTA TRASEIRA DIREITA					
2	PARA-CHOQUE TRASEIRO						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA					
3	FAROL DIREITO						14	PORTA MALAS					
4	FAROL ESQUERDO						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA					
5	PARABRISA DIANTEIRO						16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					
6	CAPÔ						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					
7	TETO						18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA					
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA						21	PARABRISA TRASEIRO					
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA						22	CHAVE L.E. RODAS					
PNEUS				FALTA	BOB	RUBM	RODAS				FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO							DIANTEIRO DIREITO						
DIANTEIRO ESQUERDO							DIANTEIRO ESQUERDO						
TRASEIRO DIREITO							TRASEIRO DIREITO						
TRASEIRO ESQUERDO							TRASEIRO ESQUERDO						
ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>			ESTEPE				<input checked="" type="checkbox"/>		
QUANTIDADE DE CHAVES: não				EXISTE CIV: não				CRLV (ANO):					
DATA: 02 08 24													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 200,00													
ASSINATURA DO LEILCEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:							
													
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO													


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PR														
PÁTRIO ORIGEM: PF F03														
CHASSI:		RENAVAM:		DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:						
MARCA: WU		MODELO/TIPO: 25-370		ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: cinza		PLACA: DVS-8143						
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDICÕES DE LOCOMOÇÃO								
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO						
AV F OK			AV F OK			AV F OK								
1	PARACHOCHE DIANTEIRO								23	MACAÇO				
2	PARACHOCHE TRASEIRO								24	TRIÂNGULO				
3	FAROL DIREITO								25	BRANCOS DIANTEIROS				
4	FAROL ESQUERDO								26	BANCO TRASEIROS				
5	PARABRISA DIANTEIRO								27	FORRAÇÃO DO TETO				
6	CAPO								28	FORRAÇÃO INTERNA				
7	TETO								29	PEDAIS				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO								30	VOLANTE				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								31	ALAVANCA DE MARCHAS				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA								32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								33	MOTOR				
PNEUS			RODAS			FALTA			FERRO			LIGA		
DIANTEIRO DIREITO						DIANTEIRO DIREITO								
DIANTEIRO ESQUERDO						DIANTEIRO ESQUERDO								
TRASEIRO DIREITO						TRASEIRO DIREITO								
TRASEIRO ESQUERDO						TRASEIRO ESQUERDO								
ESTEPE						ESTEPE								
QUANTIDADE DE CHAVES: 100		EXISTE CRV: 100		CRV (ANO):										
DATA: 02 08 24														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 4.000,00														
Obs. Veículo sem motor, sem caixa de câmbio e sem diferencial.														
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:								
														
						ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO								


ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)											
UF: PR											
PÁTIO ORIGEM: PF F03											
CHASSI:						RENAVAM:			DATA INSPEÇÃO: 02/08/24		
MARCA: LUMAVIT		MODELO/TIPO: tanque		ANO FABRICAÇÃO: 2008		COR: Azul		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				PLACA: CCF 629			
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>	
						SUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
								SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
AV F OK			AV F OK			AV F OK			AV F OK		
1	PARACHOCUE DIANTEIRO					12	PORTA TRASEIRA DIREITA				
2	PARACHOCUE TRASEIRO					13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
3	FAROL DIREITO					14	PORTA MALAS				
4	FAROL ESQUERDO					15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				
5	PARABRISA DIANTEIRO					16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				
6	CAPO					17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				
7	TETO					18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA				
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA					21	PARABRISA TRASEIRO				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA					22	CHAVE DE RODAS				
PNEUS			FALTA		BOM		RUBIM		MOTOR		
DIANTEIRO DIREITO									RODAS		
DIANTEIRO ESQUERDO									DIANTEIRO DIREITO		
TRASEIRO DIREITO									DIANTEIRO ESQUERDO		
TRASEIRO ESQUERDO									TRASEIRO DIREITO		
ESTEPE			<input checked="" type="checkbox"/>						TRASEIRO ESQUERDO		
									ESTEPE		
									<input checked="" type="checkbox"/>		
QUANTIDADE DE CHAVES:			120			EXISTE CIV:			CRLV (ANO):		
DATA:			02 08 24								
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:			R\$ 2.000,00								
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA					
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																							
UF: PR																																																																																																																							
PÁTIO ORIGEM: PC F03																																																																																																																							
CHASSI:						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24			RENAVAM:																																																																																																														
MARCA: GM				MODELO/TIPO: Orniqz		ANO FABRICAÇÃO: 1993		COR: Vermelha		COMBUSTIVEL:																																																																																																													
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				PLACA: MAA3470																																																																																																															
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																													
						DUCATA		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																															
								SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> <th colspan="3">AV F OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PARACHQUE DIANTEIRO</td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td>23</td><td>MACACO</td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td>PARACHQUE TRASEIRO</td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>24</td><td>TRIANGULO</td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEROS</td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td><td>TETO</td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>29</td><td>PEDAS</td><td></td> </tr> <tr> <td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td> </tr> <tr> <td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td>32</td><td>PANEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td> </tr> </tbody> </table>												AV F OK			AV F OK			AV F OK			1	PARACHQUE DIANTEIRO		12	PORTA TRASEIRA DIREITA		23	MACACO		2	PARACHQUE TRASEIRO		13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		24	TRIANGULO		3	FAROL DIREITO		14	PORTA MALAS		25	BANCOS DIANTEROS		4	FAROL ESQUERDO		15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		26	BANCO TRASEIROS		5	PARABRISA DIANTEIRO		16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		27	FORRAÇÃO DO TETO		6	CAPO		17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		28	FORRAÇÃO INTERNA		7	TETO		18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		29	PEDAS		8	RETROVISOR DO LADO DIREITO		19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		30	VOLANTE		9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		31	ALAVANCA DE MARCHAS		10	PORTA DIANTEIRA DIREITA		21	PARABRISA TRASEIRO		32	PANEL DE INSTRUMENTOS		11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		22	CHAVE DE RODAS		33	MOTOR	
AV F OK			AV F OK			AV F OK																																																																																																																	
1	PARACHQUE DIANTEIRO		12	PORTA TRASEIRA DIREITA		23	MACACO																																																																																																																
2	PARACHQUE TRASEIRO		13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		24	TRIANGULO																																																																																																																
3	FAROL DIREITO		14	PORTA MALAS		25	BANCOS DIANTEROS																																																																																																																
4	FAROL ESQUERDO		15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		26	BANCO TRASEIROS																																																																																																																
5	PARABRISA DIANTEIRO		16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		27	FORRAÇÃO DO TETO																																																																																																																
6	CAPO		17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		28	FORRAÇÃO INTERNA																																																																																																																
7	TETO		18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		29	PEDAS																																																																																																																
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO		19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		30	VOLANTE																																																																																																																
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		31	ALAVANCA DE MARCHAS																																																																																																																
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA		21	PARABRISA TRASEIRO		32	PANEL DE INSTRUMENTOS																																																																																																																
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		22	CHAVE DE RODAS		33	MOTOR																																																																																																																
PNEUS			RODAS			MOTOR																																																																																																																	
DIANTEIRO DIREITO		FALTA	BOM	DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA																																																																																																															
DIANTEIRO ESQUERDO				DIANTEIRO ESQUERDO																																																																																																																			
TRASEIRO DIREITO				TRASEIRO DIREITO																																																																																																																			
TRASEIRO ESQUERDO				TRASEIRO ESQUERDO																																																																																																																			
ESTEPE				ESTEPE																																																																																																																			
QUANTIDADE DE CHAVES: 100			EXISTE CRV: 100			CRV (ANO):																																																																																																																	
DATA: 02 08 24																																																																																																																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$400,00																																																																																																																							
<i>in general condition, no motor, no box, parts mechanic.</i>																																																																																																																							
ASSINATURA DO LEILDEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARAR ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:																																																																																																																	
																																																																																																																							
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEICULO																																																																																																																							

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **PR**

PÁTRIO ORIGEM: **PC Foz**

CHASSI: _____ DATA INSPEÇÃO: **02/08/24**

MARCA: **Samang** MODELO/TIPO: **KYRON** RENAVAM: _____ HODÔMETRO: _____ COMBUSTÍVEL: _____

ANO FABRICAÇÃO: **2000** COR: **Preta** PLACA: **1P03 3944**

NOMENCLATURA: _____ ESTADO GERAL DO VEÍCULO: _____ CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO: _____

AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		
						ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO
1	FRACAOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK							
2	PARACHOQUE TRASEIRO										
3	FAROL DIREITO										
4	FAROL ESQUERDO										
5	PARABRISA DIANTEIRO										
6	CAPO										
7	TETO										
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO										
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO										
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA										
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA										
12	PORTA TRASEIRA DIREITA										
13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA										
14	PORTA MALAS										
15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA										
16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA										
17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA										
18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA										
19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA										
20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA										
21	PARABRISA TRASEIRO										
22	CHAVE DE RODAS										
23	MACACO										
24	TRIANGULO										
25	BANCOS DIANTEIROS										
26	BANCO TRASEIRO										
27	FORRAÇÃO DO TETO										
28	FORRAÇÃO INTERNA										
29	PEDAIS										
30	VOLANTE										
31	ALAVANCA DE MARCHAS										
32	PANEL DE INSTRUMENTOS										
33	MOTOR										

PNEUS		FALTA		BOM		RUBIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA	
DIANTEIRO DIREITO								DIANTEIRO DIREITO							
DIANTEIRO ESQUERDO								DIANTEIRO ESQUERDO							
TRASEIRO DIREITO								TRASEIRO DIREITO							
TRASEIRO ESQUERDO								TRASEIRO ESQUERDO							
ESTEPE								ESTEPE							

QUANTIDADE DE CHAVES: **02** EXISTE CRV: **MCO** CRLV (ANO): _____

DATA: **02 08 24**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: **R\$ 150,00**

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria Nº 006/2019 – DG/SESP, DE 07 DE AGOSTO DE 2019, em atenção ao contrato nº 001/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens:

Processo nº: 0028968-36.2017.8.16.0030, Protocolo SEI: 08129.004758/2022-04;
OBJETO: **SUCATA** Marca: GM / Modelo: OMEGA CD / Placa:
MAA3470 / Ano fabricação: 1993 / Ano modelo: 1993 / Cor: VERMELHA
Oportunidade e conveniência da alienação: Alienação Definitiva.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

- 1) Descrição mínima: (placa, marca, modelo, ano, RENAVAM e chassi);
- 2) Descrição completar: (estado de conservação do exterior e interior, estado da pintura e do motor, se existe restrição, etc.);
- 3) Situação de multas/débitos: (multas e débitos existentes);
- 4) Circulável / Sucata: (...)
- 5) Ficha inspeção veicular (anexa);
- 6) Fotografias digitais nas seguintes condições (no mínimo 1 para cada posição):
 - a) 1ª foto – frente;
 - b) 2ª foto – traseira;
 - c) 3ª foto – lateral esquerda;
 - d) 4ª foto – lateral direita;
 - e) 5ª foto – interna.
- 7) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
- 8) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 200,00 (duzentos reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

Avaliação realizada pelo(a):

Leiloeiro

Aprovo:

Presidente


Membro

Membro

Membro

ANEXO IX

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)


FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: PR																	
PÁTIO ORIGEM: PF F03						DATA INSPEÇÃO: 02/08/24											
CHASSI: P				RENAVAM:		HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:									
MARCA: MAR		MODELO/TIPO: Pajero		ANO FABRICAÇÃO: 2000		COR: Beira		PLACA: A504985									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR <input checked="" type="checkbox"/>		SUCATA		SIM <input checked="" type="checkbox"/>		NÃO	
1 PARACHOCUE DIANTEIRO				12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACAÇO									
2 PARACHOCUE TRASEIRO				13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO									
3 FAROL DIREITO				14 PORTA MALAS				25 BANCO DIANTEIRO									
4 FAROL ESQUERDO				15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				26 BANCO TRASEIRO									
5 PARABRISA DIANTEIRO				16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				27 FORRAÇÃO DO TETO									
6 CAPÔ				17 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA									
7 TETO				18 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDALS									
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO				19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA				30 VOLANTE									
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				31 ALAVANCA DE MARCHAS									
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA				21 PARABRISA TRASEIRO				32 PAINEL DE INSTRUMENTOS									
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				22 CHAVE L.E. RODAS				33 MOTOR									
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA			
DIANTEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>					
DIANTEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO DIREITO						<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO DIREITO				<input checked="" type="checkbox"/>					
TRASEIRO ESQUERDO						<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO ESQUERDO				<input checked="" type="checkbox"/>					
ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>						ESTEPE		<input checked="" type="checkbox"/>							
QUANTIDADE DE CHAVES: NÃO				EXISTE CRV: NÃO				CRLV (ANO):									
DATA: 02/08/2024																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 2.000,00																	
OPS: Sem motor, sem caixa de câmbio e sem diferencial																	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:											
						 ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											


21.2024-termos-fivs.pdf


Documento número #02e0043f-7639-40e5-a927-773c1e9e2ad0


Hash do documento original (SHA256): f1d676869099649c06be262016043585f97626b852816a99451e7d3ab41f3818

Assinaturas

 **Rodnei Santos de Oliveira**
CPF: 279.355.638-61
Assinou em 13 ago 2024 às 09:52:22

 **Doutor Gustavo Reis**
CPF: 273.583.978-86
Assinou em 10 ago 2024 às 16:55:07

 **Robison de Castro**
CPF: 878.438.629-00
Assinou em 12 ago 2024 às 10:28:00

 **PAULO LUIZ DE MORAES**
CPF: 610.236.129-68
Assinou em 12 ago 2024 às 07:54:58

Log

- 10 ago 2024, 16:52:45 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 criou este documento número 02e0043f-7639-40e5-a927-773c1e9e2ad0. Data limite para assinatura do documento: 14 de agosto de 2024 (18:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 ago 2024, 16:54:39 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@gustavoreisleiloes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 10 ago 2024, 16:54:40 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: paulo.lmoraes@detran.pr.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.

-
- 10 ago 2024, 16:54:40 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: rodneisantos@depen.pr.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 10 ago 2024, 16:54:40 Operador com email juridico@gustavoreisleiloes.com.br na Conta ac97ee8a-0c73-48bd-b080-67a71a1db3f2 adicionou à Lista de Assinatura: robison.castro@sesp.pr.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 10 ago 2024, 16:55:07 Doutor Gustavo Reis assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@gustavoreisleiloes.com.br. CPF informado: 273.583.978-86. IP: 177.103.119.226. Componente de assinatura versão 1.947.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2024, 07:54:58 PAULO LUIZ DE MORAES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail paulo.lmoraes@detran.pr.gov.br. CPF informado: 610.236.129-68. IP: 200.189.118.158. Componente de assinatura versão 1.947.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 ago 2024, 10:28:00 Robison de Castro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail robison.castro@sesp.pr.gov.br. CPF informado: 878.438.629-00. IP: 200.189.115.227. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -25.4401244 e longitude -49.2826269. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.947.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 ago 2024, 09:52:22 Rodnei Santos de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodneisantos@depen.pr.gov.br. CPF informado: 279.355.638-61. IP: 200.189.115.227. Componente de assinatura versão 1.948.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 ago 2024, 09:52:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 02e0043f-7639-40e5-a927-773c1e9e2ad0.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 02e0043f-7639-40e5-a927-773c1e9e2ad0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.